# ISOSAR Serel.

Deposito Costiero di MANEREDONIA (FC)

## RAPPORTO DI SICUREZZA NULLA OSTA DI FATTEBILITA' SEZIONE 5

OTTOBRE 97



PMI Impianti Srl - Via Ronchi, 31 - 20134 MILANO

#### **PRESENTAZIONE**

Il presente rapporto di sicurezza per la fase Nulla Osta di fattibilità relativo alla richiesta di costruzione di un deposito costiero per lo stoccaggio, travaso ed imbottigliamento di GPL della Soc. ISOSAR S.r.l. da realizzarsi su terreno di proprietà, ubicato nel Comune di Manfredonia – FG è stato redatto in conformità alle specificazioni di cui al punto 5 del D.M. 2.8.1984 e formulato secondo la struttura di cui al D.P.C.M. 31.3.89. Ogni paragrafo viene quindi indicato con il riferimento numerico previsto dal D.M. 2.8.84 mentre il corrispondente riferimento alfa numerico del D.P.C.M. 31.3.89 è riportato, in parentesi, a fianco del primo. Si è, inoltre, tenuto conto delle innovazioni introdotte dal DM 15 maggio 1996 per cui il documento è stato completato da un ulteriore capitolo relativo alla classificazione del deposito ed alle valutazioni concernenti la compatibilità territoriale.

Il rapporto di sicurezza è costituito dal presente volume consistente in n° 241 pagine rilegate e dal fascicolo "Allegati", il tutto come dal successivo indice generale debitamente firmato dallo scrivente analista di rischio e dal rappresentante titolare della società.

Milano, 28.10.97

Per la Società

IL TECNICO

## INDICE GENERALE

|          |   | Pagina                |
|----------|---|-----------------------|
| PREMES   |   | 1                     |
| 5.1-     | (1.A.1) DATI DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO                         | 8                     |
| 5.1.1 -  | (1.A.1.1.1) RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO DEL<br>FABBRICANTE           | . 8                   |
| 5.1.2-   | (1.A1.1.2)DENOMINAZIONE E UBICAZIONE<br>DELLO STABILIMENTO            | 8                     |
| 5.1.3 -  | (1.A.1.1.4) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL<br>RAPPORTO DI SICUREZZA | 9                     |
| 5.1.4 -  | (1.A.1.2.1 e 1.A.2.2) POSIZIONE DELL'IMPIANTO SU<br>MASSA             | 13                    |
|          | (1.C.1.3.1) DATI SULLE CONDIZIONI<br>METEREOLOGICHE DOMINANTI LA ZONA | 13                    |
| 5.1.6 -  | (1.B.1.2.3) TECNOLOGIA DI BASE ADOTTATA                               | 24                    |
|          | RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE<br>ESECUTIVA                         | 24                    |
| 5.1.6.2- | TECNOLOGIA DI BASE  | 25                    |
| 5.2 -    | CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO   | 32                    |
| 5.2.1- ( | (1.B.1.2.4-1.B.1.2.5)DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO                        | 32                    |
|          |   | BANTEO HE INC TESAMAS |

| 5.2.1.1- SCHEMA A BLOCCHI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'              | 32 |
|---|----|
| 5.2.1.2- CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL' IMPIANTO                | 36 |
| 5.2.1.2.1 - SERBATOI DI STOCCAGGIO G.P.L.                         | 37 |
| 5.2.1.2.2 - PUNTI DI TRAVASO                                      | 41 |
| 5.2.1.2.2.1- AREA DI TRAVASO FERROCISTERNE                        | 41 |
| 5.2.1.2.2.2- AREA DI TRAVASO AUTOBOTTI                            | 43 |
| 5.2.1.2.3 - CAPANNONE DI IMBOTTIGLIAMENTO                         | 44 |
| 5.2.1.2.4 - SALA POMPE COMPRESSORI                                | 47 |
| 5.2.1.2.5 - DEPOSITO BOMBOLE PIENE                                | 48 |
| 5.2.1.2.6 – AREA DI SOSTA ATB PRIMA E DOPO IL TRAVASO             | 48 |
| 5.2.1.2.7- AREA DI SOSTA FERROCISTERNE PRIMA E DOPO<br>IL TRAVASO | 49 |
| 5.2.1.2.8 – AREA DI DEPOSITO PICCOLI SERBATOI                     | 49 |
| 5.2.1.2.9 – PALAZZINA UFFICI – PORTINERIA E SALA CONTROLLO        | 50 |
| 5.2.1.2.10 – SERVIZI GENERALI                                     | 51 |
| 5.2.1.2.11- SERVIZI DI IMPIANTO                                   | 52 |

| 5.3.1-    | (1.C.1.1.1 - 1.C.1.1.2) ESPERIENZA STORICA E FONTI<br>DI INFORMAZIONE    | 93      |  |  |  |  |
|-----------|--|---------|--|--|--|--|
| 5.3.2-    | (1.C.1.2.1) REAZIONI ESOTERMICHE O DIFFICILI<br>DA CONTROLLARE           | 100     |  |  |  |  |
| 5.3.2.1-  | PRINCIPALI FENOMENI INCIDENTALI CONNESSI<br>ALL'UTILIZZAZIONE DEI G.P.L. |         |  |  |  |  |
| 5.3.2.2 - | RISCHIO PER TOSSICITA'   | 105     |  |  |  |  |
| 5.3.2.2.1 | - ODORIZZAZIONE E DENATURAZIONE  | 105     |  |  |  |  |
| 5.3.2.3 - | RISCHIO CRIOGENICO   | 106     |  |  |  |  |
| 5.3.2.4 - | RISCHI PER SOVRAPRESSIONE  | 106     |  |  |  |  |
| 5.3.3-    | (1.C.1.3.2-1.C.1.3.2.1)DATI SULLE PERTURBAZIONI NATURALI                 | 107     |  |  |  |  |
| 5.3.4-    | (1.A.1.2.1) DISTANZA DAL PIU' VICINO<br>AEROPORTO                        | 107     |  |  |  |  |
| 5.3.5-    | (1.C.1.5.1) ANALISI DELLE SEQUENZE DEGLI EVENTI INCIDENTALI              | 107     |  |  |  |  |
| 5.3.5.1-  | INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI CAUSE DI RILASCIO                         | 108     |  |  |  |  |
| 5.3.5.2-  | CALCOLO DELLE PROBABILITA' DI ACCADIMENTO                                | 109     |  |  |  |  |
|           |  | 2 To 12 |  |  |  |  |

| 5.3.5.2.1- PERDITA DA SERBATOIO PER FESSURAZIONE DEL  |                |
|---|----------------|
| MANTELLO (I 1)  | 110            |
| 5.3.5.2.2 - OVERFILLING DI UN SERBATOIO (I 2)   | 111            |
| 5.3.5.2.3 - RILASCIO G.P.L. VAPORE DA PSV (I 3)   | 115            |
| 5.3.5.2.4-ROTTURA NETTA DI UNA TUBAZIONE IN FASE<br>LIQUIDA O VAPORE A MONTE DELLA PRIMA<br>VALVOLA D'INTERCETTAZIONE (I 4) | 115            |
| 5.3.5.2.5- FESSURAZIONE DI UNA LINEA IN FASE LIQUIDA O<br>VAPORE A MONTE DELLA PRIMA VALVOLA DI<br>INTERCETTAZIONE (I 5)    | 117            |
| 5.3.5.2.6- RILASCIO G.P.L. LIQUIDO A SEGUITO DI OPERAZIONI DI DRENAGGIO (I 6)   | 118            |
| 5.3.5.2.7- RILASCIO ISTANTANEO INTERO CONTENUTO DI<br>UN'AUTOBOTTE PER COLLASSO A FREDDO<br>SERBATOIO CISTERNA (I 7)        | 122            |
| 5.3.5.2.8- RILASCIO DI G.P.L. LIQUIDO A SEGUITO ROTTURA<br>O DISTACCO DI UN BRACCIO DI CARICO DEL<br>LIQUIDO (I 8)          | 122            |
| 5.3.5.2.9- FESSURAZIONE DI UN BRACCIO DI CARICO DEL<br>LIQUIDO (I 9)  | 128            |
| 5.3.5.2.10-RILASCIO G.P.L. VAPORE A SEGUITO ROTTURA O DISTACCO DI UNA MANICHETTA FLESSIBILE (I 10)                          | 128  Bott Ing. |

| 5.3.5.2.11-FESSURAZIONE DI UNA MANICHETTA  |     |
|--|-----|
| FLESSIBILE AL PUNTO DI TRAVASO (I 11)  | 128 |
| 5.3.5.2.12-ROTTURA DI UNA POMPA O DI UN<br>COMPRESSORE (I 12)  | 128 |
| 5.3.5.2.13-ROTTURA DI UN TUBO FLESSIBILE DURANTE LE<br>OPERAZIONI DI IMBOTTIGLIAMENTO (I 13)                       | 129 |
| 5.3.5.2.14 - ROTTURA DI UNA TUBAZIONE PRINCIPALE A<br>VALLE DELLE VALVOLE AUTOMATICHE DI<br>INTERCETTAZIONE (I 14) | 130 |
| 5.3.5.2.15-RIEPILOGO DELLE IPOTESI INCIDENTALI E DELLE RELATIVE PROBABILITA' DI ACCADIMENTO                        | 131 |
| 5.3.5.3- INDIVIDUAZIONE DEI TOP EVENTS CONSEGUENTI<br>LE VARIE IPOTESI INCIDENTALI                                 | 132 |
| 5.3.5.3.1- IPOTESI I 3 - RILASCIO G.P.L. VAPORE DA PSV   | 139 |
| 5.3.5.3.2- IPOTESI I 5 - FESSURAZIONE DI UNA LINEA G.P.L. A MONTE DELLA PRIMA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE           | 140 |
| 5.3.5.3.3- IPOTESI I 6 - RILASCIO GPL A SEGUITO<br>OPERAZIONI DI DRENAGGIO   | 141 |
| NETTA O DISTACCO DI UN BRACCIO RIGIDO AL<br>PUNTO DI TRAVASO   | 142 |

| 5.3.5.3.5 | 5- IPOTESI I 9 - FESSURAZIONE DI UN BRACCIO DI<br>CARICO  | 144 |
|-----------|---|-----|
| 5.3.5.3.6 | 5-IPOTESI I 12 - ROTTURA CATASTROFICA DI UNA<br>POMPA   | 146 |
| 5.3.5.3.7 | 7-IPOTESI I 13 - ROTTURA DI UN TUBO FLESSIBILE<br>DURANTE LE OPERAZIONI DI<br>IMBOTTIGLIAMENTO                            | 147 |
| 5.3.5.3.8 | 3-IPOTESI I 14 - FESSURAZIONE A VALLE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE  | 149 |
| 5.3.5.3.9 | - BLEVE   | 149 |
| 5.35.3.   | 10-RIEPILOGO TOP EVENTS   | 150 |
| 5.3.6 -   | (1.C.1.5.2) PLANIMETRIA CON PUNTI CRITICI   | 153 |
| 5.3.7 -   | (1.C.1.6.1) STIMA DELLE CONSEGUENZE DEGLI<br>EVENTI INCIDENTALI   | 153 |
| 5.3.7.1 - | IPOTESI E MODELLI DI CALCOLO UTILIZZATI   | 154 |
| 5.3.7.2-  | RISULTATI DEL CALCOLO DELLE CONSEGUENZE   | 157 |
| 5.3.7.2.1 | - TOP EVENT T1 - RILASCIO G.P.L. VAPORE DA PSV  | 157 |
| 5.3.7.2.2 | TOP EVENT T4 – RILASCIO GPL LIQUIDO PER 20'<br>CAUSA FESSURAZIONE LINEA A MONTE DELLA<br>PRIMA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE | 160 |

| 5.3.7.2.3-  | TOP EVENT T6 - RILASCIO G.P.L. DA SERBATOIO  MOBILE FINO A SVUOTAMENTO PER     |     |
|-------------|--|-----|
|             | ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO   | 167 |
| 5.3.7.2.4-  | TOP EVENT T7- ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO – RILASCIO GPL PER 20 SEC.    | 176 |
| 5.3.7.2.5   | - TOP EVENT T9- RILASCIO GPL LIQUIDO PER 20<br>SEC. PER PARZIALE ROTTURA POMPA | 183 |
| 5.3.7.2.6   | BLEVE DI ATB DA 50 MC CONTENENTE PROPANO                                       | 188 |
| 5.3.7.2.7-  | BLEVE DI UNA FERROCISTERNA DA 120 MC<br>CONTENENTE PROPANO                     | 190 |
| 5.3.7.3-    | RIEPILOGO VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE  | 194 |
| 5.3.8 -     | (1.C.1.7.1) MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE GLI<br>INCIDENTI                     | 194 |
| 5.3.8.1 -   | PRECAUZIONI DI TIPO IMPIANTISTICO  | 194 |
| 5.3.8.1.1 - | - CONTROLLO DEL FLUSSO DI G.P.L.   | 194 |
| 5.3.8.1.2 - | RIVELAZIONE AUTOMATICA FUGHE GAS   | 195 |
| 5.3.8.1.3 - | RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO   | 196 |
| 5.3.8.1.4 - | CONTROLLO DEL GRADO DI RIEMPIMENTO   | 196 |
| 5.3.8.1.5 - | SISTEMI DI BLOCCO  | 196 |
|             |  |     |

| Società ISOSAR S.r.l. | <ul> <li>Denosito Co</li> </ul> | stiero di MA    | NERED                                   | ONTA .  | EG - DAS -   | Face N O  | F Indica n   | 11 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---|---------|--------------|-----------|--------------|----|
|                       | - oposito co                    | DETOTO CALIFIER | ., ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | OLULA " | 1 C - IV.U.J | 1 430 1.0 | W HILLICE H. | 11 |


| 5.3.8.1.6 | - FLESSIBILITA' DI MOVIMENTAZIONE  | 197          |
|-----------|--|--------------|
| 5.3.8.1.7 | CONTROLLO DELLE SORGENTI DI IGNIZIONE  | 197          |
| 5.3.8.1.8 | - APPRESTAMENTI ANTINCENDIO  | 198          |
| 5.3.8.1.9 | - CRITERI DI REALIZZAZIONE DEL PIPING  | 198          |
| 5.3.8.2 - | PRECAUZIONI DI TIPO TECNOLOGICO  | 198          |
| 5.3.8.3 - | PRECAUZIONI DI TIPO STRUTTURALE  | 199          |
| 5.3.8.4 - | PRECAUZIONI OPERATIVE  | 199          |
| 5.3.9-    | (1.C.1.7.3) PRECAUZIONI E COEFFICIENTI DI SICUREZZA ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLE PERTURBAZIONI DI CUI AL PUNTO 5.3.3 E DEGLI                                       |              |
|           | EVENTI DI CUI AL PUNTO 5.3.2   | 200          |
| 5.3.9.1 - | PERTURBAZIONI GEOFISICHE   | 201          |
| 5.3.9.2 - | PERTURBAZIONI METEOMARINE  | 201          |
| 5.3.9.3 - | PERTURBAZIONI CERAUNICHE   | 201          |
| 5.3.9.4 - | INCENDI ED ESPLOSIONI  | 202          |
| 5.3.10-   | (1.C.1.8.1) CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLA STRUMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE ED ELETTROSTATICHE | 202 DELLA    |
|           |  | Dott. ing.   |
|           |  | DE THE POWER |

| 5.3.10.1  | - IMPIANTI ELETTRICI   | 202 |
|-----------|--|-----|
| 5.3.11-   | CRITERI DI PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE VALVOLE DI SICUREZZA DEI SERBATOI E DELLE TUBAZIONI                       | 204 |
| 5.3.12 -  | (1.C.1.8.5) CRITERI DI PROGETTAZIONE PER<br>SERBATOI E TUBAZIONI   | 205 |
| 5.3.12.1  | - SERBATOI   | 205 |
| 5.3.12.2  | - TUBAZIONI  | 205 |
| 5.3.13-   | (1.C.1.8.9) CONTROLLI E COLLAUDI PER LA<br>FABBRICAZIONE E L'INSTALLAZIONE DELLE<br>APPARECCHIATURE CRITICHE DELL'IMPIANTO | 206 |
| 5.3.13.1  | - SERBATOI   | 206 |
| 5.3.13.2  | - VALVOLE  | 206 |
| 5.3.13.3  | - POMPE E COMPRESSORI  | 207 |
| 5.3.13.4- | DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL RIEMPIMENTO   | 207 |
| 5.3.13.5  | - TUBAZIONI PER G.P.L. LIQUIDO   | 207 |
| 5.3.13.6- | MANICHETTE FLESSIBILI AL PUNTO DI TRAVASO  | 207 |
| 5.3.14-   | (1.C.1.9.1) SISTEMI DI RIVELAZIONE DI GAS<br>INFIAMMABILI E/O DI INCENDIO  | 207 |




| 5.3.15 -   | (1.D.1.1.1) PRODOTTI DI COMBUSTIONE  | 208       |
|------------|--|-----------|
| 5.3.16-    | (1.D.1.2.1) ITERAZIONI TRA GLI EFFETTI<br>DELL'INCENDIO O ESPLOSIONE E LE ZONE<br>DI DEPOSITO DEL G.P.L. | 208       |
| 5.3.17-    | (1.D.1.3.1) SISTEMI PREVISTI PER CONTENERE LA<br>FUORIUSCITA DI SOSTANZE INFIAMMABILI                    | 208       |
| 5.3.18 -   | (1.D.1.4.1) MANUALE OPERATIVO  | 208       |
| 5.3.19 -   | (1.D.1.6.1) FONTI DI RISCHIO MOBILI  | 209       |
| 5.3.20-    | (1.D.1.7.1)- MISURE PREVISTE CONTRO CEDIMENTI<br>CATASTROFICI  | 210       |
| 5.3.20.1 - | DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE  | 210       |
| 5.3.20.2 - | PROTEZIONE DA URTI O COLLISIONI  | 210       |
| 5.3.20.3 - | IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO  | 210       |
| 5.3.20.4 - | MURI DI SCHERMO  | 211       |
| 5.3.20.5 - | CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE   | 211       |
| 5.3.21 -   | (1.D.1.8.1 - 1.D.1.10.1) IMPIANTI ANTINCENDIO E<br>MISURE DI EMERGENZA                                   | 211       |
| 5.3.21.1 - | IMPIANTI ANTINCENDIO   | 211       |
| 5.3.21.2 - | MISURE DI EMERGENZA  | ESTE 1414 |

| 5.3.22 -   | (1.D.1.9.1) RESTRIZIONE PER L'ACCESSO AGLI<br>IMPIANTI  | 219 |
|------------|---|-----|
| 5.3.22.1 - | NORME DI ACCESSO  | 219 |
| 5.3.22.2 - | GUARDIANIA  | 219 |
| 5.3.22.3 - | RECINZIONE  | 219 |
| 5.3.22.4 - | ILLUMINAZIONE   | 220 |
| 5.3.22.5-  | IMPIANTI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO   | 220 |
| 6 -        | (1.B.1.3) ANALISI PRELIMINARE AREE CRITICHE<br>D'IMPIANTO CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO<br>COMPATIBILITA' TERRITORIALE | 221 |
| 6.1 -      | SUDDIVISIONE DEL DEPOSITO IN UNITA'<br>LOGICHE  | 221 |
|            | ATTRIBUZIONE DEI FATTORI DI PENALIZZAZIONE<br>E DI COMPENSAZIONE E CALCOLO DEGLI INDICI<br>DI RISCHIO                 | 221 |
| 6.3 -      | CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO  | 240 |
| 6.4 -      | VERIFICA DI COMPATIBILITA' TERRITORIALE   | 240 |



#### INDICE DEGLI ALLEGATI

- All. n° 1 Mappa IGM: corografia della zona scala 1/25.000. Foglio n°225 della carta d'Italia con indicazioni dell'area compresa entro il raggio di 5 Km dal baricentro dello stabilimento.
- All. n°2 Mappa della zona: scala 1:10.000 con indicazione tracciato del gasdotto.
- All. n°3 Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione scala 1: 1000
- All. n° 4 Particolare posizionamento serbatoi scala 1:100 -1: 250.
- All. n° 5 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione della viabilità interna.
- All. n° 6 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione delle vie di fuga.
- All. n° 7 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione del posizionamento delle linee GPL e dei punti critici.
- All. n° 8 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione del posizionamento dei rivelatori di gas e d'incendio.
- All. n° 9 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione del posizionamento delle linee antincendio e dei pulsanti di emergenza.
- All. n° 10 Schema di flusso GPL



- All. n° 11 Schema di flusso impianto idrico antincendio.
- All. n° 12 Schema di flusso sistema iniezione acqua nei serbatoi
- All. n° 13 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione delle zone di rispetto.
- All. n° 14 Planimetria generale scala 1:1000 con indicazione dei punti di illuminazione delle aree esterne e del posizionamento dei conduttori di terra.
- All. n° 15 Planimetria della zona scala 1:5000, con indicazione delle strutture edilizie presenti entro le aree di influenza degli eventi incidentali ipotizzati.
- All. n° 16 Schema di funzionamento valvola di fondo tipo "Fisher internal valve
- All. n° 17 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Milano".
- All. n° 18 Copia del Decreto di finanziamento del progetto.
- All. n° 19 Relazione tecnica descrittiva dell'impianto per istanza al M.I.C.A.



#### **PREMESSA**

Di seguito vengono forniti alcuni dati e svolte talune considerazioni che risulteranno molto utili ai fini di una più completa presentazione del progetto e che non trovano adeguata collocazione nelle specifiche richieste dalla sezione 5 del D.M. 2/8/1984.

#### I - Presentazione della Società

La ISOSAR srl con sede in Napoli, via Argine n. 259 si è costituita nell'ottobre 1996 attraverso la compartecipazione delle seguenti società:

- C.L.E.A.M. Srl con sede in Napoli
- LABORGAS Spa
- FIAMMA LAZIALE Spa
- Soci diversi

che da anni operano nel settore della distribuzione del GPL. In particolare, la CLEAM Srl già gestisce un deposito costiero di GPL in Napoli.

Si evidenzia, inoltre che in ciascuna delle suddette società è compartecipe la Q-8 Spa, società Petrolifera di rilievo Mondiale.

E' quindi evidente che trattasi di società di provata esperienza nello specifico settore di attività in grado di assicurare standard di sicurezza ed affidabilità ai livelli più elevati sia dal punto di vista impiantistico che gestionale.

# II- Inquadramento dell'attività nel contesto socio – economico ed ambientale del territorio

Il progetto di massima, preliminare al presente Rapporto di Sicurezza, è stato presentato dalla ISOSAR Srl nel quadro degli interventi di cui alla Legge n. 488/92 relativa al funzionamento di nuove attività imprenditoriali nelle zone depresse trovando il consenso degli organi

preposti alla valutazione dei progetti e per i quali è stato già emanato il relativo Decreto di finanziamento (Allegato n° 18)

L'attività occuperà circa cinquanta addetti tra operatori tecnici, amministrativi, commerciali ed autisti con un indotto che si stima almeno il doppio.

Il deposito, della capacità di 60.000 m³, costituirà una importante riserva energetica dell'Italia Meridionale sia per uso domestico che per autotrazione garantendo un notevole miglioramento della qualità della rete di distribuzione GPL e della continuità della fornitura all'utenza anche al di fuori dei confini regionali.

Per quanto riguarda l'inserimento dell'attività nel contesto ambientale occorre considerare che essa è suddivisibile in tre sezioni che, almeno dal punto di vista ambientale, possono considerarsi distinte e, precisamente;

#### a) Deposito

Sorgerà su un'area della superficie di circa 130.000 m² classificata come **Zona Industriale ID/49** ed inserita in un territorio con caratteristiche prevalentemente agricole così come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate.

Lo sviluppo edificatorio all'interno dell'area sarà estremamente limitato essendo relativo alle sole costruzioni essenziali per l'esercizio dell'impianto.

#### In particolare sono previsti:

- Fabbricato uffici ed abitazione custode
   Superficie circa 400 m²; volume circa 2500 m³
- Fabbricato servizi del personale
   Superficie circa 350 m²; volume circa 1400 m³
- Capannone servizi d'impianto
   Superficie circa 400 m²; volume circa 2000 m³
- Capannone imbottigliamento
   Superficie circa 1250 m²; volume circa 9300 m³

La superficie totale edificata sarà quindi di circa 2400 m² per un volume di circa 15000 m³ cui corrisponde un fattore di utilizzazione del terreno di circa 2400/130000 = 0,018 m²/ m² ed un indice di edificazione di circa 15000/130000 = 0,115 m³/m²

Anche dal punto di vista impiantistico l'attività non richiede l'installazione di apparecchiature di rilevanti proporzioni fatta eccezione per il parco serbatoi che rappresenta sicuramente un'opera imponente nel suo genere.

La tipologia installativa prescelta (serbatoi ricoperti di terra) assicurerà comunque il maggior contenimento possibile delle variazioni paesaggistiche introdotte.

A lavori ultimati infatti il parco serbatoi si presenterà in forma di due piccoli rilievi erbosi (collinette) alti 10 m sul piano di campagna.

Ulteriori specificazioni tecniche sono ampiamente dettagliate all'interno del presente documento che si riferisce esclusivamente al deposito inteso quale complesso degli impianti, delle strutture e degli apprestamenti posti all'interno della recinzione dello stabilimento

costituente attività soggetta a notifica ai sensi dell'art. 4 del DPR n.175/88.

#### b) Gasdotto

Il gasdotto sarà costituito da due tubazioni in acciaio PN 40 di size 8" cad. con uno sviluppo di circa 15,5 Km.

Le due tubazioni funzioneranno in parallelo e consentiranno la possibilità di spiazzamento del gasdotto dall'interno del deposito.

La condotta, come i serbatoi, sarà progettata per un intervallo di temperatura - 40 +50 °C.

Per un primo tratto, della lunghezza di circa 4 Km, il gasdotto correrà fuori terra su appositi sostegni lungo la banchina del porto "lato alti fondali" della zona prodotti petroliferi.

Per i restanti 11,5 Km il gasdotto si svilupperà con posa interrata lungo un tracciato tale da garantire una conveniente distanza dal centro abitato (circa 500 m nei primi tratti e alcuni chilometri per la maggior parte del tracciato).

Il gasdotto si svilupperà in un territorio di caratteristiche prevalentemente rurali così come è possibile evincere dalla planimetria in Allegato 2.

Gli attraversamenti saranno realizzati in controtubo sui quali sarà installato un indicatore di pressione allo scopo di poter verificare l'esistenza di eventuali trafilamenti di GPL.

Considerata la notevole estensione del gasdotto, sarà necessario prevedere più punti di sezionamento ed una stazione di rilancio per sopperire alle perdite di carico.

I dettagli dell'opera costituiranno oggetto di specifica documentazione tecnica da sottoporre all'esame del Comando Provinciale VV.F. di Foggia in quanto attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai

sensi del D.M. 16/2/82 e DPR n. 577/82, nonché ai competenti organi dell'Autorità Marittima.

#### c) Terminale di attacco navi gasiere

La movimentazione del GPL al pontile di ormeggio riguarderà sia operazioni di ricezione che di spedizione del prodotto attraverso navi gasiere di cargo size variabile da 500 a 20000 tonnellate di tipo refrigerato, semirefrigerato e pressurizzato.

La spedizione di GPL via mare sarà limitata a sole navi con serbatoi pressurizzati.

Il terminale, ubicato nella parte estrema della banchina ad una distanza di circa 3,5 Km dalle infrastrutture di terraferma è già dotato di propri impianti antincendio la cui idoneità sarà comunque verificata nell'ambito di un apposito studio da sottoporre all'Autorità Marittima; l'attrezzatura per il carico/scarico di GPL sarà costituita da un braccio meccanico a snodo le cui caratteristiche saranno definite all'interno dello stesso studio di cui sopra.

Anche il terminale marittimo non costituirà quindi elemento di perturbazione ambientale.

### III-Regime autorizzato

A parte le autorizzazioni degli enti locali, il complesso industriale si inquadra come deposito costiero di GPL con stoccaggio superiore alla soglia assoggettabilità a notifica ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 175/88 e necessita di concessione da parte del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato da rilasciarsi con le procedure previste dal DPR n. 420/94.

Il deposito, inteso come complesso degli impianti ubicati all'interno della cinta di stabilimento, è l'unico elemento soggetto a "notifica" e pertanto il relativo progetto di cui al presente documento è sottoposto

all'esame del Comitato Tecnico Interregionale di prevenzione incendi in accordo alle procedure previste dal DPR n. 577/82 e D.M. 16/11/1993.

Il gasdotto invece è da ritenersi attività soggetta al controllo del Comando Provinciale VV.F. di Foggia mentre il terminale marittimo necessita della sola autorizzazione dell'Autorità Marittima che per gli aspetti tecnici e di sicurezza si avvale della Commissione locale infiammabile di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

## D.M. 2 agosto 1984 SEZIONE 5

NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

#### 5.1 - (1.A.1) DATI DI IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

5.1.1-(1.A.1.1.1) Ragione Sociale ed indirizzo del fabbricante

- Sede legale ISOSARS.r.l. Via Argine n.259 80147 NAPOLI
- Sede Amministrativa e dell'unità produttiva

Comune di Manfredonia (FG) Zona Industriale D.I./49

5.1.2 - (1A.1.1.2) Denominazione ed ubicazione dello stabilimento

- Denominazione:

ISOSAR S.r.l.

- Ubicazione:

Comune di Manfredonia (FG)

Zona Industriale D.I./49

- Coordinate geografiche:

Latitudine

: 41° 35' 50" Nord

Longitudine

: 15° 51' 00" Est

Direttore responsabile: (Sarà successivamente nominato)

in possesso dei requisiti previsti al punto

13.1.4 del DM 13.10.94

## 5.1.3 - (1.A.1.1.4) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

PMI - Impianti S.r.l. Via Ronchi 31 - MILANO

La redazione del presente R.d.S.è stata effettuata in collaborazione tra due gruppi di lavoro coordinati dall'Ing. Matteo Pietro Cesana, Direttore Tecnico della PMI Impianti S.r.l., dei quali l'uno ha curato gli aspetti relativi all'analisi di rischio e l'altro le specifiche di progettazione degli impianti.

Il responsabile del Rapporto di Sicurezza è quindi lo stesso Ing. Matteo Pietro Cesana iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Milano al numero 16875.

Le opere di maggiore importanza realizzate dalla PMI - Impianti s.r.l. sotto la Direzione e/o l'assistenza tecnica dell'ing.Matteo Pietro Cesana sono:

### - CLEAM S.p.A. (Q8) Napoli NA

Progettazione e costruzione impianto stoccaggio ed imbottigliamento Potenzialità mc.1.200 n.12 serbatoi da 100 mc/cad. (fuori terra)

#### - M GAS S.r.l. Montecassiano MC

Progettazione impianto di stoccaggio

Potenzialità mc.1.200 n.4 serbatoi da 300 mc/cad (tumulati)

### - FIAMMA 2000 S.p.A. Ardea RM

Progettazione e costruzione impianto stoccaggio ed imbottigliamento Potenzialità mc.1.200 n.4 serbatoi da 300 mc/cad (fuori terra)

#### - ASOLGAS S.r.l. Asola MN

Progetto per la ristrutturazione impianto di stoccaggio Potenzialità mc.400 n.2 serbatoi da 150 mc/cad n.1 serbatoio da 100 mc. (tumulati)

#### - SICILGAS S.r.l. Campobello di Mazzara TP

Progetto per la ristrutturazione impianto di stoccaggio GPL
Potenzialità mc. 500 n.3 serbatoi da 100 mc/cad
n.1serbatoioda 200 mc. (tumulati)

#### - ELLEPIGAS SUD S.r.l. Eboli SA

Progetto per la ristrutturazione impianto di stoccaggio GPL Potenzialità mc.1.200 n.4 serbatoi da 300 mc/cad tumulati)

#### - FIAMMA LAZIALE S.p.A. Supino FR

Progettazione e costruzione impianto stoccaggio ed imbottigliamento Potenzialità mc.590 n.1serbatoio da 50 mc. n.3 serbatoi da 180 mc/cad (fuori terra protetti)

#### - CISAGAS S.r.l. Suzzara MN

Progetto per la ristrutturazione impianto stoccaggio GPL Potenzialità mc.400 n.1 serbatoio da 100 mc. n.2 serbatoi da 150 mc/cad (tumulati)

#### - FIAMMA SARDA S./r.l. Serramanna CA

Progettazione e costruzionee impianto stoccaggio ed imbottigliamento Potenzialità mc.50 n.1 serbatoio da 50 mc. (fuori terra)

## - COGEGAS S.p.A. Frosinone FR

Progettazione impianto stoccaggio GPL

Potenzialità mc.750 n.1serbatoio da 50 mc n.1serbatoio da 100 mc n.2 serbatoi da 300 mc/cad (fuori terra)

#### - FIAMMA 200 S.p.A. Ardea RM

Progettazione e costruzione impianto stoccaggio GPL (ampliamento stoccaggio)

Potenzialità mc.3600

n.6 serbatoi da 300 mc/cad (fuori terra)

n.2 serbatoi da 900 mc/cad.

## - CLEAM S.p.A. Napoli NA

Progettazione e ristrutturazione impianto di stoccaggio (deposito costiero) Potenzialità mc.4000 n.10 serbatoi da 400 mc/cad. (tumulati)

#### - TEPORFIAMMA S.r.l. Narni TR

Progettazione e ristrutturazione impianto stoccaggio Potenzialità mc.500 n.5 serbatoi da 100 mc/cad (fuori terra)

#### - LUMAGAS S.r.l. Boscotrecase NA

Progettazione e ristrutturazione stoccaggio

Potenzialità mc.600 n.4 serbatoi da 150 mc/cad (tumulati)

## - FIAMMA LAZIALE S.p.A. Supino FR

Progettazione e ristrutturazione impianto di stoccaggio GPL Potenzialità mc.2.400 n.6 serbatoi da 400 mc/cad. (tumulati)

### - FIAMMA 2000 S.p.A. P.Torres SS

Progettazione e ristrutturazione stoccaggio (deposito costiero) Potenzialità mc.9.000 n.6 serbatoi da 1.500 mc/cad (tumulati)

#### - M GAS S.r.l. Montecassiano MC

Rapporto di sicurezza "DICHIARAZIONE"

## - FIAMMA 2000 S.p.A. – Serramanna CA

Modifica ed ampliamento deposito GPL

Potenzialità mc 800 – n.4 serbatoi tumulati 200 m³ cadauno.

## Rapporto di Sicurezza fase N.O.F.

## - SICILGAS Campobello di Mazara

TP

Modifica ed ampliamento deposito GPL

Potenzialità mc 700 – n. 5 serbatoi tumulati 100 m³ cadauno.

n. 1 serbatoio tumulato 200 m³

Rapporto di Sicurezza fase N.O.F.

## 5.1.4- (1.A.1.2.1 e 1A.2.2) POSIZIONE DELL'IMPIANTO SU MAPPA

La posizione dell'impianto è evidenziata sia sulla mappa al 50.000 (Allegato 1) che al 10.000 su quella (Allegato L'insediamento industriale sorge su terreno a destinazione Industriale in area tipicamente rurale per la quale è ampiamente rispettato il requisito di cui al punto 3.2.2-a) del DM 13.10.94 (densità media di edificazione esistente entro un raggio di 200 m dal perimetro dei serbatoi non superiore a 1,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> con esclusione degli edifici industriali o assimilati e relative pertinenze).

I centri abitati più vicini sono:

- Comune di MANFREDONIA; 4 Km direzione Nord-Est
- Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO; 15 Km direzione
   Nord-Est
  - Comune di MONTE S. ANGELO; 15 Km direzione Nord Est

## 5.1.5- (1.C.1.3.1)DATI SULLE CONDIZIONI METEREOLGICHE DOMINANTI LA ZONA

Di seguito si riportano i dati meteorologici relativi al periodo compreso tra il 1984 e il 1991 osservati dalla stazione di Foggia Amendola in ordine a:

- temperatura
- precipitazioni
- umidità
- vento al suolo.
   I dati sono stati tratti dall'annuario ISTAT n°25 edizione 1994.
   L'analisi di tali dati mostra che le condizioni di stabilità

atmosferiche più frequenti sono le condizioni neutre (categoria D di Pasquill) con vento al suolo di 5 - 6 m/sec.

Le direzioni prevalenti dei venti sono da:

- OVEST e NORD/OVEST
- EST e SUD/EST

Tavola 2.14 - Temperature e precipitazioni per mese - Stazione di FOGGIA-Amendola

|                     |      | Ten   | iperature °         |                   | Precipitazioni      |                      |              |                |  |  |  |
|---------------------|------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|--|--|
| MESI                | ESTF | EME   | ME                  | DIE               | QUANT               | ITA' mm              | Freq. >= 1mn |                |  |  |  |
|                     | Max  | Min.  | Max                 | Min.              | Diuma               | Totale               | Max          | Gg             |  |  |  |
|                     |      |       | 19                  | 84                |                     |                      |              |                |  |  |  |
| Dicembre            | 17,6 | -0.2  | 12.0                | 4,6               | 8,3                 | 78,4                 | 23.          | 10             |  |  |  |
| Gennaio             | 16,6 | -2.0  | 11.9                | 3.3               | 7,6                 | 54,0                 | 11.0         | 9              |  |  |  |
| Febbraio            | 16,4 | -1.2  | 10.6                | 3,2               | 6,9                 | 87.0                 | 24,0         | 10             |  |  |  |
| Marzo               | 20,2 | 0.0   | 13.4                | 4,6               | 9,0                 | 45.1                 | 11.8         | 10             |  |  |  |
| Aprile              | 21,6 | 2.4   | 16.0                | 7,0               | 11,5                | 85.5                 | 16.4         | 13             |  |  |  |
| Maggio              | 27,2 | 6,6   | 21.5                | 10.0              | 15,7                | 30,0                 | 7,0          | 7              |  |  |  |
| Giugno              | 34.8 | 8.0   | 27.5                | 13.5              | 20,5                | 38,2                 | 17.8         | 6              |  |  |  |
| Luglio              | 39,6 | 10,4  | 31.8                | 16.5              | 24.1                | ښو <i>ه</i> د.<br>   | 17,0         | 0              |  |  |  |
| Agosto              | 34.8 | 11,4  | 29.8                | 16.9              |                     | 73,4                 | 18.2         | 7              |  |  |  |
| Agosto<br>Settembre | 33,0 | 10,0  | 29,8<br>27,0        | 14.3              | 23,4<br>20,7        | 75,4<br>36,1         | 12.9         | 5              |  |  |  |
| Ottobre             | 30,4 | 1,6   | 21.7                | 12,0              | 16,8                | 50,1<br>77,8         | 32.6         | 9              |  |  |  |
| Novembre            | 22.0 | 4.0   |                     |                   |                     |                      |              |                |  |  |  |
| Anno                | 39,6 | -2,0  | 18.0<br><b>20.1</b> | 8,6<br><b>9,5</b> | 13,3<br><b>14,8</b> | 96.8<br><b>702.1</b> | 33.2<br>33.2 | 8<br><b>94</b> |  |  |  |
|                     | 39,0 | -2,0  | •                   | ,                 | 1-4,0               | /02-,1               | عبدد         | 24             |  |  |  |
|                     |      |       | 19                  | 85                |                     |                      |              |                |  |  |  |
| Dicembre            | 19.8 | -1.0  | 13.2                | 5.5               | 9,3                 | 128,9                | 32,4         | 8              |  |  |  |
| Gennaio             | 20.0 | -10,4 | 8.8                 | 2.1               | 5.4                 | 32,9                 | 6.4          | 9              |  |  |  |
| Febbraio            | 20.0 | -4.4  | 12.2                | 1.9               | 7.0                 | 21,4                 | 14.3         | 3              |  |  |  |
| Marzo               | 21,0 | 0.4   | 14.5                | 4.7               | 9.6                 | 92,2                 | 23.2         | 9              |  |  |  |
| Aprile              | 28.2 | 0.0   | 19,3                | 7.4               | 13.4                | 78,3                 | 30,2         | 7              |  |  |  |
| Maggio              | 29.4 | 7.2   | 25.0                | 11.6              | 18,3                | 23.5                 | 8.6          | 6              |  |  |  |
| Giugno              | 36.4 | 9,6   | 29.7                | 14.8              | 22,3                | 13,0                 | 4.8          | 5              |  |  |  |
| Luglio              | 39.8 | 12.4  | 33,2                | 18.0              | 25,6                | 7.6                  | 4.8          | 2              |  |  |  |
| Agosto              | 38.4 | 13.8  | 32.8                | 18.6              | 25,7                | 24.4                 | 22.8         | 2              |  |  |  |
| Settembre           | 33.0 | 12.0  | 29.5                | 15.1              | 22,3                | 6,8                  | 6.2          | 1              |  |  |  |
| Ottobre             | 30.4 | 5.8   | 22.6                | 11.2              | 16,9                | 45.2                 | 25,6         | 7              |  |  |  |
| Novembre            | 24.8 | 3.0   | 16,2                | 8,0               | 12,1                | 125.8                | 48,0         | 8              |  |  |  |
| Anno                | 39,8 | -10,4 | 21,4                | 9,9               | 15,7                | 600,0                | 48,0         | 67             |  |  |  |
|                     |      |       | 19                  | 86                |                     |                      |              |                |  |  |  |
| Dicembre            | 20.0 | -0.4  | 14.4                | 4,6               | 9,5                 | 5.3                  | 2.4          | 2              |  |  |  |
| Gennaio             | 18,0 | -3.2  | 12.3                | 3,2               | 7.8                 | 20,0                 | 4.6          | 6              |  |  |  |
| Febbraio            | 18.4 | -0.8  | 10.5                | 3,4               | 6.9                 | 117.5                | 24.2         | 12             |  |  |  |
| Marzo               | 22.2 | 0,0   | 14.7                | 6.0               | 10.3                | 90.4                 | 27.4         | 10             |  |  |  |
| Aprile              | 24,0 | 2.6   | 19.6                | 7,8               | 13.7                | 19,8                 | 9.2          | 6              |  |  |  |
| Maggio              | 32.6 | 8,6   | 27.1                | 14.0              | 20.6                | 25,0                 | 16,4         | 3              |  |  |  |
| Giugno              | 35.2 | 10.6  | 27.4                | 15.6              | 21.5                | 48,3                 | 12.0         | 7              |  |  |  |
| Luglio              | 35.6 | 14.2  | 30.0                | 17,7              | 23,8                | 56.0                 | 29.4         | 8              |  |  |  |
| Agosto              | 37.6 | 13.8  | 33.1                | 19.8              | 26,5                | 25.0                 | 21,0         | 3              |  |  |  |
| Settembre           | 34,2 | 10.6  | 27.9                | 15.7              | 21,8                | 23,3                 | 15.4         | 3              |  |  |  |
| Ottobre             | 29,4 | 6.0   | 23.8                | 11.5              | 17,6                | 6,0                  | 3.0          | 2              |  |  |  |
| Novembre            | 21.6 | 3.8   | 16.3                | 7,3               | 11.8                | 70,4                 | 41.2         | 4              |  |  |  |
| Anno                | 37,6 | -3.2  | 21,4                | 10,5              | 16,0                | 507.0                | 41,2         | 66             |  |  |  |

Tavola 2.14 segue - Temperature e precipitazioni per mese - Stazione di FOGGIA - Amendola

| Max   Min.   Max   Min.   Diurna   Totale  | Freq. >= 1mi<br>Max gg   | T                  |        |        | T- T- | 1 510 | TOR ATT | TOCHEN | N ATOM        |
|--|--------------------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|---------------|
| Dicembre 16,4 -3,6 12,3 2,1 7,2 25,7 Gennaio 18,2 -3,0 11,5 3,5 7,5 31,8 Febbraio 18,2 -3,2 11,9 3,4 7,7 71,4 Marzo 20,4 -4,2 11,3 1,5 6,4 29,8 Aprile 25,8 2,8 19,2 7,0 13,1 1,8 Maggio 27,4 4,4 22,0 9,2 15,6 77,1 Giugno 36,2 8,8 28,0 15,1 21,6 27,5 Luglio 38,6 15,2 32,8 20,1 26,5 34,2 Agosto 36,6 13,8 31,8 18,7 25,2 23,3 Settembre 35,4 13,0 31,1 17,8 24,4 47,6 Ottobre 29,0 8,4 23,6 13,3 18,5 11,1 Novembre 22,4 4,0 16,5 8,5 12,5 51,1 Anno 38,6 -4,2 21,0 10,0 15,5 432,4 Dicembre 18,0 -1,0 12,8 4,9 8,9 16,1 Gennaio 20,0 2,0 13,2 5,4 9,3 30,9 Febbraio 18,4 -4,0 13,0 3,0 8,0 15,0 Marzo 21,0 -2,0 14,1 3,8 9,0 33,1 Aprile 24,0 -0,8 18,8 6,5 12,7 24,9 Maggio 28,8 9,6 24,3 12,9 18,6 51,7 Giugno 32,6 9,0 28,3 15,0 21,6 18,3  | Max gg                   | rreq. >            |        | QUANTI |       |       |         |        | MESI          |
| Dicembre 16.4 -3.6 12.3 2.1 7.2 25.7 Gennaio 18.2 -3.0 11.5 3.5 7.5 31.8 Febbraio 18.2 -3.2 11.9 3.4 7.7 71.4 Marzo 20,4 -4.2 11.3 1.5 6.4 29.8 Aprile 25.8 2.8 19.2 7.0 13.1 1.8 Maggio 27.4 4.4 22.0 9.2 15.6 77.1 Giugno 36.2 8.8 28.0 15.1 21.6 27.5 Luglio 38.6 15.2 32.8 20.1 26.5 34.2 Agosto 36.6 13.8 31.8 18.7 25.2 23.3 Settembre 35.4 13.0 31.1 17.8 24.4 47.6 Ottobre 29.0 8.4 23.6 13.3 18.5 11.1 Novembre 22.4 4.0 16.5 8.5 12.5 51.1 Anno 38.6 -4.2 21.0 10.0 15.5 432.4   Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3  | <u>St</u>                | Max                | Totale | Diurna | Min.  | Max   | Min.    | Max    |               |
| Gennaio       18,2       -3,0       11,5       3,5       7,5       31,8         Febbraio       18,2       -3,2       11,9       3,4       7,7       71,4         Marzo       20,4       -4,2       11,3       1,5       6,4       29,8         Aprile       25,8       2,8       19,2       7,0       13,1       1,8         Maggio       27,4       4,4       22,0       9,2       15,6       77,1         Giugno       36,2       8,8       28,0       15,1       21,6       27,5         Luglio       38,6       15,2       32,8       20,1       26,5       34,2         Agosto       36,6       13,8       31,8       18,7       25,2       23,3         Settembre       35,4       13,0       31,1       17,8       24,4       47,6         Ottobre       29,0       8,4       23,6       13,3       18,5       11,1         Novembre       22,4       4,0       16,5       8,5       12,5       51,1         Anno       38,6       -4,2       21,0       10,0       15,5       432,4         Dicembre       18,0       -1,0       12,8  |                          |                    |        |        | 87    | 19    |         |        |               |
| Gennaio       18,2       -3,0       11,5       3,5       7,5       31,8         Febbraio       18,2       -3,2       11,9       3,4       7,7       71,4         Marzo       20,4       -4,2       11,3       1,5       6,4       29,8         Aprile       25,8       2,8       19,2       7,0       13,1       1,8         Maggio       27,4       4,4       22,0       9,2       15,6       77,1         Giugno       36,2       8,8       28,0       15,1       21,6       27,5         Luglio       38,6       15,2       32,8       20,1       26,5       34,2         Agosto       36,6       13,8       31,8       18,7       25,2       23,3         Settembre       35,4       13,0       31,1       17,8       24,4       47,6         Ottobre       29,0       8,4       23,6       13,3       18,5       11,1         Novembre       22,4       4,0       16,5       8,5       12,5       51,1         Anno       38,6       -4,2       21,0       10,0       15,5       432,4         Dicembre       18,0       -1,0       12,8  | 8,4 5                    | 8,4                | 25,7   | 7,2    | 2,1   | 12.3  | -3,6    | 16,4   | Dicembre      |
| Marzo 20,4 -4,2 11,3 1,5 6,4 29,8 Aprile 25,8 2,8 19,2 7,0 13,1 1,8 Maggio 27,4 4,4 22,0 9,2 15,6 77,1 Giugno 36,2 8,8 28,0 15,1 21,6 27,5 Luglio 38,6 15,2 32,8 20,1 26,5 34,2 Agosto 36,6 13,8 31,8 18,7 25,2 23,3 Settembre 35,4 13,0 31,1 17,8 24,4 47,6 Ottobre 29,0 8,4 23,6 13,3 18,5 11,1 Novembre 22,4 4,0 16,5 8,5 12,5 51,1 Anno 38,6 -4,2 21,0 10,0 15,5 432,4 1988  Dicembre 18,0 -1,0 12,8 4,9 8,9 16,1 Gennaio 20,0 2,0 13,2 5,4 9,3 30,9 Febbraio 18,4 -4,0 13,0 3,0 8,0 15,0 Marzo 21,0 -2,0 14,1 3,8 9,0 33,1 Aprile 24,0 -0,8 18,8 6,5 12,7 24,9 Maggio 28,8 9,6 24,3 12,9 18,6 51,7 Giugno 32,6 9,0 28,3 15,0 21,6 18,3  | 13,6 5                   | ,                  |        |        |       | 11,5  | -3,0    | 18,2   | Gennaio       |
| Marzo         20,4         -4,2         11,3         1.5         6,4         29,8           Aprile         25,8         2,8         19,2         7,0         13,1         1,8           Maggio         27,4         4,4         22,0         9,2         15,6         77,1           Giugno         36,2         8,8         28,0         15,1         21,6         27,5           Luglio         38,6         15,2         32,8         20,1         26,5         34,2           Agosto         36,6         13,8         31,8         18,7         25,2         23,3           Settembre         35,4         13,0         31,1         17,8         24,4         47,6           Ottobre         29,0         8,4         23,6         13,3         18,5         11,1           Novembre         22,4         4,0         16,5         8,5         12,5         51,1           Anno         38,6         -4,2         21,0         10,0         15,5         432,4    Dicembre  18,0 -1,0 12,8 4,9 1988  Dicembre 18,0 -1,0 13,0 3,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15   |                          | 21,8               |        |        | 3,4   | 11.9  | -3,2    | 18,2   | Febbraio      |
| Aprile 25.8 2.8 19.2 7.0 13.1 1.8 Maggio 27.4 4.4 22.0 9.2 15.6 77.1 Giugno 36.2 8.8 28.0 15.1 21.6 27.5 Luglio 38.6 15.2 32.8 20.1 26.5 34.2 Agosto 36.6 13.8 31.8 18.7 25.2 23.3 Settembre 35.4 13.0 31.1 17.8 24.4 47.6 Ottobre 29.0 8.4 23.6 13.3 18.5 11.1 Novembre 22.4 4.0 16.5 8.5 12.5 51.1 Anno 38.6 -4.2 21.0 10.0 15.5 432.4 19.8 Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3   |                          | 19,6               |        | 6.4    | 1.5   | 11.3  | -4,2    | 20,4   | Marzo         |
| Maggio       27,4       4,4       22,0       9,2       15,6       77,1         Giugno       36,2       8,8       28,0       15,1       21,6       27,5         Luglio       38,6       15,2       32,8       20,1       26,5       34,2         Agosto       36,6       13,8       31,8       18,7       25,2       23,3         Settembre       35,4       13,0       31,1       17,8       24,4       47,6         Ottobre       29,0       8,4       23,6       13,3       18,5       11,1         Novembre       22,4       4,0       16,5       8,5       12,5       51,1         Anno       38,6       -4,2       21,0       10,0       15,5       432,4         1988         Dicembre       18,0       -1.0       12,8       4,9       8,9       16,1         Gennaio       20,0       2,0       13,2       5,4       9,3       30,9         Febbraio       18,4       -4,0       13,0       3,0       8,0       15,0         Marzo       21,0       -2,0       14,1       3,8       9,0       33,1         Aprile       24,0   | 1,0 1                    |                    |        |        |       |       | 2,8     | 25,8   | Aprile        |
| Giugno 36.2 8.8 28.0 15.1 21.6 27.5 Luglio 38.6 15.2 32.8 20.1 26.5 34.2 Agosto 36.6 13.8 31.8 18.7 25.2 23.3 Settembre 35.4 13.0 31.1 17.8 24.4 47.6 Ottobre 29.0 8.4 23.6 13.3 18.5 11.1 Novembre 22.4 4.0 16.5 8.5 12.5 51.1 Anno 38.6 -4.2 21.0 10.0 15.5 432,4  Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3  |                          | 38,8               |        |        |       | 22.0  | 4.4     | 27,4   | Maggio        |
| Luglio       38.6       15.2       32.8       20.1       26.5       34.2         Agosto       36.6       13.8       31.8       18.7       25.2       23.3         Settembre       35.4       13.0       31.1       17.8       24.4       47.6         Ottobre       29.0       8.4       23.6       13.3       18.5       11.1         Novembre       22.4       4.0       16.5       8.5       12.5       51.1         Anno       38,6       -4.2       21.0       10.0       15,5       432,4         1988         Dicembre       18.0       -1.0       12.8       4.9       8.9       16.1         Gennaio       20.0       2.0       13.2       5.4       9.3       30.9         Febbraio       18.4       -4.0       13.0       3.0       8.0       15.0         Marzo       21.0       -2.0       14.1       3.8       9.0       33.1         Aprile       24.0       -0.8       18.8       6.5       12.7       24.9         Maggio       28.8       9.6       24.3       12.9       18.6       51.7         Giugno       32.   |                          | 10,2               |        |        |       |       |         | 36,2   | Giugno        |
| Agosto 36.6 13.8 31.8 18.7 25.2 23.3 Settembre 35.4 13.0 31.1 17.8 24.4 47.6 Ottobre 29.0 8.4 23.6 13.3 18.5 11.1 Novembre 22.4 4.0 16.5 8.5 12.5 51.1 Anno 38.6 -4.2 21.0 10.0 15.5 432.4 1988  Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3  |                          | 16,8               |        |        |       |       |         |        |               |
| Settembre 35,4 13.0 31.1 17.8 24.4 47.6 Ottobre 29.0 8.4 23.6 13.3 18.5 11.1 Novembre 22.4 4.0 16.5 8.5 12.5 51.1 Anno 38,6 -4,2 21,0 10,0 15,5 432,4   Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3   | ,                        | 23,2               |        |        |       |       |         |        | •             |
| Ottobre         29.0         8.4         23.6         13.3         18.5         11.1           Novembre         22.4         4.0         16.5         8.5         12.5         51,1           Anno         38,6         -4,2         21,0         10,0         15,5         432,4           1988           Dicembre         18.0         -1.0         12.8         4.9         8.9         16.1           Gennaio         20.0         2.0         13.2         5.4         9.3         30,9           Febbraio         18.4         -4.0         13.0         3.0         8.0         15.0           Marzo         21.0         -2.0         14.1         3.8         9.0         33.1           Aprile         24.0         -0.8         18.8         6.5         12.7         24.9           Maggio         28.8         9.6         24.3         12.9         18.6         51.7           Giugno         32.6         9.0         28.3         15.0         21.6         18.3  |                          | 13.0               |        |        |       |       |         |        |               |
| Novembre 22.4 4.0 16.5 8.5 12.5 51.1 Anno 38,6 -4,2 21,0 10,0 15,5 432,4 1988  Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3  | 9.4 1                    |                    |        |        |       |       |         |        | Ottobre       |
| Anno 38,6 -4,2 21,0 10,0 15,5 432,4    1988     1988     16,1  |                          | 17.8               |        |        |       |       |         |        | Novembre      |
| Dicembre 18.0 -1.0 12.8 4.9 8.9 16.1 Gennaio 20.0 2.0 13.2 5.4 9.3 30.9 Febbraio 18.4 -4.0 13.0 3.0 8.0 15.0 Marzo 21.0 -2.0 14.1 3.8 9.0 33.1 Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3   |                          | 38,8               |        |        |       |       |         |        | Anno          |
| Gennaio         20.0         2.0         13.2         5.4         9.3         30.9           Febbraio         18.4         -4.0         13.0         3.0         8.0         15.0           Marzo         21.0         -2.0         14.1         3.8         9.0         33.1           Aprile         24.0         -0.8         18.8         6.5         12.7         24.9           Maggio         28.8         9.6         24.3         12.9         18.6         51.7           Giugno         32.6         9.0         28.3         15.0         21.6         18.3  |                          |                    |        |        | 88    | 19    |         |        |               |
| Gennaio         20.0         2.0         13.2         5.4         9.3         30.9           Febbraio         18.4         -4.0         13.0         3.0         8.0         15.0           Marzo         21.0         -2.0         14.1         3.8         9.0         33.1           Aprile         24.0         -0.8         18.8         6.5         12.7         24.9           Maggio         28.8         9.6         24.3         12.9         18.6         51.7           Giugno         32.6         9.0         28.3         15.0         21.6         18.3  | 0.6                      | 0.6                | 16.1   | v n    | 4.0   | 178   | .1.0    | 18.0   | Nicembre      |
| Febbraio         18.4         -4.0         13.0         3.0         8.0         15.0           Marzo         21.0         -2.0         14.1         3.8         9.0         33.1           Aprile         24.0         -0.8         18.8         6.5         12.7         24.9           Maggio         28.8         9.6         24.3         12.9         18.6         51.7           Giugno         32.6         9.0         28.3         15.0         21.6         18.3   | 9,8 4                    |                    |        | •      |       |       |         |        |               |
| Marzo     21.0     -2.0     14.1     3.8     9.0     33.1       Aprile     24.0     -0.8     18.8     6.5     12.7     24.9       Maggio     28.8     9.6     24.3     12.9     18.6     51.7       Giugno     32.6     9.0     28.3     15.0     21.6     18.3  | 9,8 6                    |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| Aprile 24.0 -0.8 18.8 6.5 12.7 24.9 Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7 Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3  | 4.1 5                    |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| Maggio 28.8 9.6 24.3 12.9 18.6 51.7<br>Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3   | 9,6 9                    |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| Giugno 32.6 9.0 28.3 15.0 21.6 18.3  |                          | 10,8               |        |        |       |       |         |        | •             |
|  |                          | 25,2               |        |        |       |       |         |        | OC.           |
|  | 7,0 5                    |                    |        |        |       |       |         |        |               |
|  | - 0                      |                    |        |        |       |       |         |        | •             |
|  | 0,2 0                    |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| The state of the s |                          | 21.2               |        |        |       |       |         |        |               |
| 200 200 10,0 10,4 04,8   |                          | 29,8               |        |        |       |       |         |        |               |
| 2400 200   | 5,6 4<br><b>29.8 5</b> 4 | 5,6<br><b>29,8</b> |        | •      |       |       |         |        |               |
| 1989   | 49,0 54                  | <i>49</i> ₁0       | 320,4  | 13,7   | ·     | ·     | 440     | 74.40  |               |
| Diagnativa   |                          |                    |        |        |       |       |         |        | Di cometa e c |
|  |                          |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| 240 April 240 March 250 Ma |                          | 20.4               |        |        |       |       |         |        |               |
|  | 2.0                      |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| A martin   | 9,8 4                    | 9,8                | 23.6   |        |       |       |         |        |               |
| Aprile   |                          |                    |        |        |       |       |         |        | •             |
|  | 8.6 7                    |                    |        |        |       |       |         |        |               |
| It is a second of the second o |                          | 35.2               |        |        |       |       |         |        | · ·           |
|  |                          | 37.0               |        |        |       |       |         |        | ~             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                          | 16,6               |        |        |       |       |         |        | •             |
| 2019 2010 March 1211 2019 0910   |                          | 23,0               |        |        |       |       |         |        |               |
| The state of the s |                          | 17,6               |        |        |       |       |         |        |               |
| شارك معالم المعالم الم   | 9.2                      | 9,2                | 45,2   |        |       |       |         |        |               |
| Anno   | ·                        |                    |        |        |       |       |         |        |               |

Tavola 2.14 segue - Temperature e precipitazioni per mese - Stazione di FOGGIA - Amendola

|           |      | Ten  | iperature ° | C    |        | Precipitazioni |         |       |  |  |  |  |
|-----------|------|------|-------------|------|--------|----------------|---------|-------|--|--|--|--|
| MESI      | ESTE | REME | ME          | DIE  | QUANT  | ITA' mm        | Freq. > | = 1mm |  |  |  |  |
|           | Max  | Min. | Max         | Min. | Diurna | Totale         | Max     | gg    |  |  |  |  |
|           |      |      | 19          | 90   |        |                |         |       |  |  |  |  |
| Dicembre  | 21.0 | -2.2 | 13,6        | 4,9  | 9,2    | 42,4           | 12,2    | 6     |  |  |  |  |
| Gennaio   | 19,4 | -2.6 | 12.3        | 1,6  | 7.0    | 5,0            | 3,2     | 2     |  |  |  |  |
| Febbraio  | 21,4 | -1.4 | 15.7        | 4,1  | 9,9    | 16.8           | 16,8    | 1     |  |  |  |  |
| Marzo     | 25.4 | -1.8 | 18,2        | 5,3  | 11.7   | 17,6           | 8.8     | 4     |  |  |  |  |
| Aprile    | 23.8 | 1,8  | 18,6        | 6.6  | 12,6   | 58,6           | 22,0    | 7     |  |  |  |  |
| Maggio    | 29,6 | 4.6  | 24.6        | 11,3 | 17.9   | 53,2           | 22,4    | 4     |  |  |  |  |
| Giugno    | 35,8 | 9,2  | 28,9        | 15,2 | 22,1   | 7,6            | 7,6     | I     |  |  |  |  |
| Luglio    | 39.6 | 14.6 | 32,3        | 18,0 | 25.1   | 14,6           | 10.8    | 2     |  |  |  |  |
| Agosto    | 35,4 | 13.6 | 31.3        | 17.8 | 24,5   | 33,6           | 27,8    | 4     |  |  |  |  |
| Settembre | 33.0 | 9.2  | 28,0        | 14.6 | 21,3   | 19,6           | 8,2     | 6     |  |  |  |  |
| Ottobre   | 29.0 | 6.2  | 24,2        | 13.7 | 18.9   | 25,6           | 9.8     | 5     |  |  |  |  |
| Novembre  | 25.2 | 3.0  | 17.9        | 8.1  | 13.0   | 76.6           | 52,2    | 5     |  |  |  |  |
| Anno      | 39,6 | -2,6 | 22,1        | 10,1 | 16,1   | 371,2          | 52,2    | 47    |  |  |  |  |
|           |      |      | 19          | 91   |        |                |         |       |  |  |  |  |
| Dicembre  | 17.0 | 0,6  | 10,6        | 3,9  | 7.2    | 75,6           | 19.6    | 8     |  |  |  |  |
| Gennaio   | 17.6 | -2.0 | 12.1        | 2.9  | 7.5    | 14.0           | 6.8     | 4     |  |  |  |  |
| Febbraio  | 20,0 | -6,4 | 12.2        | 2,3  | 7.2    | 12,6           | 7.4     | 3     |  |  |  |  |
| Marzo     | 23.2 | 8,0  | 17.1        | 6,9  | 12.0   | 23,2           | 10,2    | 5     |  |  |  |  |
| Aprile    | 21.4 | 1,2  | 17.1        | 5,6  | 11.3   | 68,4           | 36,4    | 8     |  |  |  |  |
| Maggio    | 28,2 | 2.6  | 20.6        | 7,9  | 14.3   | 36.4           | 13,6    | 6     |  |  |  |  |
| Giugno    | 37.0 | 8.8  | 30.0        | 15.1 | 22.5   | 17,5           | 13,2    | 2     |  |  |  |  |
| Luglio    | 38.2 | 14.2 | 31.9        | 18,4 | 25,1   | 16,1           | 5.4     | 4     |  |  |  |  |
| Agosto    | 36.4 | 14.6 | 32,4        | 18.4 | 25.4   | 9,0            | 3.6     | 4     |  |  |  |  |
| Settembre | 36.4 | 10.6 | 29,0        | 16.1 | 22.5   | 26.7           | 16.4    | 5     |  |  |  |  |
| Ottobre   | 35.4 | 3.0  | 21.9        | 11.4 | 16.7   | 40.5           | 16.4    | 7     |  |  |  |  |
| Novembre  | 23,4 | 1.8  | 16.6        | 7.0  | 11.8   | 52.4           | 18.8    | 9     |  |  |  |  |
| Anno      | 38.2 | -6.4 | 21.0        | 9,7  | 15.3   | 392.4          | 36.4    | 65    |  |  |  |  |

Tavola 3.14-Umidità relativa, stato del cielo e fenomeni vari per mese - Stazione di FOGGIA - Amendola

| Luglio       55         Agosto       58         Settembre       64         Onobre       73         Novembre       80         Anno       72         Dicembre       86         Gennaio       79         Febbraio       83         Marzo       85         Aprile       76         Maggio       68         Giugno       63         Luglio       63   | AIDITA' RE |   |     | SIA    | TO DEL C        | IELU      | FENOMENI VARI    |        |                |  |
|--|------------|---|-----|--------|-----------------|-----------|------------------|--------|----------------|--|
| Gennaio         80           Febbraio         82           Marzo         80           Aprile         79           Maggio         75           Giugno         59           Luglio         48           Agosto         67           Settembre         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Ottobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | a Max      | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Min | Sereni | GIORNI<br>Misti | Coperti   | GIC<br>Temporali | Neve   | N<br>Nebbia    |  |
| Gennaio         80           Febbraio         82           Marzo         80           Aprile         79           Maggio         75           Giugno         59           Luglio         48           Agosto         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Ottobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   |            |   |     | 1984   |                 |           |                  | 11010  | Neodia         |  |
| Gennaio         80           Febbraio         82           Marzo         80           Aprile         79           Maggio         75           Giugno         59           Luglio         48           Agosto         67           Settembre         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63   | 0.7        | 07                                      | 477 |        | _               |           |                  |        |                |  |
| Febbraio   82   Marzo   80   Aprile   79   Maggio   75   Giugno   59   Luglio   48   Agosto   67   Settembre   69   Onobre   82   Novembre   85   Anno   74   Marzo   81   Aprile   76   Maggio   73   Giugno   59   Luglio   55   Agosto   58   Settembre   64   Onobre   73   Novembre   80   Anno   72   Marzo   80   Anno   72   Dicembre   80   Anno   72   Marzo   81   Aprile   64   Onobre   73   Novembre   80   Anno   72   Anno   72   Marzo   85   Aprile   76   Maggio   68   Giugno   63   Aprile   76   Maggio   68   Giugno   63   Cuglio   64   Cuglio     | 97         |   | 47  | 3      | 8               | 20        | <del>-</del>     | -      | 4              |  |
| Marzo         80           Aprile         79           Maggio         75           Giugno         59           Luglio         48           Agosto         67           Settembre         69           Onobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         73           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 98         |   | 49  | 2      | 13              | 16        | 1                |        | 5              |  |
| Aprile 79 Maggio 75 Giugno 59 Luglio 48 Agosto 67 Settembre 69 Ottobre 82 Novembre 85 Anno 74  Dicembre 87 Gennaio 84 Febbraio 77 Marzo 81 Aprile 76 Maggio 58 Settembre 64 Ottobre 73 Novembre 87 Conobre 87 Conobre 87 Conobre 87 Conobre 78 Conobre 79 Conobre 79 Conobre 73 Conobre 74 Conobre 75 Conobre 75 Conobre 76 Conobre 76 Conobre 77 Conobre 80 Conobre 76 Conobre 86 Conobre 87 Con | 100        |   | 53  | -      | 6               | 23        | 3                | -      | 1              |  |
| Maggio         75           Giugno         59           Luglio         48           Agosto         67           Settembre         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 97         |   | 43  | 3      | 7               | 21        | 3                | -      | 1              |  |
| Giugno         59           Luglio         48           Agosto         67           Settembre         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         53           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Ottobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 100<br>97  |   | 40  | 1      | 11              | 18        | 3                | -      | 0              |  |
| Luglio         48           Agosto         67           Settembre         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   |            |   | 37  | 1      | 16              | 14        | 4                | -      | 2              |  |
| Agosto 67 Settembre 69 Ottobre 82 Novembre 85 Anno 74  Dicembre 87 Gennaio 84 Febbraio 77 Marzo 81 Aprile 76 Maggio 59 Luglio 55 Agosto 58 Settembre 64 Ottobre 73 Novembre 80 Anno 72  Dicembre 86 Anno 72  Dicembre 65 Agosto 58 Settembre 77  Novembre 80 Anno 72  Dicembre 86 Gennaio 79 Febbraio 83 Marzo 85 Aprile 76 Maggio 68 Giugno 63 Luglio 63  | 100        |   | 20  | 7      | 15              | 7         | 3                | -      | 0              |  |
| Settembre         69           Ottobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Ottobre         73           Novembre         80           Anno         72    Dicembre  86  Gennaio  79  Febbraio  83  Marzo  85  Aprile  76  Maggio  68  Giugno  63  Luglio  63  Luglio  63  | 89         |   | 12  | 10     | 10              | 1         | -                | -      | 0              |  |
| Ontobre         82           Novembre         85           Anno         74           Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 98         |   | 26  | 7      | 15              | 9         | 8                | -      | 0              |  |
| Novembre   | 100        |   | 25  | 6      | 13              | 11        | 2                | -      | 0              |  |
| Dicembre         87           Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 98         |   | 36  | 2      | 10              | 18        | 5                | -      | 6              |  |
| Dicembre 87 Gennaio 84 Febbraio 77 Marzo 81 Aprile 76 Maggio 73 Giugno 59 Luglio 55 Agosto 58 Settembre 64 Ottobre 73 Novembre 80 Anno 72  Dicembre 86 Gennaio 79 Febbraio 83 Marzo 85 Aprile 76 Maggio 68 Giugno 63 Luglio 63   | 1()()      |   | 52  | 5      | 14              | 11        | 2                | ~      | 6              |  |
| Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Otobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 100        | 100                                     | 12  | 47     | 138             | 169       | 34               | -      | 27             |  |
| Gennaio         84           Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Ottobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  |            |   |     | 1985   |                 |           |                  |        |                |  |
| Febbraio         77           Marzo         81           Aprile         76           Maggio         73           Giugno         59           Luglio         55           Agosto         58           Settembre         64           Otobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 98         | 98                                      | 44  | 1      | 11              | 17        |                  | -      | 2              |  |
| Marzo       81         Aprile       76         Maggio       73         Giugno       59         Luglio       55         Agosto       58         Settembre       64         Ottobre       73         Novembre       80         Anno       72         Dicembre       86         Gennaio       79         Febbraio       83         Marzo       85         Aprile       76         Maggio       68         Giugno       63         Luglio       63   | 97         | 97                                      | 53  | 2      | 9               | 20        | -                | 5      | ō              |  |
| Aprile 76 Maggio 73 Giugno 59 Luglio 55 Agosto 58 Settembre 64 Ottobre 73 Novembre 80 Anno 72  Dicembre 86 Gennaio 79 Febbraio 83 Marzo 85 Aprile 76 Maggio 68 Giugno 63 Luglio 63   | 100        | 100                                     | 30  | 2      | 11              | 15        | 1                |        | 5              |  |
| Maggio       73         Giugno       59         Luglio       55         Agosto       58         Settembre       64         Onobre       73         Novembre       80         Anno       72         Dicembre       86         Gennaio       79         Febbraio       83         Marzo       85         Aprile       76         Maggio       68         Giugno       63         Luglio       63   | 97         | 97                                      | 34  | 1      | 8               | 22        | 1                | _      | 5              |  |
| Giugno       59         Luglio       55         Agosto       58         Settembre       64         Onobre       73         Novembre       80         Anno       72         Dicembre       86         Gennaio       79         Febbraio       83         Marzo       85         Aprile       76         Maggio       68         Giugno       63         Luglio       63   | 100        | 100                                     | 37  | 5      | 11              | 14        | 1                |        | 4              |  |
| Luglio       55         Agosto       58         Settembre       64         Onobre       73         Novembre       80         Anno       72         Dicembre       86         Gennaio       79         Febbraio       83         Marzo       85         Aprile       76         Maggio       68         Giugno       63         Luglio       63   | 98         | 98                                      | 35  | 2      | 14              | 15        | 7                | _      | 2              |  |
| Agosto         58           Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 100        | 100                                     | 21  | 5      | 14              | 1         | 2                | _      | 0              |  |
| Settembre         64           Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 98         | 98                                      | 14  | 12     | 14              | 3         | 1                |        | 1              |  |
| Onobre         73           Novembre         80           Anno         72           Dicembre         86           Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 93         | 93                                      | 16  | 13     | 9               | 5         | 3                |        | Ô              |  |
| Novembre   | 100        | 100                                     | 25  | 13     | 14              | 2         | -                | _      | 1              |  |
| Anno 72  Dicembre 86 Gennaio 79 Febbraio 83 Marzo 85 Aprile 76 Maggio 68 Giugno 63 Luglio 63   | 98         | 98                                      | 18  | 7      | 11              | 11        | 6                | _      | 5              |  |
| Dicembre 86 Gennaio 79 Febbraio 83 Marzo 85 Aprile 76 Maggio 68 Giugno 63 Luglio 63  | 100        | 100                                     | 39  | 1      | 11              | 18        | 5                | _      | 2              |  |
| Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 100        |   | 14  | 64     | 137             | 153       | 27               | 5      | 27             |  |
| Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  |            |   |     | 1986   |                 |           |                  |        |                |  |
| Gennaio         79           Febbraio         83           Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 97         | 97                                      | 50  | 2      | 18              | 9         |                  |        | 17             |  |
| Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 97         |   | 39  | 1      | 14              | 16        | 1                | -      | 17             |  |
| Marzo         85           Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63   | 100        |   | 45  |        | 4               | 24        | _                | ~<br>1 | 2              |  |
| Aprile         76           Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 97         |   | 44  | 1      | 8               | 22        | 1                | 1      | 3              |  |
| Maggio         68           Giugno         63           Luglio         63  | 100        |   | 38  | î      | 15              | 14        | 2                | -      | 5              |  |
| Giugno 63<br>Luglio 63   | 98         |   | 30  | 2      | 18              | 11        | 7                | -      | 0              |  |
| Luglio 63  | 100        |   | 22  | 5      | 12              | 13        | 10               | -      | 2              |  |
|  | 96         |   | 30  | 6      | 19              | 6         | 9                | -      | 1              |  |
| Agosto 64  | 94         |   | 29  | 10     | 18              | 1         | 5                | -      | 0              |  |
| Settembre 68   | 100        |   | 16  | 9      | 13              | 7         | 5<br>5           | -      | 0              |  |
| Ottobre 72   | 95         |   | 34  | 7      | 12              | 9         | 3                | -      | 0              |  |
| Novembre 85  | 100        |   | 46  | 5      | 10              | 13        | 3                | -      | 0              |  |
| Anno 74  | 100        |   | 16  | 49     | 161             | 13<br>145 | 44               | 1      | 8<br><b>38</b> |  |

Tavola 3.14 segue -Umidità relativa, stato del cielo e fenomeni vari per mese - Stazione di FOGGIA-Amendola

| MESI      | UMIE            | ITA' REL | ATIVA    | STA    | TO DEL C        | IELO      | FENOMENI VARI    |                 |             |  |
|-----------|-----------------|----------|----------|--------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--|
|           | Media           | %<br>Max | Min      | Sereni | GIORNI<br>Misti | Coperti   | GIO<br>Temporali | ORNI CO<br>Neve | N<br>Nebbia |  |
|           |                 |          |          | 1987   |                 |           |                  |                 |             |  |
| Dicembre  | 81              | 196      | 34       | 6      | 15              | 8         | 2                | 1               | 8           |  |
| Gennaio   | 77              | 97       | 44       | 2      | 8               | 21        | 1                | -               | 1           |  |
| Febbraio  | 83              | 100      | 41       | 2      | 5               | 21        | 1                | _               | 5           |  |
| Marzo     | 73              | 97       | 40       | 1      | 14              | 16        | _                | 4               | 0           |  |
| Aprile    | 68              | 100      | 27       | 6      | 12              | 12        | _                | -               | 1           |  |
| Maggio    | 73              | 98       | 30       | 2      | 15              | 14        | 5                |                 | 2           |  |
| Giugno    | 64              | 100      | 27       | 3      | 14              | 12        | 2                | 1               | 2           |  |
| Luglio    | 56              | 94       | 19       | 5      | 19              | 7         | 6                | -               | $\bar{0}$   |  |
| Agosto    | 60              | 96       | 18       | 9      | 17              | 4         | 1                | _               | ő           |  |
| Settembre | 66              | 100      | 25       | 6      | 11              | 6         | 5                | _               | 4           |  |
| Ottobre   | 74              | 98       | 34       | 1      | 13              | 17        | 3                | _               | 2           |  |
| Novembre  | 74<br>79        | 100      | 40       | 2      | 2               | 19        | 2                | -               | 3           |  |
| Anno      | 79<br><b>71</b> | 196      | 18       | 45     | 151             | 19<br>157 | 28               | 6               | 28          |  |
| CMIN      | /1              | 130      | 15       | 45     | 151             | 15/       | 40               | U               | <b>4</b> 8  |  |
|           |                 |          |          | 1988   |                 |           |                  |                 |             |  |
| Dicembre  | 87              | 97       | 54       | 2      | 15              | 14        | <del>.</del>     | _               | 7           |  |
| Gennaio   | 85              | 97       | 48       | -      | 9               | 22        | 1                | •               | 10          |  |
| Febbraio  | 78              | 1()()    | 37       | 5      | 13              | 11        | -                | -               | 0           |  |
| Marzo     | 78              | 97       | 35       | 1      | 13              | 17        | 4                | -               | 0           |  |
| Aprile    | 76              | 100      | 27       | 2      | 10              | 18        | 8                | -               | 7           |  |
| Maggio    | 76              | 98       | 35       | 1      | 15              | 15        | 9                | ~               | 0           |  |
| Giugno    | 68              | 100      | 24       | 3      | 15              | 8         | 6                | -               | 1           |  |
| Luglio    | 52              | 90       | 12       | 13     | 10              | 2         | -                |                 | 0           |  |
| Agosto    | 60              | 95       | 21       | 14     | 12              | 2         | 1                | 1               | 1           |  |
| Settembre | 72              | 100      | 28       | 7      | 12              | 9         | -                | _               | 3           |  |
| Ottobre   | <b>7</b> 9      | 98       | 20       | 4      | 14              | 13        | 2                | -               | 8           |  |
| Novembre  | 75              | 100      | 43       | 3      | 11              | 16        | 1                | , de            | 2           |  |
| Anno      | 74              | 100      | 12       | 55     | 149             | 147       | 32               | 1               | 39          |  |
|           |                 |          |          | 1989   |                 |           |                  |                 |             |  |
| Dicembre  | 79              | 97       | 43       | 1      | 15              | 11        | _                | _               | 0           |  |
| Gennaio   | 84              | 97       | 54       | 15     | 8               | 8         | -                | -               | 10          |  |
| Febbraio  | 80              | 100      | 37       | 9      | 9               | 10        | _                |                 | 12          |  |
| Marzo     | 70              | 97       | 23       | 4      | 17              | 10        | 1                |                 | 1           |  |
| Aprile    | ***             |          |          |        |                 |           | ,                |                 |             |  |
| Maggio    | 66              | 96       | 25       | 7      | 11              | 13        | 3                |                 | 0           |  |
| Giugno    | 65              | 100      | 29       | 2      | 18              | 10        | 7                | -               | 0           |  |
| Luglio    | 66              | 97       | 27       | 9      | 15              | 7         | 12               | _               | 0           |  |
| Agosto    | 63              | 89       | 29       | 15     | 15              | 1         | 6                | _               | 0           |  |
| Settembre | 77              | 100      | 36       | 5      |                 |           |                  | -               |             |  |
| Ottobre   | 81              | 98       | 30<br>37 | 3<br>7 | 14              | 11        | 9                | -               | 4           |  |
| Novembre  |                 |          |          |        | 17              | 7         | 2                | -               | 11          |  |
| Anno      | <b>7</b> 9      | 100      | 36       | 6      | 14              | 10        | -                | -               | 6           |  |
| AGIRO .   |                 | *** *    | *** 1    |        | ***             |           |                  |                 |             |  |

Tavola 3.14 segue - Umidità relativa, stato del cielo e fenomeni vari per mese - Stazione di FOGGIA-Amendola

| MESI         | UMID       | ITA' RELA | ATIVA | STA    | TO DEL C | TELO    | FENO      | MENI V  | ARI    |
|--------------|------------|-----------|-------|--------|----------|---------|-----------|---------|--------|
|              |            | W.        |       |        | GIORNI   |         | GIC       | ORNI CO | N      |
|              | Media      | Max       | Min   | Sereni | Misti    | Coperti | Temporali | Neve    | Nebbia |
|              |            |           |       | 1990   |          |         |           |         |        |
| <b>D</b> ' . |            |           |       |        |          |         |           |         |        |
| Dicembre     | 80         | 97        | 43    | 9      | 12       | 10      | -         | ÷       | 2      |
| Gennaio      | 81         | 97        | 37    | 11     | 11       | 9       | -         | ÷       | 8      |
| Febbraio     | <b>7</b> 9 | 100       | 34    | 14     | 1()      | 4       | -         | -       | 11     |
| Marzo        | 71         | 97        | 23    | 13     | 6        | 12      | 1         | -       | 1      |
| Aprile       | 72         | 100       | 26    | 4      | 11       | 12      | 2         | -       | 2      |
| Maggio       | 69         | 98        | 24    | 6      | 13       | 12      | 6         | -       | 2      |
| Giugno       | 59         | 100       | 24    | 11     | 15       | 4       | 2         | -       | 1      |
| Luglio       | 55         | 96        | 13    | 16     | 14       | 1       | 3         | -       | 0      |
| Agosto       | 60         | 94        | 27    | 16     | 11       | 4       | 5         | -       | 0      |
| Settembre    | 65         | 100       | 22    | 10     | 14       | 6       | 5         | -       | 0      |
| Ottobre      | 79         | 98        | 24    | 2      | 13       | 16      | 2         | _       | 2      |
| Novembre     | 82         | 100       | 44    | 3      | 13       | 14      | 2         |         | 1      |
| Anno         | 71         | 100       | 13    | 115    | 144      | 106     | 28        | -       | 30     |
|              |            |           |       | 1991   |          |         |           |         |        |
| Dicembre     | 88         | 97        | 57    | 4      | 8        | 19      | _         | _       | 1      |
| Gennaio      | 84         | 97        | 47    | 5      | 17       | 8       | -         |         | 9      |
| Febbraio     | 78         | 100       | 4()   | 2      | 12       | 13      | -         | 2       | 3      |
| Marzo        | 81         | 97        | 40    |        | 13       | 18      | 1         | -       | 8      |
| Aprile       | 73         | 100       | 26    | 5      | 11       | 14      | 1         | _       | 1      |
| Maggio       | 65         | 97        | 27    | 6      | 14       | 11      | 3         | _       | 0      |
| Giugno       | 55         | 100       | 19    | 6      | 16       | 5       | 2         | _       | 0      |
| Luglio       | 57         | 90        | 21    | 6      | 18       | 6       | 8         | _       | 0      |
| Agosto       | 56         | 98        | 19    | 8      | 20       | 3       | 6         | _       | ő      |
| Settembre    | 68         | 100       | 18    | 7      | 15       | 8       | 8         | _       | 0      |
| Ottobre      | 73         | 97        | 27    | 4      | 8        | 16      | 2         |         | 1      |
| Novembre     | 80         | 100       | 38    | 2      | 16       | 12      | 2         | -       | ()     |
| Anno         | 72         | 100       | 18    | 55     | 168      | 133     | 33        | 2       | 23     |

Tavola 4.14 - Vento al suolo - Frequenza e velocità media per direzione di provenienza, velocità massima mensile e frequenza dei venti con velocità superiore a 20 nodi (a) - Stazione di FOGGIA-Amendola

|           |    |     |     | L/ID.      | E710 | NIE    | DI P  | ROV  | ÆNI     | EN7    | Δ (1             | rea l     | Evel | ocità | med | lia) |     |     |     |      |     |
|-----------|----|-----|-----|------------|------|--------|-------|------|---------|--------|------------------|-----------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
|           |    |     | ,   | 1/11       | LZIO | IVL    | יייי. | i(O) | 1 1 1 1 | Lukyan | , <u>, , , ,</u> | , re q. , |      |       |     |      |     |     |     | OSS  |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         |        |                  |           |      |       |     |      |     |     |     | CO   |     |
| MESI      | N  | Į   | NE  |            | E    | 5      | SE    | S    |         | SW     |                  | W         | N    | W     | VAR |      | CAL |     | AX  | VEL  |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         |        |                  |           |      |       | ABI |      | MA  |     | EN  | TA'I |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         |        |                  |           |      |       | LE  |      |     | S   | ILE | VEN  |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         |        |                  |           |      |       |     |      |     |     |     | >2   |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         |        |                  |           |      |       |     |      |     |     |     | NO   | DI  |
|           | f  | v   | f   | v í        | · v  | f      | V     | f    | V       | fν     | ,                | f v       | f    | v     | f   |      | f   | dir | V   | el   | f   |
|           |    |     | ~~~ |            | •    |        |       |      |         |        |                  |           |      |       |     |      |     |     |     |      |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         | 1984   |                  |           |      |       |     |      |     |     |     |      |     |
| Dicembre  | 5  | 12  | 1   | 10         | 12   | 9      | 4     | 4    | 3       | 7      | 2                | 8         | 39   | 11    | 10  | 13   |     | 16  | NW  | 33   | 13  |
| Gennaio   | •  | -   | -   | -          | 2    | 4      | 2     | 8    | 3       | 4      | 12               | 11        | 33   | 11    | 9   | 14   | ì   | 31  | N   | 37   | 21  |
| Febbraio  | 8  | 15  | -   | -          | 7    | 6      | 3     | 15   | -       | -      | 3                | 11        | 30   | 9     | 13  | 14   | 1   | 22  | NW  | 40   | 18  |
| Marzo     | _  | -   |     | -          | 3    | 5      | 2     | 5    | -       | -      | 14               | 10        | 27   | 10    | 24  | 12   | 1   | 22  | SW  | 4.3  | 23  |
| Aprile    | 3  | 15  | 1   | 4          | 4    | 7      | 1     | 2    | -       | -      | 3                | 9         | 27   | 12    | 21  | 12   | 10  | 20  | NW  | 31   | 22  |
| Maggio    | -  | -   |     | w          | 2    | 5      | 5     | 6    | 2       | 5      | 15               | 12        | 17   | 8     | 11  | 7    | 12  | 29  | SW  | 36   | 15  |
| Giugno    | _  | _   |     | ~          | 3    | 4      | 1     | 4    | 3       | 4      | 10               | 10        | 21   | 8     | 12  | 8    | 19  | 21  | W   | 33   | 9   |
| Luglio    | -  | _   | 2   | 6          | 4    | 6      | 4     | 5    | 1       | 2      | 6                | 11        | 21   | 7     | 18  | 9    | 20  | 17  | SW  | 31   | 13  |
| Agosto    | 1  | 2   | i   | 2          | 8    | 4      | 1     | 2    | _       | -      | 4                | 8         | 32   | 9     | 13  | 8    | 9   | 24  | W   | 30   | 15  |
| Settembre | -  | -   | -   | -          | 3    | 5      | 2     | 3    | 5       | 3      | 16               | 10        | 9    | 6     | 5   | 9    | 13  | 37  | SW  | 30   | 1.1 |
| Ottobre   | _  |     | _   |            | 5    | 4      | 4     | 5    | 4       | 8      | 4                | 6         | 30   | 7     | 2   | 6    | 6   | 38  | SW  | 27   | 4   |
| Novembre  | _  |     |     |            | 8    | 11     | i     | 2    |         | _      | 2                | 4         | 18   | 8     | 8   | 6    | 11  | 42  | E   | 39   | 10  |
| Anno      | 17 | 13  | 5   | 6          | 61   | 7      | 30    | 6    | 21      | 5      | 91               | 10        | 304  | 9     | 146 | 10   | 103 | 319 | SW  | 43   | 174 |
| Amio      | 1. | ••• | ••  | \ <i>x</i> |      | •      |       | -    |         | -      |                  |           |      |       |     |      |     |     |     |      |     |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         | 1985   |                  |           |      |       |     |      |     |     |     |      |     |
| Dicembre  | 3  | 7   | *   | -          | 15   | 7      | 2     | 8    | 1       | 2      | 1                | 16        | 15   | 7     | 30  | 9    | 2   | 24  | NW  | 33   | 14  |
| Gennaio   | -  | *   | -   | -          | 7    | 8      | 11    | 3    | -       | -      | 3                | 3         | 11   | 9     | 39  | 14   | 2   | 20  | NW  | 41   | 19  |
| Febbraio  | 4  | 7   | 2   | 11         | 3    | 5      | 4     | 4    | 1       | 2      | 5                | 6         | 16   | 7     | 30  | 11   | 1   | 18  | SW  | 52   | 16  |
| Marzo     | 1  | 6   | 1   | 6          | 15   | 7      | - 5   | 9    | 2       | 10     | 8                | 9         | 10   | 7     | 16  | 10   | 5   | 30  | W   | 44   | 17  |
| Aprile    | 2  | 7   | }   | 12         | 8    | 5      | 3     | 7    | 1       | 4      | 8                | 11        | 12   | 10    | 27  | 11   | 4   | 24  | N   | 48   | 20  |
| Maggio    | .5 | 6   | *   | -          | 20   | 6      | 6     | 6    | 1       | 4      | 2                | 10        | 12   | 7     | 16  | 8    | 2   | 29  | SW  | 38   | 16  |
| Giugno    | 2  | 6   |     |            | 17   | 9      | 6     | 6    | 2       | .3     | 6                | 9         | 18   | 13    | 23  | 10   | 3   | 13  | W   | 48   | 27  |
| Luglio    | 3  | 11  |     | -          | 24   | 7      | 6     | 5    | i       | 2      | 1                | 2         | 9    | 7     | 26  | 10   | 6   | 17  | NW  | 31   | 23  |
| Agosto    | 5  | 13  |     | -          | 21   | 8      | 11    | 7    | -       | -      | 4                | 11        | 10   | 8     | 26  | 12   | 1   | 15  | NW  | 46   | 25  |
| Settembre | 2  | 9   | _   | •          | 21   | 7      | 6     | 4    | 2       | 3      | 3                | 3         | 5    | - 5   | 26  | 8    | 2   | 23  | SW  | 42   | 17  |
| Ottobre   | 5  | 8   |     | •          | 12   | 6      | 6     | 6    | 2       | 2      | 2                | 4         | 9    | - 6   | 22  | - 6  | 1   | 34  | E   | 26   | 8   |
| Novembre  | -  | _   |     |            | 6    | 5      | 5     | 2    | 2       | 9      | 5                | 10        | 15   | 9     | 25  | 7    | 3   | 29  | W   | 28   | 7   |
| Anno      | 32 | 8   | 4   | 10         | 169  | 7      | 71    | 5    | 15      | 5      | 48               | 8         | 142  | 8     | 306 | 10   | 32  | 276 | SW  | 52   | 209 |
|           |    |     |     |            |      |        |       |      |         | 1986   |                  |           |      |       |     |      |     |     |     |      |     |
| Dicembre  |    |     |     |            | 3    | 5      | 10    | 5    | 1       | 4      | 2                | 6         | 13   | 5     | 25  | 10   | 1   | 38  | NW  | 32   | 9   |
| Gennaio   | 1  | 8   | ·   |            | 7    | 5      | 2     | 17   | 3       | 7      | 4                | 6         | 26   | 8     | 26  | 11   | 3   | 21  | SW  |      | 19  |
|           | -  |     | -   | *          | 3    |        | 4     | 7    | 3       | 3      | 4                | 10        | 16   | 9     | 36  | 11   | ì   | 16  | NW  |      | 19  |
| Febbraio  | 1  | 8   | *   | -          | 9    | 6<br>9 |       | 6    | 1       | 2      | 5                | 9         | 6    | 7     | 35  | 8    | 5   | 22  | SW  |      | 15  |
| Marzo     | 4  | 7   | -   |            |      |        | 6     |      | 3       | 6      | 3                | 5         | 21   | 8     | 6   | 10   |     | 23  | SW  | 38   | 13  |
| Aprile    | 1  | 6   |     | -          | 23   | 6      | 7     | 5    | _       |        |                  | 6         | 9    | 8     | 14  | - 8  | 1   | 23  | W   | 40   | 12  |
| Maggio    | 2  | 12  |     | -          | 27   | 7      | 10    | 4    | 2       | 6      |                  |           |      | 7     | 33  | 10   |     | 14  | N   | 33   | 22  |
| Giugno    | 4  | 9   | 1   | 6          | 10   | 9      | 5     | 7    | 1       | 2      | 6                | 10        | 15   |       |     |      |     |     | NW  |      | 18  |
| Luglio    | 6  | 9   |     | -          | 24   | 7      | 8     | 4    | 2       | 5      | 1                | 8         | 7    | 6     | 25  | 10   |     | 17  |     |      |     |
| Agosto    | 4  | 8   | -   | -          | 19   | 7      | 11    | 5    | -       | -      | 3                | 10        | 18   | 7     | 16  | 8    |     | 22  | NW  |      | 15  |
| Settembre | 3  | 9   | 1   | 8          | 16   | 5      | 12    | 4    | 3       | 5      | 1                | 6         | 3    | 8     | 33  | 9    | 1   | 17  |     |      | 13  |
| Ottobre   | 4  | 6   | 1   | 4          | 9    | 2      | 5     | 4    | 3       | 4      | 4                | 8         | 12   | 6     | 31  | 10   |     | 22  |     |      | 9   |
| Novembre  | 2  | 4   | **  | -          | 6    | 5      | 6     | 3    | -       |        | -                | -         | 6    | 7     | 36  | 9    |     | 34  |     |      | 173 |
| Anno      | 32 | 8   | 3   | 6          | 156  | 6      | 86    | 5    | 21      | 5      | 38               | 8         | 152  | 7     | 316 | 10   | 22  | 269 | NW  | 43   | 173 |

Tavola 4.14 segue - Vento al suolo - Frequenza e velocità media per direzione di provenienza, velocità massima mensile e frequenza dei venti con velocità superiore a 20 nodi (a) - Stazione di FOGGIA - Amendola

|           |    |    |      | DIR | EZIC | ONE | DIF | ROY | VEN  | IENZ | A (                                    | fre q. | E ve | locit | à me            | lia) |           |       |                   |            |                                |
|-----------|----|----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|--|--------|------|-------|-----------------|------|-----------|-------|-------------------|------------|--------------------------------|
| MESI      | N  |    | NE   |     | Е    |     | SE  | S   |      | sw   |  | W      | ١    | īW    | VAR<br>AB<br>LE | I    | CAL<br>MA | M     | IAX<br>IEN<br>ILE | VEL<br>TA' | SER<br>ON<br>OCI<br>DEL<br>NTO |
|           |    |    |      |     |      |     |     |     |      |      |  |        |      |       |                 |      |           |       |                   | >:         | 20<br>DDI                      |
|           | F  | v  | ſ    | v   | f    | v   | f   | V   | f    | v    | f                                      | v      | f    | ν     | f               | v    | ſ         | f     | dír               | vel        | f                              |
|           |    |    |      |     |      |     |     |     |      | 1987 | ······································ |        |      |       |                 |      |           | ····· |                   |            |                                |
| Dicembre  | 1  | 12 | -    | ~   | 2    | 5   | 1   | 2   | 1    | 8    | _                                      | -      | 14   | 9     | 49              | 8    | _         | 25    | w                 | 41         | 11                             |
| Gennaio   | 8  | 10 | 2    | 16  | 8    | 6   | 6   | 7   | 4    | 4    | 2                                      | 16     | 20   | 11    | 31              | 11   | _         | 12    | W                 | 42         | 23                             |
| Febbraio  | 3  | 9  | 2    | 4   | 17   | 7   | 2   | 9   | 1    | 2    | 7                                      | 6      | 6    | 9     | 22              | 9    | 4         | 20    | W                 | 43         | 12                             |
| Marzo     | 16 | 14 | 2    | 8   | 5    | 7   | 3   | 5   | 1    | 4    | 5                                      | 10     | 16   | 9     | 29              | 13   | -         | 16    | N                 | 41         | 24                             |
| Aprile    | 11 | 13 | 3    | 11  | 12   | 6   | 6   | 6   | 5    | 4    | -                                      | -      | 14   | 9     | 18              | 9    | 2         | 19    | NE                | 37         | 17                             |
| Maggio    | 6  | 12 | -    | -   | 23   | 7   | 7   | 4   | 2    | 10   | 2                                      | 5      | 11   | 8     | 19              | 11   | 2         | 21    | NW                | 35         | 21                             |
| Giugno    | -  | -  | -    | -   | 14   | 8   | 6   | 5   | 2    | 6    | 5                                      | 8      | 16   | 7     | 23              | 9    | 5         | 19    | W                 | 39         | 14                             |
| Luglio    | 2  | 10 | 1    | 2   | 20   | 7   | 10  | 6   | 2    | 8    | 1                                      | 2      | 13   | 7     | 23              | 10   | 4         | 17    | SW                | 40         | 16                             |
| Agosto    | 3  | 9  | -    |     | 17   | 8   | 15  | 7   | 6    | 5    | 1                                      | 6      | 11   | 9     | 20              | 9    | 4         | 16    | NW                | 46         | 21                             |
| Settembre | 4  | 8  |      | -   | 10   | 5   | 13  | 4   | 3    | 5    | 3                                      | 6      | 5    | 8     | 17              | 7    | 2         | 33    | N                 | 35         | 9                              |
| Ottobre   | 2  | 12 | 1    | 2   | 14   | 5   | 10  | 5   | 3    | 6    | 3                                      | 9      | 6    | 8     | 21              | 9    | 5         | 28    | NW                | 28         | 11                             |
| Novembre  | 6  | 7  | 3    | 6   | 3    | 4   | 11  | 8   | 4    | 6    | 2                                      | 6      | 13   | 8     | 24              | 11   | 1         | 23    | SW                | 37         | 16                             |
| Anno      | 62 | 11 | 14   | 8   | 145  | 7   | 90  | 6   | 34   | 6    | 31                                     | 8      | 145  | 9     | 296             | 10   | 29        | 249   | NW                | 46         | 195                            |
|           |    |    |      |     |      |     |     |     |      | 1988 |  |        |      |       |                 |      |           |       |                   |            |                                |
| Dicembre  | -  | ** | 2    | 7   | 3    | 7   | 5   | 6   | -    | -    |  | -      | 14   | 8     | 35              | 10   | 1         | 33    | NW                | 29         | 12                             |
| Gennaio   | •  | -  | -    | -   | 7    | 5   | 2   | 5   | 1    | 4    | 5                                      | 9      | 13   | 7     | 29              | 10   | 1         | 35    | SW                | 42         | 15                             |
| Febbraio  | 3  | 9  | -    | -   | 6    | .3  | 7   | .5  | 3    | 9    | 8                                      | 8      | 18   | 8     | 26              | 14   | -         | 16    | NW                | 38         | 21                             |
| Marzo     | 2  | 14 | 2    | 8   | 5    | 6   | 7   | .5  | 1    | 2    | 5                                      | 7      | 23   | 9     | 29              | 12   | 2         | 17    | SW                | 42         | 21                             |
| Aprile    | -  | ~  | 1    | 6   | 14   | 7   | 8   | 6   | 2    | 4    | 2                                      | 7      | 13   | 6     | 18              | 9    | 5         | 27    | NW                | 36         | 10                             |
| Maggio    | Ĭ  | 10 | -    | -   | 24   | 6   | 11  | .5  | -    | -    | 3                                      | 2      | 11   | 6     | 17              | 9    | 3         | 23    | NW                | 30         | 10                             |
| Giugno    |    |    |      |     |      |     |     |     |      | •••  |  |        |      |       |                 |      |           |       |                   |            |                                |
| Luglio    | 1  | 6  | 1    | 6   | 14   | 9   | 8   | 7   | 3    | 7    | 3                                      | 9      | 23   | 8     | 25              | 10   | 5         | 9     | W                 | 32         | 10                             |
| Agosto    | 1  | 10 | 1    | 2   | 14   | 6   | 17  | 6   | 2    | 6    | 4                                      | 9      | 19   | 9     | 15              | 11   | 2         | 18    | NW                | 31         | 21                             |
| Settembre | į  | 14 | 1    | 2   | 8    | 8   | 5   | 5   | 2    | 4    | 4                                      | 12     | 10   | 7     | 24              | 9    | ĭ         | 32    | SW                | 42         | 12                             |
| Ottobre   | -  | •  | -    | -   | 9    | 5   | 7   | 4   | 1    | 2    | 3                                      | 9      | 20   | 8     | 15              | 9    | 3         | 35    | W                 | 35         | 8                              |
| Novembre  | 4  | 15 |      | -   | 3    | 7   | 2   | .3  | -    | •    | .5                                     | 9      | 28   | 7     | 21              | 12   | -         | 27    | NW                | 31         | 13                             |
| Anno      | •• |    | ••   |     | ••   | **  | *** |     | ,,   |      |  | ••     |      |       |                 |      |           | **    | **                |            |                                |
|           |    |    |      |     |      |     |     |     |      | 1989 |  |        |      |       |                 |      |           |       |                   |            |                                |
| Dicembre  | 3  | 9  | 1    | 6   | 4    | 8   | 5   | 6   | 5    | 3    | 7                                      | 11     | 18   | 7     | 36              | 10   | -         | 3     | SW                | 38         | 7                              |
| Gennaio   | -  |    | 2    | 3   | 3    | 5   | 2   | 2   | -    | -    | 1                                      | 10     | 35   | 8     | 25              | 11   | -         | 25    | NW                | 28         | 10                             |
| Febbraio  | 1  | 2  | -    | -   | 7    | 4   | 5   | 6   | 4    | 13   | 4                                      | 14     | 22   | 6     | 13              | 11   | -         | 28    | SW                | 42         | 10                             |
| Marzo     | 4  | 6  | 1    | 4   | 20   | 8   | 6   | 3   | 4    | 8    | 2                                      | 8      | 15   | 9     | 24              | 14   | -         | 17    | NW                | 41         | 15                             |
| Aprile    |    |    | **** |     |      |     |     |     | **** |      |  |        |      |       |                 |      |           |       |                   |            |                                |
| Maggio    | 5  | 10 | 2    | 6   | 32   | 10  | 3   | 5   | 3    | 4    | 3                                      | 6      | 14   | 10    | 28              | 11   | -         | 3     | NW                | 37         | 28                             |
| Giugno    | 6  | 11 | 1    | 3   | 20   | 10  | 4   | 10  | 8    | 5    | 7                                      | 10     | 23   | 8     | 20              | 12   |           | 1     | N                 | 40         | 26                             |
| Luglio    | 1  | 10 | 3    | 9   | 24   | 10  | 10  | 8   | 3    | 6    | -                                      | -      | 21   | 9     | 27              | 10   | -         | 4     | SW                | 36         | 27                             |
| Agosto    | 7  | 11 | 2    | 5   | 19   | 10  | 7   | 8   | 5    | 7    | 6                                      | 13     | 14   | 12    | 29              | 12   | -         | 4     | W                 | 49         | 27                             |
| Settembre | 1  | 2  | 2    | 6   | 21   | 7   | 12  | 6   | 4    | 4    | 2                                      | 4      | 20   | 7     | 23              | 9    | ~         | 5     | SW                | 35         | 18                             |
| Ottobre   | 3  | 10 | 4    | 3   | 12   | 6   | 6   | 5   | 1    | 5    | 2                                      | 3      | 19   | 6     | 43              | 10   | -         | N     | 42                | 15         | 16                             |
| Novembre  | 3  | 10 | 1    | 5   | 11   | 6   | 4   | 4   | 6    | 7    | 2                                      | 15     | 18   | 6     | 40              | 10   | -         | 5     | NW                | 39         | 17                             |
| MOVERDIC  | ., |    | -    |     |      | ~   |     | •   | 0    | ,    | _                                      | 1 -7   | 10   | v     | 40              | 1U   |           | 2     | 7.4.4.4           | 37         | 1,                             |

Tavola 4.14 segue - Vento al suolo - Frequenza e velocità media per direzione di provenienza, velocità massima mensile e frequenza dei venti con velocità superiore a 20 nodi (a) - Stazione di FOGGIA - Amendola

|           |    |     |    | DII   | REZI | ONE                                    | DI I        | PRO | VEN                                     | IEN. | ZA ( | freq. | E ve | locit | à me            | dia)     |           |    |                    |                  |                                |
|-----------|----|-----|----|-------|------|--|-------------|-----|---|------|------|-------|------|-------|-----------------|----------|-----------|----|--------------------|------------------|--------------------------------|
| MESI      | ١  | ì   | NE |       | E    |  | SE          |     | ŝ                                       | SW   |      | w     |      | ٩W    | VAI<br>AB<br>LE | RI<br>BI | CAL<br>MA | N  | IAX<br>IEN<br>SILE | VEL<br>VEI<br>VE | SER<br>ON<br>OCI<br>DEL<br>NTO |
|           | F  | V   | f  |       | f    |  | f           | v   | F                                       |      | f    |       | f    |       | f               | ******   |           |    |                    | NO               | 20<br>DDI                      |
|           |    | . Y |    | · · · | 1    | · · ·                                  | <u>1</u>    | · · | Г                                       | v    | 1    | V     | 1    | V     | 1               | v        | ſ         | f  | đir                | Vel              | ſ                              |
|           |    |     |    |       |      | ······································ | <del></del> |     | *************************************** | 1990 | )    |       |      |       |                 |          |           |    |                    |                  |                                |
| Dicembre  | 9  | 5   | 4  | 4     | 11   | 6                                      | 9           | 6   | 1                                       | 8    | 4    | 10    | 22   | 7     | 30              | 9        |           | 3  | E                  | 35               | 15                             |
| Gennaio   | 4  | 3   | -  | -     | 11   | 6                                      | 10          | 5   | Ì                                       | 6    | 5    | 8     | 14   | 7     | 44              | 9        | -         | 4  | NW                 | 31               | 6                              |
| Febbraio  | 3  | 11  | -  | -     | 11   | 7                                      | 4           | 4   | 7                                       | 4    | 5    | 4     | 15   | 11    | 37              | 11       | -         | 2  | W                  | 43               | 17                             |
| Marzo     | 3  | 13  | 2  | 2     | 1.3  | 6                                      | 7           | 3   | 4                                       | 5    | 6    | 7     | 13   | 7     | 38              | 10       | -         | 7  | SW                 | 36               | 17                             |
| Aprile    | 7  | 8   | 4  | 3     | 20   | 7                                      | 7           | - 5 | 7                                       | 10   | 9    | 6     | 17   | 10    | 18              | 14       | -         | 1  | W                  | 49               | 20                             |
| Maggio    | 4  | 4   | 1  | .3    | 32   | 7                                      | 6           | 3   | 3                                       | 3    | 3    | - 5   | 13   | 5     | 28              | 8        | -         | 3  | NW                 | 29               | 12                             |
| Giugno    | 2  | 4   | 1  | 2     | 35   | Ó                                      | 4           | 4   | - 5                                     | 5    | 9    | 8     | 16   | 7     | 12              | 7        | -         | 6  | SW                 | 32               | 18                             |
| Luglio    | 3  | 6   | 1  | 2     | 21   | 6                                      | 4           | 3   | j                                       | 4    | 4    | 4     | 27   | 6     | 25              | 8        |           | 7  | NW                 | 45               | 16                             |
| Agosto    | 4  | 15  | 1  | 11    | 27   | 8                                      | 7           | 5   | 1                                       | 3    | 4    | 8     | 24   | 8     | 25              | 12       |           | _  | N                  | 36               | 23                             |
| Settembre | 5  | 9   | 2  | .5    | 21   | 7                                      | 5           | 5   | 5                                       | 4    | 8    | 9     | 28   | 8     | 15              | 10       | -         | 1  | N                  | 34               | 20                             |
| Ottobre   | 1  | 5   | 6  | 6     | 33   | 7                                      | 7           | 4   | 4                                       | 5    | 13   | 9     | 16   | 8     | 10              | 10       | _         | 3  | SW                 | 40               | 12                             |
| Novembre  | 4  | 3   | 3  | 11    | 17   | 6                                      | 9           | 6   | 6                                       | 6    | 16   | 11    | 20   | 8     | 14              | 11       | _         | 1  | SW                 | 46               | 20                             |
| Anno      | 49 | 7   | 25 | 5     | 252  | 7                                      | 79          | 5   | 45                                      | 5    | 86   | 8     | 225  | 8     | 296             | 10       | •         | 38 | W                  | 49               | 196                            |
|           |    |     |    |       |      |  |             |     |   | 1991 |      |       |      |       |                 |          |           |    |                    |                  |                                |
| Dicembre  | 6  | 5   | 3  | 6     | 17   | 9                                      | 3           | 4   | 6                                       | 6    | 2    | 2     | 36   | 10    | 20              | 11       | -         | _  | NW                 | 33               | 17                             |
| Gennaio   | 4  | 5   | -  |       | 3    | 5                                      | 4           | 5   | 3                                       | 5    | 5    | 5     | 33   | 8     | 35              | 10       | 4         | 2  | NW                 | 38               | 17                             |
| Febbraio  | 4  | 21  | 1  | 2     | 2    | 5                                      | 6           | 5   | 8                                       | 6    | 10   | 6     | 23   | 7     | 22              | 9        | 2         | 6  | S                  | 29               | 5                              |
| Marzo     | 2  | 3   |    | _     | 8    | 5                                      | 10          | 4   | 5                                       | 3    | 7    | 5     | 23   | 10    | 20              | 9        | 13        | 5  | NW                 | 34               | 8                              |
| Aprile    | 2  | 6   | 3  | 12    | 5    | 5                                      | 7           | 5   | 7                                       | 6    | 11   | 10    | 26   | 8     | 21              | 11       | 3         | 5  | SW                 | 35               | 17                             |
| Maggio    | 2  | 6   | 3  | 12    | 15   | 9                                      | 5           | 7   | 3                                       | 12   | 12   | 10    | 21   | 8     | 32              | 11       | -         | -  | SW                 | 44               | 25                             |
| Giugno    | 1  | 16  |    |       | 8    | 7                                      | 7           | 5   | 3                                       | 4    | 11   | 9     | 28   | 8     | 17              | 9        | 12        | 3  | W                  | 32               | 16                             |
| Luglio    | 1  | 11  | 1  | 4     | 12   | 7                                      | 6           | 4   | 3                                       | 4    | 7    | 11    | 23   | 8     | 31              | 12       | 6         | 3  | NW                 | 43               | 21                             |
| Agosto    | 4  | 9   | ~  | ,     | 12   | 6                                      | 7           | 6   | 4                                       | 6    | 5    | 8     | 24   | 7     | 33              | 9        | 3         | 1  | w                  | 41               | 16                             |
| Settembre | 1  | 6   | 1  | 4     | 17   | 7                                      | 7           | 4   | 7                                       | 4    | 9    | 7     | 19   | 6     | 18              | 7        | 10        | 1  | SW                 | 39               | 13                             |
| Ottobre   | 5  | 3   | 3  | 6     | 6    | 6                                      | 6           | 7   | 7                                       | 4    | 10   | 5     | 26   | 9     | 23              | 7        | 7         |    | NW                 | 37               | 12                             |
| Novembre  | 2  | 6   |    | _     | 8    | 6                                      | 5           | 9   | 6                                       | 7    | 16   | 10    | 23   | 9     | 26              | 10       | i         | 3  | NW                 | 52               | 17                             |
| Anno      | 34 | 8   | 15 | 8     | 113  | 7                                      | 73          | 5   | 62                                      | 5    | 105  | 8     | 305  | 8     | 298             | 10       | 61        | 29 | NW                 | 52               | 184                            |

## 5.1.6 - (1.B.1.2.3) TECNOLOGIA DI BASE ADOTTATA

## 5.1.6.1 - RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione di massima degli impianti è stata effettuata dalla società PMI - Impianti s.r.l. con sede in Via Ronchi 31, Milano sotto la direzione tecnica dell'Ing.Matteo Pietro CESANA iscritto all'ordine degli ingegneri di Milano al numero 16875.

I criteri assunti alla base della progettazione hanno tenuto conto delle norme tecniche del DM 13.10.1994 e delle indicazioni di cui al DM 15 maggio 1996.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva, essa sarà demandata a singole ditte specializzate per le varie tipologie di opere ed impianti sotto la supervisione della stessa P.M.I Impianti Srl che provvederà in proprio alla progettazione del piping di stabilimento e dell'impianto idrico antincendio. I serbatoi saranno progettati dalla stessa ditta costruttrice aggiudicataria della fornitura.

Il numero di appoggi dei serbatoi sarà definito sulla base di specifico studio rivolto a verificare la congruità dello stato tensionale indotto nei serbatoi con le caratteristiche di resistenza meccanica degli stessi.

Lo studio sarà affidato ad organo tecnico qualificato (probabilmente il Dipartimento di Ingegneria meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli).

Anche la progettazione delle fondazioni di appoggio dei serbatoi sarà affidata ad organi tecnici qualificati previo apposita indagine geologica e geotecnica.

Una precisazione si rende necessaria per quanto riguarda la scelta della pressione di progetto dei serbatoi.

Per i serbatoi ricoperti il (**D.M. 15/5/96 – punto 3.4.3.1**), ammette di considerare una tensione di vapore pari a 12 bar corrispondente alla temperatura di 35 °C.

La vigente normativa ISPESL obbliga, per i serbatoi di GPL, in generale, a prevedere una pressione di 18 bar (t = 50 °C).

Attualmente è in corso uno specifico studio da parte di organi interministeriali finalizzato alla modifica di tale normativa in recepimento delle indicazioni del D.M. 15/5/96.

Il presente progetto prevede la realizzazione di serbatoi dimensionati per una pressione massima d'esercizio di 15 bar in previsione della concretizzazione della suddetta modifica.

Qualora, nel frattempo, la modifica non dovesse intervenire si provvederà a commissionare i serbatoi in accordo alle vigenti prescrizioni ISPESL evidenziando il tutto in fase di progetto particolareggiato.

### 5.1.6.2- TECNOLOGIA DI BASE

Le scelte impiantistiche e tecnologiche tengono conto della specifica normativa tecnica (DM 13.11.94), delle vigenti disposizioni ISPESL sugli apparecchi a pressione nonchè delle prescrizioni e raccomandazioni di organi di normazione ed accreditati organi tecnici (UNI-CEI-ASME-API). Essenzialmente, la progettazione si è indirizzata verso i seguenti obiettivi:

a) Assicurare la protezione passiva dei serbatoi di stoccaggio nei confronti degli effetti termici e meccanici che dovessero manifestarsi a seguito di eventuali incidenti attraverso la installazione di serbatoi ricoperti di terra. Per tale tipologia di installazione è possibile escludere l'ipotesi di BLEVE e di rilascio istantaneo dell'intero contenuto di un serbatoio in accordo alle indicazioni di cui al DM 15 maggio 1996.

- b) Assicurare il controllo costante dei parametri più significativi del prodotto all'interno dei serbatoi (pressione, temperatura, livello) attraverso l'installazione di idonea strumentazione a lettura locale e segnalazione di allarme riportate anche su sistema di controllo computerizzato nella palazzina uffici.. Per quanto concerne il controllo di livello, oltre all'indicatore magnetico a segnalazione continua, sarà installato un indicatore di livello secondario del tipo a bindella con galleggiante a contatto magnetico ed un dispositivo di segnalazione acustica di preallarme per alto livello nei serbatoi (85%) con blocco pompe e compressori e chiusura valvola motorizzata a chiusura lenta posta sul gasdotto in ingresso al deposito per evitare possibili colpi d'ariete. Lo stesso dispositivo effettuerà la chiusura delle valvole pneumatiche di schut-off per altissimo livello (90%).
- c) Ridurre al minimo la possibilità di perdita delle tubazioni attraverso:
  - Posa di tubazioni in acciaio tipo Mannesman verificate alla pressione di 40 ate di spessore non inferiore alla schedula 40 delle norme API.
  - Esecuzione delle giunzioni, ridotte al minimo possibile, mediante saldatura di testa o con flange in acciaio PN 40 UNI 2284/29.

- Installazione di valvole TRV tarate a 32 ate sui tratti di tubazione fase liquida (intercettabili da due valvole) ad evitare sovrapressioni per dilatazione termica del liquido.
- Posa delle tubazioni fuori terra su staffaggi che ne consentiranno la dilatazione ed ubicate in zona non interessata dalla circolazione di automezzi.
  - Gli attraversamenti saranno realizzati in cunicolo ispezionabile riempito di sabbia inerte e ricoperto con lastre carrabili in c.a.
- Incamiciatura della tubazione di prelievo fase liquida di serbatoi fino alla prima valvola di intercettazione fuori terra.
   Tale tubazione sarà direttamente saldata al serbatoio e ne costituirà parte integrante.
  - Installazione di giunto di dilatazione sulla tubazione di prelievo fase liquida dei serbatoi in grado di assorbire eventuali dilatazioni dal piping ed evitare l'insorgere di tensioni meccaniche pericolose.
  - Installazione di bracci rigidi per la fase liquida al punto di travaso.
  - Protezione delle pompe per trasferimento da serbatoio a nave e da serbatoio a serbatoio, tramite pressostato tarato a 14.5 bar che provvederà alla disattivazione del motore.

Per le pompe di trasferimento dai serbatoi ai punti di carico e all'imbottigliamento, il pressostato sarà tarato a 22 bar e la valvola di sfioro a 20 bar.

I compressori saranno dotati anche di valvola di sicurezza tarata a 18 bar e di separatore di liquido con allarme e blocco per alto livello del separatore.

- Approntamento di un rigoroso manuale operativo ed adozione di criteri di gestione che consentiranno di ridurre al minimo la possibilità di errore umano.
- d) Ridurre al minimo possibile l'entità di eventuali rilasci di prodotto che, nonostante le precauzioni adottate, dovessero verificarsi.
  - Il controllo sulla limitazione della entità di eventuali rilasci di prodotto sarà efficacemente assicurato da:
  - Sistemi automatici di rivelazione gas e incendio con rete di rilevatori estesa a tutti i punti critici (Allegato 8). I rilevatori saranno tarati per una soglia di preallarme (25% LFL) con segnalazione acustica e per una soglia di allarme (50% LFL) con blocco automatico della valvole pneumatiche di intercettazione e del macchinario di movimentazione. Gli allarmi saranno riportati a quadro per l'individuazione del rilevatore intervenuto.
  - Sistema coordinato di valvole di intercettazione (Allegato 10) costituido da:
  - valvole di non ritorno su tutti i circuiti unidirezionali
  - valvole di eccesso di flusso in dotazione ai vettori in travaso
  - valvole a sfera manuali
  - valvole a sfera ad azionamento pneumatico
  - valvole con ritorno a molla (dead-man) per le operazioni di spurgo e prelievo campioni.
- valvole motorizzate a chiusura continua a tempo predeterminato
   Tutte le valvole saranno di tipo Fire safe e quelle ad
   azionamento pneumatico saranno del tipo a sicurezza positiva

- (Fire-safe) cioè "mancanza aria chiude" sui circuiti del GPL e "mancanza aria apre" sui circuiti di iniezione acqua ai serbatoi. Tutte le valvole saranno certificate dal Lloyds Register and American Petroleum Institute.
- Rete di pulsanti di emergenza distribuiti in tutti i punti critici e presso la sala controllo in zona uffici (Allegato 9) in grado di provocare la chiusura di tutte le valvole pneumatiche, l'arresto del macchinario di movimentazione, l'azionamento di un segnale di allarme e l'attivazione degli impianti fissi di raffreddamento ai punti di travaso.
- Formazione ed addestramento del personale espressamente finalizzati ad affrontare situazioni di emergenza.
- d) Favorire la dispersione di eventuali fughe di gas attraverso la costruzione di locali di tipo "aperto" secondo la definizione di cui al **punto 9.2.2 del D.M. 13.10.94** per la sala pompe ed il locale imbottigliamento.
- e) I punti di travaso, la sala pompe ed il deposito bombole piene saranno realizzati completamente aperti.
  - Lo scarico del prodotto residuo nella parte terminale del braccio di carico al punto di travaso sarà portato in alto a quota non inferiore a 4 m al di sopra dell'area di lavoro.
- f) Ridurre al minimo possibile la probabilità di innesco di eventuali miscele infiammabili attraverso:
- L'eliminazione di ogni fonte d'innesco all'interno delle zone di rispetto (allegato 13)
- Rigida disciplina degli accessi allo stabilimento e della circolazione dei veicoli all'interno di esso che saranno ammessi

- solo previa applicazione di reticella tagliafiamma al tubo di scarico o sistema equivalente.
- Emanazione di rigide norme di comportamento espressamente finalizzate al controllo delle sorgenti di ignizione sia per il personale dipendente che per quello delle ditte esterne.
- Installazione di dispositivo che non consente l'azionamento del macchinario di movimentazione del prodotto (pompe/ compressori) in mancanza del collegamento elettrico a terra del veicolo ai punti di travaso.
- Efficace messa a terra e relativi collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche nonché efficace protezione dalle scariche atmosferiche del locale imbottigliamento (Allegato 14)
- Adozione di impianti elettrici a sicurezza conformi alle disposizioni di cui alla norma CEI - 64-2.
   Tutti gli impianti elettrici saranno progettati, installati e certificati da ditta abilitata.
- g) Assicurare l'efficace controllo di eventuali eventi incidentali allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze attraverso:
  - La predisposizione di sistemi automatici e manuali di allertamento (rivelatori di gas, pulsanti di allarme, rivelatori ed allarmi antincendio integrati dalla rete di tubicini Rilsan termofondenti di adduzione dell'aria compressa alle valvole pneumatiche).
  - La installazione di idonea rete idrica antincendio costituita da:
    - Riserva idrica della capacità di 2000 m³ reintegrabile da pozzo
    - Rete idranti ad anello da cui saranno derivati:

- n. 10 monitor fissi brandeggiabili UNI 100 a getto pieno e razionato corredati di due derivazioni UNI 70 (vedasi particolare in Allegato 9)
- n. 6 idranti UNI 70 corredati di manichetta e lancia a getto pieno e frazionato
- n.6 idranti soprassuolo a doppia presa UNI 70
- Impianti fissi di irrorazione ai punti di travaso e all'impianto di imbottigliamento e alla sala pompe G.P.L.
- Impianto di immissione H<sub>2</sub>O nei serbatoi G.P.L.
- Sala pompe antincendio.

Le dotazioni antincendio saranno completate da un congruo numero di estintori portatili e carrellati oltre che dai dispositivi ed attrezzature indicati al punto 13.1.7 del DM 13.10.94. Sarà inoltre disponibile una congrua scorta di manichette e lance in grado di assicurare la copertura dell'intera area del deposito.

- Addestramento del personale alla lotta antincendio con esercitazioni a fuoco con la partecipazione, possibilmente, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. All'uopo presso lo stabilimento saranno disponibili:
  - uno o più esplosimetri;
  - tute e/o giacconi antitermici
  - cappucci e guanti termoriflettenti
  - coperte antifiamma
  - schermi protettivi
  - -apparecchi di respirazione

## 5.2- CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

## **5.2.1 - (1.B.1.2.4 - 1.B.1.2.5) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

In questo paragrafo viene fornita una descrizione sintetica dell'impianto le cui attività sono riportate in uno schema a blocchi. Successivamente si passerà alla descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'impianto nonchè alla indicazione della capacità produttiva all'insediamento industriale.

## 5.2.1.1 -SCHEMA A BLOCCHI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'

Con riferimento allo schema a blocchi della fig.5.2.1, le principali attività svolte nell'impianto sono:

- a) Ricezione GPL a mezzo navi gasiere
- b) Stoccaggio del GPL (Propano e miscele propano/butano) nei serbatoi tumulati
- c) Formazione di miscele di GPL attraverso il trasferimento interno di prodotto da un serbatoio all'altro.
- d) Spedizione di GPL sfuso a mezzo:
- Navi gasiere con serbatoi pressurizzati
- Ferrocisterne con capacità massima di 120 m<sup>3</sup>
- Autobotti e botticelle di capacità variabile da 50 a 10 m<sup>3</sup>
- e) Riempimento di recipienti mobili (bidoni) di varie capacità con sistemi automatici (giostre) e semiautomatici (bilance singole)
- f) Stoccaggio e spedizione recipienti mobili pieni.

Presso lo stabilimento non è previsto officina per la manutenzione e collaudo bombole. Tali attività saranno affidate a ditte esterne abilitate.

Il deposito sarà gestito in esercizio fiscale nel senso che i serbatoi di stoccaggio saranno tutti destinati a prodotto "bianco" cioè non denaturato.

Per la spedizione di GPL domestico (denaturato) si provvederà a preventiva denaturazione in linea con addetti sistemi soggetti ad approvazione U.T.F.

Tale modalità di esercizio comporta l'impossibilità di procedere al caricamento di autobotti e ferrocisterne con connessione di equilibrio fase gas che inquinerebbe il prodotto nei serbatoi.

Il caricamento è quindi previsto a mezzo pompe con il solo collegamento fase liquida.


Tale modalità di caricamento, anche se inconsueto, è da ritenersi perfettamente a norma e privo di particolari controindicazioni infatti:

- Il caricamento avviene a ciclo chiuso (cioè senza emissione di vapori in atmosfera)
  - Il sistema è autoregolante nel senso che, eventuali incrementi di pressione che dovessero determinarsi all'interno della cisterna in travaso per eccesso di pompaggio, produrrebbero una diminuzione della portata entrante consentendo la condensazione dei vapori e quindi la riduzione della pressione interna.
- Il sistema è normalmente impiegato:
  - . per il caricamento serbatoi da nave
  - . per il caricamento dei recipienti mobili

- . per il caricamento dei piccoli serbatoi presso le utenze civili
- . per il caricamento dei serbatoi GPL per autotrazione a bordo delle auto.

Si osserva, inoltre, che l'eliminazione della connessione fase gas determina una semplificazione delle operazioni di travaso riducendo la probabilità di errori operativi ed annulla completamente il rischio di rilasci in fase gassosa.

Sisegnala infine che le pompe saranno dotate di valvole di sfioro e di pressostato tarati rispettivamente a 20 e 22 bar e cioè a valori sensibilmente inferiori alla pressione di bollo dei serbatoi e recipienti mobili.



N.B. - La riparazione ed il collaudo bombole sono effettuate presso officina esterna

Fig.5.2.1

## 5.2.1.2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'IMPIANTO

La disposizione dell'impianto, nei suoi elementi essenziali, è indicata chiaramente nella planimetria generale in Allegato 3 mentre particolari relativi ai serbatoi in tumulo sono riportati nel grafico dell'Allegato 4.

Il deposito sorgerà su un'area a forma approssimativamente triangolare della superficie di circa 130.000 m². L'intera area può considerarsi perfettamente in piano. Eventuali lievi pendenze saranno di entità notevolmente inferiore al 5%. L'area di impianto sarà dotata di recinzione conforme alle prescrizioni di cui al punto 9.1.2. del D.M. 13.10.94 Il lay out di stabilimento è tale che tutte le distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione previste dal D.M. 13.10.94 sono ampiamente rispettate.

Le distanze di sicurezza interne e di protezione sono immediatamente visibili dalla planimetria (Allegato 3). Per quanto riguarda le distanze di sicurezza esterne, dalla stessa planimetria in Allegato 3, può rivelarsi che esse ricadano tutte all'interno della recinzione dello stabilimento.

Saranno altresì rispettate le ulteriori distanze di sicurezza di cui ai **punti 4.2.3** e **4.2.4** della predetta norma tecnica. L'impianto termico per riscaldamento e l'annesso serbatoio di GPL da m³ 1 saranno installati in conformità alle norme tecniche di cui al **D.M.** 12/4/96 e **D.M.** 31/3/84.

Per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso interno si osserveranno le norme tecniche del **D.M.** 31/7/1934 e della **Circolare M.I. n.** 10/59 e successive modifiche ed integrazioni.

Le specifiche di tali ultimi impianti saranno dettagliate in fase di progetto particolareggiato. Nei paragrafi che seguono si passa ad illustrare con maggior dettaglio le singole componenti dell'impianto.

### 5.2.1.2.1 - SERBATOI DI STOCCAGGIO G.P.L.

Lo stoccaggio sarà costituito da n.12 serbatoi in acciaio della capacità di 5000 m³ ciascuno di forma cilindrica ad asse orizzontale da installarsi completamente ricoperti.

Saranno realizzati due gruppi di serbatoi con n. 6 serbatoi cadauno.

La costruzione dei serbatoi sarà affidata a primaria ditta costruttrice da individuarsi attraverso procedure di gara d'appalto.

Le caratteristiche principali dei serbatoi saranno le seguenti:

#### Materiali

Saranno definiti dalla stessa ditta aggiudicataria dell'appalto in funzione delle prestazioni richieste ai serbatoi

#### Dimensioni

| - Diametro interno            | m     | 8.00    |
|-------------------------------|-------|---------|
| - Lunghezza fasciame          | m     | 94.139  |
| - Lunghezza totale interna    | mm.   | 102.139 |
| - Sovraspessore di corrosione | mm    | 1       |
| - Capacità                    | $m^3$ | 5000.   |

Lo spessore del mantello e dei fondi sarà definito dalla casa costruttrice in accordo alle norme ex ANCC sugli apparecchi a pressione. Il relativo progetto sarà sottoposto ad approvazione ISPESL.

## Collaudi e prove

- Prova idraulica 20 Ate

La prova idraulica rappresenta anche un momento di significativa verifica statica delle fondazioni essendo queste ultime sollecitate da un carico più che doppio di quello ordinario.

- Prova di esercizio

15 bar

- Saldature radiografate

100 %

- Saldature verificate con liquidi penetranti – per i cianfrini

- Temperatura di progetto

-45 +40°

- Verifica tensiometrica con serbatoi pieni d'acqua.

#### **Posizionamento**

I serbatoi saranno collocati su selle in acciaio poggiate su base in cemento armato al fine di evitare il contatto diretto tra il mantello del serbatoio ed il calcestruzzo e completamente ricoperti fino ad un'altezza non inferiore a 50 cm al di sopra della generatrice superiore. La sabbia sarà poi ricoperta da manto erboso. Tale spessore minimo di ricoprimento sarà assicurato per ogni punto del serbatoio.

Il numero delle selle d'appoggio sarà definito successivamente previa apposita analisi tensionale finalizzata alla determinazione delle tensioni indotte nel serbatoio in conseguenza della iperstaticità della struttura ed alla verifica di capacità delle stesse con le caratteristiche di resistenza meccanica dell'acciaio impiegato. Al fine di assicurare la possibilità di completo svuotamento del serbatoio, l'installazione sarà effettuata con leggera pendenza verso la bocca di prelievo fase liquida che non presenterà sporgenze interne.

Le selle di appoggio saranno dotate di adatte fondazioni dimensionate, sulla base di apposita indagine geotecnica, in modo da evitare ogni possibilità di cedimento del terreno sia assoluto che differenziale.

Sarà comunque predisposto un sistema di controllo dell'allineamento statico la cui costituzione sarà definita in fase di progetto particolareggiato.

Saranno inoltre effettuate ispezioni idrogeologiche al fine di garantire la impossibilità di insorgenza di spinte idrostatiche. I serbatoi saranno ancorati agli appoggi solo su un lato in modo da consentire eventuali scorrimenti per dilatazioni termiche. I tumuli saranno contenuti da muro in c.a. dell'altezza di circa 10 m in corrispondenza del lato prospiciente la trincea tubazioni, da muro alto circa 5 m nel lato prospiciente il corridoio interno, da muro alto circa 4 m sul lato lungo esterno e da un muro alto circa 2 m sul lato opposto a quello prospiciente la trincea tubazioni.

Le flange delle connessioni poste sulla generatrice superiore saranno portate al di sopra del ricoprimento.

Il mantello dei serbatoi sarà rivestito con materiale idoneo caratterizzato da particolari requisiti di resistività, aderenza, plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità ed inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno. L'idoneità del materiale e la regola d'arte della installazione saranno certificate dalla ditta incaricata. Sarà inoltre installato un sistema di protezione catodica a corrente impressa in grado di assicurare una d.d.p. tra ogni punto della struttura ed il terreno non inferiore a 0,9 Volt con riferimento all'elettrodo Cu/Cu SO4.

La massa anodica sarà calcolata per una durata di almeno 20 anni.

Saranno inoltre installati strumenti per la rilevazione continua di:

- a) resistenza complessiva verso terra della struttura da proteggere
- b) d.d.p. tra struttura e terreno
- c) corrente di esercizio

Per ottimizzare l'efficacia della protezione catodica tutte le tubazioni di connessione ai serbatoi saranno dotate di giunto dielettrico in corrispondenza dell'uscita dal ricoprimento.

 Connessioni di processo e strumentazione serbatoi Sulla generatrice inferiore dei serbatoi sarà posta unicamente la tubazione di prelievo fase liquida da 10". Detta tubazione sarà direttamente saldata al serbatoio e portata fuori del tumulo, attraverso il muro di contenimento, in altra tubazione di diametro maggiore. La pipe-line proseguirà con interposizione di giunto di dilatazione in grado di assorbire gli scorrimenti dovuti alle variazioni termiche.

La tubazione esterna, anch'essa saldata al serbatoio, avrà le stesse caratteristiche di quella interna e sarà equipaggiata con trasmettitore di pressione al fine di poter rilevare eventuali perdite di prodotto liquido. La linea sarà intercettabile da una valvola a sfera manuale e da una a comando pneumatico. Immediatamente a valle della valvola pneumatica di intercettazione sarà derivata la linea di spurgo e prelievo campioni protetta con due valvole a sfera manuali con interdistanza maggiore di 60 cm. La seconda di tali valvole sarà del tipo con ritorno automatico a molla al cessare dell'azione dell'operatore (dead-man).

Tra la valvola manuale e quella pneumatica sarà derivata la linea di immissione acqua ai serbatoi per la cui descrizione si rimanda al paragrafo 5.3.2.1.

Sulla generatrice superiore saranno posti:

- n.1 linea di immissione GPL Liquido proveniente dal gasdotto di size 12" intercettabile a mezzo di due valvole a sfera di cui una manuale e l'altra ad azionamento pneumatico. Tale linea si innesterà nel serbatoio all'altezza della zona vapore e pertanto è da considerarsi come connessione in fase vapore. Su di essa si innesterà anche la linea di ritorno GPL dai by-pass delle pompe (vedasi Allegato 10).
- n. 3 passi d'uomo per ispezioni interne.
- n.1 tronchetto per valvole di sicurezza (PSV) tarate a 14,8 bar.
   La sezione di efflusso delle valvole sarà calcolata in accordo alle norme di cui alle specificazioni tecniche emanate in applicazione del D.M. 21.5.1974 (raccolta E ex ANCC).
   Il gruppo valvole di sicurezza sarà dotato di ulteriore valvola di

riserva e montato su cassetto di distribuzione atto a consentirne la commutazione e quindi lo smontaggio in occasione delle verifiche periodiche lasciando sempre disponibile la portata minima di efflusso prevista dalla norma.

- n°1 tronchetto con valvola di intercettazione manuale per:
  - a) indicatore primario di livello a segnalazione continua.
  - b) manometro con attacco per manometro campione, scala 1÷30 bar, dotato di pressostato per segnalazione di allarme alta pressione tarato a 14 bar.
- n°1 presa campioni
- n°1 tronchetto con valvola di intercettazione manuale per termometro a segnalazione continua del tipo a termoresistenza.
- n°1 segnalatore di massimo livello con segnalazione di allarme e blocco pompe/compressori per alto livello (85%) con contestuale attivazione chiusura valvole motorizzate ingresso gasdotto e successiva chiusura valvole pneumatiche di schutoff per altissimo livello (90%). Lo stesso dispositivo fornirà anche un segnale di allarme per basso livello di serbatoio (5%).
- n°1 tronchetto con valvole di intercettazione manuale per indicatore di livello secondario del tipo a bindella con galleggiante a contatto magnetico

Gli ultimi tre dispositivi indicati saranno montati su passo d'uomo.

#### **5.2.1.2.2 - PUNTI DI TRAVASO**

Il deposito disporrà di due aree di travaso, una per ferrocisterne e l'altra per autobotti e botticelle.

## 5.2.1.2.2.1 - AREA DI TRAVASO FEROCISTERNE

Sarà servita da un binario che si innesterà sulla linea ferroviaria Manfredonia – Frattarola ad una distanza di circa 1 km. dal deposito.

Il raccordo sarà realizzato in accordo alle specifiche dell'Ente Ferroviario a cui il progetto sarà sottoposto per la preventiva approvazione.

Il percorso del binario all'interno del deposito è rilevabile dalle planimetrie allegate.

Lungo il binario saranno installate n. 4 postazioni di travaso con interdistanza pari a circa 22 m, in modo da consentire il caricamento contemporaneo di quattro ferrocisterne.

Poiché il deposito sarà esercito in regime fiscale non sarà possibile effettuare travasi con linea di ritorno fase gas per motivi di inquinamento del prodotto nei serbatoi.

Il caricamento sarà quindi effettuata esclusivamente a mezzo pompe con installazione di solo braccio rigido per la fase liquida.

Solo una delle 4 postazioni sarà dotata anche di connessione fase gas al fine di consentire operazioni di bonifica ed eccezionalmente lo scarico di prodotto bianco (non denaturato).

Ciascuna postazione di travaso sarà così equipaggiata:

- Braccio rigido per la connessione fase liquida
- Pesa elettronica a bascula interrata con controllo continuo del peso ed arresto automatico al raggiungimento del peso preimpostato. Il vano bascula sarà corredato di pompa di aggottamento per l'evacuazione dell'acqua piovana ed immissione nelle rete di raccolta del deposito.
- Valvola a sfera manuale, valvola pneumatica ON-OFF sulla tubazione lato impianto
- Valvola antistrappo sul braccio rigido
- Valvola manuale con dispositivo di fermo in posizione di chiusura sull'estremità libera del braccio
- Connessione per lo scarico in atmosfera, a quota non inferiore a 4 m sul livello di campagna, del prodotto trattenuto tra la valvola di estremità del braccio e la valvola posta sul vettore in travaso da effettuarsi prima della sconnessione tra le parti

- Connessione per iniezione denaturante
- Pulsanti per la messa in marcia/arresto del macchinario di movimentazione
- Dispositivo di consenso alla messa in marcia delle pompe/compressori subordinata alla preventiva messa a terra del vettore in travaso
- Dispositivo di consenso alla messa in marcia del macchinario di movimentazione subordinata alla attivazione del sistema di ventilazione forzata asservito alla buca della pesa e sempre attivo durante le ore lavorative.
- Rivelatori di gas ed incendio
- Pulsante di shut-down dell'impianto gas ed attivazione dell'impianto gas e dell'impianto fisso di irrorazione
- Impianto fisso di irrorazione dimensionato per 10 lt/min/m² di superficie esposta del vettore in travaso e per 20 lt/min/m² di superficie in pianta in corrispondenza dei punti di attacco con l'impianto fisso.

L'impianto fisso sarà integrato con l'installazione di n. 3 barriere d'acqua dimensionate per una portata specifica di 50 lt/min/m (in accordo alle indicazioni del **D.M. 15/5/96**) da posizionarsi tra due ferrocisterne consecutive.

La pavimentazione sarà realizzata in leggera pendenza in modo da favorire l'allontanamento di eventuali rilasci liquidi.

## 5.2.1.2.2.2. – AREA DI TRAVASO AUTOBOTTI

L'area di travaso ATB sarà costituita da n. 8 postazioni di travaso disposte a pettine con interdistanza non inferiore a 15 m (vedasi planimetria, allegata).

In analogia a quanto già illustrato al punto precedente, solo una delle postazioni di travaso sarà attrezzata con connessioni per la fase liquida e per la fase gas mentre le altre disporranno di solo braccio rigido per la fase liquida. Ciascuna postazione sarà equipaggiata con le stesse apparecchiature e con gli stessi dispositivi già descritti per il travaso ferrocisterne fatta eccezione per il sistema di pesatura in continuo che questa volta sarà del tipo interamente fuori terra e per le barriere d'acqua non più necessarie.

## 5.2.1.2.3 - CAPANNONE DI IMBOTTIGLIAMENTO

Il capannone per l'imbottigliamento avrà una superficie di circa 1250 m². Sarà realizzato con struttura in c.a. e copertura leggera incombustibile (fibrocemento). Il calpestio sarà posto a quota +0,30 m dal piano circostante e realizzato con materiale incombustibile ed antiscintilla. Il capannone sarà completamento aperto su due lati. Sui due lati chiusi saranno realizzate ampie aperture a filo del calpestio interno.

Il lay-out interno del capannone di imbottigliamento sarà corredato delle seguenti apparecchiature:

- n.1 giostra di imbottigliamento costituita da n°24 bilance automatiche con intercettazione del flusso di prodotto al raggiungimento del peso preimpostato, per il riempimento di bombole da 10 e 15 Kg.
- n.4 bilance automatiche con intercettazione del flusso di prodotto al raggiungimento del peso preimpostato per bombole da 25 Kg. e bidoni da 62 Kg.
- n.1 bilancia per controllo supplementare del peso delle bombole
- n.1 vasca per controllo tenuta bombole
- n.1 rampa per svuotamento bombole difettose
- n.1 dispositivo per eventuale bonifica delle bombole prima del riempimento (pompa di messa a vuoto)
- n.1 Impianto di pallettizazione bombole da 10 e 15 kg.
- Sistema di nastri trasportatori per movimentazione bombole
- Paranco per sollevamento bidoni.

Le linee di alimentazione GPL alle apparecchiature d'imbottigliamento saranno dotate di valvole a sfera a comando pneumatico e di valvola manuale d'intercettazione.

Le pinze di imbottigliamento saranno corredate di dispositivi tali da non consentire l'efflusso del GPL quando:


- a) la pinza non è collegata al recipiente da riempire
- b) venga a mancare il fluido di comando (aria compressa) o il comando manuale di apertura.

L'intera area del capannone sarà protetta da rilevatori di gas ed incendio (Allegato 8) e da impianto fisso di irrorazione dimensionato per una portata specifica di 10 l/min/m² per l'area interessata dalle apparecchiature di imbottigliamento (250 m²) e di 3 l/min/m² per la restante area (1000 m²).

Il ciclo delle operazioni all'imbottigliamento prevede:

- ricezione e cernita bombole vuote
- smistamento delle bombole
  - alle apparecchiature di imbottigliamento se giudicate idonee
  - all'officina di manutenzione e riparazione esterna se non perfettamente integre
- riempimento bombole su bilance automatiche
- controllo successivo del peso ed eventuale svuotamento in caso di sovrariempimento
- controllo di tenuta e svuotamento in caso di perdite con successivo invio alla manutenzione
- deposito momentaneo presso lo stesso locale di imbottigliamento delle bombole riempite
- trasferimento delle bombole piene dal capannone di imbottigliamento all'apposita area di stoccaggio a mezzo di veicolo all'uopo predisposto
- spedizione bombole alla clientela.

Di seguito si riporta uno schema di flusso indicativo di tale sequenza di operazioni.



## 5.2.1.2.4 - SALA POMPE COMPRESSORI

La sala pompe /compressori (in vicinanza della quale sarà collocato il quadro di manovra delle valvole telecomandate), sarà ubicata fuori terra in posizione antistante la trincea tubazioni da realizzarsi in uscita dai serbatoi di stoccaggio nel rispetto delle distanze di sicurezza interne previste dalla norma.

Le apparecchiature saranno collocate su una base in calcestruzzo dalla superficie di circa 100 m<sup>2</sup> e protette dagli agenti atmosferici da sola tettoia di copertura realizzandosi una unità di tipo completamente aperto.

Saranno installate le seguenti apparecchiature:

- n. 2 pompe con portata di 40 m³/h cadauna a servizio dell'imbottigliamento ed eventualmente per il carico di botticelle.
- n. 2 pompe con portata di 200 m³/h cadauna per il carico di navi gasiere e per dislocamento interno
- n. 3 pompe con portata di 150 m³/h per il carico di autobotti e botticelle
- n. 2 pompe con portata di 150 m³/h per il carico di ferrocisterne
- n. 2 compressori a spostamento volumetrico da 108 m³/h per bonifica serbatoi e piping e per depressurizzazione gasdotto

Le pompe saranno dotate di valvola di non ritorno sulla mandata e corredate di linea di by-pass con ritorno ai serbatoi servita da valvola di sfioro tarata a 14 bar per le pompe da 200 mc/h e a 20 bar per le rimanenti.

Sia le pompe che i compressori saranno protetti in uscita a mezzo pressostati per blocco motori tarati a 22 bar e 17 bar rispettivamente. Per le pompe destinate a carico nave e al dislocamento interno il pressostato sarà tarato a 14.5 bar.

Le pompe saranno protette contro possibili fenomeni di cavitazione da allarmi per basso livello ai serbatoi, mentre i

compressori saranno dotati di separatore di liquido con blocco automatico per lato livello del separatore.

Sia le pompe che i compressori saranno a doppia tenuta con allarme di pressione nell'intercapedine.

L'unità sarà protetta con impianti di rivelazione gas ed incendio e da impianto fisso di irrorazione dimensionato per una portata specifica 3lt/min/m² di superficie in pianta.

## 5.2.1.2.5 - DEPOSITO BOMBOLE PIENE

Lo stoccaggio complessivo di bombole piene è fissato a 100 m<sup>3</sup> corrispondente a circa 42 ton. di prodotto.

Per le esigenze stesse della lavorazione parte dello stoccaggio, in quantitativi non superiori ai 5000 Kg ammessi dalla norma, sarà ubicato presso il locale di imbottigliamento in attesa di essere trasportato nell'apposita zona adibita a deposito dove il massimo quantitativo stoccato non supererà mai le 37 ton in relazione alla dinamica della movimentazione tra prodotto imbottigliato - prodotto stoccato - prodotto spedito.

Il deposito delle bombole piene avverrà su un'area completamente aperta della superficie di circa 200 m² protetta con impianto fisso di irrorazione dimensionato per una portata specifica di 3 lt/min/m².

Saranno inoltre installati n.2 rilevatori di gas in posizione contrapposta al fine di rilevare eventuali perdite di prodotto e n. 1 rivelatore automatico d'incendio di tipo termico.

## 5.2.1.2.6 – AREE DI SOSTA ATB PRIMA E DOPO IL TRAVASO

Saranno realizzate due aree di sosta per autobotti e botticelle. Una destinata all'attesa per l'accesso ai punti di travaso e l'altra all'attesa per lo svincolo prima dell'uscita.

La prima sarà ubicata presso il varco di accesso al deposito e la seconda presso il varco di uscita (vedasi Allegato 3).

Entrambe le aree saranno protette da monitori brandeggiabili in grado di assicurare una portata specifica non inferiore a 5lt/min/m<sup>2</sup> con copertura dell'intera area.

## 5.2.1.2.7 – AREA DI SOSTA FERROCISTERNE PRIMA E DOPO IL TRAVASO

L'area di sosta delle ferrocisterne è prevista nella zona compresa tra l'unità di travaso ferocisterne ed il muro di cinta ad EST del deposito (vedasi Allegato 3).

Sarà costituita da due binari della lunghezza utile di 200 e 250 m rispettivamente consentendo la sosta di circa 25 ferrocisterne.

Anche in questo caso l'area sarà protetta a mezzo monitori brandeggiabili capaci di assicurare la copertura dell'area con una portata specifica non inferiore a 5lt/min/m<sup>2</sup>.

## 5.2.1.2.8 – AREA DEPOSITO PICCOLI SERBATOI

In tale area, ubicata nella zona a SUD dello stabilimento, saranno depositati piccoli serbatoi vuoti (fino a 5m³) da installare presso l'utenza.

Nella stessa area, ma separati dai primi, saranno depositati anche i piccoli serbatoi ritirati all'utenza e non ancora bonificati.

Per tale motivo si provvederà alla protezione dell'area attraverso l'installazione di due idranti UNI 70 in grado di assicurare l'erogazione di una portata specifica non inferiore a 5lt/min/m<sup>2</sup> di superficie protetta.

# 5.2.1.2.9 - PALAZZINA UFFICI, PORTINERIA E SALA CONTROLLO

La palazzina uffici, (che ospiterà anche la casa del custode, e la sala controllo), sarà ubicata in posizione defilata rispetto ai punti pericolosi dell'impianto, il più vicino dei quali è l'area di travaso autobotti che dista circa 160 m.

Le strutture saranno in c.a. con tamponamenti laterali in muratura ad una testa.

Il fabbricato occuperà una superficie in pianta di circa 450 m<sup>2</sup> e sarà a due livelli fuori terra.

Presso la portineria, costantemente presidiata, saranno riportati a quadro tutti gli allarmi e sarà disponibile un pulsante di schutdown del sistema.

La sala controllo sarà dotata di un sistema di controllo distribuito (D.C.S.) attraverso il quale sarà possibile la completa gestione dell'impianto sia in condizioni ordinarie che di emergenza.

Al verificarsi di condizioni di pericolo (intervento di un rivelatore gas e/o incendio, superamento massimi livelli consentiti, azionamento di un pulsante di emergenza) il sistema provvederà automaticamente a portare in sicurezza l'intero impianto gas attivando gli impianti fissi d'irrorazione nell'area interessata.

L'operatore di sala controllo avrà poi la possibilità di intervenire scientemente per la rimozione dei blocchi al fine di consentire operazioni di dislocamento del prodotto.

Al sistema saranno quindi connessi segnali relativi alle seguenti variabili:

- Rivelatori fughe gas
- Rivelatori d'incendio

- Valvole pneumatiche on-off d'impianto
- Valvola motorizzata di ingresso gasdotto
- Alto, altissimo e basso livello serbatoi
- Pulsanti di emergenza
- Segnalazioni continue di livello, temperatura, pressione e portata
- Messa in marcia pompe e compressori gas
- Messa in marcia pompe antincendio
- Valvole automatiche acqua antincendio
- Valvole automatiche iniezione acqua serbatoi
- Livello acqua antincendio riserva idrica
- Parametri del sistema di protezione catodica

Per quanto riguarda la portineria si provvederà alla realizzazione di un apposito locale in corrispondenza dell'ingresso al deposito dove sarà installato un quadro allarmi ed un pulsante d'emergenza mentre in corrispondenza dell'uscita le funzioni di portineria saranno svolte dallo stesso personale tecnico ed amministrativo in servizio presso la palazzina uffici.

#### 5.2.1.2.10 - SERVIZI GENERALI

- Il fabbricato servizi generali ospiterà le seguenti attività:
- a) spogliatoi, mensa e servizi igienici del personale
- b) cabina elettrica
- c) gruppo elettrogeno.

Avrà una superficie in pianta di circa 350 m<sup>2</sup> e sarà realizzato con strutture portanti in acciaio e tamponatura in mattoni pieni ad una testa. Sarà ad un solo livello fuori terra.

#### **5.2.1.2.11 – SERVIZI DI IMPIANTO**

Anche in questo caso il fabbricato sarà ad un solo livello e sarà realizzato con strutture portanti in acciaio e tamponatura in mattoni pieni ad una testa.

Occuperà una superficie in pianta di circa 400 m² ed ospiterà :

Magazzino generale, Officina manutenzione impianto, Locale produzione aria compressa e Sala pompe antincendio

#### **5.2.1.2.12 - RISERVA IDRICA**

Sarà costituita da un serbatoio cilindrico fuori terra della capacità di 2000 m³ (diametro 13 m – altezza 15 m) da posizionarsi in prossimità dell'ingresso del deposito. Per le specifiche relative all'impianto antincendio si rimanda al paragrafo 5.3.2.1.

## 5.2.1.2.13 - VIABILITA' INTERNA

I percorsi per l'accesso ai punti di travaso autobotti ed al piazzale di carico/scarico bombole sono indicati nella planimetria in (Allegato 6).

I veicoli saranno ammessi all'interno del deposito solo previa verifica della ricettività dei punti di travaso e/o dell'area di carico/scarico bombole e/o dell'area di sosta, previa applicazione di idonea reticella tagliafiamma alla tubazione di scarico o altro sistema equivqlente.

La circolazione interna sarà consentita a velocità non superiore a 10 Km/h.

L'avvicinamento delle autobotti ai punti di travaso nonchè il loro posizionamento sulla pesa elettronica sarà costantemente controllato dal personale addetto di stabilimento.

Prima di iniziare le operazioni di travaso il conducente dell'autobotte dovrà consegnare le chiavi di accensione dell'automezzo all'addetto al travaso che le riconsegnerà solo ad operazioni ultimate.

Il sistema di viabilità interna sarà tale da non creare interferenze o impedimenti alla libera circolazione dei veicoli.

L'accesso allo stabilimento avverrà attraverso un varco carraio largo circa 8 metri e senza limiti di altezza.

L'uscita sarà realizzata sullo stesso lato del muro di cinta ma dalla parte opposta ed avrà le medesime caratteristiche.

### 5.2.1.2.14 - CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPIANTO

La capacità produttiva dell'impianto è attualmente limitata dalle disposizioni di cui alla nota datata 8.2.1996 n.95178 del Ministero dell'Industria - Direzione Generale Fonti Energetiche Industriali di Base che fissa a 100 volte la capacità effettiva di stoccaggio il massimo quantitativo di GPL introitabile nell'arco dell'anno.

Si prevede di movimentare i seguenti quantitativi di GPL:

| - In arrivo con navi gasiere           | 300.000 Ton/anno |
|--|------------------|
| - In uscita con navi gasiere           | 100.000 Ton/anno |
| - In uscita con ferrocisterne          | 100.000 Ton/anno |
| - In uscita con autobotti e botticelle | 80.000 Ton/anno  |
| - In uscita in bombole                 | 20.000 Ton/anno  |

## 5.2.2 -(1.B.1.2.6) - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE TRATTATE

La sostanza pericolosa trattata nello stabilimento sarà il GPL nelle sue miscele commerciali che, secondo la classificazione

riportata nel DM 13.10.94, sono:

- Miscela A (butano commerciale) tensione di vapore a 70 °C non superiore a 10,79 bar e densità a 50 °C non inferiore a 0,525.
- Miscela A0: tensione di vapore a 70 °C non superiore a 15,69 bar e densità a 50 °C non inferiore a 0,495.
- Miscela A1: tensione di vapore a 70 °C non superiore a 20,6 bar e densità a 50 °C non inferiore a 0,485.
- Miscela B: tensione di vapore a 70 °C non superiore a 25,5 bar e densità a 50 °C non inferiore a 0,450
- Miscela C (propano commerciale):
   tensione di vapore a 70 °C non superiore a 30,4 bar e densità a 50 °C non inferiore a 0,440.

Il GPL all'interno del deposito non sarà sottoposto ad alcun tipo di processo ma sarà solo soggetto a movimentazione.

## 5.2.2.1 - (1.B.1.2.6.1 - 1.B.1.2.6.1.1) -DATI E CARATTERISTICHE DEL GPL

I GPL sono costituiti da composti di idrocarburi che possono essere saturi (formula generale CnH2n) e insaturi (formula generale Cn H2n+2).

Essenzialmente le sostanze presenti nei GPL sono: propano, propilene, N-Butano, isobutano, butilene. Percentualmente la

quantità di propano e butano è di gran lunga prevalente rispetto a quella degli altri prodotti.

Possono essere presenti anche lievi percentuali di impurità costituite da altri idrocarburi e tracce di composti solforati. I GPL sono poi addizionati con insignificanti quantitativi di prodotti a base di mercaptani per la odorizzazione e con una sostanza denominata Marcante A per la denaturazione del prodotto così come meglio specificato al paragrafo 5.3.2.6.1.

Di seguito si riportano:

- tabelle e grafici relativi alle grandezze fisiche di maggior interesse
- scheda di sicurezza della sostanza propano
- scheda di sicurezza della sostanza butano.

Le schede di sicurezza sono conformi a quelle previste dalla circolare n.16 MI.SA del 20.6.86 e contengono tutte le informazioni richieste dal Decreto del Ministero della Sanità del 28.1.1992.

Sono inoltre riportate informazioni di sicurezza relative a prodotti tipici utilizzati per la odorizzazione (Mercaptani) e per la denaturazione (Marcante A).

## TABELLE E GRAFICI DELLE COSTANTI FISICHE DEI PRODOTTI

Costanti fisiche di idrocarburi contenuti nei G.P.L.

| Sosianza  |  | N-Pentano | Effene | Propilene | Iso-Butilene | Butilene- | Elano  | Ргорапо | Iso-Butano | N-Butano | ongood os |
|---|--|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|------------|----------|-----------|
| Pesa molecolare   | The state of the s | 72 146    | 28 052 | 42.078    | 56 104       | 56.104    | 30.068 | 44.094  | 58.120     | 58 120   | 72 146    |
| Punto di ebolitzione °C a pressione atm                 |  | 36.1      | 103.7  | -47.7     | 6.9-         | -6.3      | -88.6  | -42.1   | -11.7      | 50.      | 27.9      |
| Peso specifico del liquido a 155°C                      |  | 0.6312    | 0.351  | 0 5218    | 0.6002       | 0.6011    | 0.374  | 0.5077  | 0.5631     | 0.5844   | 0.6248    |
| Densità del vapore relativa all'ana                     | American Company of the Company of t | 2.4906    | 0.9684 | 1.4526    | 1.9368       | 1.9368    | 1.046  | 1.546   | 2.066      | 02.070   | 2 4008    |
| Punto crítico   | 0.   | 196.6     | 6.6    | 91.9      | 144.72       | 146.4     | 32.3   | 8.96    | 135.0      | 152.0    | 187.8     |
|   | kg/cm² ass.  | 34.4      | 52.2   | 46.9      | 40.8         | 41.1      | 49.8   | 43.4    | 37.2       | 38.8     | 340       |
| Limiti d'infammabilità in ana                           | inferiore  | 1.40      | 3.05   | 2.00      | •            | 1.7       | 3.22   | 2.27    | 1.80       | 1.86     | 1,32      |
|   | Superiore  | 7.80      | 28.6   | 11.1      |              | 0.6       | 12.45  | 9.50    | 8.44       | 841      |           |
| Calore di vaporizzazione kcal/kg al punto d'ebollizione | to d'ebollizione   | 85.4      | 115.3  | 104.55    | 94.15        | 93.3      | 117.06 | 1019    | 87.7       | 92.7     | 35        |
| Galore specifico del vapore<br>a 15.6°C                 | vapore kcaUkg°C  | 0.3972    | 0 3622 | 0.3541    | 0 3701       | 0.3703    | 0.4097 | 0.3885  | 0.3872     | 0.3970   | 0.3880    |
| A pressione atm   | kcal/kg °C   | 0370      | 0.2914 | 0 3069    | 0.3347       | 0.3349    | 0.343  | 0.342   | 0.352      | 0.363    | 0.364     |
| Totere calonfco del vapore                              | supenore   | 11733     | 12028  | 11700     | 11522        | 11589     | 12417  | 12050   | 11828      | 11855    | 11700     |
|   | inferiore  | 10855     | 11278  | 10944     | 10767        | 10833     | 11361  | 11089   | 10917      | 10944    | 10817     |
|   |  |           |        |           |              |           |        |         |            |          |           |

# Costanti fisiche del propano e butano commerciali (valori medi )

|   | Propano<br>commerciale | Butano<br>commerciale |
|---|------------------------|-----------------------|
| Temperatura critica (°C)  | 95                     | 150                   |
| Punto di ebollizione a pressione atmosferica (°C)                 | - 45                   | 0                     |
| Densità del liquido a 15 °C relativa all'acqua                    | 0.51                   | 0.585                 |
| Densità del vapore relativa all'aria                              | 1.52                   | 2.01                  |
| Volume specifico del vapore (m³/kg a 0 °C, pressione atmosferica) | 0 51                   | 0.385                 |
| Rapporto volume gas/volume liquido                                | 274                    | 233                   |
| Tensione di vapore a 0 °C (kg/cm² ass.)                           | 4 7-5.7                | 1.03-2.0              |
| Tensione di vapore a 50 °C (kg/cm² ass.)                          | 17-21 5                | 5-6.25                |
| Calore latente di evaporazione (kcal/kg a 15 °C)                  | 85 5                   | 89                    |
| Potere calorifico inferiore (kcal/kg)                             | 11000                  | 10900                 |
| Potere calorifico superiore (kcal/kg)                             | 11900                  | 11800                 |
| Aria richiesta per la combustione (kg/kg combustibile)            | 15 6                   | 15.3                  |
| Aria richiesta per la combustione (m³/m³ combustibile)            | 23 5                   | 30.0                  |
| CO <sub>2</sub> teorico (% di prodotti secchi della combustione)  | 13.9                   | 41.1                  |

Grafico delle tensioni di vapore sopra la pressione atmosferica




Grafico delle tensioni di vapore sopra e sotto la pressione atmosferica





Grafico del peso specifico di G.P.L. liquidi in funzione della temperatura alla pressione corrispondente al vapore



# SCHEDA DI SICUREZZA PROPANO

# ${\it Identificazione}$

| Nome Chimico                      | PROPANO              |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nomi commerciali o<br>sinonimi    | PROPANO-IMETILMETANO |
| Nomenclatura Chemical<br>Abstract | PROPANE              |
| Numero di registro CAS            | 74 - 98 - 6          |
| Formula bruta                     | C3 H8                |
| Peso molecolare                   | 44.09                |
| Formula di struttura              | CH3 - CH2 - CH3      |

# Caratteristiche chimico fisiche

| Stato físico                                   | GAS LIQUEFATTO  |
|--|---|
| Colore   | INCOLORE  |
| Odore  | CARATTERISTICO - LIM. OLFATT. 1-2%  |
| Solubilità in acqua                            | 6.5% V/V (a 20°C)   |
| Solubilità nei principali<br>solventi organici | ETANOLO - ETERE   |
| Densità relativa all'acqua                     | 0,49  |
| Peso specifico dei vapori, relativo all'aria   | 1,53  |
| Punto di fusione                               | - 187,65 °C   |
| Punto di ebollizione                           | - 42,1 °C   |
| Punto di infiammabilità                        | - 104,4 °C  |
| L.E.L. e U.E.L. in aria                        | INF. = 2,1 % - Sup. = 9,5 %   |
| Temperatura di autoaccensione                  | 468 °C  |
| Tensione di vapore                             | 8,8 bar a 20 °C - 13 bar a 36 °C  |
| Reazioni pericolose                            | Può agire con materiali ossidanti. Pericoloso per incendio od esplosione se innescato |

# Classificazione ed etichettatura

| Tipo                    |   |
|-------------------------|---|
| Simbolo di pericolo     | FIAMMA CON INDICATA LA LETTERA<br>F   |
| Indicazione di pericolo | F (facilmente infiammabile)   |
| Frasi di rischio        | R 13 - GAS LIQUEFATTO ALTAMENTE INFIAMMABILE  |
| Consigli di prudenza    | S 9 -CONSERVARE IN LUOGO BEN VENTILATO S - 16 CONSERVARE LONTANO DA FIAMME O SCINTILLE - NON FUMARE S -33 EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE |

# Informazioni tossicologiche

| Vie di penetrazione               |   |
|-----------------------------------|---|
| Tossicità acuta                   | I vapori sono deboli irritanti delle mucose. Può produrre leggera astenia e leggera azione anestetica.  Brevi esposizioni a 10.000 ppm non provocano effetti pericolosi all'uomo.  ID LH level = 20.000 ppm  Esposizione a 100.000 ppm (10%) non provocano particolari irritazioni al naso e alle vie respiratorie. Nel giro di pochi minuti però si avverte un senso di vertigine.  Asfissiante non tossico. |
| Tossicità cronica                 | Non sono state riferite evidenze di tale effetto  |
| Corrosività/potere irritante per: | CUTE: leggere ustioni per contatto con il liquido. OCCHIO: leggermente irritante. POTERE SENSIBILIZZANTE non sono state riferite evidenze di tale effetto.  |
| Cancerogenesi                     |   |
| Mutagenesi                        |   |
| Teratogenesi                      |   |

### Controlli sanitari di legge (DPR 303/56)

Non sono previsti controlli sanitari di legge

#### Limiti di esposizione

| ACGIH     | ANNO 1983 - 84                     |
|-----------|------------------------------------|
| TLV - TWA | Asfissiante semplice (appendice E) |

#### Criteri di immagazzinamento

Conservare le bombole in luogo fresco e ben ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da fonti di calore.

Proteggere le bombole da possibili urti.

Impianti elettrici di sicurezza.

Mettere a terra apparecchiature metalliche contenenti propano per evitare la formazione di cariche elettrostatiche

Norme per il trasporto

| Numero O.N.U.                    | 1978                            |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Trasporto stradale e ferroviario | RID/ADR CLASSE 2 - 3 t          |
| -                                | F. S. All. 7 CLASSE 7a gr 2 - 6 |
| Trasporto marittimo              | M.M.M. CLASSE 2.97              |
|                                  | I.M.C.O. CODICE 2 Classe 2070   |
| Trasporto aereo                  | I.A.T.A. 1493 - CATEGORIA =     |

### Criteri per la manipolazione

Usare comuni indumenti da lavoro con guanti, occhiali, maschere antigas con filtro per vapori organici in caso di forte inquinamento.

Utilizzare scarpe ed attrezzi antiscintilla.

# Interventi in caso di emergenza

| Contatto con gli occhi | lavaggi con acqua fresca consultare un oculista.  |
|------------------------|---|
| Contatto con la cute   | Disgelare con acqua le parti del corpo interessate.  Togliere gli indumenti impregnati con prudenza.  Coprire le zone colpite con garza leggera o con panno pulito. Consultare un medico.   |
| ingestione             | è estremamente improbabile  |
| inalazione             | allontanare l'infortunato dalla zona inquinata. Praticare la respirazione artificiale in caso di asfissia. Consultare un medico.  |
| Perdite e spandimenti  | I vapori formano miscela facilmente infiammabile.  Intervenire per eliminare le perdite (interc. valvole)  Contenimento del prodotto per evitare il deflusso nelle fogne.  Ventilare adeguatamente, usare acqua nebulizzata per abbattere i vapori.  Allontanare ogni fonte di innesco. |
| Incendio               | Eliminare la perdita per estinguere l'incendio usando polvere.  In caso di grosse perdite lasciare bruciare ed intervenire solo su piccoli incendi.  Raffreddare con acqua nebulizzata.   |

# Note ed aggiornamenti

| Perdite e spandimenti | Incendi di notevole dimensione devono<br>essere circoscritti lasciando bruciare il   |
|-----------------------|--|
|                       | prodotto fino all'esaurimento,<br>proteggendo gli impianti con acqua<br>nebulizzata. |



# SCHEDA DI SICUREZZA BUTANO

# Identificazione

| Nome chimico                   | BUTANO                   |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nomi commerciali o sinonimi    | BUTANO - METILETILMETANO |
| Nomenclatura Chemical Abstract | BUTANE                   |
| Numero di registro CAS         | 106 - 97 - 8             |
| Formula bruta                  | C4 H10                   |
| Peso molecolare                | 58.10                    |
| Formula di struttura           | СН3 - СН2 - СН2 - СН3    |

# Caratteristiche chimico - fisiche

| Stato fisico                          | GAS LIQUEFATTO   |
|---------------------------------------|--|
| Colore                                | INCOLORE   |
| Odore                                 | INODORE - LIM. OLFATT. 250 ppm   |
| Solubilità in acqua                   | POCO SOLUBILE  |
| Solubilità nei principali solventi    | ALCOOL - CLOROFORMIO   |
| organici                              |  |
| Densità relativa all'acqua            | 0,573  |
| Peso specifico dei vapori, relativo   | 2,04   |
| all'aria                              |  |
| Punto di fusione                      | - 187,64 °C  |
| Punto di ebollizione                  | - 0,5 °C   |
| Punto di infiammabilità               | - 60 °C  |
| L.E.L. e U.E.L. in aria (% in volume) | inf. = 1,9 % - sup. = 8,5 %  |
| Temperatura di autoaccensione         | 405 °C   |
| Tensione di vapore                    | 2,4 bar a 25 °C  |
| •                                     | 3,5 bar a 36 °C  |
| Reazioni pericolose                   | Può agire con materiali ossidanti.   |
| ·                                     | Con l'aggiunta di nichel carbonile ad una miscela di butano - ossigeno può causare una esplosione già a temperature dell'ordine di 20 - 40 °C. |
|                                       | Pericoloso per incendio od esplosione quando esposto a calore o fiamma.  |
|                                       | Non corrosivo per i comuni materiali<br>metallici  |

# Classificazione ed etichettatura

| Tipo                    | DI LEGGE   |  |
|-------------------------|--|--|
| Simbolo di pericolo     | FIAMMA CON INDICATA LA<br>LETTERA F  |  |
| Indicazione di pericolo | F (facilmente infiammabile)  |  |
| Frasi di rischio        | R 13 - GAS LIQUEFATTO ALTAMENTE INFIAMM.   |  |
| Consigli di prudenza    | S 9 - CONSERVARE IN LUOGO<br>BEN VENTILATO  S - 16 CONSERVARE LONTANO DA<br>FIAMME O SCINTILLE - NON<br>FUMARE |  |
|                         | S -33 EVITARE L'ACCUMULO DI<br>CARICHE<br>ELETTROSTATICHE  |  |

# Informazioni tossicologiche

| Vie di penetrazione               | INALAZIONE   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Tossicità acuta                   | LC 50 (INALAZIONE TOPO) = 658 mg/m3/4 h  |  |  |
|                                   | Una esposizione di 10' ad una concentrazione di 10000 ppm provoca sonnolenza ma nessuna altra evidenza di effetto sistematico.   |  |  |
|                                   | Prodotto leggermente narcotico.  |  |  |
|                                   | I vapori possono determinare effetto irritante a carico delle mucose.  |  |  |
| Tossicità cronica                 | Non sono state riferite evidenze di tale effetto   |  |  |
| Corrosività/potere irritante per: | CUTE leggere ustioni da freddo per contatto con il liquido. Non è irritante allo stato gassoso.  OCCHIO gravi danni da freddo per contatti con il liquido. Non è irritante allo stato gassoso.  POTERE SENSIBILIZZANTE non sono state riferite evidenze di tale effetto. |  |  |
| Cancerogenesi                     |  |  |  |
| Mutagenesi                        |  |  |  |
| Teratogenesi                      |  |  |  |

# Controlli sanitari di legge (DPR 303/56)

| Non sono previsti controlli sanitari di legge. |
|--|
|  |

## Limiti di esposizione

| ACGIH                | ANNO 1983 - 84                                |
|----------------------|---|
| TLV - TWA            | 800  ppm = 1900  mg/m3                        |
| Precauzioni speciali | Ventilazione forzata e captazione dei vapori. |

#### Criteri di immagazzinamento

Conservare le bombole in luogo fresco e ben ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da fonti di calore.

Proteggere le bombole da possibili urti.

Impianti elettrici di sicurezza.

Mettere a terra apparecchiature metalliche contenenti butano per evitare la formazione di cariche elettrostatiche.

# Norme per il trasporto

| Numero O.N.U.                    | 1011                            |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Trasporto stradale e ferroviario | RID/ADR CLASSE 2 - 3 b          |
|                                  | F. S. All. 7 CLASSE 7a gr 2 - 6 |
| Trasporto marittimo              | M.M.M. CLASSE 2.24              |
|                                  | I.M.C.O. CODICE 2 Classe 2070   |
| Trasporto aereo                  | I.A.T.A. CATEGORIA =            |

# Criteri per la manipolazione

Usare comuni indumenti da lavoro con guanti, occhiali, maschere antigas con filtro per vapori organici in caso di forte inquinamento.

Utilizzare scarpe ed attrezzi antiscintilla.

## Interventi in caso di emergenza

| Contatto con gli occhi | Lavaggi con acqua fresca consultare un oculista.  |
|------------------------|---|
| Contatto con la cute   | Disgelare con acqua le parti del corpo interessate.  Togliere gli indumenti impregnati con prudenza.  Coprire le zone colpite con garza leggera o con panno pulito.  Consultare un medico.  |
| ingestione             | è estremamente improbabile  |
| inalazione             | allontanare l'infortunato dalla zona inquinata.  Praticare la respirazione artificiale in caso di asfissia.  Consultare un medico.  |
| Perdite e spandimenti  | I vapori formano miscela facilmente infiammabile.  Intervenire per eliminare le perdite (interc. valvole)  Contenimento del prodotto per evitare il deflusso nelle fogne.  Ventilare adeguatamente, usare acqua nebulizzata per abbattere i vapori.  Allontanare ogni fonte di innesco. |
| Incendio               | Eliminare la perdita per estinguere l'incendio usando polvere.  In caso di grosse perdite lasciare bruciare ed intervenire solo su piccoli incendi.  Raffreddare con acqua nebulizzata.   |

# Note ed aggiornamenti

| Perdîte e spandimenti | I vapori    | possono    | formare | miscela   |
|-----------------------|-------------|------------|---------|-----------|
| 1                     | esplosiva,  | pericolo   | đi      | incendio, |
|                       | atmosfera : | soffocante |         |           |

# INFORMAZIONI DI SICUREZZA SOSTANZA ODORIZZANTE (MISCELA DI MERCAPTANI)

#### Scheda di sicurezza.

#### ACS srl Viale Lunigiana, 14 - 20125 MILANO Telef. 02/66987155 ricerca automatica - Fax 02/66987166 Pennwalt Holland by

- 1. Nome commerciale: Spotleak 1009
- 1.1 Caratterizzazione chimica:

79% tert. butilmercaptano C4H9SH CAS n. 75 - 66 - 1 15% isopropilmercaptano C3H7SH CAS n. 75 - 33 - 3 5% n. propilmercaptano C3H7SH CAS n. 107 - 04 - 9

1.2 Forma:

liquido

1.3 Colore:

limpido

1.4 Odore:

di gas

- 2. Proprietà fisiche e ragguagli tecnici per la sicurezza
- 2.1 Cambiamenti di stato:

intorbidamento -44°C

punto di ebollizione 60 - 70°C

2.2 Densità:

 $(16^{\circ}C) 0.812 \text{ g/cm}3$ 

2.3 Tensione di vapore :

(38°C) 462 mbar

- 2.4 Viscosità:
- 2.5 Solubilità in acqua:

molto bassa

- 2.6 PH
- 2.7 Punto di infiammabilità (recipiente chiuso) in -18°C T.C.C.
- 2.8 Temperatura di accensione :
- 2.9 Limiti di esplosione. Inferiore :

Superiore:

2.10 Decomposizione termica :

2.11 Prodotto di decomposizione pericoloso:

biossido di zolfo (SO2) per combustione.

2.12 Reazioni pericolose:

con ossidanti forti

2.13 Altri ragguagli

3. Trasporto:

GGV vedi/IMDG codice: 3.1/3037

GGVE/GGVS

UN-n. 1228 RID/ADR: 3.3b

ICAO/IAIA - DGR: 3.1

ADNR: IIIa, Ia

Particolari ragguagli:

appendice VIII RID/85 ADR 33/1228

gruppo imballaggi UN II

4. Prescrizioni CEE legislazioni: non contenute in allegato I

Raccomandata:

simbolo di pericolo F

R-frase: II moderatamente infiammatorio

36/37 irrita gli occhi e gli organi

della respirazione.

S-frase: 24/25 evitare il contatto con

16 : tenere lontano da fonti di accensione - non fumare

MAC: non verificato

si raccomanda: 0,5 ppm - 1,5 mg/m3

## 5. Misure precauzionali, magazzinaggio e manipolazione

5.1 Misure di sicurezza tecniche:

Tenere ben chiuso il contenitore.

Scaricare e manipolare il prodotto solo in

sistema chiuso.

Usare solo in ambiente ben ventilato.

5.2 Equipaggiamento personale:

Respirazione apparecchiature: a filtro A,

marrone

Occhi:

indossare gli occhiali.

Mani:

guanti in PVC, neoprene, gomma

butilica o naturale.

Altri:

indossare autorespiratore se ventilazione

insufficiente.

5.3 Igiene di lavoro:

tenere lontano da cibo, bevande,

foraggio.

Immediatamente rimuovere i vestiti

impregnati.

5.4 Difesa da fuoco ed esplosioni:

evitare fiamme nude, scintille ed altre

fonti di ignizione.

Evitare cariche elettrostatiche.

5.5 Eliminazione:

Incenerire con il permesso delle

autorità, chiedere al produttore.

6. Misure in caso di incidenti ed incendi.

6.1 Dopo versamento (perdita) fuga di gas :

coprire ed assorbire con sabbia o

materiale inerte e stivare in contenitore

ben chiuso.

6.2 Mezzi spegnimento adottati: Schiuma, CO2, ignifughi a secco.

DA NON USARE: getto d'acqua.

6.3 Pronto soccorso:

respirazione:

portare all'aria fresca.

contatto con occhi:

lavare a fondo gli occhi per almeno 15

minuti e consultare un medico.

contatto con la pelle: lavare immediatamente con molta acqua

e sapone, allontanare tempestivamente capi di vestiario impregnati di prodotto.

6.4 Altre raccomandazioni: (dopo la raccolta del prodotto) lavare il

pavimento con soluzione ossidante tipo candeggina (mai con ossidante solido) e risciacquare con molta acqua. Anche piccole quantità di prodotto possono essere eliminate in questo modo.

#### 7 Tossicità:

Il respirare vapori ad alta concentrazione potrebbe causare mal di testa e senso di vertigine.

Una alta concentrazione potrebbe rendere insensibili i nervi dell'olfatto.

Tossicità acuta: LD 50 orale (ratti) 1500 mg/kg

LD derma (ratti) non tossica a 2000mg/kg

LC 50 inalazione (ratti) sopra 16000

ppm = 60 mg/l aria

8 Ecologia n.a.

9 Altri suggerimenti:

Elaborato da P. Bastemerijer Data Luglio 84

Attenzione: questi dati sono conformi allo stato attuale delle nostre conoscenze. Dato che variazioni delle prescrizioni sulla sicurezza e della legislazione chimica potrebbero verificarsi la manipolazione, l'applicazione o l'incorretto uso sono al di fuori del nostro controllo Pennwalt ricusa quelle responsabilità che potrebbero derivare da incorretto uso.

#### CARTA DI TRASPORTO

PRODOTTO: SPOTLEAK 1009 (miscele di MERCAPTANI)

CLASSE DI PERICOLOSITA': liquidi infiammabili, AD R3, Ia

Attenzione:

liquido infiammabile. Il vapore è più pesante dell'aria

e si sparge sul terreno.

Pericoloso il contatto con pelle ed occhi. Non

respirare il vapore.

Odore molto penetrante che viene assorbito da

vestiario, cibo ed altro.

Il fuoco libera biossido di zolfo.

Non miscibile con acqua.

#### PROTEZIONE PERSONALE:

Guanti di neoprene o gomma, occhiali di sicurezza. In caso di incendio maschera con filtro protettivo.

#### IN CASO DI INCIDENTE DURANTE IL TRASPORTO:

- fermare il motore; evitare fiamme nude, non fumare.
- tenere lontane le persone, tenersi sopravento.
- chiamare polizia e Vigili del fuoco.
- VERSAMENTO: se arginabile, assorbire con terra o sabbia e

trasferire in un fusto che deve essere

immediatamente chiuso. Non lasciare defluire

in fogna.

Trattare la superficie interessata con un liquido

ossidante (es.: ipoclorito di sodio, acqua ossigenata), MAI con prodotto solido.

Risciacquare abbondantemente con acqua.

- INCENDIO:

limitato: estinguere con polvere o acido carbonico.

esteso: spruzzare con schiuma; raffreddare il carico con acqua.

# TRATTAMENTO DI PRONTO SOCCORSO:

- portare il paziente all'aria aperta
- togliere immediatamente tutti i vestiti contaminati
- dopo contatto con la pelle risciacquare immediatamente con molta acqua.
- dopo contatto con gli occhi risciacquare minuziosamente con acqua per almeno 15 minuti.

# INFORMAZIONI DI SICUREZZA SOSTANZA DENATURANTE (MARCANTE A)

#### DIN - Profilo di sicurezza

Ditta BASF Italia SpA, Via Marconato, 8

20031 Cesano Maderno (MI)

Nome commerciale

SUDAN MARKER 455 LIQUIDO

1.1 carattere chimico: c

composto azoino, sciolto in solventi aromatici

altobollenti.

1.2 Forma:

liquida

1.3 Colore:

giallo

1.4 Odore:

specifico del prodotto

#### 2 DATI FISICI E TECNICI DI SICUREZZA

2.1 Variazioni di stato

Metodo di prova

Temperatura di ebollizione

> 160°C

Temperatura di solidificazione

- 48°C

2.2 Densità

(20°C) ca.0,99 g/cm3 DIN 31 757

2.3 Pressione di vapore

°C)

°C)

mbar mbar

2.4 Viscosità

(20°C) 35 mm2/s

DIN 51 366

2.5 Solubile in acqua

 $(^{\circ}C)$ 

Insolubile g/l

2.6 ph (a 10 g/l H20)

 $(20^{\circ}C)$ 

ca. 1 (sospensione)

2.7 Punto di infiammabilità

ca. 58°C

DIN 51 755

2.8 Temperatura di accensione

°C

2.9 Limiti di esplosione

Inferiore:

Superiore:

2.10 Decomposizione termica

- 2.11 Prodotti di decomposizione pericolosi
- 2.12 Reazioni pericolose:

Infiammabile

- 2.13 Dati supplementari:
- 3 TRASPORTO

GGVS / IMDC - Code: 3.3

Nr.ONU: 1263 ICAO/IATA - DGR: 1263

GGVE / CGVS -: 3.32 RID / ADR 3.32 c

ADNR: nessuna

Dati particolari: Decl.:

aerocomposto, contiene Shellaol AB

idrocarburi altobollenti MFAG 310/313 EMS 3-05 Gruppo di imballaggio III

#### 4 NORMATIVA

Il prodotto, in base alle conoscenze a nostra disposizione, non è da considerarsi sostanza pericolosa nè preparato pericoloso ai sensi della "Guida CEE per la classificazione e l'etichettatura", nonché della normativa Italiana: Legge n. 256/74, DPR n. 927/91 e successive modifiche.

WCK (classe di pericolosità per le acque nella R.F.G.) = 2 pericoloso (autoclassificazione)

- 5 MISURE DI PROTEZIONE, MAGAZZINAGGIO E MANIPOLAZIONE.
- 5.1 Misure tecniche di protezione:

provvedere ad una buona aerazione e ricambio di aria nell'ambiente di lavoro.

5.2 Equipaggiamento di protezione personale:

Mani:

guanti protettivi

Occhi:

occhiali protettivi

Altri: evitare l'inalazione di vapori/aerosol

5.3 Igiene del lavoro:

si devono usare le consuete misure

precauzionali nella manipolazione di prodotti

chimici.

5.4 Precauzione contro incendio ed esplosione:

tenere lontano da fonti infiammabili aperte

5.5 Eliminazione:

osservando le disposizioni legislative locali vigenti può essere avviato ad un trattamento speciale come ad es. un inceneritore idoneo.

- 6 MISURE IN CASO DI INCIDENTI ED INCENDI
- 6.1 In caso di perdite/colaticci/emissioni di gas:

raccogliere con materiale assorbente ed eliminare.

6.2 Mezzi di estinzione:

Idonei:

acqua nebulizzata, schiuma, CO2, estinguente

a secco.

Da non utilizzare:

6.3 Pronto soccorso:

sostituire gli indumenti contaminati

cute:

lavare con acqua e sapone

occhi:

sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua

corrente con le palpebre aperte

- 6.4 Ulteriori misure:
- 7 DATI TOSSICOLOGICI DEI COMPONENTI

Tossicità orale acuta:

LD 50 > 7500 mg/kg

Ratto

Irritazione cutanea:

non irritante

su consiglio

(metodo OECD 404)

Irritazione oculare:

non irritante

su occhio di consiglio (Metodo OECD 405)

#### 8 DATI ECOLOGICI

Eliminabilità:

data la sua bassa solubilità in acqua, il

prodotto viene ampiamente separato

meccanicamente in impianti di

depurazione biologica.

#### 8.1 Ulteriori indicazioni:

n. telefonico servizio emergenza: BASF Italia: 0362/512.1

8.2 Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze ed intendono descrivere il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza. Non vanno considerate come garanzia di proprietà specifiche.

#### CARTA DI TRASPORTO

CARICO:

LIQUIDI INFIAMMABILI, PUNTO DI

INFIAMMABILITA' 21 - 100°C

Contiene: idrocarburi altobollenti

Liquido con odore percettibile

Non o parzialmente miscibile con acqua

#### NATURA DEL PERICOLO:

Infiammabile

I vapori sono invisibili, più pesanti dell'aria e si propagano radenti al suolo

Può formare miscela esplosiva con l'aria specialmente dentro recipienti vuoti e non bonificati.

Il calore provoca aumento di pressione con pericolo di scoppio e successiva esplosione.

Il contatto con il liquido od il vapore può provocare irritazione agli occhi, alla pelle ed alle vie respiratorie.

#### **MEZZI PROTETTIVI:**

Occhiali con protezione completa degli occhi Guanti di plastica o gomma, indumento protettivo leggero.

Bottiglia per lavaggio oculare contenente acqua pura.

Idonei mezzi protettivi delle vie respiratorie.

#### INTERVENTI DI EMERGENZA

Avvertire immediatamente la Polizia e i Vigili del Fuoco.

- Fermare il motore
- Non usare fiamme, non fumare
- Segnalare il pericolo con pannelli stradali ed avvertire gli altri utenti della strada
- Allontanare le persone estranee dalla zona di pericolo
- Tenersi sopravento.

#### **PERDITE**

- Bloccare le perdite se non c'è pericolo
- Impedire che il liquido penetri dentro fogne, cantine, scavi e trincee; i vapori possono creare miscela esplosiva.
- Assorbire gli spandimenti del liquido con terra o sabbia altrimenti lavare con molta acqua sia lo automezzo che la strada. Consultare un esperto.
- In mancanza di acqua, lasciare evaporare il prodotto all'aria e portarsi a distanza di sicurezza.
   In ogni caso impedire l'accesso alle persone e rendere noto il pericolo di incendio.
- Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua o in una fogna o ha contaminato il suolo e la vegetazione avvisare la Polizia.

#### **INCENDIO**

- Raffreddare i contenitori esposti al fuoco mediante irrorazione con acqua
- Estinguere preferibilmente con polvere chimica o schiuma. Non usare acqua.
- Non usare getti d'acqua

- Tenere presente il grave pericolo dello scoppio dei contenitori

#### PRONTO SOCCORSO

- Se la sostanza ha colpito gli occhi lavarli immediatamente con molta acqua per alcuni minuti.
- Togliere immediatamente gli indumenti impregnati di prodotto e lavare la pelle con sapone e acqua
- Sottoporsi a cure mediche quando si avvertono sintomi attribuibili all'inalazione o al contatto della sostanza con la pelle e gli occhi.

## 5.2.2.2 -(1.B.1.2.6.2) - FASI DELL'ATTIVITA' IN CUI LE SOSTANZE POSSONO INTERVENIRE

Il GPL è presente in tutte le fasi caratteristiche dell'attività e, precisamente,: stoccaggio, travaso, miscelazione, imbottigliamento e trasporto interno.

# 5.2.2.3 -(1.B.1.2.6.3) - QUANTITA' MASSIMA EFFETTIVAMENTE PREVISTA

La massima quantità di GPL che può risultare teoricamente presenta all'interno del deposito può essere espressa in volume dalla somma delle capacità geometriche dei serbatoi, delle bombole autorizzate e del piping risultando:

| - capacità totale dei serbatoi       | 60.000 | $m^3$ |
|--------------------------------------|--------|-------|
| - capacità totale delle bombole      | 100    | $m^3$ |
| - capacità totale del piping (stima) | 20     | _m³   |
| Quantità massima                     | 60.120 | $m^3$ |

Volendo esprimere tale quantità in peso è necessario riferirsi al massimo grado di riempimento ammesso dalla norma in relazione alla possibilità di consentire la dilatazione del liquidi a seguito di variazioni termiche.

Con riferimento alle norme del DM 13.10.94, il grado di riempimento per serbatoi ricoperti varia da un minimo di 460 Kg/m<sup>3</sup> per il propano fino ad un massimo di 560 Kg/m<sup>3</sup> per il Butilene. Nel caso dei recipienti mobili invece il range di variabilità è compreso tra 420 e 520  $Kg/m^3$ . Considerando un grado di riempimento medio pari a 500 Kg/m<sup>3</sup> la quantità massima di GPL teoricamente presente all'interno del è fissata 30.060 deposito quindi in tonnellate. In realtà, tale valore limite non sarà mai raggiunto in relazione alle caratteristiche proprie del tipo di attività.

# 5.2.2.4 -(1.B.1.2.6.4) - COMPORTAMENTO CHIMICO FISICO IN CONDIZIONI DI NORMALE UTILIZZAZIONE

I GPL non sono soggetti a fenomeni di instabilità nelle condizioni ordinarie di esercizio.

Le operazioni di movimentazione del prodotto producono solo trasformazioni dello stato fisico che passa dallo stato liquido a quello di vapore e viceversa.

# 5.2.2.5 -(1.B.1.2.6.5) - FORME IN CUI IL GPL PUO' TRASFORMARSI IN CASO DI ANOMALIA

Eventuali anomalie durante la movimentazione quali: cricche, rotture di tubazioni, recipienti ed apparecchiature, riscaldamenti etc., non inducono processi chimici particolari ma solo trasformazioni dello stato fisico. In certe condizioni l'evaporazione può essere così violenta da provocare lo scoppio del contenitore (BLEVE)

# 5.2.2.6 -(1.B.1.2.6.6) - ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE IN DEPOSITO E LORO COMPORTAMENTO

Nel deposito non sono presenti altre sostanze pericolose fatta eccezione per i carburanti liquidi nei serbatoi interessati dell'impianto di distribuzione interna (5 m³ di gasolio e 3 m.³ di benzina). Il quantitativo e le modalità di detenzione di tali sostanze non aggiungono fattori di rischio significativo per il deposito.

# 5.2.3 -(1.B.1.1.1) - FUNZIONI INTERESSATE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

L'attività del deposito è suddivisibile in tre aree funzionali: Amministrativa, Commerciale e Tecnica. Esse faranno capo al responsabile del deposito che sarà nominato successivamente e che sarà in possesso dei requisiti previsti al punto 1.3.1.4 del DM 13.10.94.

Le attività di carattere amministrativo e commerciale saranno svolte nella palazzina uffici.

Per quanto riguarda l'area tecnica possono distinguersi le seguenti attività:

- direzione e coordinamento affidati al responsabile del deposito;
- controllo, gestione ed esercizio degli impianti da parte del personale addetto con la supervisione del capo impianto;
- manutenzione e verifiche, ordinarie e straordinarie;
- Formazione e addestramento del personale su base programmata.

L'esercizio di un deposito di GPL non necessita dell'apporto di molte unità lavorative in quanto è caratterizzato da operazioni relativamente semplici ma da eseguirsi con grande attenzione tenendo sempre presente le caratteristiche intrinseche di pericolosità della sostanza.

L'organico tecnico del deposito sarà presumibilmente costituito da sole 20 (venti) unità oltre il capo impianto, il direttore responsabile ed il custode il quale, all'occorrenza, sarà chiamato a far parte della squadra d'emergenza aziendale.

A questi si aggiunge il personale autista della società che si stima in circa 10 unità.

In **figura 5.2.3** è riportato l'organigramma presumibile del deposito.

Tra le professionalità tecniche ci sarà una continua interscambiabilità di mansioni al fine di poter disporre di personale omogeneamente preparato in grado di intervenire su tutte le sezioni dell'impianto.

In condizioni di emergenza tutto il personale tecnico sarà impegnato nella costituzione della squadra di emergenza aziendale che sarà divisa in più gruppi con compiti differenti così come specificato al paragrafo 5.3.2.1.9.

Per lo svolgimento di tali compiti tutto il personale Tecnico sarà adeguatamente formato attraverso specifico corso teorico - pratico e successivo esame di idoneità ai sensi dell'art. 12 del D. L.vo n. 626/94 e Legge n. 609/96. Il programma dei corsi sarà conforme a quello indicato dal Ministero dell'Interno— Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendio – con lettera Circolare n. 770/6104 del 12/03/97 relativamente alle attività a rischio elevato. Si provvederà inoltre a sedute formative ed addestrative periodiche secondo le indicazioni fornite dal D.M. 13/10/94 e del D.M. 15/5/96.

Presso il deposito saranno presenti tutte le figure previste dal **D.** L.vo n. 626/94.

ORGANIGRAMMA DEL DEPOSITO

## **DIRETTORE DEL DEPOSITO IMPIEGATI** AMM./COMM. **CUSTODE** N.12 N.1 **CAPO IMPIANTO** N.1 **TERMINALE** ADDETTI AL ADDETTI A ADDETTI ALLA **MARITTIMO E** TRAVASO IMBOTTIGLIAM. MANUTENZIONE AUTISTI **GASDOTTO** N. 4 N. 10 N. 18 N. 4 N.20

Fig. 5.2.3

## 5.3 - SICUREZZA DELL'IMPIANTO

L'analisi di sicurezza dell'impianto viene svolta attraverso le seguenti fasi:

1<sup>a</sup> - Individuazione delle ipotesi di rilascio all'origine di possibili incidenti rilevanti.

Questo primo step viene affrontato attraverso l'analisi storica di eventi incidentali verificatisi nel tempo in ambito internazionale tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente con il D.M. 14.4.1994.

- 2ª Determinazione delle probabilità di accadimento dei singoli eventi incidentali individuati in precedenza.
  - La probabilità di accadimento sarà calcolata attraverso la costruzione di "alberi di guasto" (Fault-tree) assumendo per gli eventi primari all'origine dei rilasci valori delle frequenze desunti da letteratura specializzata o assegnati con stima ingegneristica sulla base delle esperienze acquisite e di valutazioni sul livello di tecnologia adottata.
- 3<sup>a</sup> Determinazione delle probabilità di ciascuna delle possibili evoluzioni incidentali conseguenti il rilascio.
  - Tale step prevede la costruzione di alberi degli eventi (Event-Tree) le cui frequenze di base sono assegnate con stima ingegneristica tenendo conto della specifica realtà industriale e delle caratteristiche intrinseche della sostanza.
- 4<sup>a</sup> Valutazione delle conseguenze dei vari Top-events individuati e determinazione delle relative distanze di danno.

La valutazione delle conseguenze sarà effettuata attraverso accreditati modelli matematici informatizzati e con l'ausilio del metodo grafico riportato nel D.M. 15.5.96 per alcune particolari tipologie incidentali.

Le distanze di danno saranno individuate con riferimento alle soglie di danno indicate in tab. III - Appendice III al DM 15.5.96. Per gli incidenti da assumere a riferimento per la pianificazione

dell'emergenza esterna e per le valutazioni concernenti la compatibilità territoriale si procederà in accordo alle indicazioni del **D.M. 15.5.96.**Per quanto riguarda i dati di imput relativi alle condizioni di stabilità atmosferica si farà riferimento, per maggiore conservatività, a quelle indicate nel **DM 15.5.1996** e cioè:

- stabilità atmosferica D5 (neutra) per rilasci istantanei.
- stabilità atmosferica F2 (stabile) per rilasci continui.

# 5.3.1 - (1.C.1.1.1 - 1.C.1.1.2) ESPERIENZA STORICA E FONTI DI INFORMAZIONE

Di seguito si riportano n°46 incidenti verificatisi nel periodo tra il 1939 ed il 1985 concernenti il GPL nelle varie fasi della produzione, dello stoccaggio, della movimentazione e del trasporto. Le schede sono organizzate in ordine cronologico con indicazione della origine del guasto, della causa di innesco e delle conseguenze prodottesi.

Le informazioni sono state tratte dalle seguenti fonti:

- Loss Prevention Bullettin: The Isntitution of Chemical Engineers London
- Bureau for Industrial Safety TNO
- Circolare n°16 MI.SA.(86) allegato E
- Rassegna comparata incidenti di notevole entità: Min.Int. D.G.P.C. e Servizi Antincendi.

L'esame della casistica incidentale porta ad individuare le seguenti possibili cause di rilascio.

- a) rottura, fessurazione o disaccoppiamento di elementi meccanici di contenimento quali:
- tubazioni (generalmente di piccolo diametro)

- valvole (generalmente di piccole dimensioni quali spurghi, sfiati, spillamenti, etc)
- tubi flessibili (al punto di travaso ed all'imbottigliamento)
- bracci di carico (al punto di travaso)
- accoppiamenti flangiati
- pompe e compressori.

I guasti possono originarsi per cause intrinseche, per difetto di manutenzione o per cause accidentali (urti).

- b) Errori operativi quali:
- urti di mezzi in manovra
- -partenze intempestive degli automezzi sotto travaso
- -congelamento in apertura di valvole di sfiato e prelievo campioni
- -sovrariempimenti
- -accoppiamenti con serraggi insufficienti
- disaccoppiamenti intempestivi
- cavitazione delle pompe per battente insufficiente
- avviamenti di pompe e/o compressori a mandata chiusa.

Non risultano documentati incidenti dovuti a fenomeni naturali quali terremoti, inondazioni, fulminazioni, etc.

Il prodotto rilasciato difficilmente trova innesco immediato salvo casi particolari, che invece può verificarsi anche a distanza di qualche centinaio di metri dal punto di rilascio in funzione dell'entità del rilascio stesso.

Al verificarsi di incidenti di una certa entità sono quasi inevitabili effetti domino diretti.

Si evidenzia però che quasi tutta la casistica incidentale di origine impiantistica in pratica non trova quasi più riscontri sia in ragione dell'enorme sviluppo tecnologico che ha interessato sia i materiali che le apparecchiature, che dei nuovi criteri di progettazione i quali garantiscono livelli di sicurezza notevolmente più elevati.

Tali considerazioni possono leggersi, implicitamente, anche nel **DM** 15.5.96 che ha introdotto dei criteri di marginalità del rischio relativo a talune ipotesi incidentali.

Il vero punto debole del sistema resta forse solo quello relativo all'errore umano come hanno dimostrato i recenti incidenti di Paese (TV) e Porcari (LU) entrambi verificatisi al punto di travaso e sui quali non sono ancora disponibili sufficienti elementi di analisi in quanto ancora in atto le indagini della magistratura.

Si ritiene comunque che con l'emanazione del **D.M. 15.5.1996** (**G.U. 4.7.96 n°155**) Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività di travaso di autobotti e ferrocisterne - la probabilità di errori operativi al punto di travaso possa considerarsi notevolmente ridotta.

#### INCIDENTI RILEVANTI IN IMPIANTI SIMILARI PER PRODOTTO TRATTATO TRA GLI ANNI 1939 - 1985.

| Anno   | Località           | Tipo impianto  | Causa incidente           | Innesco  | Eventi finali                      | Vapori accumulati in un                   |
|--------|--------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1939   | New Jersey         |  |                           | Non noto   | Rottura di porte                   | cortile chiuso sui tre lati               |
|        | USA                |  |                           |  | e finestre                         | Esplosione dopo 20 sec.                   |
| 1943   | Ludwingshafen      |  | 15% di sovrariempi-       | Non noto   | Danni gravi in<br>un diametro di   | Danneggiato gasometro                     |
|        | - Germania -       |  | mento , scoppio per       |  | 50-100 m                           | a 250 m (fuoriuscita di                   |
|        |                    | chimico  | esposizione ai raggi      |  | 30-100 m                           | acetilene).                               |
|        |                    |  | solari                    |  |                                    | Rottura finestre fino ad                  |
|        |                    |  |                           |  |                                    | alcuni Km.                                |
|        |                    |  |                           |  |                                    | Rilascio di 16520 Kg.                     |
| 1040   | 75 4 11CA          | Serbatoio GPL di   | Cedimento di una          | Non noto   | Esplosione della                   | Rilasciati 1600 Kg. 5                     |
| 1949   | Detroit USA        | una Raffineria   | lamiera per eccesso di    |  | nube di gas                        | persone decedute                          |
|        |                    | ulia Muliawiiu   | pressione                 |  | disperso                           |   |
| 1951   | Illinois USA       | Serbatoio  | rottura tubazione         | Non noto   | Non noto                           | Fuoriuscita 36 mc.                        |
| 1 70.1 |                    |  | drenaggio per             |  |                                    | La valvola di eccesso di                  |
|        |                    |  | congelamento H2O          |  |                                    | flusso non ha                             |
|        |                    |  |                           |  |                                    | funzionato<br>11400 mc. di GPL            |
| 1951   | Port Newark        | 70 serbatoi cilindri   | Rottura di linea efflusso | Non noto   | 6 batterie distrut                 | 11400 mc. di GPL<br>coinvolti . Sequenza  |
|        | USA                | A ci orizzontali   | Diam. 3/4" per 3 min.     |  | le                                 | 1   |
|        | İ                  | suddivisi in 9   |                           |  | Distrutti anche 3<br>serbatoi di 3 | fireball dopo 3 min     bleve dopo 15 min |
|        |                    | batterie da 6 e da   |                           |  | batterie lontani                   | 3) bleve di tutti i                       |
|        |                    | 12 serbatoi  |                           |  | 107 m                              | serbatoi dopo100                          |
|        |                    | İ  |                           | }  | 1 *** ***                          | min                                       |
| 1050   | Z City             | Stazione Travaso   | Scarico PSV su serbatoi   | Non noto   | Esplosione                         | Esplosione udita a 32                     |
| 1952   | Kansas City<br>USA | GPL Travaso  | autotrasp.                | 1  | •                                  | Km. 2 persone decedute                    |
| 1954   | Portland           | Ferrocistema   | Rottura PSV di            | Lanterna di  | Distruzione di                     |   |
| 1934   | Oregon USA         | 1000000  | ferrocistema              | segnalazione   | 21 carri merci e                   | vapore a 60 m                             |
|        | J. C.              |  |                           | a Kerosene   | spostamento di                     |   |
| ĺ      |                    |  |                           |  | 15 cm di un                        | stato danneggiato                         |
|        |                    |  |                           |  | serbatoio da                       |   |
|        |                    |  |                           |  | 13000 mc. a 45                     |   |
|        |                    |  | Y 17 15                   | Non noto   | Esplosione della                   | Distruzione linea di                      |
| 1955   | Wilmington         | Linea C4 in una  | Rottura della linea       | NOH ROTO   | nube ed                            | Latin Marione                             |
| 1      |                    | raffineriæ diam 150  |                           |  | incendio                           | serbatoi                                  |
|        | 1                  | mm e pressione 3 5<br>MP a/mq  |                           |  | successivo                         |   |
| 1956   | Cottage Grove      | ~ <del>}</del>   | Perdita flangia           | aporizzatore   | Bleve dopo 20                      |   |
| 19.00  | Oregan USA         | Octobasole 10 me   |                           | 1  | min                                |   |
| 1956   | Baton Rouge        | Raffineria unità   | Rottura connessione da    | Forno a 60 m   | edifici vicini                     |   |
| */20   | Louisiana USA      | }  | 40 mm di tubazione da     |  | danneggiati                        | Odori rilevati a 300 m                    |
|        |                    |  | 150 mm, pressione         |  |                                    | dal punto di rilascio e                   |
|        |                    |  | 1400 kPa urtata da        |  |                                    | accensioni vapori dopo                    |
|        |                    |  | escavatore                |  |                                    | 10'                                       |
|        |                    |  |                           | Non-   | Penlasiana                         | Rilascio circa 10 t<br>Nube Dia 366 m     |
| 1957   | Quebec Canada      | Sfera Ca   | Fuoriuscita C4 per        | Non noto   | Esplosione                         | Rottura di altre sfere                    |
|        |                    |  | sovrariempimento          |  |                                    | Danni da esplosioni                       |
|        |                    |  | 1                         |  |                                    | 1 persona deceduta                        |
| 1957   | Montreal           | 6 sfere di grandi  | Fuoriuscita in seguito    | Stazione d   | Bleve di 3 sfere                   | Formazione nel bacino                     |
| 1957   | Canada             | dimensioni e   |                           | 1  | 1                                  | di nubi di vapore                         |
|        | Silaua             | capacità non   | 1 7 7 7 1                 | 183 m  |                                    | Altezza di fiamma 1.5                     |
|        |                    | precisata  |                           | 1  |                                    | Km  |
| ]      |                    | '  |                           |  |                                    | Esplosione nella                          |
|        |                    |  |                           |  |                                    | stazione di pompaggio                     |
| 1957   | Sacramento         | Autocistema GPL  | Rottura di ur             | Non noto   | Non noto                           | Vapori innescati e                        |
|        | Calif. USA         |  | collegamento              | Library Control of Con |                                    | successive esplosione                     |
|        |                    |  |                           |  |                                    | poco dopo l'inizio della                  |
|        |                    | L. Contraction of the Contractio |                           |  |                                    | perdita. 1 persona deceduta               |
| 1      | 1                  | 1  | 1                         | <u> </u>   |                                    | 1 persona decedura                        |

| Anno | Località                    | Tipo impianto   | Causa incidente  | Innesco                                  | Eventi finali  | descrizione incidente   |
|------|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 1958 | Augusta<br>Georgia USA      | Autocisterna  | Rottura di un<br>collegamento durante il<br>riempimento di un<br>serbatoio                     | non noto                                 | 5 case distrutte e<br>altre 85<br>danneggiate                  | Vapori dispersi ed<br>innescati<br>I persona deceduta   |
| 1958 | Ardmore USA                 | Autocisterna  | Rottura collegamento<br>flessibile   | Caldaia                                  | non noto   | Un operatore<br>scaraventato in un<br>fossato   |
| 1958 | Michigan USA                | Raffineria<br>serbatoio 80 mc. di<br>C4                     | Rottura per sovrapressione   | Avvenuto a<br>107 m dalla<br>fuoriuscita | Incendio nube di<br>vapori                                     | 1 persona deceduta  |
| 1958 | Meldrim<br>Georgia USA      | Ferrocistema GPL  | Deragliamento con foratura serbatoio   | non noto                                 | Esplosione con<br>debole<br>sovrapressione                     | 26 persone decedute   |
| 1959 | McKittick Cal.<br>USA       | 6 serbatoi cilindrici<br>orizzontali da 25 a<br>60 mc       | Rottura del nipplo della<br>connessione di<br>drenaggio Dia 1"                                 | Motore a gas<br>distante 15 m            | Dopo 35 min.<br>tutti i serbatoi<br>distrutti                  | Dopo 1 min. ignizione<br>Dopo 35 min. Bleve   |
| 1962 | Berlin N.Y.<br>USA          | Autocisterna C <sub>3</sub>                                 | Rottura conseguente ad incidente stradale<br>Autocisterna 26 mc.                               | non noto                                 | Esplosione   | Formazione di nube Dia<br>120 - 180 m e altezza<br>24 m<br>10 persone decedute  |
| 1962 | Middle East<br>USA          | produzione GPL  | parziale distacco del<br>tetto di un serbatoio<br>refrigerante da 12700<br>mc (sovrapressione) | non noto                                 | non noto   | In 5 sec. Accensione<br>della nube di vapore<br>Persone a 90 m cadono<br>a terra<br>1 persona deceduta  |
| 1965 | Louisiana USA               | Impianto etilene  | Rottura linea<br>riempimento C3  | non noto                                 | non noto   | Liquido freddo<br>immesso in un<br>collettore di acciaio al<br>carbone ha provocato la<br>rottura   |
| 1965 | Texas USA                   | non noto  | rimozione di flangia<br>cieca  | Forno a 18 m                             | non noto   | Fuoriuscita di una<br>quantità imprecisata di<br>C4   |
| 1966 | Feyzin Francia              | 4 sfere 1200 mc<br>4 sfere 2500 mc<br>di butano             | Congelamento valvole<br>campionamento da 3/4"  | Autoveicolo<br>120 metri                 | Rottura 5 sfere  | Efflusso per 35 min.  I ora dopo ignizione e Bleve di tutta la sfera Dopo 1,5 ora Bleve seconda sfera, infine apertura di tre sfere Alcuni VV.F deceduti  |
| 1969 | Laurel USA                  | Ferrocisterna GPL<br>in movimento                           | Perdita dovuta ad incidente  | non noto                                 | Esplosione   | Rilasciate 63 t. Maggior parte dei danni entro un raggio di 1,6 Km Danni strutturali fino 120 metri 2 persone decedute                                    |
| 1970 | Port Hudson<br>Missouri USA | Pipeline  | Rottura  | non noto                                 | Esplosione   | rilasciate 55 t. di C3<br>Formazione nube alta<br>da 3 a 6 m per 460 m di<br>lunghezza<br>Successiva detonazione  |
| 1972 | Rio de Janeiro<br>Brasile   | 5 sfere 1600 mc<br>16 serbatoi<br>cilindrici<br>orizzontali | Drenaggio non<br>custodito<br>Congelamento valvole   | Motore torre<br>di<br>raffreddamen<br>to | Bleve di una<br>sfera  | Formazione di nuvola<br>che raggiunge la vicina<br>raffineria 20 min. dopo<br>l'innesco<br>Bleve di una sfera a cui<br>seguono tre violente<br>esplosioni |
| 1972 | Montreal<br>Canada          | Serbatoio di imp.<br>Alchilazione                           | Perdita di C4 da flangia   | Forno a 30 m                             | Incendio   | Rottura del serbatoio sovrapressione modesta  |
| 1972 | Massachusetts<br>Usa        | Autocisterna C3 da<br>24.6 Kl                               | Perdita durante il<br>travaso  | Vaporizzato-<br>re                       | Bleve dopo 18<br>min. dalla<br>accensione<br>vapori e fireball | Pezzi a 700 m per Bleve   |

| Anno | Località                  | Tipo impianto  | Causa incidente  | Innesco   | Eventi finali   | descrizione incidente  |
|------|---------------------------|--|--|---|---|--|
| 1973 | Kingman<br>Arizona USA    | Ferrocistema GPL<br>76 Kl                                    | Perdita durante lo<br>scarico                                    | non noto  | Dopo 40 min.<br>incendio vapori<br>Bleve con 2<br>fireball (uno al<br>suolo, uno<br>ascendente) | Pezzi da 100 t. a 100 m<br>Sfera coinvolta rotta<br>Danni a 500 m  |
| 1974 | Holly Hill<br>Florida USA | Impianto<br>imbottigliamento                                 | Rottura flessibile<br>autobotte da 34 mc                         | Non noto  | distruzione di 2<br>sale controllo<br>Danni a diverse<br>automobili                             | Formazione di una nube<br>di vapore alta 12 m<br>Successiva esplosione   |
| 1975 | Eagle Pass<br>Texas USA   | Autocisterna   | Ribaltamento e rottura<br>meccanica cisterna                     | Poolfire<br>immediato   | Non noto  | Sibilo seguito da una esplosione Sviluppo di incendio e seconda esplosione 16 persone decedute Rilasciate 18.2 t.  |
| 1975 | Olanda                    | Impianto etilene   | rottura linea torcia in<br>seguito a scarico del<br>prop. Da PSV | Forno a 46 m  | Non noto  | Rottura determinata dal passaggio liquido freddo in una linea di acciaio al carbonio fuoriuscita 5500 Kg 14 persone decedute   |
| 1977 | Cassino Italia            | Cisterna rimorchio<br>27 KI                                  | Perdita GPL da<br>manichetta                                     | Non noto  | Scoppio   | Formazione nube Incendio nube dopo 35 min. Dopo altri 15 min. scoppio cisterna rimorchio e poi incendio motrice 2/3 di serbatoio rim. a 170 m 6 persone decedute   |
| 1977 | Um Said Qatar             | Serbatoio<br>refrigerato di C) a<br>pressione<br>atmosferica | Rottura del serbatoio  | Non noto  | Impianto<br>distrutto   | Il liquido ha superato il bacino di contenimento e ha raggiunto le aree di processo Rilascio 23000 t. 7 persone decedute 1976 antecedente rottura con formazione di nube di gas senza accensione                                     |
| 1978 | Denver<br>Colorado USA    | Raffineria unità di<br>polimerizzazione                      | Rottura tubazioni Co   | Forno a 36 m  | Distruzione<br>unità<br>polimerizzazio-<br>ne<br>Danneggiamenti<br>ad altre unità               | Formazione di nube alta<br>243 m e lunga 150 m<br>sala controllo progettata<br>per 7 kPa gravemente<br>danneggiata<br>Esplosione registrata<br>dal sismografo Univ. Di<br>Colden (Colorado) a 3-<br>5° Richter<br>3 persone decedute |
| 1978 | Pitesti<br>Romania        | Raffineria colonna<br>di propilene                           | Rottura di una<br>tubazione                                      | Non noto  | Forte onda di   | Gravi danni  |
| 1978 | Waverly USA               | Deragliamento<br>ferrocisterna da 27<br>Kl                   | Non noto   | Scoppio e<br>successivo<br>incendio di<br>GPL dal<br>carro cisterna | scoppio e fireball  | Finestre rotte a 9.5 Km<br>Spezzone 9 t. a 200 m<br>25 persone decedute  |
| 1978 | Texas City<br>USA         | Serbatoi GPL   | Incendio che avvolge<br>una sfera                                | Non note  | Bleve di una<br>sfera e di 9<br>serbatoi<br>cilindrici  | Coinvolti 5 serbatoi<br>cilindrici orizzontali 4<br>verticali<br>Serbatoio di butano a<br>300 m<br>Frammenti per 1.5 Km  |

| Anno | Località  | Tipo impianto  | Causa incidente  | Innesco  | Eventi finali  | Descrizione incidente   |
|------|---|--|--|--|--|---|
| 1979 | New York<br>USA                                       | 15 serbatoi pieni<br>all'85% di GPL  | Perdita per rottura linea<br>di riempimento                                  | Fiamma<br>pilota del<br>vaporozzato-<br>re               | Scoppio  | Frammenti in un raggio<br>da 65 a 370 m   |
| 1979 | Texas City<br>USA                                     | Raffineria<br>impianto di<br>alchilazione  | Perdita di propano da<br>una curva di fondo di<br>accumulatore Dia 300<br>mm | Accensione<br>della nube in<br>un Ufficio<br>dopo 3 min. | Esplosione della<br>unità di cracking<br>catalitico                            | Danni alla sala controllo pompe rimosse dai supporti Sovrapressione di 10 kPa a 90 m 34 kPa a 240 m Rilascio 31 t. Nube gas lunga 200 m   |
| 1982 | Autostrada<br>Firenze-Mare<br>Casello di<br>Capannori | Autocistema<br>11000 Kg  | Tamponamenti per<br>nebbia fitta   | Incendi<br>autovetture                                   | Scoppio  | 8 min. dopo il tamponamento scoppio del serbatoio motrice squarcio del serbatoio rimorchio e formazione di jetfire Fireball a 100 m Frammenti a 50-80 m   |
| 1984 | Mexico City<br>Messico                                | 4 sfere 16(8) mc.<br>2 sfere 24(8) mc.<br>48 serbatoi<br>cilindrici<br>orizzontali | Perdita da tubazione in<br>area serbatoi cilindrici                          | Bruciatore in<br>area permex                             | Tutti i serbatoi<br>all'infuori di 4<br>sono stati<br>sbalzati dai<br>supporti | Formazione di nube di vapori Ignizione e dopo 1 min. Bleve con esplosioni violente in 4/5 ore altre 8 esplosioni 500 persone decedute   |
| 1985 | Casalguidi<br>(PT) Italia                             | Autocisterna 2000<br>litri   | Perdita GPL da<br>tubazione Dia 2" per<br>urto                               | All`interno<br>del fabbricato<br>urtato                  | Esplosione gas<br>ed incendio  | Esplosione gas dopo 10<br>min.  |
| 1985 | Priolo (SR)<br>Italia                                 | Tubazioni di<br>distillazione e<br>serbatoi  | Fuoriuscita GPL per<br>vibrazione valvole<br>scarico                         | Non noto   | Bleve  | Incendio del GPL fuoriuscito  1) esplosione linea GPL Dia 150 mm  2) esplosione tinea etilene Dia 600 mm  3) esplosione serbatoio di propilene Fuoriuscita 50 t. di propilene e 80 t. di etilene Troncone serbatoio a 125 m |

## 5.3.2 - (1.C.1.2.1) - REAZIONI ESOTERMICHE O DIFFICILI DA CONTROLLARE

In condizioni di normale esercizio il GPL, all'interno del deposito, è soggetto a sole operazioni di movimentazione e pertanto non si instaura alcuna reazione a carattere esotermico o che ponga particolari problematiche di controllo.

A seguito di eventuali rilasci possono invece prodursi fenomeni di combustione anche violenta con generazione di onde di sovrapressione ed effetti termici considerevoli che verranno esaminati in dettaglio nei paragrafi successivi.

# 5.3.2.1-PRINCIPALI FENOMENI INCIDENTALI CONNESSI ALL'UTILIZZAZIONE DEI GPL

I GPL sono gas altamente infiammabili per cui una volta liberati in atmosfera possono dare luogo ad incendi e/o esplosioni in presenza di inneschi anche di scarsissima entità (scariche elettrostatiche).

E' quindi fondamentale assumere ogni possibile precauzione per evitare la fuoriuscita di prodotto e, qualora ciò si verificasse, per impedire possibili inneschi.

A seguito del rilascio di prodotto sono possibili diverse tipologie di evoluzione dell'incidente che vengono così riassunte:

#### - Dispersione senza innesco

E' il caso in cui la perdita viene rapidamente intercettata ed il prodotto rilasciato si diluisce in atmosfera portandosi a concentrazioni inferiori al limite inferiore di infiammabilità. All'interno dei depositi è talvolta possibile che anche rilasci di

rilevante entità non trovino innesco in conseguenza delle precauzioni assunte in fase preventiva.

#### - Jet-Fire (dardo di fuoco)

Si verifica quando il rilascio di prodotto trova innesco immediato. Esso si manifesta come un dardo infiammato che spicca dal punto di rilascio. Gli effetti dannosi sono dovuti all'irraggiamento stazionario. Un Jet-Fire direttamente incidente su un contenitore in pressione (effetto lancia termica) può provocare il collasso meccanico in pochi minuti specie se interessa la parte del contenitore occupata dalla fase gas.

#### - Pool Fire (incendio di pozza)

Può verificarsi in conseguenza di cospicui rilasci di prodotto liquido e successivo innesco. Il calore necessario per l'evaporazione del prodotto è sottratto allo stesso liquido che si raffredda fino a temperature compatibili con la permanenza allo stato liquido del prodotto a pressione atmosferica. Anche in questo caso gli effetti dannosi derivano dall'irraggiamento stazionario.

#### - UVCE (Esplosione di vapori non confinati)

Il termine corrisponde alle iniziali della frase "Unconfined Vapour Cloud Explosion".

Il rilascio non trova innesco immediato. Si forma quindi una nube di gas inizialmente sovrasatura. La nube si amplia e carbura più o meno velocemente in dipendenza delle condizioni atmosferiche.

Se la nube trova innesco quando ha raggiunto concentrazioni interne al campo di infiammabilità possono verificarsi condizioni tali da provocare l'esplosione della nube con violenti effetti di

sovrapressione capaci di produrre danni fino a distanze considerevoli.

In pratica non sono ancora note con certezza le condizioni che possono determinare l'esplosione della nube ma sembra ormai assodato che la probabilità che l'innesco di una nube gassosa possa produrre una UVCE anzichè un Flash-Fire dipende essenzialmente dalla quantità di miscela esplosiva in concomitanza con particolari condizioni di confinamento. Riferimenti specifici sono contenuti nel **DM 15.5.96.** 

#### - FLASH FIRE

Con tale dizione viene indicato il fenomeno dell'incendio della nube senza che si producono effetti di sovrapressione. Gli effetti del flash fire sono quindi esclusivamente di tipo termico e risultano letali per tutti coloro che dovessero trovarsi all'interno della nube. Sono inoltre da tenere in conto gli incendi secondari che possono prodursi a seguito del flash.

#### - CVE (esplosione di vapori confinati)

Il termine corrisponde alle iniziali della frase "Confined Vapour Explosion".

Il rilascio di GPL all'interno di un ambiente confinato con successivo innesco determina sempre una esplosione con violenta sovrapressione e conseguente distruzione dei locali. Questa tipologia di incidente non è suscettibile di produrre danni all'esterno del deposito ma può indurre effetti domino diretti.


#### - BLEVE/FIRE BALL

E' questo sicuramente il fenomeno incidentale di maggiori proporzioni che può interessare un serbatoio di GPL. Il termine BLEVE corrisponde alle iniziali della frase "Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion" (Esplosione di vapori il bollire di espansione per un liquido). Quando un serbatoio in pressione è soggetto ad incendio esterno (pool-fire sottostante - jet-fire incidente o anche semplice irraggiamento) il liquido si riscalda e la tensione di vapore aumenta. Mentre nella zona del serbatoio interessata dalla parte liquida il calore esterno è assorbito dal liquido stesso, nella zona vapore la pratica assenza di scambio termico determina l'innalzamento della temperatura del mantello che perde le sue caratteristiche meccaniche con conseguenti possibili produzioni di fratture anche di apprezzabili dimensioni.

della La formazione frattura determina violenta una depressurizzazione all'interno del serbatoio e, se la temperatura del liquido all'interno è superiore ad un determinato valore (per il propano 53 °C - Fig.5.3.1), si verifica il fenomeno della "nucleazione spontanea" cioè una evaporazione rapidissima accompagnata da forte sovrapressione con conseguente scoppio del contenitore e proiezione di grossi frammenti fino a distanze dell'ordine di 1 Km. Il prodotto evaporato, sospinto dalla sovrapressione, viene proiettato verso l'alto in condizioni sovrasature. Man mano che il prodotto si sposta verso l'alto carbura e, una volta entrato nel campo di infiammabilità, si incendia determinando un FIRE-BALL (palla di fuoco ) la cui ampiezza e durata dipendono dalla quantità di prodotto coinvolto.

Fig.5.3.1

### **PROPANO**



#### 5.3.2.2 - RISCHIO PER TOSSICITA'

La valutazione sugli effetti di tossicità del GPL è relativa alla sola inalazione di vapori.

I GPL sono considerati essenzialmente non tossici bensì asfissianti semplici.

Bassi livelli di tossicità per esposizione continua e periodica (TLV - TWA e TLW STEL) sono indicati per concentrazioni vicine al campo di rischio per infiammabilità relativamente ai soli prodotti Butano, Butadiene e Pentano.

#### 5.3.2.2.1 - ODORIZZAZIONE E DENATURAZIONE

I GPL, a secondo il processo di produzione, possono risultare pressocchè privi di odore e colore proprio.

#### a) Odorizzazione

I prodotti che di per sè non abbiano odore caratteristico tale da consentire la percezione di eventuali fughe di gas prima che si creino pericoli di esplosività devono essere odorizzati ai sensi della legge 6.12.1971 n°1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

L'odorizzazione è effettuata attraverso l'aggiunta di prodotti a base di mercaptani.

#### b) Denaturazione.

Il GPL ad uso combustibile (domestico) deve essere denaturato per distinguerlo da quello per uso autotrazione ai fini fiscali.

La denaturazione avviene con l'aggiunta di una sostanza denominata Marcante A.

Il prodotto in ingresso verrà odorizzato contestualmente alla discarica, mentre la denaturazione sarà effettuato in linea stante l'esercizio in regime fiscale del deposito.

#### 5.3.2.3 - RISCHIO CRIOGENICO

I GPL sono conservati in pressione a temperatura ambiente. Nel caso di copiose fuoriuscite di prodotto, una parte di esso evapora rapidamente sottraendo calore alla restante parte che si raffredda fino a portarsi alla temperatura di ebollizione (-0,5 °C per il Butano e -42 °C per il propano).

Il contatto con il GPL liquido nelle suddette condizioni può quindi comportare gravi ustioni da freddo.

Nella fase di evaporazione il GPL sottrae calore anche all'ambiente circostante potendosi determinare il congelamento del contenuto d'acqua (umidità) delle parti interessate con conseguente blocco di meccanismi (valvole).

#### 5.3.2.4 - RISCHI PER SOVRAPRESSIONE

Nei depositi di GPL può accadere che tratti di tubazione, apparecchiature e recipienti possono essere isolati mediante intercettazione del prodotto alle estremità quando sono completamente pieni di prodotto liquido.

Un incremento di temperatura del liquido ne provoca la dilatazione con aumenti di pressione molto consistenti raggiungendosi valori notevolmente più elevati rispetto alla corrispondente tensione di vapore. I provvedimenti protettivi consistono nella installazione di valvole di sicurezza a pressione (PSV) e/o di espansione termica (TRV).

## 5.3.3 - (1.C.1.3.2 - 1.C.1.3.2.1) DATI SULLE PERTURBAZIONI NATURALI

#### a) Terremoti

La zona è classificata sismica di II categoria (S9), come risulta dall'Atlante della Classificazione Sismica Nazionale edito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Sismico - Edizione 1986.

#### b) Perturbazioni cerauniche

La frequenza media delle fulminazioni a terra nella zona interessata è di 1,5 fulmini/anno/Km², come risulta dalla classificazione del territorio nazionale secondo quanto previsto dalle norme CEI 81-1.

#### c) Inondazioni

Non risulta che la zona sia stata interessata da fenomeni alluvionali nel recente periodo.

#### d) Trombe d'aria

Non risultano documentate trombe d'aria che nel recente periodo abbiano interessato la zona.

#### 5.3.4 -(1.A.1.2.1) DISTANZA DAL PIU' VICINO AEROPORTO

L'aeroporto più vicino è quello di Foggia - Amendola ubicato a circa 40 Km di distanza.

# 5.3.5 - (1.C.1.5.1) - ANALISI DELLE SEQUENZE DEGLI EVENTI INCIDENTALI

In questa parte si esamineranno le varie ipotesi di rilascio di prodotto allo scopo di determinarne la probabilità di accadimento e quindi le conseguenze in termini energetici.

L'analisi seguirà l'iter logico descritto al punto 5.3.

### 5.3.5.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI CAUSE DI RILASCIO

Sulla base delle valutazioni relative all'analisi storica di cui al punto 5.3.1 nonchè delle indicazioni fornite dal D.M. 14.4.1994 si sono individuate le seguenti possibili ipotesi di rilascio.

#### a) Serbatoi

- I 1 Perdita da serbatoio per fessurazione del mantello
- 12 Overfilling di un serbatoio per eccesso di riempimento
- I 3 Rilascio GPL in fase vapore da PSV
- I 4- Rottura di una tubazione in fase liquida o vapore a monte della prima valvola di intercettazione
- I 5 Fessurazione di una tubazione in fase liquida o vapore a monte della prima valvola di intercettazione
- 16 Rilascio di GPL a seguito di operazioni di drenaggio

Per rottura di una tubazione si intende il taglio netto della stessa per cui la sezione di rilascio è pari a quella della tubazione.

Per fessurazione, invece si intende una rottura parziale o una perdita di tenuta, di sezione equivalente pari a un decimo di quella della tubazione interessata.

#### b) Punti di travaso

- I 7 Rilascio istantaneo dell'intero contenuto di un'autobotte o ferrocisterna per collasso a freddo del serbatoio cisterna.
- I 8 Rilascio GPL liquido a seguito rottura o distacco di un braccio di carico del liquido
- I 9 Fessurazione di un braccio di carico del liquido

- I 10- Rilascio GPL gassoso a seguito rottura o distacco di una manichetta flessibile
- I 11- Fessurazione di una manichetta flessibile

#### c) Sala pompe/compressori

I 12- Rottura catastrofica di una pompa o di un compressore

#### d) Imbottigliamento

I 13- Rottura netta di un tubo flessibile durante le operazioni di imbottigliamento.

Fessurazioni dei tubi flessibili non vengono analizzate in relazione ai modesti quantitativi rilasciabili.

#### e) Tubazioni

I 14- Rottura netta o fessurazione di una tubazione in un punto generico, a valle delle valvole d'intercettazione.

#### 5.3.5.2 - CALCOLO DELLE PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

Per il calcolo delle probabilità di accadimento delle singole ipotesi di rilascio ci si avvarrà della tecnica degli alberi di guasto. Le frequenze degli eventi primari all'origine dei rilasci saranno attribuite sulla base di dati desunti dalla letteratura specializzata (Rijnmond, Rijnmond-Canvey, Cramer and Warmer LTD - Assesment of Industrial risk in the Rijnmond area) oppure con stime ingegneristiche suffragate dall'esperienza storica e/o da valutazioni sulla affidabilità dei sistemi.

Per ciascuna delle ipotesi di rilascio si valuteranno poi le varie possibili evoluzioni al fine di determinare le probabilità delle sequenze che conducono a rilasci di maggiore entità (Top events).

# 5.3.5.2.1 - PERDITA DA SERBATOIO PER FESSURAZIONE DEL MANTELLO (I 1)

La fessurazione del mantello di un serbatoio può aversi:

- a) per cause intrinseche quali difetti nelle saldature, cricche dovute ad errori in fase di costruzione.
- b) Per fenomeni di corrosione, chimica ed elettrochimica
- c) Per effetti domino diretti: lancio di proiettili.

Nel caso specifico, le precauzioni assunte in fase di costruzione, installazione ed esercizio consentono di escludere tutte le ipotesi di cui ai punti a), b) e c) infatti:

a) Le saldature saranno radiografate al 100 % e verificate con liquidi penetranti per i cianfrini; i serbatoi saranno soggetti ad ispezione preservizio e verifica tensiometrica in fase di prova idraulica di tenuta.

Il mantello sarà di acciaio calmato a grana fine, omologato per un intervallo di temperatura - 45 + 40 °C in modo da escludere fenomeni di fragilizzazione da freddo.

- b) I serbatoi saranno rivestiti con resine isolanti, ricoperti con terra inerte e dotati di protezione catodica a corrente impressa.
- c) I serbatoi ricoperti possono considerarsi intrinsecamente sicuri nei confronti di effetti domino.

L'evento viene pertanto ritenuto incredibile e pertanto nel seguito non sarà ulteriormente indagato.

Si sottolinea, comunque, che l'evento potrebbe essere mitigato attraverso lo svuotamento del serbatoio e/o l'utilizzo del sistema di iniezione d'acqua.

#### 5.3.5.2.2 - OVERFILLING DI UN SERBATOIO (I 2)

Le valutazioni che seguono fanno riferimento all'albero dei guasti di fig.5.3.5.2.2.

Affinché vi possa essere sovrariempimento di un serbatoio è necessario che il volume in discarica sia maggiore di quello residuo del serbatoio.

Il deposito riceverà prodotto da navi gasiere della capacità media di 15.000 ton.

Essendo previsto in circa 300.000 ton. il quantitativo massimo introitabile nell'arco dell'anno, risultano 20 navi gasiere/anno in discarica.

La probabilità che il quantitativo di GPL sulla nave in discarica ecceda la capacità residua del singolo serbatoio è pari ad 1 cosicchè la possibilità che la fattispecie si presenti resta quindi determinata in 20 occ/anno.

Sovrariempimenti sono anche possibili durante le operazioni di dislocamento di prodotto tra serbatoi per la formazione di miscele. Il numero annuo di tali operazioni viene stimato, conservativamente, pari a 50 cioè una volta a settimana. L'evento E1 si presenta quindi con una probabilità totale di 70 occ/anno.

Perché si superi il massimo grado di riempimento ammesso è necessario:

a) che l'operatore prosegua l'operazione di travaso oltre il consentito (E2). In considerazione della rigidità delle procedure che disciplineranno le operazioni di travaso e di dislocamento del prodotto, nonché del tempo necessario per il sovrariempimento (0,15 x 5000 m³/300 m³/h ≈ 2,5 ore) si ritiene congruo attribuire a tale eventualità una frequenza di 10-4. Si

prevede infatti l'attuazione di un duplice controllo da parte del personale di campo e di sala controllo.

b) che il sistema di allarme e blocco per alto e altissimo livello non intervenga (E3).

La letteratura specializzata indica, per i sistemi elettrici ed elettronici, una probabilità di 10-3 occ/domanda.

Tale dato può essere rivalutato in considerazione degli interventi di verifica e manutenzione grazie ai quali si incrementa l'affidabilità del sistema. Si valuta quindi il tasso di indisponibilità del sistema (Fractional dead time) come il prodotto della probabilità di mancato funzionamento (F) per il tempo di possibile permanenza del guasto non rilevato (dt).

Nel caso in esame, i sistemi di allarme e blocco verranno verificati con cadenza trimestrale (0,25 occ/anno).

Ipotizzando che il guasto intervenga a metà dell'intervallo tra una verifica e la successiva, il tempo massimo di indisponibilità del sistema è di 45 giorni cioè 0,125 occ/anno.

Risulta quindi Fdt=  $10^{-3}$  x 0,125 = 1,25 x  $10^{-4}$  occ/anno.

Quando poi si sia pervenuti al riempimento totale del serbatoio, affinchè si abbia la fuoriuscita di prodotto dalla PSV, occorre che si superi la pressione di taratura della valvola (14,8 bar) oppure che si abbia lo scatto intempestivo della stessa.

La prima eventualità deve essere valutata sia nel caso di discarica della nave gasiera che nel caso di dislocamento di prodotto da serbatoio a serbatoio.

Nel primo caso l'evento sarà reso impossibile attraverso opportuno dimensionamento della pompa di rilancio sul gasdotto in modo che la massima pressione sul serbatoio non superi i 14.5 bar.

Nel secondo caso invece è necessario che si verifichi il contestuale mancato funzionamento del pressostato di blocco motori e della valvola di sfioro poste sulla mandata delle pompe e tarati rispettivamente a 14.5 e 14 bar.

Sulla base delle stesse considerazioni di cui alla precedente lettera b) si assegna all'evento (E4), mancato funzionamento del 10-4 occ/anno. probabilità di 1.25 pressostato, una X Lo scatto intempestivo di una PSV è dato con una probabilità di 10-2 occ/anno (Fonte Bandaff). Tale dato è però da ritenersi superato in quanto relativo a valvole del tipo a leva e contrappeso. Per valvole a molla non sono attualmente disponibili dati di letteratura. Sulla base dell'osservazione statistica, della periodicità della taratura e dell'esperienza storica, seppure limitata nel tempo, si considera ragionevole attribuire a tali eventi (E6) una probabilità di 10<sup>-4</sup> occ/anno.

Lo stesso dato probabilistico può essere associato anche all'evento E5 (mancato funzionamento valvola di sfioro).

L'analisi dell'albero di guasti di **fig. 5.3.5.2.2** conduce quindi ad assegnare all'ipotesi di rilascio per overfilling di un serbatoio una probabilità di accadimento pari a 8,75 x 10 -11 occ/anno. Essa è pertanto da ritenersi incredibile e nel seguito non verrà ulteriormente indagata.




Fig. 5.3.5.2.2

#### 5.3.5.2.3 - RILASCIO GPL VAPORE DA PSV (I 3)

I serbatoi ricoperti possono considerarsi intrinsecamente sicuri rispetto agli effetti di incendi esterni.

L'unica possibilità di rilascio GPL vapore da PSV è quindi legata allo scatto intempestivo della valvola che si è stimato in 10-4 occ/anno.

Su ciascuno dei dodici serbatoi saranno installate una coppia di valvole. Per ogni coppia una PSV sarà in esercizio e l'altra di riserva.

La probabilità totale di scatto intempestivo di una PSV è quindi valutata in  $1.2 \times 10^{-3}$  occ/anno.

In realtà anche tale dato appare molto conservativo visto che l'analisi storica non riferisce di simili incidenti all'interno dei depositi.

## 5.3.5.2.4 - ROTTURA NETTA DI UNA TUBAZIONE IN FASE LIQUIDA O VAPORE A MONTE DELLA PRIMA VALVOLA D'INTERCETTAZIONE (I 4)

I dati di letteratura forniscono frequenze di rottura pari a  $10^{-11}$  occ/mh per tubazioni di diametro maggiore di 6" e di 3 x  $10^{-11}$ . Occ/mh per tubazioni di diametro compreso tra 2" e 6".

Nel caso specifico si considerano:

a) Tubazione principale di prelievo fase liquida size 10". Il tratto di tubazione a monte della prima valvola di intercettazione sarà lungo circa 10 m ed incamiciato in altra tubazione delle medesime caratteristiche. La probabilità di rottura netta con rilascio è quindi: 12 x (10-11x10x8760)x(10-11x10) = 1,06x10-15 occ/anno in cui il primo fattore tra parentesi è la probabilità di rottura della sola tubazione di normale esercizio considerata permanentemente impegnata (8760 ore/anno), mentre il secondo fattore in parentesi è la probabilità di rottura della tubazione di contenimento che entra in esercizio solo nel momento in cui si verifica la rottura della prima.

Limitando l'esame al solo tratto di tubazione tra il termine dell'incamiciatura e la prima valvola manuale di intercettazione (circa 0,5 m) risulta una probabilità di:

$$12 \times 10^{-11} \times 0.5 \times 8760 = 5.2 \times 10^{-7}$$
 occ/anno

Il verificarsi di tale evento comporta il rilascio dell'intero contenuto del serbatoio senza possibilità di mitigazioni. Considerato l'elevatissimo grado di remotizzazione dell'evento e tenuto conto che il rack tubazioni sarà ubicato in area non transitabile da veicoli, le relative conseguenze non saranno esaminate.

b) Tubazione principale di immissione GPL liquido. Size 12" Lo sviluppo della tubazione a monte della prima valvola di intercettazione sarà ancora pari a circa 0,5 m per cui vale quanto già evidenziato alla precedente lettera (a).

In pratica, essendo tale tratto di tubazione ubicato sulla sommità del ricoprimento e quindi in posizione defilata rispetto alla possibilità di urti accidentali, anche tale evento è da ritenersi incredibile. Si evidenzia inoltre che l'evento di rilascio di prodotto liquido da tale tubazione e relativo alla sola eventualità di rottura contestuale alle operazioni di caricamento serbatoi, considerato che la fase liquida pesca in zona vapore.

c) Tubazioni di aspirazione gas ai compressori (Size 3")

Per quanto concerne i valori della probabilità questa sarà pari a tre volte quella calcolata per tubazioni maggiori e quindi pari 1,56 x 10-6 occ/anno. Valgono quindi ancora le stesse considerazioni di cui alla precedente lettera b) mentre, dal punto di vista delle conseguenze, si evidenzia che in ragione delle portate di scarico notevolmente inferiori possono escludersi fenomeni di UVCE così come indicato anche dal **DM 15.5.96**.

La quantità rilasciata può essere ridotta attraverso il ricorso alle procedure di dislocamento interno del prodotto.

## 5.3.5.2.5 - FESSURAZIONE DI UNA LINEA IN FASE LIQUIDA O VAPORE A MONTE DELLA PRIMA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE (I 5)

In tale casistica è d'uso comprendere anche le perdite di tenuta da giunti flangiati. La letteratura specializzata assegna a tali eventi una probabilità 20 volte maggiore rispetto alla rottura netta della tubazione.

Considerato che tra esercizio e strumentazione ciascun serbatoio sarà interessato da 9 connessioni flangiate, la probabilità totale di perdite di tenuta e/o fessurazioni a monte delle valvole di intercettazione è conservativamente valutata in:

 $20 \times 9 \times 1,56 \times 10^{-6} = 2,81 \times 10^{-4} \text{ occ/anno}$ 

(vedasi punto 5.3.5.2.4 lettera c).

Per la valutazione delle conseguenze ci si riferirà al caso a cui corrisponde il rilascio più consistente.

Si esaminerà quindi la perdita di tenuta della prima flangia della tubazione di prelievo fase liquida la cui probabilità di accadimento è 20 volte superiore a quella indicata per la rottura (**vedasi punto** 5.3.5.2.4 lettera a), cioè pari a 1,04 x 10<sup>-5</sup> occ/anno.

## 5.3.5.2.6 - RILASCIO GPL LIQUIDO A SEGUITO DI OPERAZIONI DI DRENAGGIO (I 6)

Per questo evento si fa riferimento all'albero dei guasti di fig.5.3.5.2.6.

Gli spurghi saranno derivati dalla tubazione di prelievo fase liquida immediatamente a valle della prima valvola automatica manuale e saranno dotati di due valvole distanziate tra loro non meno di 60 cm di cui la seconda del tipo dead-man.

La frequenza di rottura di un tubo di spurgo è indicata dal Rijnmond in 10<sup>-10</sup> /mh (size 3/4"). La rottura causa di rilascio è quella che interessa il tratto di tubo tra la derivazione e la valvola manuale di spurgo della lunghezza di circa 20 cm. L'evento E1 è quindi valutabile con una frequenza di

$$12 \times 0.2 \times 8760 \times 10^{-10} = 2.1 \times 10^{-6}$$
 occ/anno.

Per quanto riguarda l'evento E2 si valuta che esso può verificarsi solo a seguito di errore operativo e contemporaneo malfunzionamento della valvola dead-man ed indisponibilità della valvola manuale.

La probabilità di errore umano nella specifica operazione viene ingegneristicamente valutata in 10-3 occ/operazione e quindi in

$$12 \times 50 \times 10^{-3} = 0.6 \text{ occ/anno}.$$

Avendo ipotizzato un'operazione di spurgo alla settimana per ogni serbatoio.

La probabilità di mancanto funzionamento della valvola dead-man in presenza di un'azione di disturbo quale può essere la formazione di ghiaccio, contestualmente al movimento di chiusura, viene ingegneristicamente stimata in 10-2 occ/richiesta.

L'indisponibilità della valvola manuale è legata al grado di reazione dell'operatore per cui si stima conservativamente una probabilità di 10-2 occ/richiesta

La probabilità totale dell'evento E2 è quindi:

Per l'evento E3 si considera che la valvola pneumatica è attivata dai rilevatori di gas presenti nell'area per cui il mancato funzionamento del complesso rivelatore – valvola potrebbe derivare dal malfunzionamento di ciascuno dei due componenti.

Il componente "rivelatore gas" è un dispositivo di tipo elettronico per il quale si è già definito il relativo FdT che è pari a 1,25 x 10-4 occ/anno (vedasi punto 5.3.5.2.2).

Per quanto relativo al componente valvola la letteratura specializzata indica una probabilità di guasto pari a 10-3 occ/richiesta.

Se si ipotizza che le valvole siano aperte e richiuse una volta al giorno per 200 giorni lavorativi/anno risulta una probabilità totale di inefficace risposta della valvola pari a:

$$2 \times 200 \times 10^{-3} = 0.4 \text{ occ/anno}.$$

Considerato però che l'azionamento giornaliero delle valvole comporta anche una verifica giornaliera della funzionalità della stessa, tale frequenza può essere rivalutata in funzione del tempo massimo di indisponibilità tra una verifica e la successiva cioè

12 ore =  $1/(2 \times 200)$  = 2,5 x 10<sup>-3</sup> anno, risulta un Fractional dead time pari a :

F d T = 
$$0.4 \times 2.5 \times 10^{-3} = 10^{-3}$$
 occ/anno

La probabilità totale di mancato funzionamento della valvola pneumatica (E3) sarà quindi:

$$P = 1,25 \times 10^{-4} + 10^{-3} = 1,125 \times 10^{-4} \text{ occ/anno}$$

Dalla composizione dell'albero dei guasti di **fig. 5.3.5.2.6** risulta allora che la probabilità di rilascio GPL liquido dal tubo di spurgo senza possibilità di intervento da parte delle valvole ad esso asservite è pari a  $0.7 \times 10^{-7}$  occ/anno.

# RILASCIO GPL LIQUIDO A SEGUITO OPERAZIONI DI DRENAGGIO Albero dei guasti




Fig.5.3.5.2.6

## 5.3.5.2.7 - RILASCIO ISTANTANTANEO INTERO CONTENUTO DI UN'AUTOBOTTE PER COLLASSO A FREDDO SERBATOIO CISTERNA (I 7)

La probabilità di collasso a freddo di un serbatoio cisterna è legata esclusivamente alla possibilità del verificarsi di incidenti, urti violenti e/o ribaltamenti all'interno del deposito.

L'esperienza insegna che incidenti, anche notevoli, verificatisi su strade a percorrenza veloce mai hanno determinato il collasso catastrofico del serbatoio. A maggiore ragione, all'interno del deposito, in considerazione delle precauzioni assunte e della rigidità delle norme di circolazione interna l'evento è da ritenersi incredibile. Sono invece da ritenersi possibili, anche se estremamente remoti, rilasci di GPL per piccole fratture del serbatoio in conseguenza di fenomeni di fragilizzazione che abbiano eventualmente interessato la cisterna e/o rottura degli attacchi di carico/scarico a seguito di eventuali urti. Il top-event conseguente ad un simile incidente è il rilascio continuo dell'intero contenuto dell'autobotte che sarà analizzato anche in quanto conseguenza della successiva ipotesi incidentale.

Al fine di ulteriormente remotizzare il suddetto evento la società diramerà apposita informativa a tutte le ditte proprietarie di autobotti e/o botticelle che caricheranno presso il deposito le quali dovranno rilasciare specifica liberatoria.

# 5.3.5.2.8 - RILASCIO DI GPL LIQUIDO A SEGUITO ROTTURA O DISTACCO DI UN BRACCIO DI CARICO DEL LIQUIDO (18)

Per questo evento si fa riferimento all'albero dei guasti di figura 5.3.5.2.8

Il quantitativo di prodotto movimentato ai punti di travaso è stimabile all'incirca in:

- 80.000 ton. in caricamento verso autobotti della capacità variabile tra 5 e 20 ton cui corrispondono circa 2000 operazioni/anno
- 100.000 ton in caricazione verso ferrocisterne di capacità media pari a circa 36 ton. per cui si stimano all'incirca ulteriori 2800 operazioni/anno.

Per quanto riguarda i tempi di utilizzazione dei bracci rigidi può ragionevolmente farsi riferimento ad una portata media di 80 mc./h per cui si stimano  $180.000 \times 2/80 = 4500$  ore di funzionamento da ripartire per i 12 bracci di carico (375 ore per ciascun braccio).

Nelle valutazioni che seguono si ipotizzeranno, conservativamente, 400 ore/anno di utilizzo per ciascun braccio di carico essendo inoltre ininfluente il size del vettore in caricamento rispetto all'ipotesi incidentale di rilascio continuo.

Per l'evento E7 il Rijnmond indica una probabilità di  $3x10^{-8}$  occ/h per cui ad esso si assegna una probabilità totale di

$$3 \times 10^{-8} \times 400 \times 12 = 1.4 \times 10^{-4} \text{ occ/anno}.$$

Gli eventi E1 e E3 si configurano come errori operativi del personale del deposito. In considerazione del livello professionale richiesto, della ripetitività e semplicità delle operazioni e della grande attenzione imposta dalla pericolosità del prodotto nonchè delle prescrizioni dettate dalle norme tecniche specifiche, si assegna a tali eventi una probabilità di 10-7 occ/operazione corrispondente ad una probabilità totale di 4800 x 10-7= 4,8 x 10-4 occ/anno.

Per l'evento E4, si considera che l'operatore di impianto dovrebbe commettere un duplice errore in quanto:

a) dovrebbe omettere di adempiere l'obbligo di acquisire la chiave di accensione dell'automezzo prima dell'inizio delle operazioni. b) dovrebbe consentire l'accesso dell'autista in cabina prima del distacco dei collegamenti.

Al caso a), considerato che l'errore non è direttamente influente ai fini del verificarsi di eventi incidentali, si attribuisce prudenzialmente una probabilità di 10<sup>-1</sup>.

Per il caso b) vale quanto già espresso in merito agli eventi E1e E3. La probabilità totale dell'evento E4 è quindi stimata in 4,8 x 10<sup>-5</sup> occ/anno.

Per quanto riguarda l'evento E2 si considera che l'operatore si renderà conto con immediatezza dell'errore (E1) prima di aver provveduto al completo scollegamento del braccio per cui avrà la possibilità di ripristinare immediatamente il collegamento stesso. Si valuta comunque che una volta su dieci l'operatore non riuscirà a rimediare all'errore  $(p=10^{-1})$ .

All'evento E5, considerato che le procedure di travaso saranno chiaramente affisse in loco, si attribuisce prudenzialmente una probabilità di 10<sup>-1</sup> occ/anno.

Per l'evento E6, in ragione della mancanza di dati certi sulla affidabilità di tali meccanismi, si reputa prudenziale l'attribuzione di una probabilità pari a  $10^{-2}$  occ/richiesta.

Per l'evento E8 la letteratura specializzata (Rijnmond) fornisce una probabilità di 0,19 occ/anno.

Per quanto riguarda l'evento E9, in recepimento delle indicazioni fornite dal **D.M.** 15/5/96, si provvederà a definire modalità e procedure per l'intercettazione a distanza lato autobotte. Tali procedure saranno finalizzate all'azionamento a distanza della valvola di fondo del tipo FISHER INTERNAL VALVE (allegato 16).

La valvola è costituita da un doppio corpo di cui uno interno e l'altro esterno alla lamiera separati da una linea di frattura per assicurare la chiusura della valvola anche in caso di rottura del corpo esterno.

L'elemento di chiusura è un tappo conico che è fatto scorrere verticalmente attraverso una camma azionata da una leva.

Il tappo conico ha poi la possibilità di scorrere lungo il proprio asse vincendo l'azione di contrasto di una molla assolvendo anche la funzione di valvola di eccesso di flusso.

La camma di apertura/chiusura è azionata da una leva principale posta in prossimità dei punti di attacco all'impianto fisso per le ATB e le botticelle ed in posizione di mezzeria sul fondo delle ferrocisterne.

Le botticelle utilizzate per la fornitura all'utenza sono già dotate di sistema pneumatico per l'intercettazione lato autobotte in osservanza degli obblighi derivanti dal **D.M. 31/3/84.** 

Le autobotti di nuova concezione sono equipaggiate con il tipo di valvola sopra descritto e con comando di azionamento della valvola rinviato in prossimità della cabina di guida e quindi in posizione defilata rispetto alla possibile sorgente di rilascio.

Le autobotti più vecchie non sono dotate di doppio comando valvola ed alcune addirittura non sono equipaggiate con il sopra descritto tipo di valvola.

Per le ferrocisterne l'azionamento della leva di apertura della valvola è ordinariamente effettuato tramite un rinvio a filo con occhiello terminale che viene agganciato al telaio del carro ferroviario.

Lo sgancio dell'occhiello determina la chiusura della valvola grazie all'azione esercitata dalla molla di richiamo.

Tutte le ferrocisterne e le autobotti ammesse al caricamento nel deposito saranno dotate di rinvio azionamento valvola di fondo in posizione defilata rispetto agli organi di collegamento.

Le procedure di travaso prevederanno la presenza costante di un operatore in prossimità del comando valvola remoto per tutto il periodo del caricamento con il compito di provvedere all'azionamento del dispositivo in caso di necessità. Gli organi di


azionamento della valvola saranno dotati di elementi fusibili in modo da consentire la possibilità di richiusura automatica anche in caso di rilascio incendiato.

Considerata la semplicità dell'operazione specificatamente procedurata, si ritiene ragionevole attribuire all'evento E9 una probabilità di insuccesso di 10-2 occ/richiesta.

Dalla composizione dell'albero dei guasti di **fig. 5.3.5.2.8** risulta, per il Top Event in esame, una probabilità di 1,25 x 10<sup>-6</sup>occ/anno.

# RILASCIO GPL PER ROTTURA/DISTACCO BRACCIO RIGIDO AL PUNTO DI TRAVASO

Albero dei guasti



## 5.3.5.2.9 - FESSURAZIONE DI UN BRACCIO DI CARICO DEL LIQUIDO (I 9)

Con tale dizione si intendono anche lievi perdite di tenuta per cui, prudenzialmente, si ritiene congruo indicare una probabilità complessiva dieci volte superiore a quella relativa alla rottura/distacco, cioè 6,6 x 10<sup>-3</sup> occ/anno. Il TOP –EVENT di rilascio dell'intero contenuto del serbatoio mobile è da ritenersi incredibile a seguito di rilascio da fessurazione e ciò in ragione sia degli apprestamenti impiantistici e gestionali previsti che dalle limitate portate di scarico che sicuramente consentiranno l'efficace intervento del personale di stabilimento.

## 5.3.5.2.10 - RILASCIO GPL VAPORE A SEGUITO ROTTURA O DISTACCO DI UNA MANICHETTA FLESSIBILE (I 10)

L'utilizzazione delle manichette per la fase vapore al punto di travaso sarà limitata esclusivamente alla esecuzione di operazioni di bonifica dei serbatoi mobili.

Considerato il relativamente trascurabile quantitativo di prodotto rilasciabile ed il limitatissimo numero di operazioni prevedibili, l'incidente non sarà ulteriormente indagato.

Si precisa comunque che le operazioni di bonifica costituiscono pur sempre un'operazione a rischio per il personale addetto e pertanto tali operazioni saranno opportunamente procedurate e la loro esecuzione oggetto di specifico permesso di lavoro.

## 5.3.5.2.11 - FESSURAZIONE DI UNA MANICHETTA FLESSIBILE AL PUNTO DI TRAVASO (I 11)

Vale quanto già specificato al punto 5.3.5.2.10.

### 5.3.5.2.12-ROTTURA DI UNA POMPA O DI UN COMPRESSORE (I 12)

La probabilità di accadimento dell'incidente in esame è largamente influenzata dalle caratteristiche intrinseche dei

componenti stessi per cui si ritiene lecito riferirsi ai valori orientativi indicati dalla letteratura specializzata (Rijnmond) che fornisce valori dell'ordine di 10-4 occ/anno per macchina, rivaluta di un ordine di grandezza per tenere conto dei progressi della tecnica.

Data la presenza di 9 pompe la probabilità totale dell'evento è di 9 x 10-5 occ/anno:

I due compressori opereranno solo per operazioni di bonifica e depressurizzazione gasdotto. Considerato il ridottissimo fattore di utilizzazione si ritiene estremamente improbabile la possibilità di rottura catastrofica di un compressore.

Si ricorda comunque che le pompe sono protette contro fenomeni di cavitazione grazie alla presenza di allarmi per basso livello ai serbatoi e che i compressori sono dotati di separatore di liquido con blocco motore alto livello per del separatore. Sia le pompe che i compressori sono inoltre dotati di protezione contro gli incrementi di pressione attraverso un pressostato di blocco motori. Tale livello di protezione, unitamente alle precauzioni di carattere gestionale, garantirà ampiamente l'accesso alle condizioni di marginalità del rischio di rottura di sezione equivalente ad un foro del diametro di 2" indicate dal **D.M.** 15/5/96 potendosi quindi ritenere incredibile la rottura catastrofica di una pompa. Con la suddetta probabilità sono invece da ritenersi possibili incidenti di rottura parziale (fessurazione) e perdite di tenuta da flange di accoppiamento.

# 5.3.5.2.13 - ROTTURA DI UN TUBO FLESSIBILE DURANTE LE OPERAZIONI DI IMBOTTIGLIAMENTO (I 13)

Questa tipologia di incidente è da collegarsi essenzialmente alla caratteristiche intrinseche del materiale ovvero alla omessa sostituzione per usura.

Considerato l'elevato numero di tubi flessibili ed il numero di ore/anno di impiego si ritiene ragionevole assumere per tale incidente la probabilità di 1 occ/anno.

# 5.3.5.2.14 -ROTTURA DI UNA TUBAZIONE PRINCIPALE A VALLE DELLE VALVOLE AUTOMATICHE DI INTERCETTAZIONE (I 14)

Il rapporto Rijnmond fornisce frequenze di rottura pari a 10-11 occ/mh per tubazioni di size maggiore di

6" e di 3 x 10-11occ/mh per tubazioni di size compreso tra 2" e 6".

L'estensione del piping del deposito è stimata in circa 1500 m con presenza prevalente di tubazioni di size maggiore di 6" per cui si assumerà una frequenza media ponderata pari a

$$1,2 \times 10^{-11} \text{ occ/mh}.$$

Per quanto riguarda le ore di funzionamento si osserva che le ipotesi di rottura sono relative al periodo di esercizio del deposito in quanto nelle ore silenti le tubazioni risultano intercettate e non sollecitate dall'azione delle pompe ovvero da possibili traumi meccanici.

Fissato quindi in 200 giorni lavorativi/anno e in 8 ore/giorno il periodo di esercizio del deposito resta fissato in 1600 ore il periodo di indagine risultando una frequenza di rottura pari a:

$$1.2 \times 10^{-11} \times 1500 \times 1600 = 2.88 \times 10^{-5}$$
occ/anno

Si valuta inoltre che il piping si svilupperà prevalentemente in cunicolo ricoperto con lastre di cemento armato carrabili, mentre i tratti fuori terra saranno posizionati in aree non transitabili da veicoli.

Inoltre, il regolamento interno di sicurezza prevederà che eventuali lavori con movimentazione di carichi pesanti in prossimità delle linee possano eseguirsi solo con linee bonificate.

Con tali precauzioni l'incidente di rottura netta di una linea può ritenersi non credibile in accordo alle indicazioni del **D.M.** 15/5/96.

Il valore di probabilità prima calcolato può invece associarsi ad ipotesi di fessurazione linea o perdita di tenuta di accoppiamenti flangiati.

### 5.3.5.2.15 - RIEPILOGO DELLE IPOTESI INCIDENTALI E DELLE RELATIVE PROBABILITA' DI ACCADIMENTO.

| Ipotesi di rilascio                              | probabilità [occ/anno]               |
|--|--------------------------------------|
| - I 1 - Fessurazione del mantello dei serbatoi   | Non credibile - tipologia            |
|  | intrinsecamente sicura               |
| - I 2 - Overfilling di un serbatoio              | $8,75 \times 10^{-11}$               |
| - I 3 - Rilascio GPL vapore da PSV               | $1.2 \times 10^{-3}$                 |
| - I 4 - Rottura linea d'impianto a monte         |                                      |
| della prima valvola di intercettazione           | $5,2 \times 10^{-7}$                 |
| - I 5 - Fessurazione linea d'impianto a monte    | $2,81 \times 10^{-4}$ tub. fase gas  |
| della prima valvola di intercettazione           | $1,04 \times 10^{-5}$ tub. fase liq. |
| - I 6 - Rilascio GPL a seguito di operazioni     |                                      |
| di drenaggio                                     | $0.7 \times 10^{-7}$                 |
| - I 7 - Collasso a freddo di un'autobotte        | non credibile                        |
| - I 8 - Rottura/distacco di un braccio di carico | 6,6 x 10 <sup>-4</sup>               |
| - I 9 - Fessurazione di un braccio di carico     | $6,6 \times 10^{-3}$                 |
| - I 10 - Rottura/distacco di un tubo flessibile  |                                      |
| al punto di travaso                              | Non rilevante                        |
| - I 11 - Fessurazione di un tubo flessibile al   |                                      |
| punto di travaso                                 | Non rilevante                        |
| - I 12 - Rottura catastrofica di una pompa       | Non credibile                        |
| -Rottura parziale (fessurazione)                 | 9 x 10 <sup>-5</sup>                 |
| - I 13 - Rottura netta di un tubo flessibile     |                                      |
| all'imbottigliamento                             | 1                                    |
| - I 14 - Rottura netta linea d'impianto a valle  |                                      |
| delle valvole automatiche di intercettaz         | zione Non credibile                  |
| - Fessurazione                                   | 2,88 x 10 <sup>-5</sup>              |

### 5.3.5.3 - INDIVIDUAZIONE DEI TOP EVENTS CONSEGUENTI LE VARIE IPOTESI INCIDENTALI

Di seguito verranno riprese in esame le varie ipotesi di rilascio individuate al precedente **punto 5.2.5.2**, ad eccezione delle ipotesi già incredibili, al fine di indagare le diverse possibili evoluzioni incidentali e definire quelle da ritenersi "credibili".

La successiva analisi delle conseguenze sarà limitata alle sole ipotesi incidentali "credibili".

Al riguardo occorre evidenziare che la legislazione Nazionale in materia di rischi d'incidente rilevante non definisce una soglia probabilistica di "incredibilità" di determinati eventi.

Per i soli depositi di GPL vengono invece definite delle condizioni che consentono di considerare marginale il rischio associato a determinate ipotesi incidentali.

Va anche detto che altri paesi Europei hanno invece definito delle soglie probabilistiche di accettabilità e che, in particolare, la soglia di 10<sup>-6</sup> occ/anno è generalmente riconosciuta, dalla quasi totalità del mondo scientifico, come soglia al limite della "credibilità".

E' diffuso, in molti paesi europei e negli USA, il ricorso alle seguenti definizioni di probabilità adoperate sia nel mondo scientifico che assicurativo.

- Estremamente improbabili (Extremely unlikely)
- Estremamente improbabili (Exremely unlikely)  $p < 10^{-6}$  occ/anno

| _ | Molto improbabile (very unlikely)        | $10^{-6}$           |
|---|--|---------------------|
| - | Improbabile (unlikely)                   | $10^{-4}$           |
| - | Abbastanza improbabile (quite unlikely)  | $10^{-4}$           |
| - | Piuttosto improbabile (somewat unlikely) | $10^{-3}$ 10^{-2}   |
| - | Abbastanza probabile (fairly probable)   | $10^{-2}$ 10^{-1}   |
| _ | Probabile (probable)                     | p >10 <sup>-1</sup> |

La soglia di accettabilità del rischio varia da nazione a nazione ma in nessun caso inferiore a 10-6 occ/anno.

Tale soglia di "incredibilità" risulta anche dalla curva di accettabilità del rischio riportata nel "Manual for the classification and prioritation of risk from major accidents in process and related industries".

Un riferimento abbastanza concorde con i criteri di cui sopra è riscontrabile nelle linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – con circolare prot. N. 010/165/1 COM. S. IND. – punto 3.21 – dove si parla di "scenari più probabili" (10<sup>-4</sup>/10<sup>-5</sup>) e di scenari meno probabili (p < 10<sup>-5</sup>).

Le valutazioni che seguono sono basate sulle seguenti ipotesi formulate sulla base delle indicazioni provenienti da letteratura specializzata nonchè dell'esperienza acquisita dallo scrivente analista di rischio nello specifico settore·

- a) Il mancato intervento delle valvole di eccesso di flusso è stimato in 0,19 occ/richiesta (Rijnmond).
- b) Il sistema di rivelazione gas e chiusura valvole pneumatiche interviene in un tempo non superiore a:
  - 20 sec. per piccoli rilasci in zone direttamente controllate dai rilevatori di gas (aree critiche) e per rilasci consistenti dovunque si verifichino.
  - 3 min. per piccoli rilasci in zone esterne alle aree critiche (percorso tubazioni).

La probabilità del mancato funzionamento del sistema rilevazione gas/blocco automatico è stimata in 2,25 x 10<sup>-4</sup> occ/richiesta (punto 5.3.5.2.6).

- c) Anche in caso di mancato intervento dei rilevatori di gas, il personale del deposito provvederà comunque all'attivazione dei pulsanti di emergenza in un tempo non superiore a:
  - 20 sec. se l'operatore è presente sul posto ed il pulsante è immediatamente accessibile. Probabilità di insuccesso 10-2 occ/richiesta.

- 10 min. se l'operatore non è presente sul posto e/o il pulsante di emergenza non è immediatamente disponibile. Probabilità di insuccesso 10-2 occ/richiesta.
- d) L'operatore interviene per l'azionamento di valvole manuali in un tempo non superiore a:
  - 20 sec. quando la valvola è immediatamente accessibile con le seguenti probabilità di insuccesso:
    - Rilasci liquidi consistenti; 0,9 occ/richiesta.
    - Rilasci liquidi limitati (spurghi, fessurazioni, perdite di tenuta etc.); 10 -2 occ/richiesta.
    - Rilasci consistenti di vapore; 10-2 occ/richiesta
    - Rilasci limitati di vapore: 10<sup>-3</sup> occ/richiesta.
  - 20 min. quando la valvola non è immediatamente accessibile con le seguenti probabilità di insuccesso:
    - Rilasci liquidi dal piping di stabilimento. Considerata la possibilità di iniezione d'acqua ai serbatoi si valuta una probabilità di insuccesso di 10-2 occ/richiesta per rilasci consistenti e di 10-3 occ/richiesta per rilasci limitati.
    - Rilasci di vapore dal piping di stabilimento e/o da PSV. In considerazione delle portate di scarica notevolmente più basse si ritiene congruo indicare per le probabilità di insuccesso un ordine di grandezza inferiore al precedente, cioè 10-3 occ/richiesta per rilasci a seguito di rotture e 10-4 occ/richiesta per rilasci a seguito di fessurazioni.

Si considera inoltre una probabilità di mancato intervento dell'operatore entro 10 minuti per la chiusura valvola autobotte a seguito di rilasci liquidi per perdita di tenuta pari a 10-3 occ/richiesta.

Lo stesso intervento si considera possibile su valvole d'intercettazione manuali ubicate in posizione protetta rispetto al luogo del rilascio.

e) A rilascio avvenuto, sulla base dell'analisi storica di incidenti coinvolgenti il GPL, si indicano le seguenti probabilità di evoluzione dell'incidente all'interno del deposito.

#### 1 - Rilascio senza innesco

La probabilità che un rilascio, all'interno di un deposito, possa disperdersi senza trovare innesco è, in genere, abbastanza elevata in ragione delle particolari precauzioni ivi assunte. Chiaramente, la probabilità diminuisce all'aumentare della quantità di prodotto rilasciato.

Si ritiene congruo indicare un valore medio di probabilità pari a 0,7, anche in considerazione della notevole estensione del deposito, per i rilasci di vapore e di 0,5 per i rilasci liquidi.

#### 2 - Innesco immediato

Per le stesse motivazioni espresse al punto 1 la probabilità di innesco immediato è abbastanza remota e viene valutata in 0,05 occ/evento. A seguito dell'innesco si determina la formazione di

- \* Jet Fire probabilità 1
  - Contestualmente al Jet Fire può anche verificarsi un pool-fire.
- \* Pool Fire Prevalentemente nel caso di rilasci di butano e/o di miscele propano/butano di notevole entità. Si ritiene congruo indicare una probabilità di 0,1.

Fenomeni di BLEVE sono possibili in presenza di contenitori in pressione esposti all'incendio per tempi superiori a 10 minuti.

In considerazione della presenza di impianti fissi di irrorazione si ritiene ragionevole assegnare a tale eventualità una probabilità di 0,1 occ/evento.

### 3 - Innesco ritardato

La probabilità di tale evento è coincidente con quella residuale cioè 0,25 occ/evento per i rilasci di vapore e 0,45 per i rilasci liquidi.

La fenomenologia incidentale di gran lunga più probabile è quella del flash-fire. Per la UVCE si valuta una probabilità di 0,01 occ/evento. Non si considerano possibili UVCE a seguito di rilasci di vapore (**D.M. 14.4.94**) e per rilasci inferiori ai 5000 Kg.

Si sottolinea che a seguito del Flash-fire (p = 0,44) si verifica un "ritorno di fiamma" fino al punto di rilascio dove l'incendio prosegue in forma di pool-fire e di jet-fire. Tale fenomeno può verificarsi anche a seguito di UVCE in aggiunta a possibili ulteriori effetti domino dovuti alle onde di sovrapressione.

Le considerazioni di cui alla precedente lettera e) sono tradotte negli alberi degli eventi di **fig. 5.3.5.3** in cui l'albero contraddistinto dalla lettera a) è relativo a rilasci in fase vapore e a rilasci liquidi limitati nel tempo e nella portata (size < 2" e T  $\le 30$  sec), mentre l'albero contraddistinto dalla lettera b) è relativo a rilasci in fase liquida di portate più consistenti ( $\ge 2$ ") ovvero di maggiore durata (> 30 sec).

Dalla composizione degli alberi degli eventi risultano le seguenti probabilità di evoluzione incidentale.

### a) RILASCI DI VAPORE


| Dispersione senza innesco | p = 0.7  | occ/evento |
|---------------------------|----------|------------|
| Jet – Fire                | p = 0.3  | occ/evento |
| Flash – Fire              | p = 0.25 | occ/evento |

### b) RILASCI LIQUIDI

| Dispersione senza innesco | p = 0.5  |
|---------------------------|----------|
| Jet – Fire                | p = 0.5  |
| Pool – Fire               | p = 0.05 |
| Flash – Fire              | p = 0.44 |
| U.V.C.E.                  | p = 0.01 |

A maggiore chiarimento si precisa che con le indicazioni di cui sopra si vuole significare, per esempio, che a seguito di un rilascio di GPL liquido:

- nel 50 % dei casi la nube si disperde senza innesco
- nel rimanente 50 % dei casi trova innesco e sempre si ha la formazione di un Jet-fire indipendentemente dal tipo di incendio successivo all'innesco
- nel 5,5 % dei casi è da attendersi la formazione di un Pool-fire
- nel 44 % dei casi è da attendersi un'evoluzione tipo Flash-fire
- nell' 1 % dei casi è probabile il verificarsi di un U.V.C.E.






FIG. 5.3.5.3

### 5.3.5.3.1-IPOTESI I 3 - RILASCIO GPL VAPORE DA PSV

Il top event corrispondente a questa ipotesi incidentale è il rilascio dell'intero contenuto di un serbatoio.

L'evento può essere mitigato attraverso il sezionamento manuale della valvola di sicurezza interessata dal rilascio oltre che dal dislocamento del prodotto.

Trascurando tale ultima modalità di azione risulta, per il Top-event in esame, una probabilità di  $1,2 \times 10^{-6}$  occ/anno (vedasi punto 5.3.5.3 lettera d).

Rilasci limitati a 20' saranno possibili con probabilità di 1,2 x10<sup>-3</sup> occ/anno.

In **fig.5.3.5.3 a**) è riportato l'albero degli eventi relativo a tale ipotesi incidentale dal quale si evincono i seguenti valori di probabilità per ciascuna delle possibili evoluzioni incidentali:

- Jet-Fire;  $p = 0.3 \times 1.2 \times 10^{-6} = 3.6 \times 10^{-7} \text{ occ/anno}$
- Flash-Fire;  $p = 0.25 \times 1.2 \times 10^{-6} = 3 \times 10^{-7} \text{ occ/anno}$
- Dispersione senza innesco;  $p=0.7x1.2x10^{-6}=8.4x10^{-7}$  occ/anno.

L'evoluzione più probabile è la dispersione senza innesco. Le evoluzioni tipo jet-fire e flash-fire per rilascio dell'intero contenuto sono da ritenersi incredibili. Gli stessi fenomeni incidentali sono possibili anche per rilasci di durata inferiore ai 20 minuti con una probabilità pari a :

- Jet – Fire 
$$p = 0.3 \times 1.2 \times 10^{-3} = 3.6 \times 10^{-4} \text{ occ/anno}$$

- Flash – Fire 
$$p = 0.25 \times 1.2 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-4} \text{ occ/anno}$$

### 5.3.5.3.2 - IPOTESI I 5- FESSURAZIONE DI UNA LINEA GPL A MONTE DELLA PRIMA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Il Top - event coincide con il rilascio dell'intero contenuto di un serbatoio.

La probabilità dell'evento origine è data in 1,04x10<sup>-5</sup> occ/anno sia per le tubazioni in fase liquida e in 2,81x10<sup>-4</sup> occ/anno che per quelle in fase gas (**punto 5.3.5.2.5**). Nel caso delle tubazioni in fase gas si ritiene comunque possibile un intervento risolutivo da parte del personale del deposito in un tempo non superiore a 20' con probabilità di insuccesso pari 10<sup>-2</sup> occ/evento per cui la probabilità del top event per rilascio di vapore diventa 2,81 x 10<sup>-6</sup> occ/evento.

L'incidente può essere mitigato attraverso lo spiazzamento del prodotto del serbatoio interessato.

Lo stesso intervento è ritenuto possibile per fessurazione della linea di prelievo fase liquida ma con probabilità di insuccesso pari a  $10^{-3}$  occ/evento per la presenza del sistema di iniezione acqua.

Il Top event di svuotamento del serbatoio per fessurazione della fase liquida è quindi da ritenersi incredibile mentre risulta credibile il rilascio per 20'.

Per quanto riguarda il rilascio in fase vapore le possibili evoluzioni dell'incidente sono indicate nell'albero degli eventi di **fig.5.3.5.3.a**) dalla cui composizione risulta:

| - dispersione senza innesco | p= | 1,96 | X | 10-6 | occ/anno |
|-----------------------------|----|------|---|------|----------|
| - Jet-Fire                  | p= | 0,84 | X | 10-6 | occ/anno |
| - Flash - Fire              | p= | 0.70 | x | 10-6 | occ/anno |

Sono quindi da ritenersi credibili fenomeni di Jet-Fire e Flash-Fire a seguito di rilasci di vapore per fessurazione linea con coinvolgimento dell'intero contenuto del serbatoio.

Gli stessi eventi sono invece credibili se associati a rilasci di durata non superiore a 20 minuti.

Per la fessurazione della fase liquida risulta invece (Fig. 5.3.5.3 b)

| - dispersione senza innesco | p = | 5,2 x10 <sup>-6</sup> occ/anno |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|
| - Jet-fire                  | p = | 5,2 x10 <sup>-6</sup> occ/anno |
| -Pool-Fire                  | p = | 5,72x10 <sup>-7</sup> occ/anno |
| - Flash - Fire              | p = | 4,6 x10-6 occ/anno             |
| -UVCE                       | p = | 1,04 x10-7 <sub>occ/anno</sub> |

Risultano quindi credibili esclusivamente le evoluzioni incidentali tipo Jet-Fire e Flash-Fire.

### 5.3.5.3.3 - IPOTESI I 6 - RILASCIO GPL A SEGUITO OPERAZIONI DI DRENAGGIO

L'ipotesi massima credibile è il rilascio per 20 sec da una tubazione di size  $\frac{3}{4}$  " con probabilità di 6,21 x10-5 occ/anno (punto 5.3.5.2.6).

Per la valutazione delle possibili evoluzioni incidentali, in ragione delle limitatissime portate e del ridottissimo tempo di rilascio, può farsi riferimento all'albero degli eventi di (fig. 5.3.5.3 a) con le seguenti probabilità di evoluzione incidentale.

| - dispersione senza innesco | p=         | 4,35x10 <sup>-5</sup> occ/anno |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| - Jet-Fire                  | <b>p=</b>  | 1,86x10-5 occ/anno             |
| - Flash - Fire              | <b>p</b> = | 1,55x10-5 occ/anno             |

Considerata l'esiguità della quantità rilasciata ed il basso valore della probabilità di tali evoluzioni incidentali, nel seguito sarà omessa la valutazione delle conseguenze con l'avvertenza però che l'evento può considerarsi come possibile causa iniziatrice di incidenti di maggiore rilevanza.

### 5.3.5.3.4 -IPOTESI I 8 - RILASCIO GPL PER ROTTURA NETTA O DISTACCO DI UN BRACCIO RIGIDO AL PUNTO DI TRAVASO

Il Top-event conseguente a tale ipotesi incidentale è il rilascio bilatero fino a svuotamento del serbatoio fisso e dell'autobotte. Per la valutazione della probabilità di accadimento si fa riferimento agli alberi dei guasti di **fig. 15.3.5.3.4.** 

Il rilascio lato impianto per un tempo superiore a 20 secondi è da ritenersi incredibile data la presenza di sistemi automatici di intercettazione.

Per il rilascio lato autobotte, così come peraltro già evidenziato al **punto 5.3.5.2.8,** la possibilità di completo svuotamento dell'ATB/FC è al limite della credibilità.

Il massimo Top Event atteso è quindi il rilascio bilatero da tubazioni di size 2" (braccio e ATB/FC) per 20 sec con probabilità di 6,6 x 10<sup>-4</sup>occ/anno

Per quanto riguarda le possibili evoluzioni incidentali può farsi riferimento all'albero degli eventi di fig.5.3.5.3.b).

Risultano quindi le seguenti probabilità di evoluzione:

| - dispersione senza innesco | 3,3  | X | 10-4 |
|-----------------------------|------|---|------|
| - Jet Fire                  | 3,3  | x | 10-4 |
| - Pool Fire                 | 3,63 | x | 10-5 |
| - Flash Fire                | 2,9  | x | 10-4 |
| - UVCE                      | 6,6  | x | 10-6 |

Sono quindi da ritenersi credibili tutte le sopra elencate evoluzioni incidentali.

### ALBERO DEI GUASTI




FIG. 5.3.5.3.4

### 5.3.5.3.5- IPOTESI I 9 - FESSURAZIONE DI UN BRACCIO DI CARICO

La probabilità di un simile incidente è data in 6,6 x 10<sup>-3</sup> occ/anno (punto 5.3.5.2.9). Il Top event coincide con il rilascio dell'intero contenuto dell'autobotte la cui probabilità è desumibile dall'albero dei guasti di Fig. 5.3.5.3.5 in cui, in ragione delle piccole portate, si è rivalutato di un ordine di grandezza l'evento E9 di Fig. 5.3.5.2.8. Il massimo evento atteso è anche in questo caso il rilascio per 20 sec.

Considerate le limitate portate di scarico, può farsi riferimento all'albero degli eventi di Fig. 5.3.5.3 a) risultando:

- Dispersione senza innesco :  $p = 4.72 \times 10^{-3}$  occ/anno

- Jet – Fire :  $p = 1.98 \times 10^{-3}$  occ/anno

- Flash – Fire :  $p = 1,65 \times 10^{-3}$  occ/anno

La valutazione delle conseguenze per tale Top event sarà omessa in quanto di magnitudo nettamente inferiore a quello precedente e di probabilità equivalente.

### TOP EVENT 19 FESSURAZIONE BRACCIO DI CARICO

Albero dei guasti




Fig. 5.3.5.3.5

### 5.3.5.3.6 - IPOTESI I 12 - ROTTURA PARZIALE DI UNA POMPA (FESSURAZIONE)

La probabilità dell'evento origine è data in 9 x10<sup>-5</sup> occ/anno.

Il solo intervento del sistema di rivelazione gas entro 20 sec., la cui probabilità di insuccesso è data in 2,25 x 10<sup>-4</sup> occ/anno, è sufficiente a portare il Top event al di fuori della soglia di credibilità.

L'incidente è assimilabile ad un rilascio bilatero. Poiché la linea a valle delle pompe è dotata di valvola di non ritorno per tali apparecchiature si considera solo il rilascio lato serbatoio.

Il massimo evento credibile è quindi il rilascio per 20 sec. più lo svuotamento tubazioni.

Per le valutazioni relative alle possibili evoluzioni incidentali può farsi ancora riferimento agli alberi degli eventi di fig.5.3.5.3.3 (per le pompe) e di fig.5.3.5.3.3 a) risultando:

| - dispersione senza innesco | ****    | 4,5 x 10 <sup>-5</sup> occ/anno  |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| - Jet fire                  |         | 4,5 x 10-5 occ/anno              |
| - Pool fire                 | =       | 4,95 x 10 <sup>-6</sup> occ/anno |
| - Flash fire                | ******* | 3,96 x 10 <sup>-5</sup> occ/anno |
| - UVCE                      |         | 9 x 10-7 occ/anno                |

Anche in questo caso sono da ritenersi possibili tutte le evoluzioni incidentali fatta però eccezione per l'UVCE che comunque sarà analizzata stante il valore di probabilità molto prossimo alla soglia definita per la incredibilità (10-5).

### 5.3.5.3.7 - IPOTESI I 13 - ROTTURA DI UN TUBO FLESSIBILE DURANTE LE OPERAZIONI DI IMBOTTIGLIAMENTO

L'incidente è dato con una probabilità di 1 occ/anno. Dalla composizione dell'albero dei guasti di **fig. 5.3.5.3.7** si evince che il massimo evento credibile è il rilascio di GPL liquido da una tubazione da  $\frac{1}{2}$ " per un tempo di 10 min. con una probabilità di 2,25 x  $10^{-6}$  occ/anno.

Per la valutazione delle possibili evoluzioni incidentali si fa ancora riferimento all'albero degli eventi di Fig. 5.3.5.3 a) risultando:

| - | Rilascio senza innesco | P = | 1,125 x 10 <sup>-6</sup> | Occ/anno |
|---|------------------------|-----|--------------------------|----------|
| - | Jet – Fire             | P = | 1,125 x 10 <sup>-6</sup> | Occ/anno |
| - | Pool – Fire            | P = | 1,24 x 10 <sup>-7</sup>  | Occ/anno |
| - | Flash – Fire           | P = | 0,99 x 10 <sup>-6</sup>  | Occ/anno |
| _ | UVCE                   | P = | $2,25 \times 10^{-8}$    | Occ/anno |

Come si vede, appaiono credibili, anche se al limite della soglia di credibilità, le sole evoluzioni tipo Jet - Fire e Flash - Fire.

Le stesse evoluzioni incidentali sono da ritenersi abbastanza credibili per rilasci di durata inferiore ai 10 minuti ma, stante le esigue quantità rilasciate, le relative conseguenze resterebbero sicuramente confinate all'interno dello stesso locale di imbottigliamento.

# TOP EVENT I 13 ROTTURA TUBO FLESSIBILE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO Albero dei guasti




Fig. 5.3.5.3.7

### 5.3.5.3.8- IPOTESI I 14 – ROTTURA PARZIALE FESSURAZIONE A VALLE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

La probabilità di accadimento individuate al punto 5.3.5.2.14 è data in  $2.88 \times 10^{-5}$  occ/anno:

Il solo intervento del sistema di rilevazione gas e contestuale chiusura delle valvole in un tempo di 20 sec è sufficiente a portare al di sotto della soglia di credibilità la possibilità di rilascio per tempi superiori a quello indicato.

Il massimo accadimento credibile è quindi il rilascio continuo per 20 sec da un foro di diametro equivalente pari a 2" (in accordo alle indicazioni del **D.M. 15/5/96**) con probabilità pari a 2,88 x 10<sup>-5</sup> occ/anno.

Per la valutazione delle possibili evoluzioni incidentali può farsi ancora riferimento all'albero degli eventi di fig. 5.3.5.3 b) risultando:

| - | Rilascio senza innesco | P = | $1,44 \times 10^{-5}$   | Occ/anno |
|---|------------------------|-----|-------------------------|----------|
| - | Jet – Fire             | P = | 1,44 x 10 <sup>-5</sup> | Occ/anno |
| - | Pool – Fire            | P = | 1,58 x 10 <sup>-6</sup> | Occ/anno |
| - | Flash – Fire           | P = | 1,25 x 10 <sup>-5</sup> | Occ/anno |
| - | UVCE                   | P = | 2,88 x 10 <sup>-7</sup> | Occ/anno |

Le ipotesi di Jet – Fire, Flash – Fire e Pool – Fire si presentano con probabilità superiori alla soglia di credibilità e pertanto si esamineranno anche le relative conseguenze. L'ipotesi di UVCE appare invece incredibile.

#### 5.3.5.3.9 - BLEVE

L'incidente di BLEVE è associabile a contenitori in pressione esposti agli effetti dell'incendio. Per il deposito in esame è quindi possibile solo per i recipienti portatili (bombole) e per le autobotti e ferrocisterne ai punti di travaso.

In relazione ai piccoli quantitativi interessati il fenomeno può essere trascurato per le bombole e la problematica resta per le sole autobotti e ferrocisterne.

Storicamente si è visto che, affinchè si instaurino le condizioni necessarie per il verificarsi del fenomeno, occorre che il contenitore sia esposto all'incendio per un tempo non inferiore a 10 minuti.

L'analisi incidentale effettuata ai paragrafi precedenti ha mostrato che sono da ritenersi "NON CREDIBILI" rilasci di GPL ai punti di travaso di durata superiore ai 20 sec. Considerata, inoltre, la presenza di efficaci impianti di raffreddamento può ragionevolmente valutarsi "NON CREDIBILE" anche l'ipotesi di BLEVE. E' invece da ritenersi "CREDIBILE" la possibilità di "scoppio" di una cisterna vuota o "quasi vuota" in presenza di incendio direttamente coinvolgente la cisterna stessa. Tale incidente può evolvere in tempi molto più rapidi ma le sue conseguenze resterebbero confinate all'interno del deposito.

### 5.3.5.3.10 - RIEPILOGO TOP-EVENTS

Di seguito si elencano i vari top eventi CREDIBILI individuati per ciascuna area critica con indicazione delle relative probabilità di accadimento.

| UNITÀ CRITICA [occ/anno]   | TOP EVENT CREDIBILI<br>Probabilità<br>[occ/anno]  | EVOLUZIONI INCIDENTALI CREDIBILI Probabilità [occ/anno]                               |  |
|--|---|---|--|
|  | T1 Rilascio GPL vapore da PSV fino a svuotamento serbatoio $P = 1.2 \times 10^{-6} \text{ occ/anno}$                              | Le relative evoluzioni incidentali hanno frequenza minore della soglia di credibilità |  |
|  | T2 Rilascio GPL vapore da PSV per un tempo non superiore a 20 minuti. P = 1,2 x 10 <sup>-3</sup>                                  | "   |  |
| STOCCAG -<br>GIO   | T3 Rilascio GPL vapore per fessurazione linea a monte della prima valvola fino a svuotamento serbatoio. $P = 2.81 \times 10^{-6}$ | - Jet Fire; $p = 0.84 \times 10^{-6}$   |  |
|  | T4 Rilascio GPL liquido per 20 minuti per fessurazione linea a monte della prima valvola. $P = 1,04 \times 10^{-5}$               | _   |  |
|  | T5 Rilascio GPL liquido per 20 sec<br>da tubazioni di drenaggio .<br>P = 6,21 x 10 <sup>-5</sup>                                  | - Jet Fire; $p = 1,86 \times 10^{-5}$<br>- Flash Fire $p = 1,55 \times 10^{-5}$       |  |
| T6 Rilascio GPL liquido fino a svuotamento serbatoio mobile per rottura braccio di carico.  P = 1,125 x 10 <sup>-6</sup> |   |   |  |

|  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|--|--|
| TRAVASO  | T7 Rilascio GPL bilatero per 20 - Jet Fire; $p = 3,63 \times 10^{-4}$            |
| ATB/FC   | sec per rottura/distacco braccio - Pool Fire p = 3,3 x 10 <sup>-5</sup>          |
|  | di carico. $P = 6.6 \times 10^{-4}$ - Flash Fire $p = 2.9 \times 10^{-4}$        |
|  | - UVCE $p = 6.6 \times 10^{-6}$  |
|  | <b>T8</b> Rilascio GPL per 20 sec per - Jet Fire; $p = 1.98 \times 10^{-3}$      |
|  | fessurzione braccio di carico Flash Fire $p = 1,65 \times 10^{-3}$               |
|  | $P = 6.6 \times 10^{-3}$   |
|  | <b>T9</b> Rilascio GPL liquido per 20 sec   - Jet Fire; $p = 4.5 \times 10^{-5}$ |
| РОМРЕ  | causa parziale rottura pompa - Pool Fire $p = 4.95 \times 10^{-6}$               |
|  | $p = 9 \times 10^{-5}$ - Flash Fire $p = 3.96 \times 10^{-5}$                    |
|  | - UVCE $p = 9 \times 10^{-7}$  |
| IMBOTTI -  | <b>T10</b> Rilascio GPL liquido per 10 - Jet Fire; $p = 1,125 \times 10^{-6}$    |
| GLIAMEN -  | minuti a seguito rottura tubo - Flash Fire p = $0.99 \times 10^{-6}$             |
| ТО   | flessibile size ¾ "  |
|  | $P = 2.5 \times 10^{-6}$   |
| DEPOSITO   | Non si ritengono credibili incidenti di Il massimo evento incidentale            |
| BOMBOLE  | rilievo. Sono possibili fughe limitate possibile è il BLEVE di più               |
| THE THE PROPERTY AND TH | per perdite di tenuta valvolismi contenitori ma stante le                        |
| WA A A A A A A A A A A A A A A A A A A   | precauzioni assunte lo si ritiene  |
|  | incredibile. In ogni caso  |
|  | l'incidente non interesserebbe   |
|  | aree esterne allo stabilimento.  |
| TUBAZIONI  | T11 Rilascio GPL liquido per 20 sec   - Jet Fire; $p = 1,44 \times 10^{-5}$      |
|  | per fessurazione linea - Pool Fire $p = 1,58 \times 10^{-6}$                     |
| **************************************   | $P = 2.88 \times 10^{-5}$ - Flash Fire $p = 1.25 \times 10^{-5}$                 |
|  | - UVCE $p = 2,88 \times 10^{-7}$   |

Nel paragrafo 5.3.7 si procederà alla valutazione delle conseguenze per alcuni dei sopra elencati TOP EVENTS selezionati tra i più significativi per tipologia e magnitudo.

In particolare saranno analizzati i Top Events T1 - T4 - T6 - T7 - T9 essendo quest'ultimo rappresentativo anche dell'evento T11.

Si valuta superfluo estendere l'analisi delle conseguenze a tutti i Top Events considerato che a quelli prescelti sono associate aree di danno tali da inviluppare quelle associate alle altre ipotesi incidentali.

### 5.3.6 - (1.C.1.5.2) - PLANIMETRIA CON PUNTI CRITICI

Sono da considerarsi punti critici dell'impianto:

- a) punti di travaso
- b) serbatoi di stoccaggio
- c) sala pompe/compressori
- d) locale di imbottigliamento
- e) deposito bombole piene.

Si segnalano altresì, quali zone di attenzione, le seguenti aree:

- zona di sosta ATB
- zona di sosta ferrocisterne
- zona di deposito piccoli serbatoi
- aree interessate dal piping di stabilimento

L'ubicazione e la consistenza dei punti critici è rilevabile dalle planimetrie generali e particolari dell'impianto oltre che dallo schema di flusso GPL allegati al presente rapporto di sicurezza.

### 5.3.7 - (1.C.1.6.1) STIMA DELLE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI INCIDENTALI

In questo capitolo saranno valutate le conseguenze, in termini di magnitudo, connesse al verificarsi dei Top-events indicati alla fine del precedente paragrafo 5.3.5.3.10.

In particolare si valuteranno:

- b) Jet-Fire; Pool-Fire; Flash-Fire; UVCE per rilasci di prodotto liquido.
- c) Jet-Fire; Flash-Fire per rilasci di vapore.

I calcoli saranno effettuati con riferimento alla sostanza propano in ragione delle maggiori caratteristiche di pericolosità ad essa associata.

Saranno inoltre presentati i calcoli relativi al BLEVE di una ferrocisterna da 120 m<sup>3</sup>.

#### 5.3.7.1 - IPOTESI E MODELLI DI CALCOLO UTILIZZATI

Per la valutazione delle conseguenze relative alle possibili evoluzioni incidentali sono oggi disponibili varie modellistiche informatizzate oltre al metodo grafico riportato nel **D.M.** 15.5.1996.

L'analisi degli eventi incidentali, inclusi alcuni di quelli ritenuti incredibili, sarà effettuata con tale ultimo metodo al fine di aderire alle valutazioni di competenza delle autorità. A tal fine si evidenzia quanto segue:

- a) Per l'ipotesi di Pool-Fire il metodo grafico fa riferimento alla sostanza Butano e richiede come dato di ingresso l'area di pozza che sarà calcolata con il programma EFFECTS (TNO) sulla base delle seguenti ipotesi.
  - Fondo liscio e compatto con pochi ostacoli nelle aree scoperte
  - Fondo liscio ed impermeabile con molti ostacoli in area di imbottigliamento.

Ai fini della determinazione della quantità di GPL che effettivamente va a costituire la pozza si terrà conto del Flash Evaporation che per il Propano può stimarsi in circa un ulteriore 30% del prodotto liquido rilasciato.

b) Per l'ipotesi di Jet-Fire il metodo fornisce le distanze di danno lungo la direzione del getto a partire dal punto di rilascio (effetto lancia termica) per i soli rilasci liquidi. Il metodo quindi sarà utilizzato in tutti quei casi in cui la geometria del sistema in esame possa far prevedere la formazione di dardi ad andamento

orizzontale, sub-orizzontale o sub-verticale. Per le ipotesi di Jet-Fire verticali e/o in fase vapore si utilizzerà il programma WHAZAN (United-Kingdom)

c) Per l'ipotesi di FLASH-Fire il metodo non prevede l'esame del fenomeno in conseguenze di rilasci di vapore per cui le elaborazioni saranno effettuate attraverso l'utilizzazione del programma EFFECTS (TNO).

Per quanto riguarda le ipotesi di fessurazione e perdite di tenuta si ipotizzerà il rilascio da un foro del diametro equivalente di 10 mm. Le soglie di danno assunte a riferimento per l'analisi delle conseguenze saranno quelle indicate in tab.III/1 - appendice III al D.M. 15.5.1996 e riportate in copia della pagina seguente. A tal fine, le distanze di danno indicate per le valutazioni effettuate con modelli informatizzati si intendono ottenute per interpolazione lineare tra i valori immediatamente inferiori e superiori, rispetto alle soglie di danno forniti dal programma.

Le ulteriori ipotesi alla base delle elaborazioni e calcolazioni effettuate sono le seguenti:

- temperatura ambiente: 25 °C

- umidità dell'aria: 60%

- stabilità atmosferica: D5 per rilasci istantanei;

F2 per rilasci continui

- Velocità di combustione sugli incendi di pozza: 1 cm/min

Tab. III/1 Valori di riferimento per la valutazione degli effetti

|                  | SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE |           |                |             |                           |  |
|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------|--|
| Scenario         | ario Elevata                          |           | Inizio Lesioni |             | Danni alle strutture      |  |
| incidentale      | letalità                              | letalità  | irreversibili  | reversibili | Effetti domino            |  |
| Incendio         |                                       |           |                |             |                           |  |
| (radiaz. termica | 12,5 KW/m2                            | 7 KW/m2   | 5 KW/m2        | 3 KW/m2     | 12,5KW/m2                 |  |
| stazionaria)     |                                       |           |                |             |                           |  |
| BLEVE/Fireball   |                                       |           |                | :           | 100 m da parco bomb.      |  |
| (radiaz. termica | raggio                                | 350 KJ/m2 | 200 KJ/m2      | 125 KJ/m2   | 600 m da stocc.in sfere   |  |
| variabile)       | fireball                              |           |                |             | 800 m da stocc. in cilin. |  |
| Flash-fire       |                                       |           |                |             |                           |  |
| (radiaz. termica | LFL                                   | ½ LFL     | _              |             |                           |  |
| îstantanea)      |                                       |           |                |             |                           |  |
| UVCE             |                                       |           |                |             |                           |  |
| (sovrapressione  | 0,6 bar                               | 0,14 bar  | 0,07 bar       | 0,03 bar    | 0,3 bar                   |  |
| di picco)        | (0,3 bar)                             |           |                |             |                           |  |

### 5.3.7.2- RISULTATI DEL CALCOLO DELLE CONSEGUENZE

In questo paragrafo vengono presentati i risultati delle elaborazioni e calcoli effettuate per ciascuno dei Top-events indicati al termine del paragrafo 5.3.5.3.10.

I valori delle distanze di danno segnalati sono approssimati per eccesso ai risultati del calcolo.

### 5.3.7.2.1-TOP EVENT T1 - RILASCIO GPL VAPORE DA PSV

Si ipotizza conservativamente una sezione di efflusso circolare del diametro di 50 mm.

L'altezza del rilascio è pari a circa 12 m rispetto al piano di calpestio del deposito. In caso di mancato intervento manuale per la manovra del cassetto di distribuzione delle PSV l'evento può essere mitigato attraverso il dislocamento del prodotto in fase liquida.

# T1 RILASCIO VAPORE DA PSV EVOLUZIONE TIPO JET FIRE

- Tipo di rilascio continuo fino a svuotamento serbatoio
- Diametro della sezione di efflusso: 50 mm
- Portata di rilascio 3 Kg/sec.
- altezza del getto: 27 m

### **DISTANZE DI DANNO**

In direzione ortogonale al getto

| Irraggiamento stazionario [Kw/m²] | Distanza [m] |  |  |
|-----------------------------------|--------------|--|--|
| 12,5                              | 35           |  |  |
| 7                                 | 38           |  |  |
| 5                                 | 41           |  |  |
| 3                                 | 43           |  |  |

### RILASCIO VAPORE DA PSV EVOLUZIONE TIPO FLASH FIRE

- Tipo di rilascio continuo fino a svuotamento serbatoio
- Diametro della sezione di efflusso: 50 mm
- Portata di rilascio 3 Kg/sec.
- Altezza di rilascio: 12 m
- Stabilità atmosferica: F2

### DISTANZE DI DANNO dal punto di rilascio

| Concentrazione | Distanza [m] |
|----------------|--------------|
| 0,5 L.F.L.     | 75           |
| L.F.L.         | 75           |

N.B.: Il programma non indica concentrazioni pericolose entro il raggio di 75 m dal punto di rilascio.

# 5.3.7.2.2-TOP EVENT T4 – RILASCIO GPL LIQUIDO PER 20' CAUSA FESSURAZIONE LINEA A MONTE DELLA PRIMA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

Per fessurazione si intende una leggera frattura ovvero una perdita di tenuta.

La massima sezione di rilascio atteso può storicamente essere riconosciuta in un foro di diametro equivalente pari a 1/10 di quello della tubazione interessata.

Nel caso specifico si è di fronte ad una tubazione di 10 pollici e pertanto si considererà una sezione di efflusso pari a 25 mm.

Il tempo previsto di rilascio (20') è più che sufficiente alla risoluzione dell'intervento attraverso il sistema di iniezione acqua. Le evoluzioni credibili sono il Jet fire e il Flash fire.

L'analisi probabilistica ha comunque mostrato una probabilità di Pool fire superiore alla soglia di credibilità anche se di pochissimo

$$(p = 2,25 \times 10^{-7} \text{ occ/anno}).$$

Di seguito vengono presentate le relative valutazioni delle conseguenze.

Per l'ipotesi di Jet fire è rilevante la possibilità di formazione di dardi ad andamento orizzontale per cui l'analisi è effettuata con il metodo contenuto nel **D.M. 15/5/96.** 

Per l'ipotesi di Pool fire si terrà conto del Flash - Evaporation da pozza (30% del rilasciato) al fine di determinare la quantità di GPL effettivamente rimasta in pozza.

L'evoluzione tipo UVCE non è ritenuta credibile in relazione alla modesta quantità presente nella nube (150 Kg).

## FESSURAZIONE LINEA D'IMPIANTO EVOLUZIONE TIPO JET FIRE

- Sostanza : propano

- Tipo di rilascio : continuo per 20 minuti


Diametro della sezione di efflusso : 25 mm
 Portata di rilascio : 3,5 Kg/sec

- Lunghezza del getto : 32 m

### **DISTANZE DI DANNO**

Lungo l'asse del getto

| Irraggiamento stazionario [KW/m <sup>2</sup> ] | Distanza [m] |
|--|--------------|
| 12,5   | 35           |
| 7  | 39           |
| 5  | 44           |
| 3  | 50           |



| Diametro equiv<br>rottura (mm) | Portata<br>(kg/s) |  |  |
|--------------------------------|-------------------|--|--|
| 25                             | 3.5               |  |  |
| 50                             | 15                |  |  |
| 75                             | 34                |  |  |

## FESSURAZIONE LINEA D'IMPIANTO EVOLUZIONE TIPO POOL FIRE

| - | Sostanza             | : Propano            |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Tipo di rilascio     | : continuo           |
| _ | Durata del rilascio  | : 20 minuti          |
| - | Sezione di rilascio  | : 25 mm              |
| - | Portata di rilascio  | : 3,5 Kg/sec         |
| - | Quantità rilasciata  | : 4200 Kg            |
| - | Quantità in pozza    | : 2940 Kg            |
|   | Tipo di fondo        | : liscio e compatto  |
|   | Altezza di pozza     | : 0,03 m             |
| _ | Area di pozza        | : 196 m <sup>2</sup> |
| _ | Diametro di pozza    | : 16 m               |
|   | Durata dell'incendio | : 3 minuti           |

### DISTANZE DI DANNO

Da bordo pozza

| Irraggiamento stazionario [KW/m²] | Distanza [m] |
|-----------------------------------|--------------|
| 12,5                              | 17           |
| 7                                 | 28           |
| 5                                 | 41           |
| 3                                 | 55           |

### FESSURAZIONE LINEA D'IMPIANTO EVOLUZIONE TIPO FLASH - FIRE

- Sostanza : Propano
- Tipo di rilascio : continuo
- Durata del rilascio : 20 minuti
- Sezione di rilascio : 25 mm
- Portata di rilascio : 3,5 Kg/sec

Altezza di rilascio : 1 m
 Stabilità atmosferica : F 2
 Quantità di gas nella nube : 150 Kg

### **DISTANZE DI DANNO**

Da bordo pozza

Concentrazione Distanza [m] 100% LFL 85 50% LFL 125

FIG. III/5b
FLASH-FIRE : Rilascio continuo propano

|                                   |                               | Classe di stabilità atmosferica          |                |               |  |             |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------------|--|-------------|------------------|
|                                   | Portata<br>efflusso<br>(Kg/s) | D5                                       |                |               | F2                                       |             |                  |
| Diametro<br>Equiv rottura<br>(mm) |                               | Quantità gas<br>Tra<br>UFL e LFL<br>(Kg) | D a LFL<br>(m) | D a ½ LFL (m) | Quantità Gas<br>Tra<br>UFL e LFL<br>(Kg) | D a LFL (m) | D a ½ LFL<br>(m) |
| 25                                | 3,5                           | 30                                       | 40             | 60            | 150                                      | 85          | 125              |
| 50                                | 15                            | 200                                      | 70             | 110           | 1300                                     | 175         | 265              |
| 75                                | 34                            | 680                                      | 100            | 160           | 4500                                     | 265         | 400              |
| 100                               | 62                            | 1750                                     | 145            | 215           | 10600                                    | 355         | 535              |
| 150                               | 139                           | 6440                                     | 230            | 340           | 37800                                    | 540         | 830              |

## 5.3.7.2.3 TOP EVENT T6 - RILASCIO GPL DA SERBATOIO MOBILE FINO A SVUOTAMENTO PER ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO

L'incidente si presenta con probabilità molto prossima alla soglia di incredibilità tanto da far ritenere incredibili tutte le possibili evoluzioni incidentali.

Si provvederà comunque alla valutazione delle conseguenze con riferimento al rilascio continuo dell'intero contenuto di una ferrocisterna 120 m³. In relazione ai quantitativi rilasciati si trascurerà il contributo lato impianto limitato ad un rilascio di soli 20 sec.

Per il Jet fire si prevede una formazione del dardo ad andamento orizzontale o sub orizzontale per cui le valutazioni saranno effettuate con il metodo contenuto nel **D.M.** 15/5/96.

Per il Pool fire la quantità rimasta in pozza sarà calcolata tenendo conto sia della costante di Flash (30%) che del Flash Evaporation (30%).

Per l'UVCE si sottolinea che in relazione ai quantitativi di GPL presenti nella nube (1300 Kg) il **D.M. 15/5/96** indica l'evento come incredibile.

Ciò nonostante si provvederà ugualmente alla valutazione delle relative distanze di danno.


# FESSURAZIONE DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO FINO A SVUOTAMENTO EVOLUZIONE TIPO JET FIRE

Sostanza : Propano
 Tipo di rilascio : continuo
 Diametro della sezione di efflusso : 50 mm
 Portata di rilascio : 15 Kg/sec
 Tempo di rilascio : 3360 sec
 Lunghezza del getto : 56 m

#### **DISTANZE DI DANNO**

Lungo l'asse del getto

| Irraggiamento stazionario [KW/m²] | Distanza [m] |
|-----------------------------------|--------------|
| 12,5                              | 66           |
| 7                                 | 74           |
| 5                                 | 83           |
| 3                                 | 98           |



| Diametro equiv.<br>rottura (mm) | Portata<br>(kg/s) |
|---------------------------------|-------------------|
| 25                              | 3.5               |
| 50                              | 15                |
| 75                              | 34                |

# ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO FINO A SVUOTAMENTO EVOLUZIONE TIPO POOL FIRE


- Sostanza : Propano - Tipo di rilascio : continuo - Durata del rilascio : Fino a svuotamento - Sezione di rilascio : 25 mm - Portata di rilascio : 15 Kg/sec : 50.400 Kg - Quantità rilasciata - Quantità rimasta in pozza : 20.160 Kg - Tipo di fondo : liscio e compatto - Altezza di pozza  $: 0.07 \, \text{m}$ 

Area di pozza
 Diametro di pozza
 Durata dell'incendio
 576 m²
 27 m
 7 minuti

#### **DISTANZE DI DANNO**

Da bordo pozza

| Irraggiamento stazionario [KW/m²] | Distanza [m] |
|-----------------------------------|--------------|
| 12,5                              | 27           |
| 7                                 | 42           |
| 5                                 | 62           |
| 3                                 | 90           |



# ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO FINO A SVUOTAMENTO EVOLUZIONE TIPO FLASH FIRE

Sostanza : PropanoTipo di rilascio : continuo

- Durata del rilascio : fino a svuotamento

Sezione di rilascio : 50 mm
Portata di rilascio : 15 Kg/sec
Altezza di rilascio : 1,2 m
Stabilità atmosferica : F 2

- Quantità di gas nella nube : 1300 Kg

#### **DISTANZE DI DANNO**

Da bordo pozza

Concentrazione Distanza [m] 100% LFL 175 50% LFL 265

FIG. III/5b
FLASH-FIRE: Rilascio continuo propano

|                                   |                               | Classe di stabilità atmosferica  |                |                     |  |         |               |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------------------|--|---------|---------------|--|--|
|                                   |                               | and the same of th | D5             |                     |  | F2      |               |  |  |
| Diametro<br>Equiv rottura<br>(mm) | Portata<br>efflusso<br>(Kg/s) | Quantità gas<br>Tra<br>UFL e LFL<br>(Kg)   | D a LFL<br>(m) | D a ½<br>LFL<br>(m) | Quantità Gas<br>Tra<br>UFL e LFL<br>(Kg) | D a LFL | D a ½ LFL (m) |  |  |
| 25                                | 3,5                           | 30   | 40             | 60                  | 150                                      | 85      | 125           |  |  |
| 50                                | 15                            | 200  | 70             | 110                 | 1300                                     | 175     | 265           |  |  |
| 75                                | 34                            | 680  | 100            | 160                 | 4500                                     | 265     | 400           |  |  |
| 100                               | 62                            | 1750   | 145            | 215                 | 10600                                    | 355     | 535           |  |  |
| 150                               | 139                           | 6440   | 230            | 340                 | 37800                                    | 540     | 830           |  |  |

# ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO FINO A SVUOTAMENTO EVOLUZIONE TIPO UVCE

Sostanza : PropanoTipo di rilascio : continuo

- Durata del rilascio : fino svuotamento F.C.


Sezione di efflusso : 50 mm
 Portata di rilascio : 15 Kg/sec

- Stabilità atmosferica : F 2

- Quantità di GPL nella nube : 1300 Kg

#### **DISTANZE DI DANNO**

| Distanza [m] |
|--------------|
| 96           |
| 132          |
| 240          |
| 560          |
|              |



|                             |                               | Classe di stabilita' atmosferica       |          |  |          |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|----------|--|----------|--|
|                             |                               | D5                                     |          | F2                                     |          |  |
| Diametro equiv.rottura (mm) | Portata<br>efflusso<br>(kg/s) | Quantita' gas<br>tra UFL e LFL<br>(kg) | D<br>(m) | Quantita' gas<br>tra UFL e LFL<br>(kg) | D<br>(m) |  |
| 25                          | 3.5                           | 30                                     | 15       | 150                                    | 30       |  |
| 50                          | 15                            | 200                                    | 25       | 1300                                   | 60       |  |
| 75                          | 34                            | 680                                    | 35       | 4500                                   | 90       |  |
| 100                         | 62                            | 1750                                   | 50       | 10600                                  | 120      |  |
| 150                         | 139                           | 6440                                   | 77       | 37600                                  | 180      |  |

Le quantita' riportate in tabella in funzione dei diametri equivalenti di rottura e della classe di stabilita' atmosferica, inserite nel grafico, permettono di ricavare le distanze corrispondenti alle soglie di tab. III/1

Tali distanze, per tener conto dello spostamento del baricentro della nube, devono essere aumentate dei corrispondenti valori riportati nelle colonne "D".

### 5.3.7.2.4 TOP EVENT T7 - ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO GPL PER 20 SEC.

L'incidente consiste nel rilascio bilatero (lato impianto e lato ferrocisterna) intercettato in un tempo di 20 sec. Per quanto riguarda la valutazione delle conseguenze relativa alle possibili evoluzioni incidentali, questa volta credibili, valgono le stesse considerazioni svolte al punto precedente. Per l'UVCE e per il Flash-Fire si supporrà che l'intera quantità rilasciata (600 Kg) vada a costituire la nube esplosiva/infiammabile.

Si evidenzia che il metodo riportato nel **D.M.** 15/5/96 non consente per il Flash Fire di calcolare le distanze di danno relativo al tipo di rilascio in esame. Si è quindi provveduto attraverso modellistica TNO.

I risultati sono comunque confrontabili con quelli indicati dal **D.M.** 15/5/96 per una nube infiammabile contenente all'incirca la stessa quantità di sostanza (vedasi Fig. III 5b D.M. 15/5/96 per rilascio da 75 mm stabilità D5).

Per quanto attiene alla UVCE si considera uno spostamento della nube di 80 m, valore medio ponderato tra quelli indicati dal **D.M.** 15/5/96 per rilasci da 2" e da 3".

## T 7 ROTTURA DISTACCO BRACCIO DI CARICO EVOLUZIONE TIPO JET FIRE

Si confermano i dati indicati per il Top Event T6 fatta eccezione per la durata che questa volta è limitata a 20 sec.

## ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO 20 SEC


#### **EVOLUZIONE TIPO POOL FIRE**

- Sostanza : Propano - Tipo di rilascio : continuo - Durata del rilascio : 20 sec - Sezione di rilascio : 2 x 50 mm. : 30 Kg/sec - Portata di rilascio : 600 Kg - Quantità rilasciata - Quantità in pozza : 420 Kg - Tipo di fondo : liscio e compatto - Altezza di pozza : 0,03 m - Area di pozza  $: 28 \text{ m}^2$ - Diametro di pozza : 6 m - Durata dell'incendio : 3 minuti

#### DISTANZE DI DANNO

#### Da bordo pozza

| Irraggiamento stazionario [KW/m²] | Distanza [m] |
|-----------------------------------|--------------|
| 12,5                              | 8            |
| 7                                 | 14           |
| 5                                 | 18           |
| 3                                 | 24           |



### ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO BILATERO PER 20 SEC. EVOLUZIONE TIPO FLASH FIRE

: Propano - Sostanza : continuo - Tipo di rilascio : 20 sec - Durata del rilascio : 2 x 50 mm - Sezione di rilascio : 30 Kg/sec - Portata di rilascio - Altezza di rilascio : 1,2 m : F2 - Stabilità atmosferica - Quantità di gas nella nube : 600 Kg

#### DISTANZE DI DANNO

Da bordo pozza

| Concentrazione | Distanza [m] |
|----------------|--------------|
| 100% LFL       | 90           |
| 50% LFL        | 140          |

### ROTTURA/DISTACCO BRACCIO DI CARICO RILASCIO PER 20 SEC.


#### **EVOLUZIONE TIPO UVCE**

Sostanza : Propano
 Tipo di rilascio : continuo
 Durata del rilascio : 20 sec
 Sezione di efflusso : 2 x 50 mm
 Portata di rilascio : 30 Kg/sec
 Stabilità atmosferica : F 2

- Quantità di GPL nella nube : 600 Kg

#### **DISTANZE DI DANNO**

| Sovrapressione [bar] | Distanza [m] |
|----------------------|--------------|
| 0,3                  | 108          |
| 0,14                 | 135          |
| 0,07                 | 220          |
| 0,03                 | 460          |



|                           |                     | Classe di stabilita' atmosferica |          |                                |          |  |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--|
|                           |                     | D5                               |          | F2                             |          |  |
| Diametro<br>equiv.rottura | Portata<br>efflusso | Quantita' gas<br>tra UFL e LFL   | D<br>(m) | Quantita' gas<br>tra UFL e LFL | D<br>(m) |  |
| (mm)                      | (kg/s)<br>3.5       | (kg)                             | 15       | (kg)                           |          |  |
| 25                        |                     | 30                               | ·····    | 150                            | 30       |  |
| 50                        | 15                  | 200                              | 25       | 1300                           | 60       |  |
| 75                        | 34                  | 680                              | 35       | 4500                           | 90       |  |
| 100                       | 62                  | 1750                             | 50       | 10600                          | 120      |  |
| 150                       | 139                 | 6440                             | 77       | 37600                          | 160      |  |

Le quantita' riportate in tabella in funzione dei diametri equivalenti di rottura e della classe di stabilita' atmosferica, inserite nel grafico, permettono di rica-vare le distanze corrispondenti alle soglie di tab. III/1

Tali distanze, per tener conto dello spostamento del baricentro della nube, devono essere aumentate dei corrispondenti valori riportati nelle colonne "D"

## 5.3.7.2.5 TOP EVENT T9. RILASCIO GPL LIQUIDO PER 20 SEC PER PARZIALE ROTTURA POMPA.

Per parziale rottura si considererà, in accordo alle indicazioni del **D.M. 15/5/96**, una rottura corrispondente ad un foro del diametro di 50 mm.

In relazione ai quantitativi relativamente piccoli di prodotto rilasciato (300 Kg) non saranno presentate le valutazioni relative alla UVCE in quanto da ritenersi incredibile.

Il Jet Fire sarà ancora ad andamento presumibilmente orizzontale e pertanto valutato secondo **D.M. 15/5/96.** 

Per il Flash-Fire si provvederà attraverso modellistica TNO.

# T 9 PARZIALE ROTTURA DI UNA POMPA RILASCIO PER 20 SEC. EVOLUZIONE TIPO JET FIRE

Si confermano i dati forniti per il Top Event T6 fatta eccezione per la durata che questa volta è limitata a 20 sec.

### PARZIALE ROTTURA POMPA RILASCIO PER 20 SEC


#### **EVOLUZIONE TIPO POOL FIRE**

|   |                      |   | <b>T</b>          |
|---|----------------------|---|-------------------|
| - | Sostanza             | : | Propano           |
| _ | Tipo di rilascio     | : | continuo          |
| - | Durata del rilascio  | : | 20 sec            |
| _ | Sezione di rilascio  | : | 50 mm             |
| - | Portata di rilascio  | : | 15 Kg/sec         |
|   | Quantità rilasciata  | : | 300 Kg            |
|   | Quantità in pozza    | : | 210 Kg            |
| _ | Tipo di fondo        | : | liscio e compatto |
|   | Altezza di pozza     | : | 0,025 m           |
|   | Area di pozza        | : | $20 \text{ m}^2$  |
|   | Diametro di pozza    | : | 5 m               |
|   | Durata dell'incendio | : | 150 sec           |

#### **DISTANZE DI DANNO**

Da bordo pozza

| Irraggiamento stazionario [KW/m²] | Distanza [m] |
|-----------------------------------|--------------|
| 12,5                              | 7            |
| 7                                 | 12           |
| 5                                 | 17           |
| 3                                 | 21           |



### PARZIALE ROTTURA POMPA RILASCIO PER 20 SEC. EVOLUZIONE TIPO FLASH FIRE

- Sostanza : Propano
- Tipo di rilascio : continuo
- Durata del rilascio : 20 sec
- Sezione di rilascio : 50 mm
- Portata di rilascio : 15 Kg/sec
- Altezza di rilascio : 1 m

- Stabilità atmosferica : F 2
- Quantità di gas nella nube : 300 Kg


#### **DISTANZE DI DANNO**

| Concentrazione | Distanza [m] |
|----------------|--------------|
| 100% LFL       | 85           |
| 50% LFL        | 130          |

### 5.3.7.2.6 BLEVE DI ATB DA 50 m³ CONTENENTE PROPANO

Risultano le seguenti distanze di danno.


| Irraggiamento variabile [KJ/m <sup>2</sup> ] | Distanza [m] |  |  |
|--|--------------|--|--|
| RAGGIO FIRE BALL                             | 70           |  |  |
| 350  | 135          |  |  |
| 250  | 180          |  |  |
| 125  | 205          |  |  |
| Proiezioni di frammenti                      | Fino a 800 m |  |  |



### 5.3.7.2.7 BLEVE DI UNA FERROCISTERNA DA 120 m³ CONTENENTE PROPANO

Risultano le seguenti distanze di danno.

| Irraggiamento variabile [KJ/m <sup>2</sup> ] | Distanza [m] |
|--|--------------|
| RAGGIO FIREBALL                              | 95           |
| 350  | 200          |
| 250  | 250          |
| 125  | 300          |
| Proiezioni di frammenti                      | Fino a 800 m |



#### 5.3.7.3- RIEPILOGO VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE

A conclusione del presente capitolo si riassumono nella tabella seguente i maggiori Top events credibili con indicazione del livello di probabilità e delle distanze di danno associate alle possibili evoluzioni incidentali.

Tali distanze saranno tutte riferite al punto di rilascio. Per il Pool Fire, quindi, si terrà conto del raggio di pozza.

#### **SCHEMA RIASSUNTIVO**

| Top Event   | Evoluzioni / Probabilità            | Distanze di Danno |          |         |          |           |  |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------|---------|----------|-----------|--|
| Probabilità   |                                     | Elevata           | Inizio   | Lesioni | Lesioni  | Danni     |  |
| [occ/anno]  |                                     | Letalità          | letalità | Rev.li  | Irrev.li | Strutture |  |
| T 1   | Jet Fire; incredibile               | 35                | 38       | 41      | 43       | 35        |  |
| $P = 1.2 \times 10^{-6}$                                    | Flash Fire; Incredibile             | 75                | 75       | /       |          | /         |  |
| $T4  P = 1,04 \times 10^{-5}$                               | Jet Fire; 5,2 x 10 <sup>-6</sup>    | 35                | 39       | 44      | 50       | 35        |  |
|   | Pool Fire ; 5,72 x 10 <sup>-7</sup> | 25                | 36       | 49      | 63       | 25        |  |
|   | Flash Fire ;4,57 x 10 <sup>-6</sup> | 85                | 125      | /       | /        | /         |  |
|   | UVCE; incredibile                   | /                 |          | /       | /        | /         |  |
|   | Jet Fire; incredibile               | 66                | 74       | 83      | 98       | 66        |  |
| $\begin{array}{c c} T6 \\ P = 1,125 \ x10^{-6} \end{array}$ | Pool Fire; incredibile              | 40                | 55       | 75      | 103      | 40        |  |
|   | Flash Fire; incredibile             | 175               | 265      | /       | /        | /         |  |
|   | UVCE; incredibile                   | 96                | 132      | 240     | 560      | 96        |  |
| T7 $P = 6.6 \times 10^{-4}$                                 | Jet Fire; 3,3 x 10 <sup>-4</sup>    | 66                | 74       | 83      | 98       | 66        |  |
|   | Pool Fire; 3,63 x 10 <sup>-5</sup>  | 11                | 17       | 21      | 27       | 11        |  |
|   | Flash Fire; 2,9 x 10 <sup>-4</sup>  | 90                | 140      | /       | /        | /         |  |
|   | UVCE; 6,6 x 10 <sup>-6</sup>        | 108               | 135      | 220     | 460      | 108       |  |
| T9 $P = 9 \times 10^{-5}$                                   | Jet Fire; 4,5 x 10 <sup>-5</sup>    | 66                | 74       | 83      | 98       | 66        |  |
|   | Pool Fire; 4,95x 10 <sup>-6</sup>   | 10                | 15       | 20      | 24       | 10        |  |
|   | Flash Fire; 3,96x 10 <sup>-5</sup>  | 85                | 130      | /       | /        | /         |  |
|   | UVCE; 9 x 10 <sup>-7</sup>          | /                 | /        | /       | /        | /         |  |
| BLEVE<br>ATB  | Fire Ball; incredibile              | 70                | 135      | 180     | 205      | 800       |  |
| BLEVE<br>FC   | Fire Ball; incredibile              | 95                | 200      | 250     | 300      | 800       |  |

### 5.3.8- (1.C.1.7.1) MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI

Gli eventi all'origine di possibili incidenti rilevanti consistono essenzialmente in rilasci di prodotto, in fase liquida o gassosa, derivante da rotture, fessurazioni, disaccoppiamenti dovuti a cause intrinseche, difetti di manutenzione, errori operativi.

Di seguito vengono descritte le precauzioni di tipo impiantistico, tecnologico, strutturale ed operativo che saranno adottate nel deposito per prevenire possibili rilasci di prodotto ed eventualmente mitigarne le conseguenze.

#### 5.3.8.1 - PRECAUZIONI DI TIPO IMPIANTISTICO

#### 5.3.8.1.1- CONTROLLO DEL FLUSSO DI GPL

Il flusso del GPL sarà controllato attraverso un sistema coordinato di:

- valvole a sfera manuali su tutte le unità
- valvole telecomandate ad azionamento pneumatico su:
- linee fase liquida ai serbatoi e pompe
- linee fase liquida ai punti di travaso
- linee fase liquida all'imbottigliamento
- linee di aspirazione fase gas sui serbatoi e compressori per operazioni di bonifica e depressurizzazione gasdotto
- valvole di non ritorno su tutte le linee di ritorno fase liquida e fase gas
- valvole motorizzate a tempo di chiusura predeterminato sul gasdotto

- valvole di sicurezza a pressione sui serbatoi e sulla mandata compressori
- valvole antistrappo sui bracci rigidi ai punti di travaso
- valvole di espansione termica sui tratti di linea intercettabili tra due valvole
- valvole con ritorno a molla (dead-man) per spurghi sfiati e prelievo campioni.

In condizioni ordinarie le valvole pneumatiche saranno manovrate da quadro ubicato presso la sala pompe. Sarà comunque possibile effettuarne anche la manovra manuale in caso di avaria del sistema automatico.

In ogni caso, l'intero sistema di movimentazione del prodotto potrà essere gestito dalla sala controllo attraverso il sistema di controllo distribuito.

#### 5.3.8.1.2- RIVELAZIONE AUTOMATICA FUGHE GAS

Tutte le operazioni all'interno del deposito avvengono in costante presenza del personale addetto. Ciò nonostante, sarà installata una rete di rivelazione automatica di fughe gas con allarme riportato in portineria permanentemente presidiata. La rete sarà costituita da n.35 testine di rivelazione così distribuite (allegato 8):

- n.12 al rack tubazioni antistante i serbatoi
- n. 2 all'imbottigliamento
- n. 3 alla sala pompe compressori
- n. 8 ai punti di carico autobotti
- n. 4 ai punti di carico ferrocisterne
- n. 4 ai vani bascula interrati delle pese a ponte FC
- n. 2 in area di deposito bombole piene.

#### 5.3.8.1.3-RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

La rivelazione automatica d'incendio è affidata oltre che alla rete di tubi RILSAN termofondenti di adduzione dell'aria compressa alle valvole pneumatiche, (i quali fondono a circa 100 °C interrompendo il flusso d'aria compressa con conseguente allarme e schut-down del sistema) ad una serie di rilevatori termici installati presso i punti di travaso, il capannone d'imbottigliamento, la sala pompe e l'area di deposito bombole piene (Allegato 8).

#### 5.3.8.1.4-CONTROLLO DEL GRADO RIEMPIMENTO

Il controllo del grado di riempimento sarà effettuato:

a) Ai serbatoi

Attraverso un sistema di controllo continuo ed uno secondario del tipo a galleggiante. Inoltre sarà installato un sistema di allarme e blocco per alto e altissimo livello.

- b) Ai punti di travaso
  - Sarà installata una pesa elettronica per il controllo continuo del grado di riempimento
- c) All'imbottigliamento

Il riempimento dei contenitori trasportabili avverrà attraverso bilance automatiche con arresto del flusso di prodotto al raggiungimento del peso preimpostato. Si provvederà inoltre ad un secondo controllo del peso dopo il riempimento.

#### 5.3.8.1.5 - SISTEMI DI BLOCCO

Il flusso del GPL può essere intercettato:

- sul posto, agendo sulle valvole a sfera manuale
- a distanza, agendo sulle valvole pneumatiche:

- dalla sala controllo o dal quadro di manovra presso la sala pompe
- dai pulsanti di emergenza posti presso l'imbottigliamento, i punti di travaso, la sala pompe e la portineria oltre che in sala controllo

Lo schut – down del sistema può essere determinato da:

- attivazione di un pulsante di emergenza
- intervento di un rivelatore gas per concentrazione superiori al 50% LIE
- intervento di un rivelatore d'incendio

Inoltre i serbatoi saranno dotati di proprio sistema di blocco per altissimo livello.

#### 5.3.8.1.6 - FLESSIBILITA' DI MOVIMENTAZIONE

I serbatoi saranno interconnessi allo scopo di consentire il dislocamento del prodotto in caso di necessità.

L'operazione sarà possibile anche in emergenza grazie alla gestione centralizzata delle logiche di blocco.

#### 5.3.8.1.7 - CONTROLLO DELLE SORGENTI DI IGNIZIONE

Il controllo delle possibili fonti di innesco sarà assicurato attraverso:

- Installazioni elettriche conformi alla normativa vigente
- Protezione delle scariche atmosferiche secondo norma CEI 81.1
- Adeguata rete di messa a terra
- Collegamenti equipotenziali
- Adozione di pavimentazioni antiscintilla all'imbottigliamento

- Rigorose norme di comportamento interno
- Rigida disciplina delle norme di accesso e di circolazione interna.

#### 5.3.8.1.8 - APPRESTAMENTI ANTINCENDIO

Il deposito sarà dotato di:

- rete idrica ad anello che alimenta monitori fissi brandeggiabili UNI 100 e idranti soprassuolo UNI 70.
- impianti fissi di irrorazione ai punti di travaso, all'imbottigliamento ed alla sala pompe
- Sistema di iniezione d'acqua ai serbatoi
- Riserva idrica di autonomia superiore a 3 ore
- Estintori portatili e carrellati

#### 5.3.8.1.9 - CRITERI DI REALIZZAZIONE DEL PIPING

Le tubazioni di prelievo fase liquida dei serbatoi saranno portate all'esterno incamiciate ed equipaggiate con giunto di dilatazione.

Le giunzioni saranno eseguite preferibilmente mediante saldatura di testa. Gli accoppiamenti flangiati saranno ridotti al minimo possibile. Le tubazioni saranno posate essenzialmente in cunicolo pieno di sabbia e ricoperto con lastre di cemento armato. Quelle fuori terra saranno limitate al rack in uscita serbatoi ed alle diramazioni fino alla sala pompa e saranno posate su staffaggi che ne consentono lo scorrimento per effetto della dilatazione termica.

Tutte le tubazioni saranno protette contro la corrosione. Quelle fuori terra con trattamento speciale di verniciatura e quelle in cunicolo attraverso idoneo rivestimento isolante.

#### 5.3.8.2 - PRECAUZIONI DI TIPO TECNOLOGICO

Tutto il materiale e le apparecchiature saranno acquistate da primarie case costruttrici ed installati a regola d'arte. Laddove previsto saranno acquisite le certificazioni ed omologazioni di legge.

Per la descrizione delle caratteristiche tecnologiche dei materiali e delle apparecchiature vale quanto già relazionato ai capitoli 5.1.6 e 5.2.1

#### 5.3.8.3 - PRECAUZIONI DI TIPO STRUTTURALE

I serbatoi saranno di tipo ricoperto e quindi intrinsecamente sicuri rispetto all'esposizione al fuoco ed a possibili effetti domino. Le selle di appoggio e le relative fondazioni saranno calcolate e realizzate in modo da poter escludere qualsiasi tipo di cedimento, anche differenziale, in condizioni di massimo carico statico prevedibile (serbatoio riempito con acqua al 100% + strato di terreno di ricoprimento).

Il tumulo di ricoprimento sarà efficacemente drenato ad evitare fenomeni di imbibizione.

I locali contenenti apparecchiature pericolose saranno di tipo "aperto".

Le apparecchiature di travaso saranno protette da muro di schermo. Il lay-out è tale da assicurare un efficace contenimento di possibili effetti domino diretti.

#### 5.3.8.4 - PRECAUZIONI OPERATIVE

Presso il deposito saranno disponibili:

a) Manuale operativo

Contenente le procedure per tutte le operazioni di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Particolare attenzione verrà posta nello stilare le procedure per il punto di travaso copia delle quali sarà affissa anche in loco.

- b) Regolamento di sicurezza aziendale
   Disciplinante le norme di accesso, di circolazione, di comportamento.
- c) Piano di emergenza interno

  Finalizzato alla gestione di situazioni di emergenza.

Si procederà inoltre alla verifica periodica dell'integrità e dell'efficienza di sistemi, apparecchiature e dispositivi con le periodicità di seguito specificate:

- Sistemi di allarme, blocco, rivelazione gas e strumentazione TRIMESTRALE
- Valvole di blocco e di manovra GIORNALIERA
- Valvole di sicurezza ANNUALE
- Tubazioni ANNUALE
- Sistemi idrici antincendio MENSILE

Il sistema di iniezione d'acqua ai serbatoi sarà utilizzato per le operazioni di bonifica. E' quindi presumibile una periodicità di circa 3 mesi nella ipotesi di procedere alla bonifica per ispezioni di ciascun serbatoio almeno una volta ogni tre anni.

Con cadenza decennale si provvederà ad un accurato controllo dei serbatoi sottoposti a verifica ISPESL per i quali si provvederà a nuova prova idraulica di tenuta.

5.3.9 - (1.C.1.7.3) PRECAUZIONI E COEFFICIENTI DI SICUREZZA ADOTTATI NEI CONFRONTI DELLE PERTURBAZIONI DI CUI AL PUNTO 5.3.3 E DEGLI EVENTI DI CUI AL PUNTO 5.3.2

#### 5.3.9.1 - PERTURBAZIONI GEOFISICHE

Poichè la zona non è classificata sismica di II categoria le strutture saranno dimensionate con gli ordinari criteri di progetto definiti dalla legge su tale categoria di sismicità.

Particolare attenzione sarà posta per lo studio delle fondazioni delle selle di appoggio dei serbatoi che saranno dimensionate per una sollecitazione almeno pari a 3 volte quella di normale esercizio per tener conto del sovraccarico determinato dal riempimento con acqua dei serbatoi.

Il calcolo delle fondazioni ed i criteri di realizzazione seguiranno un apposito studio geotecnico al fine di evitare ogni possibile cedimento anche differenziale.

#### 5.3.9.2 - PERTURBAZIONI METEOMARINE

Poichè la zona non è soggetta a particolari sollecitazioni di questo tipo nella progettazione si terrà conto solo della spinta del vento.

#### 5.3.9.3 - PERTURBAZIONI CERAUNICHE

Come già evidenziato, la zona prsenta una probabilità di fulminazione a terra pari a 1,5 fulmini/anno/Km<sup>2</sup>.

La valutazione della necessità e del tipo di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da realizzare per le strutture fuori terra sarà effettuata in conformità alle prescrizioni ed indicazioni contenute nella norma CEI 81-1.

Indipendentemente dai risultati delle suddette valutazioni si provvederà comunque alla protezione mediante captatore a gabbia di Faraday del locale di imbottigliamento.

#### 5.3.9.4 - INCENDI ED ESPLOSIONI

Nei confronti di eventuali incendi ed esplosioni, a parte i provvedimenti assunti in fase di prevenzione finalizzati ad evitare possibili rilasci, sono previsti provvedimenti di:

- a) Protezione attiva quali:
- rivelazione automatica di fughe gas
- rivelazione automatica di incendio
- impianti di irrorazione ai punti di travaso, all'imbottigliamento, alla sala pompe ed al deposito bombole.
- rete fissa ad idranti e monitori
- sistema di iniezione acqua ai serbatoi
- estintori portatili e carrellati
- b) Protezione passiva quali:
  - serbatoi ricoperti di terra
  - distanze di sicurezza interna e di protezione notevolmente superiori ai valori minimi previsti dalla norma
  - muro in cemento armato tra imbottigliamento e deposito bombole piene
  - muro di schermo a protezione delle apparecchiature di travaso

## 5.3.10- (1.C.1.8.1) CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLA STRUMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE ED ELETTROSTATICHE

#### 5.3.10.1 - IMPIANTI ELETTRICI

L'energia elettrica sarà fornita in media tensione dall'Ente Nazionale di distribuzione (ENEL). La cabina elettrica sarà ubicata a ridosso del muro di cinta in direzione NORD – OVEST, mentre il quadro generale sarà posizionato nella palazzina uffici.

Il deposito è classificabile come luogo pericoloso di classe C1 secondo la classificazione prevista dalla norma CEI 64-2 "Impianti elettrici nei luoghi a rischio di esplosione" pertanto i criteri di progettazione dovranno conformarsi alle prescrizioni della citata norma tecnica.

Per gli impianti elettrici in aree esterne alle zone AD si provvederà in conformità alle presrizioni di cui alla norma CEI 64-8 "Impianti elettrici per tensioni non superiori a 1000 volts". Per installazioni particolari (G.E.) saranno seguite le specifiche norme tecniche.

I progetti degli impianti elettrici verranno depositati presso la ASL competente, collaudati in conformità alle norme CEI e certificati ai sensi della legge 46/90.

Per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche vale quanto già specificato al punto 5.3.9.3.

Presso il deposito sarà realizzata una rete di terra unica costituita da più dispersori collegati da un conduttore di terra in modo da diminuire la resistenza di terra complessiva (Allegato 14).

Alla rete di terra unica saranno connesse le calate dei captatori dell'impianto di protezione e tutte le parti metalliche al fine di realizzare la completa equipotenzialità all'interno del deposito e possibili anche la protezione contro quindi elettrostatiche. Ai punti di travaso sarà installato un dispositivo l'avviamento del macchinario che consente non movimentazione senza il preventivo collegamento equipotenziale del veicolo.

La strumentazione sarà di primaria casa costruttrice ad elevata affidabilità e tale da non determinare apprezzabili perdite se investita dal fuoco.

Le caratteristiche tecniche e le relative omologazioni saranno certificate dalla casa costruttrice.

Tutta la strumentazione sarà comunque sottoposta a verifiche periodiche al fine di assicurare il mantenimento del livello di precisione iniziale.

Per l'impianto di protezione catodica dei serbatoi vale quanto specificato al punto 5.2.1.2.1.

## 5.3.11 - CRITERI DI PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLA VALVOLE DI SICUREZZA DEI SERBATOI E DELLE TUBAZIONI

Le valvole di sicurezza a pressione (PSV) dei serbatoi saranno montate su cassetto di distribuzione atto a consentirne l'esclusione singola per le operazioni di taratura, verifica e manutenzione assicurando sempre la portata di efflusso prevista dalla norma.

La sezione di efflusso sarà calcolata in accordo alle norme di cui alle specificazioni tecniche emanate in applicazione del **DM** 21.5.1974 (raccolta E ex ANCC).

La pressione di taratura delle valvole sarà di 14,8 ate. Le valvole di espansione termica (TRV) saranno tarate a 32 ate. Tutte le valvole saranno progettate per resistere ad una pressione di almeno 40 bar (PN 40) e saranno tali da non produrre apprezzabili perdite se investite dal fuoco (fire safe) con certificazione del Lloyds Register and American Petroleum Institute

## 5.3.12 - (1.C..1.8.5) CRITERI DI PROGETTAZIONE PER SERBATOI E TUBAZIONI

#### 5.3.12.1 – SERBATOI

Oltre a quanto già evidenziato ai punti 5.2.1.2.1 - 5.3.8.3 e 5.3.9.1, si precisa che la progettazione dei serbatoi sarà effettuata in accordo alle specifiche delle norme ISPESL ed in particolare:

- raccolta VSR per la costruzione e verifica
- raccolta M per i materiali
- raccolta S per le saldature.
- raccolta E per l'esercizio

Le lamiere dei serbatoi saranno in acciaio calmato a grana fine. Per gli ulteriori requisiti relativi ai serbatoi ricoperti si applicheranno le raccomandazioni UNI.

### **5.3.12.2 – TUBAZIONI**

Saranno progettate per un intervallo di temperatura (-15 °C ÷ +50 °C) con giunzioni prevalentemente saldate. Le saldature saranno verificate al 100% con liquidi penetranti e si provvederà a campionamento radiografico.

La pressione di progetto sarà superiore a quella risultante della somma della pressione di progetto dei serbatoi, dei carichi idrostatici e della massima prevalenza delle pompe di trasferimento con un minimo di schedula 40 delle norme API. Per le ulteriori caratteristiche si rimanda a quanto già specificato al punto 5.1.6.2 - lettera c)

# 5.3.13- (1.C.1.8.9) CONTROLLI E COLLAUDI PER LA FABBRICAZIONE E L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE CRITICHE DELL'IMPIANTO

#### **5.3.13.1 – SERBATOI**

Le lamiere saranno controllate in officina con ultrasuoni ed i risultati saranno certificati secondo le norme UNI.

La costruzione sarà effettuata in sito con controllo in campo da parte dell'Istituto Italiano per la saldatura. Tutte le saldature saranno radiografate al 100% e verificate con liquidi penetranti per i cianfrini.

I serbatoi saranno sottoposti a prova idraulica di tenuta e contestuale controllo tensiometrico.

In fase di posa in opera i serbatoi saranno sottoposti ad ispezione interna allo scopo di definirne lo stato tramite mappatura reticolare.

Ciò consentirà di effettuare successive valutazioni per confronto a seguito di verifiche ed ispezioni periodiche condotte attraverso:

- esame magnetoscopico
- esame con ultrasuoni
- verifiche spessimetriche.

#### 5.3.13.2 – VALVOLE

Le valvole di sicurezza a pressione saranno sottoposte a verifica annuale della taratura.

Le valvole di manovra saranno verificate quotidianamente.

#### 5.3.13.3 - POMPE E COMPRESSORI

La verifica dell'efficienza e della tenuta sarà effettuata quotidianamente.

#### 5.3.13.4- DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEL RIEMPIMENTO

La funzionalità di tutti i dispositivi di controllo del riempimento sarà verificata periodicamente con la seguente periodicità:

- Dispositivo di allarme e blocco per alto e altissimo livello ai serbatoi. TRIMESTRALE
- Pese elettroniche ai punti di travaso. SETTIMANALE
- Bilance automatiche all'imbottigliamento. GIORNALIERA

## 5.3.13.5 - TUBAZIONI PER GPL LIQUIDO

Saranno verificate annualmente per l'accertamento del grado di corrosione.

#### 5.3.13.6 -MANICHETTE FLESSIBILI AL PUNTO DI TRAVASO

Saranno collaudate per una pressione di scoppio non inferiore ad 80 bar con raccordi montati. Annualmente saranno verificate alla pressione di 30 bar.

## 5.3.14- (1.C.1.9.1) SISTEMI DI RIVELAZIONE DI GAS INFIAMMABILI E/O DI INCENDIO

Presso il deposito sarà installata una rete di rivelazione fughe gas e incendio così come descritti ai punto 5.3.8.1.2 e 5.3.8.1.3.

Tutti i componenti saranno di tipo omologato e la regola d'arte dell'installazione sarà certificata.

L'efficienza degli impianto sarà verificata con cadenza trimestrale.

#### 5.3.15 - (1.D.1.1.1) PRODOTTI DI COMBUSTIONE

La combustione completa del GPL produce anidride carbonica e vapor d'acqua.

In carenza di ossigeno è notevole la produzione di monossido di carbonio (CO).

Non si segnala la produzione di altre sostanze con particolari caratteristiche di tossicità fatta eccezione per lievi tracce di ossidi di azoto la cui formazione deriva dalla composizione di Ossigeno ed Azoto atmosferico favorita dalla elevata temperatura.

## 5.3.16- (1.D.1.2.1) INTERAZIONI TRA GLI EFFETTI DELL'INCENDIO O ESPLOSIONE E LE ZONE DI DEPOSITO DEL GPL

L'area di deposito del GPL è nel raggio di influenza di alcuni degli eventi incidentali indicati al capitolo 5.3.2 qualora tali incidenti assumano rilevanti proporzioni. La tipologia di installazione prescelta (serbatoi in tumulo) è tale però da non far prevedere possibili interazioni dirette tra gli effetti di incendi e/o esplosioni interessanti le altre aree critiche d'impianto ed il parco serbatoi per lo stoccaggio del GPL.

# 5.3.17 - (1.D.1.3.1) SISTEMI PREVISTI PER CONTENERE LA FUORIUSCITA DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Si rimanda a quanto già specificato al punto 5.1.6.2 lettere c) e d).

## **5.3.18 - (1.D.1.4.1) MANUALE OPERATIVO**

Sarà predisposto un manuale operativo adeguato al nuovo assetto dell'impianto che essenzialmente tratterà dei seguenti argomenti:

- descrizione di tutte le operazioni di normale esercizio con procedure specifiche e dettagliate.
- procedure di avviamento e arresto in condizioni ordinarie e di emergenza.
- procedure di svuotamento, spurgo, bonifica e drenaggio di serbatoi, recipienti, apparecchiature e tubazioni.
- descrizione delle sostanze trattate nel deposito schede di sicurezza.
- sistemi di blocco, dispositivi di allarme e valori di taratura
- sistemi e manovre antincendio
- organigramma. Funzioni e compiti del personale
- permessi di lavoro e certificazioni di svincolo.

Saranno comunque trattati tutti gli argomenti previsti al **punto** 4.2.3 del D.M. 15.5.96.

## 5.3.19 - (1.D.1.6.1) FONTI DI RISCHIO MOBILI

Le fonti di rischio mobili presenti presso lo stabilimento sono costituite da:

- a) recipienti mobili di capacità 10-15-25-62 Kg presso il locale imbottigliamento e l'area di deposito bombole
- b) Autobotti e ferrocisterne ai punti di travaso.
- c) Autobotti e ferrocisterne in attesa nelle rispettive aree di sosta
- d) Piccoli serbatoi non bonificati nella relativa area di deposito.

Per quanto concerne l'ubicazione delle aree interessate dalla presenza di fonti di rischio mobili e della loro movimentazione si rimanda all'apposita planimetria. (Allegato 6)

# 5.3.20 - (1.D.1.7.1) - MISURE PREVISTE CONTRO CEDIMENTI CATASTROFICI

I principali provvedimenti adottati per prevenire possibili cedimenti catastrofici vengono illustrati nei paragrafi che seguono.

#### 5.3.20.1 - DISTANZE DI SICUREZZA INTERNE

I vari elementi pericolosi del deposito saranno posizionati alle distanze di sicurezza interne riportate nella planimetria in (Allegato3).

Tali distanze di sicurezza sono conformi a quelle previste dal **DM** 13.10.94 risultando, in molti casi, notevolmente superiori.

#### 5.3.20.2 - PROTEZIONE DA URTI O COLLISIONI

La tipologia di installazione dei serbatoi è da ritenersi intrinsecamente sicura rispetto ad urti o collisioni oltre che rispetto a fenomeni di BLEVE.

I percorsi interni sono stati studiati in modo tale da evitare passaggi di automezzi in prossimità di tubazioni ed apparecchiature contenenti GPL.

Ai punti di travaso ATB sarà posta una pesa elettronica fuori terra dotata di cordonatura laterale per evitare svii dell'autobotte. Il locale di imbottigliamento ha il piano di calpestio sopraelevato di 30 cm rispetto al piazzale esterno.

Il piping non è interessato dalla circolazione di veicoli tranne che in zona di travaso dove però è posto in cunicolo ricoperto di lastre in c.a. carrabili.

#### 5.3.20.3 - IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

Si rimanda al successivo punto 5.3.21

#### **5.3.20.4 - MURI DI SCHERMO**

Muri di schermo in c.a. saranno realizzati a protezione del parco serbatoi e delle apparecchiature di travaso.

Pareti in muratura in grado di assicurare una significativa protezione contro il fuoco e/o l'irraggiamento saranno realizzate all'imbottigliamento in direzione del deposito bombole e dei serbatoi.

#### 5.3.20.5 - CONTROLLI E VERIFICHE PERIODICHE

Vale quanto già specificato ai punti 5.3.8.4 e 5.3.13

# 5.3.21- (1.D.1.8.1 - 1.D.1.10.1) IMPIANTI ANTINCENDIO E MISURE DI EMERGENZA

#### 5.3.21.1 - IMPIANTI ANTINCENDIO

L'impianto idrico antincendio sarà dimensionato in accordo alle prescrizioni di cui al DM 13.10.94 e al DM 15.5.96:

- a) Impianti di irrorazione
- ai punti di travaso ATB. Portata specifica 10 lt/min/m² di superficie del vettore in travaso (90 m² per ATB da 50 m³) più 20 lt/min/m² di superficie in pianta per l'area di attacco dei collegamenti mobili. Tale area è valutata in 1 m x 2,5 m per ogni punto di attacco delle ATB

$$90 \times 10 + 2.5 \times 20 = 950 \text{ lt/min} = 57 \text{ m}^3/\text{h}$$

per ciascun punto di travaso autobotti

- Ai punti di travaso ferrocisterne. Portata specifica di 10 lt/min/m<sup>2</sup> di superficie esposta (207 m<sup>2</sup> per FC da 120 m<sup>2</sup>) più 20 lt/min/m<sup>2</sup> per l'area impegnata dagli organi di collegamento (2,5 m<sup>2</sup>).

Complessivamente necessita una portata di:

$$207 \times 10 + 2.5 \times 20 = 2120 \text{ lt/min} = 127.2 \text{ m}^3 \text{ h}$$

per ciascun punto di travaso.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di n. 3 barriere d'acqua con portata specifica di 50 lt/min/m lunghe ciascuna 4 m per un fabbisogno complessivo di ulteriori :

$$3 \times 50 \times 4 = 600 \text{ lt/min} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$$

al locale imbottigliamento. Portate specifiche 10 lt/min/m<sup>2</sup> su apparecchiature di imbottigliamento (superficie 250 m<sup>2</sup>) e 3 lt/min/m<sup>2</sup> sulla restante area (1000 m<sup>2</sup>).

Portata complessiva 5500 lt/min = 330 m<sup>3</sup>/h

- alla sala pompe. Portata specifica 3 lt/min/m<sup>2</sup> Superficie 100 m<sup>2</sup>.

Portata complessiva 300 lt/min = 18 m<sup>3</sup>/h

- al deposito bombole. Portata specifica 3 lt/min/m<sup>2</sup> Superficie 200 m<sup>2</sup>.

Portata complessiva 600 lt/min = 36 m<sup>3</sup>/h disponibile a mezzo monitore

Area di sosta ferrocisterne:

E' prevista la sosta di un numero massimo di ferrocisterne pari a 25. Le dimensioni massime dei carri ferroviari per il trasporto delle ferrocisterne da 120 m³ sono di:

$$3,2 \text{ m x } 20 \text{ m} = 64 \text{ m}^2 \text{ in pianta}.$$

L'area sarà protetta con monitori fissi brandeggiabili in grado di assicurare la copertura dell'intera area con una portata specifica non inferiore a 5 lt/min/m<sup>2</sup>.

Tale requisito è richiesto limitatamente all'area soggetta ad incendio (Circolare del Ministero dell'Ambiente di concerto con i ministri dell'Interno e del M.I.C.A. n. 2646/SIAR del 22/7/96). In accordo alle indicazioni del

**D.M:** 13/10/94 che assume in 30 m il raggio d'azione da assumere a riferimento per la verifica delle portate idriche antincendio, risulta la necessità di assicurare la copertura contemporanea di n. 6 ferrocisterne cui corrisponde una portata specifica complessiva di:

$$6 \times 64 \times 5 = 1920 \text{ lt/min} = 115,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

- area di sosta autobotti

E' prevista la sosta di n. 10 autobotti delle dimensioni massime complessive (limiti di sagoma) di 2,5 m x 16 m =  $40 \text{ m}^2$ .

L'area sarà protetta con monitori brandeggiabili capaci di coprire l'area con portata specifica non inferiore a 51t/min/m<sup>2</sup>.

La portata complessiva necessaria sarà di:

$$10 \times 40 \times 5 = 2000 \text{ lt/min} = 120 \text{ m}^3/\text{h}$$

- b) Rete idrica antincendio
  - Sarà realizzata ad anello chiuso sezionabile in più punti.

Da essa saranno derivati.

- n. 6 idranti doppi UNI 70 corredati di manichetta e lancia
- n. 10 monitori UNI 100 a getto pieno e frazionato. I monitori saranno dotati di muro di schermo a protezione dell'operatore.
- n. 6 idranti doppi soprassuolo UNI 70
- n. 2 attacchi UNI 100 (aspirante e premente) per autopompe VV.F.

Il deposito, inoltre, disporrà di una congrua riserva di manichette e lance UNI 70.

c) Riserva idrica

La valutazione della consistenza della riserva idrica necessaria è effettuata secondo i criteri enunciati dal **D.M. 13.10.94**.

La condizione più gravosa è sicuramente quella associata ad un incidente presso l'unità di travaso delle ferrocisterne.

In questo caso occorrerà attivare l'impianto fisso di irrorazione asservito all'intera unità comprese le tre barriere d'acqua.

Nel raggio di 30 m ricade poi la superficie occupata da n 5 ferrocisterne in sosta che necessitano di ulteriori 90 mc/h.

Considerata infine la necessità di ulteriori 30 mc/h per tener conto dell'azionamento degli idranti risulta il fabbisogno di una portata complessiva pari a:

$$4 \times 127,2 + 36 + 90 + 30 = 665 \text{ mc/h}$$

La riserva idrica dovrà garantire tale portata per almeno tre ore. Si provvederà pertanto alla realizzazione di un serbatoio cilindrico fuori terra della capacità di 2000 mc avente le seguenti dimensioni:

- Diametro 13 m

- Altezza 15 m

Il serbatoio sarà dotato di controllo di livello con reintegro automatico da pozzo a mezzo di due pompe sommerse da 90 mc/h cad.

## d) Sistema di pompaggio

Le postazioni idrauliche richieste saranno assicurate da una potente stazione di pompaggio così costituita:

- n. 3 motopompe da 500 mc/h Prevalenza 85 m
- n. 1 elettropompa da 60 mc/h Prevalenza 70 m
- n. 2 Jochey- pump da 30 mc/h Prevalenza 60 m

- n. 1 motopompa da 60 mc/h Prevalenza 155 m per immissione acqua nei serbatoi.
- e) Sistema iniezione acqua nei serbatoi

I serbatoi avranno la linea di prelievo fase liquida che pescherà sul fondo del serbatoio, non necessita quindi la formazione di alcun battente liquido ma semplicemente la sostituzione della portata di rilascio GPL con una equivalente portata d'acqua.

Il sistema dovrà intervenire per piccole perdite (fessurazioni) non intercettabili.

Si stimano incredibili fessurazioni non intercettabili di diametro equivalente superiore a 25 mm.

Il **D.M. 15.5.96** fornisce, per tale size, portate di rilascio pari a 3,5 kg/sec. Tale portata è relativa a condizioni di rilascio bifasico. Essa cioè tiene conto della costante di flash che per il propano è circa il 30%.

Considerando conservativamente un rilascio interamente liquido risulterebbe una portata di 5kg/sec corrispondente ad un volume di circa 10 lt/sec = 36 mc/h circa.

Si è prevista una motopompa capace di 60 mc/h corredata di regolatore di portata.

Eventuali eccessi di portata potranno essere rilevati direttamente dalla sala controllo dove sarà disponibile la visualizzazione in continuo del livello del serbatoio con possibilità di introdurre i necessari correttivi sul L.S.P (Local Set Point).

Si evidenzia, comunque, che anche al massimo della portata entrante sono da ritenersi incredibili sovrariempimenti del serbatoio. Nella peggiore delle ipotesi infatti (serbatoio al massimo grado di riempimento) resterebbe disponibile un volume di 750 mc che alla portata di 24 mc/h (60 - 36) si riempirebbe in 31 ore.

Per quanto riguarda le caratteristiche di funzionamento dell'impianto idrico antincendio si precisa quanto segue:

- L'avviamento delle pompe sarà automatico per difetto di pressione in rete.
  - Sarà prevista una sequenza di avviamento delle pompe che però saranno attivabili anche singolarmente dalla sala pompe specie in occasione delle prove di funzionamento.
- Le linee degli impianti fissi di irrorazione saranno corredate di valvole motorizzate ad azionamento automatico.

L'azionamento delle valvole sarà determinato dall'intervento dei rivelatori di gas ed incendio presenti nell'aria, nonché dai pulsanti di emergenza. Sarà inoltre possibile comandare l'intero impianto dalla sala controllo.

La linea di iniezione acqua nei serbatoi sarà esercita piena d'acqua e sarà corredata da:

- Valvola di non ritorno, valvola pneumatica (aria apre) e valvola manuale in prossimità dei serbatoi.
- Valvola manuale, valvola di sfioro, valvola di non ritorno e sistema controllore di portata (L.S.P.) in sala pompe.
- N. 2 spurghi (1 in sala pompe e 1 in prossimità dei serbatoi) per lo svuotamento della tubazione.
- N. 1 trasmettitore di pressione per rilevare eventuali trafilamenti di GPL.

Anche tale impianto potrà essere interamente gestito dalla sala controllo fermo restando la predisposizione in apertura delle valvole manuali.

Per maggiori dettagli sullo schema di flusso dell'impianto idrico antincendio e sul posizionamento delle linee si rimanda agli Allegati 9 - 11 - 12. Le dotazioni antincendio saranno completate dalla disponibilità di attrezzature portatili e carrellate secondo quanto di seguito specificato.

- n. 1 monitore carrellato
- n. 13 estintori carrellati da 100 kg
- n. 43 estintori portatili a polvere da 12 kg
- n. 6 estintori a CO2 per le parti elettriche e gli uffici.

#### 5.3.21.2 - MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di eventuali rilasci gassosi e/o principi di incendio un segnale di allarme ottico - acustico sarà attivato automaticamente dal sistema di rivelazione gas e/o incendio oppure manualmente attraverso la pressione di uno dei pulsanti di emergenza ubicati presso: sala pompe, imbottigliamento, punti di travaso e portineria.

All'attivazione del segnale di emergenza, tutto il personale, interno ed esterno, non predesignato nella apposita pianificazione dovrà evacuare lo stabilimento secondo le vie di fuga riportate in allegato 6. Il personale della squadra d'emergenza aziendale si concentrerà invece nella zona di raduno indicata nella stessa planimetria per la successiva attivazione del piano di emergenza interno che sarà puntualmente predisposto prima della messa in servizio degli impianti.

In **figura 5.3.21.2** si riporta uno schema a blocchi dei lineamenti del piano.




FIG. 5.3.21.1

## 5.3.22 - (1.D.1.9.1) RESTRIZIONE PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI

#### 5.3.22.1 - NORME DI ACCESSO

L'accesso al deposito sarà vietato alle persone ed ai mezzi non autorizzati. Tale divieto sarà esplicitato da idonei cartelli. I mezzi autorizzati potranno accedere alle zone di rispetto solo se preventivamente muniti di reticella tagliafiamma al tubo di scarico.

Eventuale personale di ditte esterne che dovrà accedere allo stabilimento per motivi di lavoro sarà preventivamente informato dei rischi specifici all'interno del deposito e delle relative norme di comportamento.

L'esecuzione dei lavori sarà subordinata al rilascio di appositi permessi da parte del responsabile dello stabilimento. L'entità ed i nominativi del personale esterno autorizzato all'accesso al deposito, nonchè l'elenco dei mezzi e delle apparecchiature da introdurre saranno oggetto di apposita disposizione di servizio da emanarsi a cura del direttore responsabile.

#### **5.3.22.2 - GUARDIANIA**

La sorveglianza del deposito sarà affidata al custode che risiederà presso il deposito stesso e sarà in possesso del requisito di guardia particolare giurata di cui al **punto 13.11 del D.M. 13.10.94.** 

#### **5.3.22.3 - RECINZIONE**

L'area del deposito sarà completamente recintata per un'altezza non inferiore a 2,5 m ad eccezione dei varchi carrai. La recinzione sarà posizionata alla distanza di protezione prevista per i singoli elementi pericolosi.

#### 5.3.22.4 - ILLUMINAZIONE

L'illuminazione di tutti i locali, ad eccezione della palazzina uffici, sarà realizzata con lampade fluorescenti idonee per luoghi di classe C1 e della relativa qualifica delle zone AD in accordo alle norme CEI 64.2.

L'illuminazione delle aree esterne sarà effettuata attraverso l'installazione di lampade stradali montate su pali di altezza 9 m la cui distribuzione è rilevabile dalla planimetria in Allegato 14. Il dimensionamento dell'impianto sarà effettuato con l'obbiettivo di ottenere condizioni d'illuminamento tali da consentire la visibilità per una profondità non inferiore a 25 m in accordo alle M.I. D.G.P.C. alla circolare indicazioni di cui nonché l'adeguata n°10.03049/XV.H.24 del 15.1.1976. visualizzazione delle aree critiche attraverso l'impianto di T.V.C.C.

## 5.3.22.5- IMPIANTI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO

Il deposito sarà dotato di più linee telefoniche esterne.

Il personale in servizio al terminale marittimo e quello preposto al controllo gasdotto durante le operazioni di carico e scarico sarà dotato di radio bidirezionale.

## 6 - (1.B.1.3) ANALISI PRELIMINARE AREE CRITICHE D'IMPIANTO CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO COMPATIBILITA' TERRITORIALE

## 6.1 - SUDDIVISIONE DEL DEPOSITO IN UNITA' LOGICHE

In conformità alle indicazioni del **D.M. 15.5.96** il deposito è stato suddiviso nelle seguenti unità logiche:

- STOCCAGGIO
- TRAVASO F.C.
- TRAVASO ATB
- IMBOTTIGLIAMENTO
- DEPOSITO BOMBOLE
- SALA POMPE/COMPRESSORI.

L'unità di stoccaggio è stata poi suddivisa in due sottounità identiche costituite ciascuna da un gruppo di sei serbatoi tumulati.

Anche l'unità travaso autobotti è stata suddivisa in n. 8 sottounità in accordo alle indicazioni del D.M. 15.5.96 in quanto posizionate ad interdistanza non inferiore a 15 m. e pertanto da ritenersi fisicamente separate.

La stessa suddivisione non si è ritenuto di poter adottare per il travaso ferrocisterne in considerazione del fatto che le ferrocisterne, essendo solitamente vincolate, non presentano le caratteristiche necessarie per poterle considerare fisicamente separate.

# 6.2 - ATTRIBUZIONE DEI FATTORI DI PENALIZZAZIONE E DI COMPENSAZIONE E CALCOLO DEGLI INDICI DI RISCHIO

Il metodo è stato applicato in conformità alle indicazioni di cui all'appendice II al DM 15.5.96.

Di seguito sono riportate le schede riepilogative dei fattori attribuiti e dei calcoli effettuati, nonché note giustificative dei fattori adottati.

# CALCOLO DEGLI INDICI PER DEPOSITI DI G.P.L.

DITTA: ISOSAR S.r.l. - Stabilimento di MANFREDONIA (FG)

Sostanza: G.P.L. - Sostanza chiave: propano - Pressione: 12/18 bar - Temperatura: t= -10/+50°C

| Fattore sostanza         | B=            | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|--------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|--|
| Temperatura di esercizio | °C <b>t</b> = | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

Fattore pressione: p = 33/46

| Rischi specifici delle sostanze: M     | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | POMPE E    | STOCC.  | NOTE |
|--|------------|---------|---------|-------------|------------|---------|------|
|  |            | FC      | АТВ     | MENTO       | COMP.      | BOMBOLE |      |
| 3.4.1.1. miscelazione e dispersione m= | 30         | 30      | 30      | 30          | 30         | 30      |      |
| TOTALE                                 | 30         | 30      | 30      | 30          | <b>3</b> 0 | 30      |      |

| Rischi generali di processo: P        | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | POMPE E | STOCC.  | NOTE |
|---------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|                                       |            | FC      | АТВ     | MENTO       | COMP.   | BOMBOLE |      |
| 3.4.2.1 manipolazione                 | 1()        | ()      | 0       | 10          | 0       | 10      | 1    |
| 3.4.2.2. trasferimento delle sostanze | 0          | 25      | 25      | 25          | 0       | 0       |      |
| 3.4.2.3 contenitori trsportabili      | O          | 100     | 100     | 40          | 0       | 40      |      |
| TOTALE                                | 10         | 125     | 125     | 75          | 0       | 50      | 5    |

| Rischi particolari di processo: S            | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|--|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|  |            | FC      | ATB     | MENTO       | сомр.   | BOMBOLE |      |
| 3.4.3.1 alta pressione p=                    | 33         | 46      | 46      | 46          | 46      | 46      | 2    |
| 3.4.3.2. bassa temperatura                   | 0          | 15      | 15      | 15          | 15      | 15      | 3    |
| 3.4.3.3. temperatura elevata                 | 25         | 25      | 25      | 25          | 25      | 25      |      |
| 3.4.3.4. rischi di corrosione                | 0          | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 4    |
| 3.4.3.5. perdite da giunti e guarnizioni     | ()         | 0       | 0       | 0           | 0       | 0       | 5    |
| 3.4.3.6. fatica, vibrazioni, carichi ciclici | ()         | 10      | 10      | 50          | 50      | 20      | 6    |
| 3.4.3.7. funzionam.In campo d'infiamm.       | 0          | 0       | 0       | 100         | 0       | 0       |      |
| 3.4.3.8. rischio di esplosione sup. media    | 40         | 40      | 40      | 40          | 40      | 40      |      |
| 3.4.3.9. rischi elettrostatici               | 30         | 30      | 30      | 30          | 30      | ()      |      |

| 3.4.3.10. rischio da utilizzaz. intensiva | -55 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|   |     |     |     |     |     |     |   |
| TOTALE                                    | 73  | 166 | 166 | 306 | 206 | 146 |   |

| Rischi dovuti alle quantità         |    | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|-------------------------------------|----|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|                                     |    |            | FC      | ATB     | MENTO       | COMP.   | BOMBOLE |      |
| 3.4.4 totale sostanza in tonnellate | K= | 13800      | 202     | 21.3    | 5.3         | 0.5     | 37      | 8    |
| 3.4.4. fattore quantità             | Q= | 380        | 96      | 55      | 29          | 4       | 62      |      |

| Rischi connessi al layout      | L  | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|--------------------------------|----|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|                                |    |            | FC      | ATB     | MENTO       | COMP.   | BOMBOLE |      |
| 3.4.5.1. altezza in metri      | Н= | 0.5        | 1,2     | 1,2     | 1.5         | 0,5     | 0,1     | 9    |
| 3.4.5.2. area di lavoro in mq. | N= | 7,800      | 768     | 120     | 1250        | 100     | 200     | 10   |

| 3.4.5.3. progettazione della struttura | -50 | ()  | -20 | 0   | -10 | 0 | 11 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| 3.4.5.4. effetti domino                | ()  | 0   | 0   | ()  | 0   | 0 | 12 |
| 3.4.5.5. conformazione sotto il suolo  | 0   | 50  | 0   | 100 | 0   | 0 | 13 |
| 3.4.5.6. drenaggio di superficie       | 0   | 100 | 100 | 0   | 100 | 0 | 14 |
| 3.4.5.7. altre caratteristiche         | 0   | 0   | 0   | O   | 0   | 0 | 15 |
| TOTALE                                 | -50 | 150 | 80  | 100 | 90  | 0 |    |

| Indice d'incendio                 | F= | 37,154   | 5,523     | 3,728    | 0,089    | 0,105   | 3,885   |  |
|-----------------------------------|----|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--|
| Indice esplosione confinata       | C= | 2,130    | 4,210     | 4,210    | 5,110    | 3,360   | 3,260   |  |
| Indice esplosioni in aria         | A= | 385,660  | 670,002   | 383,856  | 307,080  | 9,283   | 27,922  |  |
| Indice equivalente all'indice Dow | D= | 151,051  | 314,496   | 246,314  | 255,596  | 109,200 | 126,126 | ······································ |
| Indice rischio generale           | G= | 7853,643 | 16423,553 | 8091,340 | 1621,512 | 181,651 | 982,618 |  |

| Classe | C | D | C | C | В | В |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|--|

## FATTORI DI COMPENSAZIONE

DITTA: ISOSAR S.r.l. - Stabilimento di MANFREDONIA (FG)

| Contenimento K1                           | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | POMPE E | STOCC.  | NOTE |
|---|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|   |            | FC      | ATB     | MENTO       | сомр.   | BOMBOLE |      |
| 4.1.1. apparecchi a pressione             | 0,551      | 0,7     | 0,7     | 1           | 0,85    | 1       | 16   |
| 4.1.2. condotte di trasferimento          | 0,95       | 0,95    | 0,95    | 0,95        | 1       | 1       | 17   |
| 4.1.3. sistemi di contenimento suppl.     | 0,9        | 1       | 1       | 1           | 1       | 1       | 18   |
| 4.1.4. sistemi di rilevamento perdite     | 0,595      | 0,595   | 0,595   | 0,595       | 0,595   | 0,595   | 19   |
| 4.1.5. scarichi di emergenza e funzionali | 1          | 1       | 1       | 1           | 1       | 1       |      |
| PRODOTTO TOTALE                           | 0,280      | 0,396   | 0,396   | 0,565       | 0,506   | 0,595   |      |

| Controllo del processo K2          | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|                                    |            | FC      | ATB     | MENTO       | COMP.   | BOMBOLE |      |
| 4.2.1. sistemi di allarme e blocco | 0,438      | 0,494   | 0,416   | 0,648       | 0,72    | 1       | 20   |
| 4.2.2. controllo con computer      | 0.63       | 0.63    | 0,63    | 0,63        | 1       | 1       | 21   |
| 4.2.3. istruzioni operative        | 0,7        | 0,7     | 0,7     | 0,7         | 0,7     | 0,7     | 22   |
| 4.2.4. sorveglianza dell'impianto  | 0,731      | 0,731   | 0,731   | 0,731       | 0,731   | 0,731   | 23   |
| PRODOTTO TOTALE                    | 0,141      | 0,159   | 0,134   | 0,208       | 0,368   | 0,512   |      |

| Atteggiamento per la sicurezza K3        | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|--|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|  |            | FC      | ATB     | MENTO       | COMP.   | BOMBOLE |      |
| 4.3.1. gestione della sicurezza          | 0,688      | 0,688   | 0,688   | 0,688       | 0,688   | 0,688   | 24   |
| 4.3.2. addestramento alla sicurezza      | 0,81       | 0,81    | 0,81    | 0,81        | 0,81    | 0,81    | 25   |
| 4.3.3. proc. di manutenzione e sicurezza | 0,9        | 0,9     | 0,9     | 0,9         | 0,9     | 0,9     | 26   |
| PRODOTTO TOTALE                          | 0,502      | 0.502   | 0.502   | 0,502       | 0,502   | 0,502   |      |

| Protezioni antincendio K4               | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|---|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|   |            | FC      | ATB     | MENTO       | СОМР    | BOMBOLE |      |
| 4.4.1. protezioni delle strutture       | 0,5        | 1       | 1       | 0,95        | 0,9     | 0,9     | 27   |
| 4.4.2. barriere                         | 1          | 1       | I       | 1           | 1       | 1       |      |
| 4.4.3. prot. Apparecchiature da incendi | 0,7        | 0,63    | 0,63    | 0,63        | 0,63    | 0,63    | 28   |
| PRODOTTO TOTALE                         | 0,35       | 0,63    | 0,63    | 0,599       | 0,567   | 0,567   |      |

| Isolam. ed eliminaz. delle sostanze K5 | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|--|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|  |            | FC      | АТВ     | MENTO       | СОМР.   | BOMBOLE |      |
| 4.5.1. sistemi di drenaggio            | 1          | 1       | 1       | 1           | 1       | 1       |      |
| 4.5.2. sistemi a valvole               | 0,465      | 0,476   | 0,476   | 1           | 1       | 1       | 29   |
| 4.5.3. ventilazione e diluizione       | 11         | 0,729   | 0,9     | 0,9         | 0,9     | 1       | 30   |
| PRODOTTO TOTALE                        | 0,465      | 0,347   | 0,428   | 0,9         | 0,9     | 1       |      |

| Operazioni antincendio K6           | STOCCAGGIO | TRAVASO | TRAVASO | IMBOTTIGLIA | РОМРЕ Е | STOCC.  | NOTE |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
|                                     |            | FC      | ATB     | MENTO       | СОМР.   | BOMBOLE |      |
| 4.6.1. allarmi per incendio         | 0,855      | 0,855   | 0,855   | 0,855       | 0,855   | 0,855   | 31   |
| 4.6.2. impianti fissi di estinzione | 0,63       | 0,63    | 0,63    | 0,63        | 0,63    | 0,63    | 32   |
| 4.6.3. estintori portatili          | 0,81       | 0,81    | 0,81    | 0,81        | 0,81    | 0,81    | 33   |
| 4.6.4. assistenza vigili del fuoco  | 1          | 1       | 1       | 1           | 1       | 1       |      |
| 4.6.5. cooperazione di stabilimento | 0,81       | 0,81    | 0,81    | 0,81        | 0,81    | 0,81    | 34   |
| PRODOTTO TOTALE                     | 0,353      | 0,353   | 0,353   | 0,353       | 0,353   | 0,353   |      |

| Classe               | A      | A      | A      | A      | A      | A      |  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| G'                   |        |        |        |        |        |        |  |
|                      | 8,63   | 39,41  | 20,22  | 18,16  | 3,05   | 30,07  |  |
| PRODOTTO COMPLESSIVO | 0,0011 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0112 | 0,0168 | 0,0306 |  |

# NOTE GIUSTIFICATIVE DEI FATTORI ADOTTATI

- NOTA (1) Presso l'imbottigliamento saranno detenute bombole piene fino ad un quantitativo massimo di 5.000 kg.
- NOTA (2) Stoccaggio tumulato
- NOTA (3) I serbatoi saranno omologati per una temperatura di -45 +50 °C.

#### NOTA (4) - STOCCAGGIO

Il sistema di protezione catodica effettuerà di continuo il monitoraggio dell'efficacia della protezione.

#### **ALTRE UNITA'**

Sarà redatto un programma per l'ispezione visiva e la conseguente manutenzione di tutte le parti dell'impianto. Tale attività sarà estesa anche ai vettori stradali e ferroviari. Le bombole ed i bidoni saranno sempre controllati prima del riempimento.

NOTA (5) - Tutte le parti dell'impianto saranno realizzate con costruzione prevalentemente saldata. Il ricorso a connessioni flangiate sarà limitato ai casi di assoluta indispensabilità. Le pompe ed i compressori saranno a doppia tenuta con allarme per alta pressione nella intercapedine.

## NOTA (6) - TRAVASO ATB e FC

I punti di travaso saranno equipaggiati con soli bracci rigidi per la fase liquida. Solamente presso una postazione di travaso ATB ed una ferrocisterna sarà disponibile una connessione per fase gas con manichetta flessibile che sarà adoperata esclusivamente per operazioni di bonifica e depressurizzazione.

NOTA (7) - Con riferimento ai dati riportati ai **punti 5.2.1.2.14 e 5.2.2.3** risulta:

A = MOVIMENTATO ANNUO = 290.000 ton.

B = QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE = 30.060 ton

RAPPORTO A/B = 9.65 < 25

NUMERO SERBATOI NELL'UNITA' = 6

FATTORE COME DA TABELLA = -30

Ki = Ku = 300.000 ton

K'i = 300.000 ton

K'u = 200.000 ton

FATTORE DI RIVALUTAZIONE =

1+(K'i+K'u)/(Ki+Ku)=1,8333

FATTORE DI PENALIZZAZIONE COMPLESSIVO =

 $-30 \times 1,8333 = -55$ 

NOTA (8) - I quantitativi di sostanza sono stati così determinati:

STOCCAGGIO: massima quantità possibile per i serbatoi in tumulo(0,46 x 30.000 mc)

TRAVASO ATB: Capacità della maggiore cisterna ammessa al travaso (50 mc x 0,42) aumentata della quantità rilasciabile lato impianto per un tempo di 20 sec a seguito rottura di diametro equivalente pari a 2" (300 kg).

**TRAVASO FC**: Quantitativo corrispondente a n. 4 ferrocisterne da 120 mc. più 300 kg.

**IMBOTTIGLIAMENTO**: Massimo stoccaggio consentito più 300 kg.

**DEPOSITO BOMBOLE**: Massimo stoccaggio previsto.

**POMPE /COMPRESSORI** :300 kg più contenuto del corpo pompa e tronco tubazione connessa.

NOTA (9) - Per lo stoccaggio ed il deposito bombole si sono indicate le altezze convenzionali indicate al **D.M. 15.5.96.** 

Per i punti di travaso l'altezza dei punti di attacco al vettore in travaso coincidente con l'altezza di posizionamento delle valvole sull'impianto fisso.

Per l'imbottigliamento e la sala pompe l'altezza del piping e delle relative valvole di connessione.

#### NOTA (10)-STOCCAGGIO

Superficie in pianta dei serbatoi

Sps =  $6 \times (94{,}135 \times 8 + 4 \times 16) = 5.724 \text{ mq}.$ 

Superficie in pianta del tumulo

Spt = 7.800 mq.

Essendo Spt  $\leq 2$  x Sps l'area normale di lavoro coincide con la superficie in pianta del tumulo.

#### TRAVASO ATB

Con riferimento ai limiti di sagoma prescritti dal codice della strada (16 m x 2,5 m) risulta una superficie in pianta del maggiore vettore in travaso di 40 mq. Detta superficie è incrementata del 50% per tenere conto dell'area potenzialmente impegnata dagli organi di collegamento e portata quindi a 60 mq. Quest'ultima è incrementata del 100% data la prevista presenza di impianti fissi di irrorazione dimensionati per 201/m/mq di superficie in pianta dell'area impegnata dagli organi di collegamento pervenendosi al valore di 120 mq.

#### TRAVASO FC

Si è adottato lo stesso criterio utilizzato per il travaso ATB con riferimento a n 4 FC da 120 mc poste ciascuna su pianale delle dimensioni di  $3.2 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 64 \text{ mq}$ .

IMBOTTIGLIAMENTO, DEPOSITO BOMBOLE E SALA POMPE/COMPRESSORI GPL.

Si sono indicate le superfici in pianta delle aree occupate dalle rispettive unità.

## NOTA (11)-STOCCAGGIO

Serbatoi tumulati

#### TRAVASO ATB

Ingresso ed uscita da varchi distinti con percorsi che non prevedono l'attraversamento di zone di rispetto.

#### TRAVASO FC

Varco comune di ingresso ed uscita ma con percorso che non prevede attraversamento di zone di rispetto.

#### POMPE E COMPRESSORI

Unità completamente aperta con solo tettoia di copertura.

## NOTA (12)-PER TUTTE LE UNITA'

Il deposito ha solo serbatoi tumulati e nessuna unità dista meno di 15 m da altre unità.

## NOTA (13)-STOCCAGGIO ED ALTRE UNITA'

I pozzetti per la raccolta delle acque fluviali saranno realizzati a non meno di 20m da tutte le unità.

#### POMPE/COMPRESSORI

Sistemate interamente fuori terra.

#### TRAVASO ATB

Pesa elettronica completamente fuori terra

#### TRAVASO FC

Pesa a basculla interrata. Particolare attenzione sarà posta nella realizzazione dell'opera al fine di ridurre al minimo possibile il lasco tra il piano di pesa ed il calpestio circostante. Inoltre il vano basculla sarà dotato di aspirazione forzata sempre attiva e di rivelatore gas.

#### **IMBOTTIGLIAMENTO**

In fase di progettazione esecutiva si cercherà di ridurre al minimo il numero e l'entità delle fosse e dei cunicoli di servizio. L'unità sarà servita da rivelatori di gas.

### NOTA (14)-STOCCAGGIO

I punti di drenaggio saranno estesi all'area normale di lavoro e la pavimentazione sottostante il rack tubazioni sarà realizzata in leggera pendenza verso il centro dei due gruppi di serbatoi con successivo convogliamento a scomparsa verso il corridoio centrale.

### NOTA (15)-STOCCAGGIO

Ciascun tumulo sarà aggredibile da almeno due lati che prospettano su ampi piazzali con assenza di ostacoli di altezza superiore a 4,5 m.

#### **IMBOTTIGLIAMENTO**

Vale quanto specificato per lo stoccaggio.

#### **ALTRE UNITA'**

Area normale di lavoro minore di 900 mq.

## NOTA (16)- STOCCAGGIO

- 0,9 Pressione di progetto superiore a quella indicata al punto 3.4.3.1 del D.M. 15.5.96.
- 0,85 Acciai ammessi per temperature fino a -45°C
- 0.9 Connessione di n. 3 linee
- 0,8 Linea principale fase liquida intercettata da due valvole di tipo FIRE/SAFE di cui una normale e l'altra automatica. Linea interamente saldata con flangia finale fuori del bacino.

#### TRAVASO ATB E FC

Presenza di solo braccio rigido per la fase liquida. I travasi saranno effettuati senza linea di equilibrio fase gas.

#### POMPE /COMPRESSORI

Le linee delle pompe saranno corredate di by /pass con ritorno ai serbatoi disciplinato da valvole di sfioro ed inoltre sarà installato allarme per basso livello ai serbatoi. Le connessioni ai compressori saranno realizzate attraverso adatti giunti antivibranti.

- NOTA (17)-Le saldature sulle tubazioni saranno radiografate a campione e verificate al 100% con liquidi penetranti secondo le specifiche di cui al punto 4.1.2 del D.M. 15.5.96, mentre le saldature sui serbatoi saranno radiografate al 100%.
- NOTA (18)- La connessione di prelievo fase liquida sarà realizzata a doppia parete con allarme di alta pressione nella intercapedine. La parete esterna avrà le stesse caratteristiche tecniche di quella interna.
- NOTA (19)-Rete di rivelazione gas estesa a tutti i punti critici. L'intervento di un rivelatore provocherà lo SHUT- DOWN dell'impianto gas, l'azionamento di un allarme e l'attivazione dell'impianto fisso di irrorazione nella zona interessata.

#### NOTA (20)-STOCCAGGIO

- 0,8 allarme e blocco per alto ed altissimo livello
- 0,8 esisterà un secondo sistema per il controllo di livello (segnalatore continuo e bindella metrica per misure fiscali).
- 0,95 il sistema di allarme e blocco agirà anche sui sistemi di pompaggio interni.

- 0,8 la congruità delle periodicità delle verifiche sulla funzionalità dei sistemi di sicurezza indicate ai punti 5.3.8.4 e 5.3.13.4 sarà verificata in fase esecutiva attraverso uno studio di rischio da effettuarsi sulla base dei ratei di guasto forniti dalle case costruttrici delle varie apparecchiature e dispositivi.
- 0,9 presso il deposito sarà installato un gruppo elettrogeno in grado di assicurare l'alimentazione di tutti i sistemi di sicurezza e della illuminazione interna.

#### TRAVASO ATB

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,8 pesa continua interamente fuori terra.
- 0,85 sistema di blocco automatico in caso di movimento accidentale del vettore in travaso. Si provvederà a collegare il vettore in travaso ai tubicini di adduzione dell'area compressa alle valvole pneumatiche attraverso un filo che ponga in leggera tensione il tubicino stesso cosicché l'eventuale movimento del vettore produrrebbe il distacco del tubicino con contestuale chiusura della valvola pneumatica.
- 0,85 presenza dispositivo di consenso per messa a terra della cisterna in travaso.
- 0,8 verifica periodica sistemi di blocco e di controllo con periodicità definita da uno studio di rischio.
- 0,9 presenza gruppo elettrogeno.

#### TRAVASO FC

Come per travaso ATB ma con fattore 0,95 in luogo di 0,8 per la presenza di pesa interrata.

#### **IMBOTTIGLIAMENTO**

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0.9 sistema di pesatura a predeterminazione del carico e successiva pesatura su bilancia campione.
- 0,8 verifica periodica sistemi di blocco con periodicità definita da uno studio di rischio.
- 0.9 presenza gruppo elettrogeno.

#### POMPE E COMPRESSORI

Il fattore complessivo risulta dal prodotto dei seguenti:

- 0,8 verifica periodica sistemi di blocco e di controllo con periodicità definita da uno studio di rischio.
- 0,9 presenza gruppo elettrogeno.

# NOTA (21)- PER TUTTE LE UNITA' DOVE APPLICABILE

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,7 presenza sistema per la gestione computerizzata delle operazioni di movimentazione.
- 0,9 il sistema consentirà la gestione centralizzata delle logiche di blocco.

## NOTA (22)-PER TUTTE LE UNITA'

Il deposito disporrà di manuale operativo e piano di emergenza interno che tratteranno esaurientemente tutti gli argomenti indicati al punto 4.2.3 del D.M. 15.5.96.

# NOTA (23)- PER TUTTE LE UNITA'

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

0,95 il deposito disporrà di impianto di diffusione sonora.
 In prossimità di ciascuna unità critica sarà installato un interfono per comunicazioni con la sala controllo. Inoltre, gli operatori chiave saranno dotati di radio bidirezionale.

- 0,95 tutte le unità critiche di impianto saranno sorvegliate a mezzo TVC.C.
- 0,9 il deposito sarà custodito ventiquattro ore su ventiquattro e si stipulerà un regolare contratto con un istituto di vigilanza privata.
- 0,9 presso il deposito saranno in vigore rigide norme di comportamento espressamente finalizzate a prevenire ogni fonte di accensione.

La circolazione dei veicoli all'interno del deposito avverrà su percorsi prestabiliti e sotto costante sorveglianza del personale interno. La velocità di circolazione sarà limitata a 10 km/h.

## NOTA (24)- PER TUTTE LE UNITA'

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,9 esisterà organizzazione centrale aziendale.
- 0,85 verranno effettuate regolari verifiche sul sistema di gestione della sicurezza da parte della struttura centrale.
- 0,90 sarà attuata una procedura per la registrazione dei guasti, anche evitati, con loro analisi e diffusione dei risultati attraverso le associazioni di categoria.

## NOTA (25)-PER TUTTE LE UNITA'

- 0,90 sarà attuato un programma di formazione con un minimo di otto ore/anno/uomo.
- 0,90 come sopra per le ditte appaltatrici con un minimo di quattro ore/anno/uomo.

#### NOTA (26)- PER TUTTE LE UNITA'

Sarà previsto un sistema rigoroso di permessi di lavoro e certificazioni di svincolo per tutti i lavori da eseguirsi sugli impianti.

### NOTA (27)- STOCCAGGIO

Serbatoi tumulati installati in conformità delle prescrizioni del D.M. 13.10.94.

#### **IMBOTTIGLIAMENTO**

Costruzione parzialmente chiusa con strutture portanti di resistenza al fuoco non inferiore a R 90.

#### DEPOSITO BOMBOLE E POMPE/COMPRESSORI

Unità completamente aperte.

#### NOTA (28)- STOCCAGGIO

L'interruzione di energia elettrica sarà ininfluente in quanto l'intero sistema di controllo e blocco sarà strutturato con logica Fire/Safe

#### **RESTANTI UNITA'**

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,90 gli impianti fissi di irrorazione saranno attivati direttamente dai rivelatori di gas ed incendio nell'area.
- 0,70 sistema con logica Fire/Safe.

## NOTA (29)- STOCCAGGIO

- 0,95 tutte le valvole automatiche saranno dotate di dispositivo di teleindicazione del proprio stato (ON/OFF). Il dato sarà riportato su D.C.S. in sala controllo.
- 0,70 la capacità ed il numero dei serbatoi di stoccaggio saranno tali da garantire una capacità residua ingrado di

accogliere l'intero contenuto di un serbatoio. L'operazione sarà possibile anche in emergenza grazie alla possibilità di gestione centralizzata delle logiche di blocco.

 0,70 sarà realizzato un sistema per iniettare acqua nei serbatoi.

#### TRAVASO ATB E FC

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,85 le unità saranno equipaggiate con valvole di eccesso di flusso tarate a meno del 250% del flusso massimo di normale esercizio.
- 0.80 i bracci rigidi saranno dotati di dispositivi antistrappo.
- 0,70 saranno previsti metodi e procedure per l'intercettazione a distanza lato vettore in travaso.

# NOTA(30)- TRAVASO ATB IMBOTTIGLIAMENTO E POMPE/COMPRESSORI

Presenza rivelatori di gas tarati al 25% del LIE

#### TRAVASO FC

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0.90 presenza aspirazione forzata sempre attiva durante le ore lavorative.
- 0,90 presenza rivelatori di gas.
- 0,90 presenza barriere d'acqua per la separazione tra le FC in travaso dimensionate per una portata specifica di 50 l/min/m.

## NOTA (31)- PER TUTTE LE UNITA'

- 0.95 rete di rivelazione automatica di incendio costituita con l'utilizzazione di tubicini Rilsan termofondenti ed integrata da appositi rivelatori.
- 0,90 l'intervento di un rivelatore o la fusione del tubicino e la conseguente depressione nel circuito aria comporteranno l'azionamento di un allarme riportato in sala controllo e l'attivazione degli impianti fissi di irrorazione.

### NOTA (32)- PER TUTTE LE UNITA'

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,90 alimentazione idrica di tipo superiore secondo UNI-VVF 9490.
- 0,70 gli impianti verranno verificati con cadenza almeno mensile.

# NOTA (33)- PER TUTTE LE UNITA'

Il fattore complessivo risulterà dal prodotto dei seguenti:

- 0,90 disponibilità di apparecchiature carrellate
- 0,90 disponibilità di manichette in grado di assicurare la copertura dell'intera area occupata dalle unità critiche.

## NOTA (34)- PER TUTTE LE UNITA'

- 0.90 gli operatori d'impianto effettueranno esercitazioni con cadenza semestrale con richiesta di partecipazione al Comando provinciale VV.F. di Foggia.
- 0.90 una delle suddette esercitazioni prevedera' anche prove con fiamme.

#### 6.3 - CLASSIFICAZIONE DEL DEPOSITO

Tutte le unità risultano in categoria A pertanto il deposito sarà classificabile di I classe.

#### 6.4- VERIFICA DI COMPATIBILITA' TERRITORIALE

Ai fini di tale verifica è necessario innanzitutto individuare l'evento incidentale al quale sono associate le aree di danno più estese e che sia contemporaneamente un contribuente significativo al rischio complessivo associato al deposito. Sono quindi da escludere quegli eventi portatori di un contributo "marginale" secondo i criteri enunciati al punto 3 dell'appendice III al DM 15.5.1996 nonchè gli eventi la cui probabilità di accadimento non può essere ridotta attraverso l'attuazione di provvedimenti tecnici migliorativi da parte del fabbricante in accordo alle indicazioni di cui al punto 3 dell'appendice IV al D.M. 15.5.1996 (in tale casistica rientrano per esempio i cedimenti catastrofici a freddo per difetti intrinseci dei materiali e/o vizi occulti dei recipienti e contenitori mobili).

Le suddette esclusioni, in effetti, tengono conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile all'interno delle linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna di cui alla lettera circolare n°010/165/1 COM.S.IND. del 18.1.94 nelle quali si fa esplicito riferimento agli eventi incidentali "credibili".

Nel caso del deposito in argomento possono quindi escludersi dalle valutazioni concernenti la verifica della compatibilità territoriale i seguenti eventi incidentali.

- a) BLEVE di un serbatoio di stoccaggio.
   Trattasi infatti di serbatoi in tumulo.
- b) Rottura di serbatoi, tubazioni e macchinario di movimentazione di diametro equivalente superiore a 2" e rilascio di durata superiore a 20 sec. Infatti:

- Tutte le unità risultano in categoria A e le condotte del GPL sono dotate di valvole automatiche di intercettazione ad azionamento pneumatico di tipo FIRE-SAFE.
- I serbatoi, le tubazioni ed il macchinario di movimentazione sono protetti dall'urto di mezzi mobili sull'intero loro sviluppo.
- Eventuali operazioni di sollevamento carichi pesanti e l'accesso di autogrù in prossimità delle aree critiche sarà ammesso solo con tubazioni intercettate.

I serbatoi saranno omologati per una temperatura di – 45°C.

E' inoltre possibile escludere la possibilità di rilascio dell'intero contenuto di un'autobotte per distacco del braccio di carico ed il BLEVE dell'autobotte/ferrocisterna stessa in quanto saranno disponibili dispositivi per l'intercettazione a distanza del rilascio da autocisterna e le relative procedure ed inoltre non sono credibili incendi persistenti in altre aree critiche che possono sollecitare termicamente il vettore in travaso.

Il massimo evento da assumere a riferimento per le valutazioni relative alla compatibilità territoriale è quindi il rilascio da un foro di diametro equivalente pari a 2" (50 mm) in condizioni di stabilità atmosferica D5 così come evidenziato dallo stesso D.M. 15.5.96.

In tale ipotesi, l'evoluzione incidentale a cui sono associate le maggiori distanze di danno è il flash/fire a cui corrispondono i seguenti valori delle suddette distanze

ELEVATA LETALITA'

INIZIO LETALITA'

(100% LFL)

(50% LFL)

70 m

110 m

Nell'area di inviluppo delle suddette zone, definite a partire dai margini estremi di ciascuna possibile sorgente di rilascio, ricadono pochissime strutture a destinazione rurale che consentono la categorizzazione del territorio in categoria E cosicché il deposito risulta perfettamente compatibile.