

- LEGENDA**
- TRACKER
 - Elementi antropici naturalizzati (cumuli di pietra)
 - Recinzione
 - Chiusenda
 - Oliveto (fascia di mitigazione)

- PAI - DISSESTI GEOMORFOLOGICI PER ATTIVITÀ**
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente
 - Quiescente
 - Inattivo
 - Attivo

- PAI - DISSESTI GEOMORFOLOGICI PER TIPOLOGIA**
- Crollo e/o ribaltamento
 - Frana complessa
 - Colamento lento
 - Area a franosità diffusa
 - Deformazione superficiale lenta
 - Dissesti dovuti ad erosione accelerata
 - Calanco

Carta estratta dal SITR in ambiente QGIS - Fonte: Regione Siciliana, Dipartimento dell'Ambiente

IMPIANTO AGRIVOLTAIICO "CONTRADA CASOTTA" DI POTENZA 36,4 MW SITUATO NEL COMUNE DI ASSORO (EN)

PROGETTO DEFINITIVO
Layout di progetto su carta dei Dissesti Geomorfologici - PAI

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				
Luogo Prog.	Codice	Tipi doc.	Nome file	TIPO ELAB.
PD	BINSALEMIAR	PDF	EN_Immagi_PVI_Ambito_ambrosini_01_3_3	1:5.000

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESISTITO	VERIFICATO	APPROVATO
01	12/05/2024	Estensione progetto definitivo	NO	NO	NO

PROGETTISTI:

RECHIEDENTE: