

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

DIREZIONE PROGETTAZIONE
U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE ED ENERGY SAVING

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI BARI

BARI NORD - VARIANTE SANTO SPIRITO PALESE

ELABORATI ANALITICI

Elenco ulivi monumentali

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IADR 00 D 22 RH IM0002 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Tipo di emissione ESECUTIVA	D. Bonora	Luglio 2023	A. Cantiello G. Dajelli	Luglio 2023	G. Dimaggio	Luglio 2023	C. Ercolani Luglio 2023
		<i>D. Bonora</i>		<i>A. Dajelli</i>		<i>G. Dimaggio</i>		 ITALFERR S.p.A. Dot.ssa Carolina Ercolani Ordine Agronomi e Agratecnici Laureati di Roma, Rieti e Viterbo 0445
				<i>Dajelli</i>				

File: IADR00D22RHIM0002002A.pdf

n. Elab.: EA0002

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0001	R010	41,154411	16,734924	0,80	2,52	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0002	R009	41,154266	16,734625	0,72	2,27	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0003	R010	41,154387	16,735307	0,96	3,02	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0004	R010	41,154133	16,735963	0,72	2,25	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0005	R010	41,154085	16,735937	0,61	1,92	4	Buono e produttivo (tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0006	R010	41,154069	16,736084	0,74	2,31	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0007	R010	41,153975	16,736016	0,88	2,77	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0008	R010	41,154014	16,736360	1,39	4,38	6,5	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0009	R010	41,153938	16,736410	0,72	2,25	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0010	R010	41,153969	16,736553	0,94	2,95	6,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0011	R010	41,153936	16,736809	0,97	3,05	6,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0012	R010	41,153779	16,737001	1,29	4,05	6	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0013	R010	41,153784	16,737136	1,61	5,05	4	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0014	R010	41,153643	16,737139	1,59	5	5	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0015	R010	41,153548	16,737328	1,00	3,15	5	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0016	R010	41,153471	16,737359	0,72	2,25	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0017	R010	41,153484	16,737600	0,87	2,73	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0018	R010	41,153430	16,737632	1,15	3,6	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0019	R010	41,153449	16,737821	1,13	3,55	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0020	R010	41,153296	16,738012	1,45	4,55	4,5	Buono e produttivo (3 tronchi separati e ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0021	R010	41,153325	16,737932	1,05	3,29	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0022	R010	41,152960	16,738689	0,84	2,63	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0023	R009	41,154864	16,732750	1,67	5,25	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0024	R009	41,154730	16,733432	1,13	3,56	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0025	R009	41,154666	16,733958	0,72	2,25	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
CAR0001	R009			-	-	8	Ottimo	Classe A Trascurabile	
CAR0002	R008			-	-	10	Ottimo	Classe A Trascurabile	
UM0026	R007	41,158908	16,718019	1,52	4,76	4	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0027	R007	41,158934	16,718300	1,00	3,13	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0028	R007	41,158846	16,718405	0,81	2,55	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA			
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa	
		N	E							
UM0029	R007	41,158674	16,718871	1,26	3,95	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	
UM0030	R007	41,158397	16,719475	1,11	3,48	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007	
UM0031	R007	41,158211	16,719509	1,43	4,48	7	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	
UM0032	R007	41,158058	16,719294	1,50	4,72	6	Buono e produttivo (2 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	
UM0033	R007			1,49	4,68	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	Fuori fascia - eliminato
UM0034	R007			1,03	3,23	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007	Fuori fascia - eliminato
UM0035	R007			1,39	4,36	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	Fuori fascia - eliminato
UM0036	R007			1,07	3,37	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007	Fuori fascia - eliminato
UM0037	R007			0,93	2,92	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	Fuori fascia - eliminato
UM0038	R007			1,08	3,4	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007	Fuori fascia - eliminato

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0039	R006	41,158797	16,717967	1,01	3,17	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0040	R006	41,158930	16,717916	0,77	2,42	6	Buono e produttivo (3 tronchi ricostruiti)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0041	R006	41,159809	16,716084	0,89	2,8	7	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0042	R006	41,159941	16,715780	1,47	4,62	7	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0043	R006	41,160027	16,715467	0,68	2,15	8	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0044	R006	41,159948	16,715462	1,01	3,16	8	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0045	R006	41,160287	16,715033	0,89	2,8	7	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0046	R006	41,160492	16,714659	0,87	2,74	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0047	R006	41,160635	16,714096	0,80	2,5	7	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0048	R006	41,160566	16,714137	1,02	3,2	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0049	R006	41,160804	16,713786	0,76	2,4	7	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0050	R002	41,172878	16,699239	0,81	2,55	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0051	R002	41,172498	16,699754	0,94	2,95	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0052	R002	41,172381	16,700045	2,07	6,5	5,5	Buono e produttivo (cavo in mezzeria)	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0053	R002	41,172316	16,699963	1,21	3,8	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0054	R002	41,172297	16,700160	0,76	2,4	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0055	R003	41,170517	16,702351	1,34	4,2	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0056	R003	41,170570	16,702528	1,11	3,5	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0057	R003	41,170110	16,703092	1,02	3,2	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0058	R003	41,168731	16,704391	0,86	2,7	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0059	R003	41,168650	16,704340	0,78	2,45	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0060	R003	41,168562	16,704395	1,02	3,2	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0061	R004	41,167096	16,706151	0,91	2,85	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0062	R004	41,167066	16,706080	1,18	3,7	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0063	R004	41,166954	16,706117	0,86	2,7	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0064	R004	41,166925	16,706186	0,86	2,7	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0065	R004	41,166776	16,706419	1,08	3,4	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0066	R004	41,166669	16,706774	0,99	3,1	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0067	R004	41,166676	16,706827	1,42	4,45	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0068	R004	41,165237	16,707943	0,83	2,6	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0069	R004	41,165158	16,708025	0,86	2,7	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0070	R005	41,163767	16,709809	0,81	2,55	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0071	R005	41,163512	16,710137	0,94	2,95	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0072	R005	41,163409	16,710339	1,13	3,55	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0073	R005	41,163377	16,710241	0,73	2,3	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0074	R005	41,163325	16,710294	0,70	2,2	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0075	R005	41,161690	16,712475	0,99	3,1	3,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0076	R005	41,161605	16,712748	1,56	4,9	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0077	R011	41,151873	16,741321	ND	ND	3,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0078	R011	41,151848	16,741452	1,34	4,2	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0079	R011	41,151698	16,741566	1,34	4,2	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0080	R011	41,151729	16,741659	0,92	2,9	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0081	R011	41,151471	16,742543	ND	ND	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0082	R011	41,151321	16,742646	0,70	2,2	3,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0083	R011	41,151231	16,742710	0,70	2,2	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0084	R012	41,149702	16,746850	1,62	5,1	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0085	R012	41,149639	16,746710	0,78	2,45	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0086	R012	41,149578	16,746790	1,72	5,4	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0087	R012	41,149546	16,746986	1,15	3,6	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0088	R012	41,149432	16,747172	0,99	3,1	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0089	R012	41,149507	16,747227	1,03	3,25	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0090	R012	41,149325	16,747547	1,59	5	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0091	R013	41,148328	16,750012	1,24	3,9	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0092	R013	41,146699	16,753877	1,07	3,35	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0093	R013	41,146580	16,754281	0,92	2,9	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0094	R013	41,144592	16,784842	0,89	2,8	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0095	R019	41,144562	16,785140	0,92	2,9	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0096	R019	41,144404	16,785649	1,05	3,3	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0097	R019	41,144312	16,785973	0,92	2,9	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0098	R019	41,144005	16,786625	0,88	2,75	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0099	R019	41,143990	16,786762	1,07	3,35	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2007
UM0100	R020	41,142560	16,790000	0,89	2,8	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2007
UM0101	CA	41,173309	16,696917	1,00	3,15	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2008
UM0102	CA	41,172889	16,698007	0,78	2,45	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2009
UM0103	CA	41,172977	16,697852	1,15	3,6	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2010
UM0104	CA	41,166650	16,707022	0,67	2,1	6,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2011
UM0105	CA	41,166571	16,707093	1,02	3,2	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2012
UM0106	CA	41,163530	16,710434	1,05	3,3	6	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2013
UM0107	CA	41,163769	16,710407	1,08	3,4	6,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2014
UM0108	CA	41,162073	16,712849	ND	ND	6,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2015

Nome	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0109	CA	41,162151	16,713286	ND	ND	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2015
UM0110	CA	41,162020	16,713527	0,60	1,9	3	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2016
UM0111	CA	41,162457	16,713553	ND	ND	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2017
UM0112	CA	41,154569	16,731170	1,21	3,8	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.1 L.R. n.14/2018
UM0113	CA	41,153785	16,730429	1,02	3,2	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2019
UM0114	CA	41,153583	16,729688	1,07	3,35	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2020
UM0115	CA	41,146428	16,753955	1,27	4	5,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2021
UM0116	CA	41,145359	16,758944	0,83	2,6	4	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2022
UM0117	CA	41,145312	16,758849	1,02	3,2	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2023
UM0118	CA	41,145185	16,758776	0,60	1,9	4,5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2024

	LOCALIZZAZIONE			CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			VERIFICA		
Nome	Zona	Coordinate		Diametro a 1.3m dal colletto (m)	Circonferenza tronco (m)	Altezza Pianta (m)	Stato fitosanitario ulivi compromessi	VTA - valutazione di stabilità degli alberi	Verifica normativa
		N	E						
UM0119	CA	41,145348	16,756330	0,73	2,3	5	Buono e produttivo	Classe A Trascurabile	ex art. 2 c.2 L.R. n.14/2025