



FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Unione dei Comuni "ALTA GALLURA"



UNIONE COMUNI ALTA GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA E DI ACCOSTO DEL PORTO DI ISOLA ROSSA NEL COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Jeanne Francine Murgia

R.T.P. tra:

Mandataria



Sede Operativa
Via Francavilla, 99 - 98039 Taormina (ME)
tel +39-0942.620071 - fax +39-090.9582054
www.artecassociati.com

DIRETTORE TECNICO
Ing. Francesco Barbitta



Mandanti:

PROGETTI E OPERE S.r.l.

Viale delle Magnolie n.36, 90144 Palermo (PA)
P.IVA 03955900828

ARKSA INGEGNERIA Soc. Coop.

Via Olbia n.7, 07026 Olbia (SS)
P.IVA 02721750905

ARCH. MARCO TERZITTA

Via N.Sauro n.3, 07038 Trinità d'Agultu (SS)
P.IVA 01618500902

RESPONSABILE PROGETTAZIONE:

Ing. Francesco BARBITTA (ARTEC Associati S.r.l.)

TITOLO ELABORATO:

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE
Documentazione fotografica

ELABORATO N°:

REL03

		ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO			
SIGLA		-		-		-			
REVISIONE	N	DATA	DESCRIZIONE			RED.	VER.	APP.	
	A	A	15/12/2021	1^ Emissione			-	-	-
	B	B		Revisione					
	C	C		Revisione					

NOME FILE:
PD_REL03

DATA:
Dicembre 2021

SCALA:
-



Figura 1: Sormonto del molo di sopraflutto.



Figura 2: Elementi della mantellata in condizioni precarie




Figura 3



Figura 4




Figura 5



Figura 6



Figura 7




Figura 8: Danni mareggiata dicembre 2017




Figura 9: Fenomeno dell'overtopping nel porto di Isola Rossa



Figura 10: Danni mareggiata marzo 2017



Figura 11: Danni mareggiata marzo 2017



Figura 12: Danni mareggiata marzo 2017




Figura 13: Danni mareggiata marzo 2017