

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Centrale Termoelettrica EDISON di Torviscosa (UD)  
Sede legale Foro Buonaparte 31-20121 Milano  
Sede operativa Strada Zuina Sud, 33050 Torviscosa (UD)  
[asee@pec.edison.it](mailto:asee@pec.edison.it)

**E, p.c.:** ARPA FVG  
Sede centrale Via Cairoli 14 - 33057 Palmanova (UD)  
[arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)  
[urp@arpa.fvg.it](mailto:urp@arpa.fvg.it)  
Sede territoriale di Udine  
Via della Vecchia Filatura (pad.9 Fiera Udine)-33035  
Martignacco (UD)  
[arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)  
[dip.ud@arpa.fvg.it](mailto:dip.ud@arpa.fvg.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DM 402 del 29/09/2021 con avviso pubblicato in G.U. n. 243 del 11/10/2021 - Centrale Termoelettrica della società EDISON SpA sita nel comune di Torviscosa (UD)

**OGGETTO:** Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/2006

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, si notifica l'allegato Rapporto conclusivo in merito alla visita in loco effettuata dal 10/10/2023 all'11/10/2023, redatto da ISPRA, d'intesa con ARPA, redatto sulla base dei verbali e rilievi dell'attività. I medesimi verbali e rilievi vengono trasmessi al solo fine della trasparenza procedimentale, non ritenendone appropriata la loro pubblicazione ai sensi del comma 8 del predetto art. 29-*decies*.

Ad esito delle suddette attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, questo Servizio ritiene che le condizioni di monitoraggio, riportate nell'allegato Rapporto Conclusivo e contestualmente comunicate al Gestore, siano coerenti con la finalità delle prescrizioni del decreto autorizzativo in riferimento e possano consentire di raggiungere un adeguato ed effettivo monitoraggio ambientale.

Pertanto, le citate condizioni saranno utilizzate per le attività di verifica, al fine di garantire, durante la gestione operativa, i monitoraggi previsti dall'atto autorizzativo in riferimento.

L'attività di controllo svolta da ISPRA in ottemperanza all'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comma 3/4, rientra tra i processi condotti da ISPRA in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2015 del SGQ e per i quali è stata ottenuta la relativa certificazione, rilasciata dall'Organismo di Certificazione IMQ S.p.A. in data 31/07/2020, Certificato N. 1050.2020.

In ottemperanza ai requisiti della succitata norma, è previsto che venga effettuata una indagine sulla soddisfazione del cliente. Pertanto, al fine di migliorare costantemente la qualità dell'attività di controllo svolta da ISPRA, si chiede cortesemente a codesto Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, anche al Gestore di compilare *on-line* il Questionario della soddisfazione adottato dallo scrivente Servizio, disponibile al seguente link: <https://survey.isprambiente.it/index.php/688589?lang=it>.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

- Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria ex art. 29-*decies* comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per la Centrale Termoelettrica della società EDISON SpA sita nel comune di Torviscosa (UD).
- Verbale di verifica documentale, Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo ordinaria del 10-11/10/2023
- Verbale di campionamento del 09/08/2023 e relativi rapporti di prova