

**S.S. 67 "TOSCO - ROMAGNOLA"**  
Lavori di adeguamento della S.S. 67 nel tratto tra la  
località S. Francesco in comune di Pelago e l'abitato di Dicomano.  
Variante di Rufina (FI) - LOTTI 2A e 2B

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. F1462

IL RESPONSABILE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO:

*Dott.ssa Archeologa Pina Maria Derudas*  
*Elenco MIBACT n. 459*



Elaborati cartografici:

*Dott. Archeol. Danilo De Dominicis*  
*Dott. Archeol. Pierfrancesco Izzo*

IL GEOLOGO:

—

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

*Ing. Francesco Pisani*

PROTOCOLLO

—

DATA

**ARCHEOLOGIA**

**Schede delle Unità di Ricognizione**

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	T00SG00GENSC01_A				
ACNO0113	D	20	CODICE ELAB. T00SG00GENSC01			A
A			APRILE 2022			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 1

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Rufina  
**Frazione:** Mercatone/Massetto

**Limiti topografici:** SS67-fiume Sieve.

**Strade di accesso:** da SS67

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato


**Condizioni di visibilità:** il grano è stato tagliato ed il campo ripulito in attesa dell'aratura.

**Uso del suolo:** coltivato (a riposo)

**Grado di visibilità:** Medio-Bassa

**Osservazioni:** Struttura di canalizzazione moderna a S dell'area cantiere; materiali moderni sparsi nell'area

**Punto di presa fotografica:** IV



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 2

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Rufina

**Frazione:** Mercatone/Massetto

**Limiti topografici:** SS67-fiume Sieve.

**Strade di accesso:** da SS67

**Metodo:** //

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** aree recintate.

**Uso del suolo:** proprietà privata

**Grado di visibilità:** Inaccessibile/Proprietà privata

**Osservazioni:** l'area comprende le recinzioni ad E della ferrovia e gli edifici lungo la SS67.

**Punto di presa fotografica:** III



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 3

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Rufina  
**Frazione:** Mercatone/Massetto

**Limiti topografici:** SS67-fiume Sieve.

**Strade di accesso:** da SS67

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** campo arato.

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Ottimo

**Osservazioni:** l'area presenta molti materiali di epoca moderna e contemporanea, tra cui 100 lire del 1957 e 10 lire del 1948.

**Punto di presa fotografica:** V



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

**U.R. N. 4**

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Rufina-Pontassieve  
**Frazione:** Tutta l'area limitrofa al Sieve

**Limiti topografici:** bordi fiume Sieve.  
**Strade di accesso:** da SS67 e via colognolese  
**Metodo:** //  
**Data:** 02/02/2022  
**Condizioni meteo:** Soleggiato  
**Condizioni di visibilità:** Area boschiva  
**Uso del suolo:** incolto  
**Grado di visibilità:** Basso-Nulla  
**Osservazioni:** l'area presenta arginature del '900.

**Punto di presa fotografica:** VI



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 5

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA


**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Rufina  
**Frazione:** Mercatone/Massetto

**Limiti topografici:** SS67 ad W.  
**Strade di accesso:** da SS67 e via massetto  
**Metodo:** sistematico.  
**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato  
**Condizioni di visibilità:** campo coltivato  
**Uso del suolo:** coltivato  
**Grado di visibilità:** Medio-Alta

**Osservazioni:** scarsi materiali di epoca moderna e contemporanea in prossimità delle case ad W.

**Punto di presa fotografica:** IX



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 6

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Via Colognese, Osteria la Casellina

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer/declivio ad Ovest.

**Strade di accesso:** strade tra i vigneti in via colognese

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vigneti con fasce semi arate.

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Medio-Alta

**Osservazioni:** l'area presenta strutture di canalizzazione tra UR6 ed UR7 poste in opera con murature avente pietrame a pezzatura media e malta grossolana, la datazione è tra epoca moderna e contemporanea. Queste caratterizzano l'area collinare con vigneti tra entroterra alla dx del Sieve ed il fiume stesso. Ai bordi dei campi vi sono spesso pietre arenarie disassate e spostate dagli agricoltori anche con mucchi molto elevati. A Sud del campo in questione vi è una grande cisterna al di là di un terrapieno.

**Punto di presa fotografica:** XII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 7

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Via Colognese, Osteria la Casellina

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer/declivio ad Ovest.

**Strade di accesso:** strade tra i vigneti in via colognese

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vigneti con fasce a terra smossa ma con vegetazione prativa in ricrescita.

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Medio-Bassa

**Osservazioni:** l'area presenta strutture di canalizzazione tra UR6 ed UR7 poste in opera con murature avente pietrame a pezzatura media e malta grossolana, la datazione è tra epoca moderna e contemporanea. In quest'area verrà creato un'area cantiere. Un altro muro di canalizzazione, più alto del precedente è sito al confine tra UR 7 ed UR 8. Ai bordi dei campi vi sono spesso pietre arenarie disassate e spostate dagli agricoltori anche con mucchi molto elevati, in particolare verso il Sieve.

**Punto di presa fotografica:** XV



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 8

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Via Colognese, Osteria la Casellina

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer/declivio ad Ovest.

**Strade di accesso:** strade tra i vigneti in via colognese

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vigneti con fasce semi arate.

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Medio-Alta

**Osservazioni:** l'area presenta un muro di canalizzazione tra UR7 ed UR8 posta in opera con murature avente pietrame a pezzatura media e malta grossolana grigio chiara, la datazione è tra epoca moderna e contemporanea. Ai bordi dei campi vi sono spesso pietre arenarie disassate e spostate dagli agricoltori anche con mucchi molto elevati. Nell'area rari framm. contemporanei ed attuali.

**Punto di presa fotografica:** XVI



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 9

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Via Colognese, Osteria la Casellina, Fabbri

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer/declivio ad Ovest.

**Strade di accesso:** strade tra i vigneti in via colognese

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vigneti con fasce semi arate in forte pendenza.

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Basso-Nullo

**Osservazioni:** Vi sono materiali di epoca contemporanea ed attuale in gran parte nell'area in prossimità del casale. Ai bordi dei campi vi sono spesso pietre arenarie disassate e spostate dagli agricoltori anche con mucchi molto elevati.

**Punto di presa fotografica:** XVIII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 10

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Via Colognese, Fabbri

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer/declivio ad Ovest.

**Strade di accesso:** strade tra i vigneti in via colognese

**Metodo:** sistematico

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vigneti orientati verso la valle.

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Medio-Bassa

**Osservazioni:** Nell'area è stata individuata l'UT 1 in prossimità del casale ed in un'area in pendenza. Ai bordi dei campi vi sono spesso pietre arenarie disassate e spostate dagli agricoltori anche con mucchi molto elevati. Nel campo si ritrovano frammenti pertinenti laterizi di epoca incerta e materiali collocabili ad età moderna ed in gran parte contemporanea.

**Punto di presa fotografica:** XXI



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 11

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Via Colognese, Fabbri

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer/declivio ad Ovest.

**Strade di accesso:** strade tra i vigneti in via colognese

**Metodo:** sistematico

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** campo con vegetazione di tipo prativo medio-bassa e fitta.

**Uso del suolo:** incolto

**Grado di visibilità:** Basso-Nulla

**Osservazioni:** Nell'area è presente una sorgente o uno scolo fognario nel versante occidentale.

**Punto di presa fotografica:** XXIII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 12

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Pontassieve

**Frazione:** Via Colognese, Fabbri, Montebonello, Argomenna

**Limiti topografici:** Sieve a Est; limiti buffer ad Ovest, abitato di Montebonello.

**Strade di accesso:** via colognese,

**Metodo:** //

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** aree in proprietà privata recintate o edifici.

**Uso del suolo:** diversificato

**Grado di visibilità:** Inaccessibile/Proprietà privata

**Osservazioni:** le aree sono recintate seppur alcune siano coltivate; sono presenti casolari databili tra '700 ed '800.

**Punto di presa fotografica:** XXVII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 13

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Pontassieve

**Frazione:** Via Colognese, Fabbri, Montebonello, Argomenna

**Limiti topografici:** limiti buffer ad Ovest, UR 12 ad Est.

**Strade di accesso:** via colognese e stradina tra i campi.

**Metodo:** sistematico

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vigneto e vegetazione fitta di tipo prativo.

**Uso del suolo:** coltivato.

**Grado di visibilità:** Basso-Nullo

**Osservazioni:** area in forte declivio emergono sassi pertinenti gli strati geologici del colle.

**Punto di presa fotografica:** XXV



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

**U.R. N. 14**

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Pontassieve

**Frazione:** Via Colognese, Montebonello, Argomenna

**Limiti topografici:** limiti buffer ad Ovest, torrente Argomenna ad Est.

**Strade di accesso:** via argomenna e via colognese da cui stradina tra i campi.

**Metodo:** sistematico

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vegetazione di tipo prativo medio-bassa e fitta.

**Uso del suolo:** incolto

**Grado di visibilità:** Basso-Nullo

**Osservazioni:** area in declivio da sud a nord, diviene pianeggiante in prossimità di Via dell'Argomenna. Nei tratti collinari emerge strato geologico.

**Punto di presa fotografica:** XXVIII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 15

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Montebonello

**Limiti topografici:** campi ad Est; Argomenna ad Ovest.

**Strade di accesso:** via colognolese,

**Metodo:** //

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** aree in proprietà privata recintate o edifici.

**Uso del suolo:** diversificato

**Grado di visibilità:** Inaccessibile/Proprietà privata

**Osservazioni:** nella zona è presente un'area indicata come di necropoli da bibliografia recintata o edificata (Presenza n. 4).

**Punto di presa fotografica:** XXXII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 16

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Montebonello, Casellina di Moro

**Limiti topografici:** area di buffer.  
**Strade di accesso:** via Agostino Catalano.  
**Metodo:** sistematico  
**Data:** 03/02/2022  
**Condizioni meteo:** Soleggiato  
**Condizioni di visibilità:** vegetazione di tipo prativo medio-alta e fitta; vigneti ed oliveti in abbandono.  
**Uso del suolo:** incolto/coltivato  
**Grado di visibilità:** Basso-Nullo  
**Osservazioni:** area in declivio da nord a sud.

**Punto di presa fotografica:** XXXV



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 17

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Pontassieve  
**Frazione:** Casellina di Moro

**Limiti topografici:** Via S. Eustachio in Acone/fiume Sieve.

**Strade di accesso:** via Agostino Catalano, via S. Eustachio in Acone.

**Metodo:** //

**Data:** 03/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** aree in proprietà privata recintate o edifici.

**Uso del suolo:** diversificato

**Grado di visibilità:** Inaccessibile/Proprietà privata

**Osservazioni:** nella zona è presente un pozzo del '600-700 in buono stato di conservazione.

**Punto di presa fotografica:** XXXVII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

**U.R. N. 18**

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Rufina

**Frazione:** Il Piano

**Limiti topografici:** fiume Sieve e UR19.

**Strade di accesso:** via G. Garibaldi e strade poderali, oltre la ferrovia.

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato


**Condizioni di visibilità:** vegetazione di tipo prativo medio-bassa e fitta.

**Uso del suolo:** incolto

**Grado di visibilità:** Medio-Basso

**Osservazioni:** area alluvionale pianeggiante.

**Punto di presa fotografica:** XLII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 19

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Rufina

**Frazione:** Il Piano

**Limiti topografici:** fiume Sieve ed SS67.

**Strade di accesso:** via G. Garibaldi e strade poderali, oltre la ferrovia.

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** vegetazione di tipo prativo medio-bassa e medio-alta e fitta.

**Uso del suolo:** incolto

**Grado di visibilità:** Basso-Nullo

**Osservazioni:** area alluvionale pianeggiante; zone chiuse (con cani) e a vegetazione alta.

**Punto di presa fotografica:** XLII



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 20

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze

**Comune:** Rufina

**Frazione:** Il Piano

**Limiti topografici:** SS67 e ferrovia.

**Strade di accesso:** via G. Garibaldi e strade poderali.

**Metodo:** sistematico

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** campo arato

**Uso del suolo:** coltivato

**Grado di visibilità:** Ottimo

**Osservazioni:** area alluvionale leggermente in declivio; scarsi fram. recenti di risulta dalla strada.

**Punto di presa fotografica:** XLI



## SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 21

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

**Provincia:** Firenze  
**Comune:** Rufina  
**Frazione:** Il Piano

**Limiti topografici:** Area di buffer.

**Strade di accesso:** SS67.

**Metodo:** approssimato

**Data:** 02/02/2022

**Condizioni meteo:** Soleggiato

**Condizioni di visibilità:** in parte urbanizzato, in alcune aree recintato.

**Uso del suolo:** diversificato ma in gran parte urbanizzato

**Grado di visibilità:** Basso-Nullo

**Osservazioni:** nella zona vi è un casale di probabile epoca storica.

**Punto di presa fotografica:** XL



SCHEDA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE DI RICOGNIZIONE						
<b>N. UT1</b>						
<b>DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO</b>						
<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>		
Firenze	Rufina	Via Colognolese/Fabbri	137	//		
<b>DATI CARTOGRAFICI</b>						
<i>I.G.M.</i>		<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
				1699282	4855292	
<b>DATI AMBIENTALI</b>						
<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>		<i>Attuale utilizzo del suolo</i>		
Unita' arenacee e arenaceo-marnose (torbiditiche) (Paleogene)	Area collinare in pendenza verso SE	Canali per il Sieve		vigneto		
<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>						
<i>Oggetto</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Localizzazione</i>		<i>Cronologia</i>		
Area di frammenti fittili	Area di frammenti fittili di epoca romana e moderna	UR 10		Epoca romana - moderna		
<b>DESCRIZIONE</b>						
La zona è caratterizzata da una forte pendenza che dalla Via Colognolese alla riva del fiume Sieve supera i m.30. Nella zona prossima al confine W del vigneto, non troppo lontano dal vicino casale, vi è un'area di frammenti di diversa epoca in cui è possibile riconoscere forme in gran parte di epoca moderna con scarse tracce di ceramica acroma, laterizi di epoca incerta ed un frammento di sigillata italica.						
<b>SEGNALAZIONE SU BASE:</b>						
<i>Bibliografia</i>			<i>Archivi</i>	<i>Geomorfologica</i>		
				Area in pendenza		
<i>Fotointepretativa</i>	<i>Survey</i>		<i>Toponomastica</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>		
-	Data	-02/02/2022				
	Unità ricognizione					
	UR 10	-				
<b>DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>		
<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>			
20 m		//				
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>				
Medio-Alto		Nulla				