

Allegato n. 2 alla Relazione Verifica di Ottemperanza

Report fotografico della falesia in Scalo n.4, a seguito degli interventi in somma urgenza

Di seguito si riportano le foto dello stato dei luoghi presso la falesia dello Scalo n. 4, a seguito degli interventi di somma urgenza eseguiti nel 2023, ed interessata dal Progetto n. 3.a – "Realizzazione/adeguamento approdi all'isola di S.Stefano, Opere di mitigazione del rischio crolli sulla Falesia";



Foto n.1 2023-10-06 at 09.21.29



Foto n.2 20230928_125844



Foto n.3 20230928_130718



Foto n.4 20230928_130722



Foto n.5 20230928_131009



Foto n.6 20230928_132909



Foto n.7 20230928_133126



Foto n.8 20230928_133230



Foto n.9 20230928_140036