



## ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

GENNAIO

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/01/2023 | POZZ. CALDAIA  | SOSTITUZIONE SONDA E CONVERTITORE PH 00CJC21GH001                  | 6000104774_0010 | CANTONE   |       |
| 05/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 09/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 10/01/2023 | POZZ. CALDAIA  | VERIFICA MISURE + TARATURA SONDA PH 00CJC21GH001                   | 6000104919_0010 | CANTONE   |       |
| 11/01/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180_0010 | CANTONE   |       |
| 12/01/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0010 | CANTONE   |       |
| 13/01/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0010 | CANTONE   |       |
| 14/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 15/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 16/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 17/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 23/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/01/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0010 | CANTONE   |       |
| 25/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 27/01/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0020 | CANTONE   |       |
| 28/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 29/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 30/01/2023 |                |  |                 |           |       |
| 31/01/2023 |                |  |                 |           |       |



| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/02/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180_0020 | CANTONE   |       |
| 09/02/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0020 | CANTONE   |       |
| 10/02/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0030 | CANTONE   |       |
| 11/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 12/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 13/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 14/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 15/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 16/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 17/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 23/02/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0040 | CANTONE   |       |
| 24/02/2023 | VASCA GMU      | SOSTITUITO SONDA + CONVERTITTORE DI CONDUCEBILITA' 00QUW01CQ001    | 7000030177_0040 | CANTONE   |       |
| 25/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/02/2023 |                |  |                 |           |       |
| 27/02/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0020 | CANTONE   |       |
| 28/02/2023 |                |  |                 |           |       |
|            |                |  |                 |           |       |
|            |                |  |                 |           |       |
|            |                |  |                 |           |       |



## ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

MARZO

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 09/03/2023 | POZZ. CALDAIA  | VERIFICA ANOMALIA ALLA SONDA OLIO 00CJC20GH001                     | 6000106121_0010 | CANTONE   |       |
| 10/03/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0050 | CANTONE   |       |
| 11/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 12/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 13/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 14/03/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00UBH02CP901                | 7000030180_0030 | CANTONE   |       |
| 15/03/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10CQ001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0030 | CANTONE   |       |
| 16/03/2023 | LOCALE DEMI    | VERIFICA MISURE E TARATURA SONDA PH 00GCR70CQ001                   | 6000106217_0010 | CANTONE   |       |
| 17/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/03/2023 | POZZ. CALDAIA  | VERIFICA MISURE E TARATURA 00CJC21GH001                            | 6000106329_0010 | CANTONE   |       |
| 23/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/03/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0060 | CANTONE   |       |
| 25/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 27/03/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0030 | CANTONE   |       |
| 28/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 29/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 30/03/2023 |                |  |                 |           |       |
| 31/03/2023 |                |  |                 |           |       |



## ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

APRILE

| GIORNO     | UBICAZIONE      | ATTIVITA' EFFETTUATA  | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|-----------------|---|-----------------|-----------|-------|
| 01/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 02/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 03/04/2023 | POZZ. TRASF. 11 | VERIFICA FUNZIONAMENTO AL SENSORE OLIO 11GMF10CQ081 + PROVE DI BLOCCO PMP | 7000031208_0010 | CANTONE   |       |
| 04/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 05/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 06/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 07/04/2023 | VASCA GMU       | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003        | 7000030177_0070 | CANTONE   |       |
| 08/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 09/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 10/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 11/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 12/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 13/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 14/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 15/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 16/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 17/04/2023 | POZZ. CALDAIA   | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901        | 7000030180_0040 | CANTONE   |       |
| 18/04/2023 | POZZ. TRASFOR.  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                       | 7000030181_0040 | CANTONE   |       |
| 19/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 20/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 21/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 22/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 23/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 24/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 25/04/2023 | VASCA GMU       | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003        | 7000030177_0080 | CANTONE   |       |
| 26/04/2023 | LOCALE DEMI     | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                       | 7000030182_0040 | CANTONE   |       |
| 27/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 28/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 29/04/2023 |                 |   |                 |           |       |
| 30/04/2023 |                 |   |                 |           |       |





# ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

MAGGIO

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/05/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0090 | CANTONE   |       |
| 06/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 09/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 10/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 11/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 12/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 13/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 14/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 15/05/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180_0050 | CANTONE   |       |
| 16/05/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0050 | CANTONE   |       |
| 17/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/05/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0100 | CANTONE   |       |
| 19/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 23/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 25/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 27/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 28/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 29/05/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0050 | CANTONE   |       |
| 30/05/2023 |                |  |                 |           |       |
| 31/05/2023 |                |  |                 |           |       |



# ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

GIUGNO

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/06/2023 | LOCALE DEMI    | VERIFICA ANOMALIA Sonda pH 00GCR70CQ001 + TARATURA E PROVE         | 6000107490_0010 | CANTONE   |       |
| 02/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/06/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0110 | CANTONE   |       |
| 07/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 09/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 10/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 11/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 12/06/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180_0060 | CANTONE   |       |
| 13/06/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0060 | CANTONE   |       |
| 14/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 15/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 16/06/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0120 | CANTONE   |       |
| 17/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 23/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 25/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/06/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0060 | CANTONE   |       |
| 27/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 28/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 29/06/2023 |                |  |                 |           |       |
| 30/06/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0130 | CANTONE   |       |



# ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

LUGLIO

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 09/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 10/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 11/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 12/07/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180_0090 | CANTONE   |       |
| 13/07/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0090 | CANTONE   |       |
| 14/07/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0160 | CANTONE   |       |
| 15/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 16/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 17/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 23/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 25/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 27/07/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0070 | CANTONE   |       |
| 28/07/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0190 | CANTONE   |       |
| 29/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 30/07/2023 |                |  |                 |           |       |
| 31/07/2023 |                |  |                 |           |       |



## ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

AGOSTO

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/08/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901         | 7000030180_0080 | CANTONE   |       |
| 09/08/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                        | 7000030181_0080 | CANTONE   |       |
| 10/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 11/08/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003         | 7000030177_0200 | CANTONE   |       |
| 12/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 13/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 14/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 15/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 16/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 17/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 23/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 25/08/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003         | 7000030177_0210 | CANTONE   |       |
| 26/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 27/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 28/08/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                        | 7000030182_0080 | CANTONE   |       |
| 29/08/2023 |                |  |                 |           |       |
| 30/08/2023 | POZZ. TRASFOR. | VERIFICA ANOMALIA + SOSTITUZIONE SONDA DELL'OLIO AL POZZETTO TRASFORMATORI | 6000109872_0010 | CANTONE   |       |
| 31/08/2023 |                |  |                 |           |       |





# ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

SETTEMBRE

| GIORNO     | UBICAZIONE     | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM             | OPERATORE | FIRMA |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------|-------|
| 01/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 02/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 03/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 04/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 05/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 06/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 07/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 08/09/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0220 | CANTONE   |       |
| 09/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 10/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 11/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 12/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 13/09/2023 | POZZ. CALDAIA  | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180_0090 | CANTONE   |       |
| 14/09/2023 | POZZ. TRASFOR. | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181_0090 | CANTONE   |       |
| 15/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 16/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 17/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 18/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 19/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 20/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 21/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 22/09/2023 | VASCA GMU      | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ003 | 7000030177_0230 | CANTONE   |       |
| 23/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 24/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 25/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 26/09/2023 | LOCALE DEMI    | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR70CQ001 - 00GCR70CQ002                | 7000030182_0090 | CANTONE   |       |
| 27/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 28/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 29/09/2023 |                |  |                 |           |       |
| 30/09/2023 |                |  |                 |           |       |



ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

OTTOBRE

| GIORNO     | UBICAZIONE  | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM              | OPERATORE  | FIRMA |
|------------|-------------|--|------------------|------------|-------|
| 01/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 02/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 03/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 04/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 05/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 06/10/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 240 | CANTONE W. |       |
| 07/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 08/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 09/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 10/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 11/10/2023 | POZZ. TRAFI | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181 - 100 | CANTONE W. |       |
| 12/10/2023 | POZZ. GVR   | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180 - 100 | CANTONE W. |       |
| 13/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 14/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 15/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 16/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 17/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 18/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 19/10/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 250 | CANTONE W. |       |
| 20/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 21/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 22/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 23/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 24/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 25/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 26/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 27/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 28/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 29/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 30/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 31/10/2023 |             |  |                  |            |       |



## ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

NOVEMBRE

| GIORNO     | UBICAZIONE  | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM              | OPERATORE  | FIRMA |
|------------|-------------|--|------------------|------------|-------|
| 01/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 02/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 03/11/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 260 | CANTONE W. |       |
| 04/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 05/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 06/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 07/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 08/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 09/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 10/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 11/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 12/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 13/11/2023 | POZZ. TRAF0 | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181 - 110 | CANTONE W. |       |
| 14/11/2023 | POZZ. GVR   | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180 - 110 | CANTONE W. |       |
| 15/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 16/11/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 270 | CANTONE W. |       |
| 17/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 18/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 19/10/2023 |             |  |                  |            |       |
| 20/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 21/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 22/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 23/11/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 280 | CANTONE W. |       |
| 24/11/2023 | DEMI        | MANUTENZIONE E TARATURA 00GCR84CQ005 - 00GCR84CQ006                | 7000030182 - 110 | CANTONE W. |       |
| 25/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 26/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 27/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 28/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 29/11/2023 |             |  |                  |            |       |
| 30/11/2023 |             |  |                  |            |       |



ATTIVITA' SU STRUMENTAZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ANNO 2023

DICEMBRE

| GIORNO     | UBICAZIONE  | ATTIVITA' EFFETTUATA   | ODM              | OPERATORE  | FIRMA |
|------------|-------------|--|------------------|------------|-------|
| 01/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 02/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 03/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 04/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 05/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 06/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 07/12/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 290 | CANTONE W. |       |
| 08/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 09/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 10/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 11/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 12/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 13/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 14/12/2023 | POZZ. GVR   | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC20GH001 - 00CJC21GH001 - 00UBH02CP901 | 7000030180 - 170 |            |       |
| 15/12/2023 | POZZ. TRAFO | MANUTENZIONE E TARATURA 00CJC10GH001 - 00UBH01CP901                | 7000030181 - 160 | CANTONE W. |       |
| 16/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 17/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 18/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 19/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 20/12/2023 | VASCA GMU   | MANUTENZIONE E TARATURA 00QUW01CQ001 - 00QUW01CQ002 - 00QUW01CQ000 | 7000030177 - 300 | CANTONE W. |       |
| 21/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 22/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 23/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 24/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 25/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 26/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 27/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 28/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 29/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 30/12/2023 |             |  |                  |            |       |
| 31/12/2023 |             |  |                  |            |       |