




DST01 - Borro valli - Sbarramento in terra da demolire



Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

DST02 - Borro valli - Sbarramento in terra da demolire



Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

LEGENDA

- Sondaggi con campioni conformi alle CSC (Col.A)
- Sondaggi con campioni non conformi alle CSC (Col.A)
- Area interessata dalla presenza degli sbarramenti

0	OTT. 22	EMISSIONE					
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONI	DIS.	CONTR.	CONV.	APPROV. IN G.O.	APPROV.
<p>CESI S.p.A. Via R. Rubattino, 54 Milano - Italia Tel. +39 022125.1 Fax +39 0221255440 website: www.cesi.it</p>							
<p>Progetto per il recupero ambientale della miniera di Santa Barbara. Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017) per la realizzazione del tetto impermeabile (capping) dell'ex discarica di Tegolaia</p>							
<p>Sbarramenti in terra (DST01 e DST02): ubicazione delle indagini di caratterizzazione seguite e delle aree di scavo</p>							
<p>0 0,02 0,04 0,08 Km</p>			DISEGNO ALLEGATO AL DOC.:	SCALA:	TAVOLA:		
			C2015340	1:20.000	2d		
<p>LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO E' PERMESSA SOLO CON L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL CESI</p>						<p>NOME FILE: tav_2d.mxd</p>	