

IPLOM

Trasmissione via pec
Trasmissione allegati tramite raccomandata A.R

Prot. qsa_AIA_2024010

Busalla, 29 aprile 2024

Spett.li:

MASE

Divisione II – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@pec.mite.gov.it

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Regione Liguria

Piazza De Ferrari, 1
16121 Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it

Città Metropolitana di Genova

Area 08 Ambiente
Largo Cattanei, 3
16147 Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Comune di Busalla

P.zza Macciò, 1
16012 Busalla (GE)
postacertificata@pec.comune.busalla.ge.it

ARPAL

Dipartimento Provinciale di Genova
Via Bombrini, 8
16121 Genova
arpal@pec.arpal.liguria.it

ASL 3 Genovese

S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Via I. Frugoni, 27
16100 Genova (GE)
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Oggetto: CONTROLLI AIA - IPLOM-GE-BUSALLA - RELAZIONE - Trasmissione report annuale Esercizio 2023 e dichiarazione del Gestore di conformità all'autorizzazione integrata ambientale.

Rif. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto Min. n. 48 del 22/02/2018, modificata con D.M. n. 51 del 08/02/2024, per l'esercizio della raffineria IPLOM S.p.A. sita nel comune di Busalla

Con riferimento a quanto previsto dall'AIA della Raffineria Iplom S.p.A., a margine richiamata, con la presente si trasmettono:

1. Dichiarazione di conformità del Gestore;
2. Report annuale esercizio 2023, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel PMC, per quanto applicabile.

La trasmissione del report e della dichiarazione di conformità avverrà tramite posta elettronica certificata, mentre la documentazione allegata, date le dimensioni significative, verrà trasmessa su supporto informatico a mezzo raccomandata.

Come da indicazione ISPRA, tutta la documentazione verrà inoltre caricata sul sito internet di ISPRA nell'apposita sezione "Stanza di lavoro controlli AIA".

A disposizione per eventuali necessari chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Allegati:

- CD contenente la documentazione di cui sopra

IPLOM S.p.A.
Il Gestore
Dott. Ing. Giovanni Ardossi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL GESTORE

Il sottoscritto Dr. Ing. Giovanni Ardossi, domiciliato per la carica in Busalla (GE), Via Carlo Navone, 3b, in qualità di Direttore della Iplom S.p.A. e Gestore della raffineria Iplom sita in Busalla (GE)

DICHIARA

che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto a.s. 2023, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.

Si segnala tuttavia che a seguito della visita ispettiva avuta luogo secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA nelle giornate dal 5 al 7 settembre 2023, è stato trasmesso da ISPRA con nota prot. n. 59644/2023 del 03 novembre 2023 il Rapporto conclusivo corredato dai verbali dell'attività svolte; a tale trasmissione ha fatto seguito nota ISPRA prot. n. 58153/2023 di notifica delle violazioni che sono state oggetto di diffida come formalizzato con nota MASE prot. n. 176587 del 02 novembre 2023.

Nel seguito si riportano le prescrizioni oggetto delle violazioni contestate:

- 1) prescrizione n. 24 pag. 88 del PIC: "Il Gestore, al superamento delle soglie giornaliere di gas inviato in torcia individuate come sopra, è tenuto a:
 - ricercare la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento;
 - adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell'evento;
 - riportare all'Autorità competente, agli Enti di controllo (ISPRA e ARPA) e all'Amministrazione Comunale, entro 48 ore dall'evento, la quantità di gas inviato in torcia, la sua composizione, la causa e durata dell'evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento".

- 2) prescrizione n. 77 pag. 102 del PIC: "I contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso".
- 3) prescrizione n. 69 a pag. 101 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC): "Le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime".
- 4) prescrizione n. 76 a pag. 102 del PIC: "Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi".
- 5) prescrizione n. 71 a pag. 101 del PIC: "Le aree destinate allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e le sezioni destinate al deposito di eventuali rifiuti stoccati in cumuli, devono essere dotate di un opportuno sistema di copertura".

A seguito di ciò il Gestore ha provveduto tempestivamente a definire ed intraprendere le azioni necessarie al superamento dei rilievi fornendone riscontro con nota prot. n. qsa_AIA_2024004 del 29 gennaio 2024.

Viene di seguito sintetizzata in forma tabellare la relativa corrispondenza tra Enti e Gestore.

28/08/2023	IPLOM e p.c. MASE, Gruppo ispettivo AIA	Comunicazione avvio attività di controllo ordinario	Prot. n. 45846/2023 del 28/08/2023 – Comunicazione avvio attività di controllo ordinario
19/10/2023	Gruppo ispettivo AIA, ISPRA	IPLOM – GE – BUSALLA – RISCONTRO – Controllo ordinario AIA 2023 – Trasmissione riscontro a richieste del Gruppo Ispettivo	Prot. n. qsa_AIA_2023043 del 19/10/2023 Controllo ordinario AIA 2023 – Trasmissione riscontro a richieste del Gruppo Ispettivo
02/11/2023	IPLOM S.p.A. e p.c. ISPRA	Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 48 del 22 febbraio 2018 per l'esercizio della Raffineria della Società IPLOM S.p.A. sita nel comune di Busalla (GE). Diffida ai sensi art. 29-decies del D. lgs. 152/06.	Prot. MASE 0176587 del 02/11/2023 Diffida ai sensi art. 29-decies del D. lgs. 152/06.
03/11/2023	IPLOM S.p.A e p.c. ARPAL	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco	Prot. ISPRA 0059644/2023 del 03/11/2023

		ex art. 29- decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria
13/11/2023	MASE, Gruppo Ispettivo AIA, ISPRA e p.c. ARPAL	IPLOM – GE – BUSALLA – RISCONTRO – Rapporto Conclusivo Controllo ordinario AIA 2023 – Trasmissione riscontro	Prot. n. qsa_AIA_2023046 del 13/11/2023 Trasmissione riscontro
29/01/2024	MASE, Gruppo Ispettivo AIA, ISPRA, Procura della Repubblica e p.c. ARPAL	IPLOM – GE – BUSALLA – RISCONTRO – Controllo ordinario AIA 2023 – Procedimento di diffida ai sensi art. 29-decies del D. lgs. 152/06 – Trasmissione relazione di riscontro ottemperanze	Prot. n. qsa_AIA_2024004 del 29/01/2024 Trasmissione relazione di riscontro ottemperanze
13/02/2024	IPLOM S.p.A. e p.c. ISPRA, Procura della Repubblica e ARPAL	Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 48 del 22 febbraio 2018 per l'esercizio della Raffineria della Società IPLOM S.p.A. sita nel comune di Busalla (GE). Diffida ai sensi art. 29-decies del D. lgs. 152/06. - Rideterminazione della diffida prot. MASE/176587 del 02.11.2023.	Prot. MASE N.0027195/2024 del 13/02/2024 Rideterminazione della diffida prot. MASE/176587 del 02/11/2023.
29/02/2024	MASE e p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ARPAL, IPLOM S.p.A.	Verifica delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MASE prot. 27195 del 13/02/2024 (acquisita con Prot. ISPRA 8456 del 13/02/2024).	Prot. ISPRA N.0011944/2024 del 29/02/2024 Verifica delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MASE prot. 27195 del 13/02/2024 (acquisita con Prot. ISPRA 8456 del 13/02/2024).

Busalla, 29/04/2024

In fede

IPLOM S.p.A.**Il Gestore****Dott. Ing.****Giovanni Adossi**

