

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE	
PULIZIA FILTRI A SACCO	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO															
NOTE e/o Odm	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA		
	06/01/23			11/01/2023			18/01/2023			25/01/2023					
	Cognome in stampatello PEZZELLA			Cognome in stampatello TORTORA			Cognome in stampatello G. B. OLIVIERO			Cognome in stampatello FINOCCHIARO			Cognome in stampatello		
	Firma Leggibile <i>Pezzella</i>			Firma Leggibile <i>Tortora</i>			Firma Leggibile <i>G. B. Oliviero</i>			Firma Leggibile <i>Finocchiaro</i>			Firma Leggibile		

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana			
	ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		
PULIZIA FILTRI A SACCO	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		
NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO																
NOTE e/o Odm	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana			
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana			
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA			
	01-02-2023			08-02-2023			15-02-2023			22-02-2023						
	Cognome in stampatello	GALLO		Cognome in stampatello	INFANTE		Cognome in stampatello	PEZZELA		Cognome in stampatello	TORIORA		Cognome in stampatello			
Firma Leggibile	<i>[Firma]</i>		Firma Leggibile	<i>[Firma]</i>		Firma Leggibile	<i>[Firma]</i>		Firma Leggibile	<i>[Firma]</i>		Firma Leggibile				



**TIRRENO
POWER**

C.le Napoli Levante - U.O. Conduzione Impianti

Verifica settimanale impianto ITAR del mese di MARZO 2023

Rev. 11

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	NOTE		
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE	
PULIZIA FILTRI A SACCO	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	
NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO															
NOTE e/o Odm	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA		
	01/03/2023			08/03/2023			15-03-2023			22-3-23			29-3-23		
	Cognome in stampatello G. OLAM			Cognome in stampatello F. VUCCHIARO			Cognome in stampatello GALLO			Cognome in stampatello INFANTE			Cognome in stampatello PERRELLA		
	Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>		



**TIRRENO
POWER**

C.le Napoli Levante - U.O. Conduzione Impianti






Verifica settimanale impianto ITAR del mese di APRILE 2023

Rev. 11

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	NOTE		
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE	
PULIZIA FILTRI A SACCO	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
NOTE e/o OdM SCATURITI dal CONTROLLO															
NOTE e/o OdM	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA		
	05/04/23			12/04/2023			19/04/2023			26-04-2023					
	Cognome in stampatello TORTORA			Cognome in stampatello GIROLAMO			Cognome in stampatello MUSCENIARO			Cognome in stampatello GALLO			Cognome in stampatello		
	Firma Leggibile <i>Tortora</i>			Firma Leggibile <i>Girolamo</i>			Firma Leggibile <i>Musceniaro</i>			Firma Leggibile <i>Gallo</i>			Firma Leggibile		

OPERAZIONE	1a settimana		2a settimana		3a settimana		4a settimana		5a settimana	
	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULIZIA FILTRI A SACCO	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG

NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO

NOTE e/o Odm	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	5a settimana
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	5a settimana
	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
	03-05-23	10-05-23	17-05-2023	24/05/2023	31/05/2023
	Cognome in stampatello: INFANTE	Cognome in stampatello: PERRELLA	Cognome in stampatello: TROTTA	Cognome in stampatello: G. ROLANDO	Cognome in stampatello: F. MOSCHINI
	Firma Leggibile: 	Firma Leggibile: 	Firma Leggibile: 	Firma Leggibile: 	Firma Leggibile: 

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		ESITO	NOTE		NOTE		
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE	
PULIZIA FILTRI A SACCO	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	
NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO															
NOTE e/o Odm	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA		
	<u>07-06-2023</u>			<u>14-06-2023</u>			<u>21-06-2023</u>			<u>28-06-2023</u>					
	Cognome in stampatello	<u>GALLI</u>		Cognome in stampatello	<u>INFANTE</u>		Cognome in stampatello	<u>PERDELLA</u>		Cognome in stampatello	<u>TORTORA</u>		Cognome in stampatello		
Firma Leggibile	<u>Gallo</u>		Firma Leggibile	<u>Infante</u>		Firma Leggibile	<u>Perdella</u>		Firma Leggibile	<u>Tortora</u>		Firma Leggibile			

OPERAZIONE	1a settimana		2a settimana		3a settimana		4a settimana		5a settimana	
	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE	ESITO	NOTE
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK
PULIZIA FILTRI A SACCO	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	OK
NOTE e/o Odi SCATURITI dal CONTROLLO										
NOTE e/o Odi	1a settimana		2a settimana		3a settimana		4a settimana		5a settimana	
					Espresso Odi Pz Sottopozzo Filtro a sacco					
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana		2a settimana		3a settimana		4a settimana		5a settimana	
	DATA		DATA		DATA		DATA		DATA	
	05/07/2023		11/07/2023		19-07-2023		26-07-23			
	Cognome in stampatello: <u>GIARDINO</u>		Cognome in stampatello: <u>GIARDINO</u>		Cognome in stampatello: <u>GIARDINO</u>		Cognome in stampatello: <u>GIARDINO</u>		Cognome in stampatello: <u>GIARDINO</u>	
Firma Leggibile: <u>[Firma]</u>		Firma Leggibile: <u>[Firma]</u>		Firma Leggibile: <u>[Firma]</u>		Firma Leggibile: <u>[Firma]</u>		Firma Leggibile: <u>[Firma]</u>		



Verifica settimanale impianto ITAR del mese di Agosto 2023

	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana				5a settimana			
OPERAZIONE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO				NOTE			
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG			POS	NEG		
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG			POS	NEG		
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE			ALTO	NORMALE		
PULIZIA FILTRI A SACCO	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG			POS	NEG		

NOTE elo Odm	1a settimana		2a settimana		3a settimana		4a settimana		5a settimana	
	600 141011 PULIZIA FILTRO A SACCO		odm 600141091 PULIZIA FILTRO A SACCO							
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana		2a settimana		3a settimana		4a settimana		5a settimana	
	DATA		DATA		DATA		DATA		DATA	
	02.08/2023		09.08.23		16-08-2023		23.08.23			
	Cognome in stampatello	FIORELLANO	Cognome in stampatello	PEZZELLA	Cognome in stampatello	GALLO	Cognome in stampatello	UFFANTE	Cognome in stampatello	
Firma Leggibile	Carmelo Fiorellano	Firma Leggibile	Pezzella	Firma Leggibile	Gallo	Firma Leggibile	Uffante	Firma Leggibile		



**TIRRENO
POWER**

C.le Napoli Levante - U.O. Conduzione Impianti

Verifica settimanale impianto ITAR del mese di SETTEMBRE 2023

Rev. 11

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana				5a settimana			
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO				NOTE			
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG			POS	NEG		
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG			POS	NEG		
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE			ALTO	NORMALE		
PULIZIA FILTRI A SACCO	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG			POS	NEG		

NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO

NOTE e/o Odm	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana				5a settimana			
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana				5a settimana			
	DATA			DATA			DATA			DATA				DATA			
	06-09-2023			13-09-2023			20-09-2023			27/09/2023							
	Cognome in stampatello INFANTE			Cognome in stampatello REZZELLA			Cognome in stampatello TANNONE			Cognome in stampatello GIROLAMO				Cognome in stampatello			
	Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>			Firma Leggibile <i>[Firma]</i>				Firma Leggibile			

**TIRRENO
POWER**

C.le Napoli Levante - U.O. Conduzione Impianti

Verifica settimanale impianto ITAR del mese di ...otto.5.Ri...423

Rev. 11

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana				5a settimana			
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO				NOTE			
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG			POS	NEG		
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG			POS	NEG		
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE			ALTO	NORMALE		
PULIZIA FILTRI A SACCO	POS	NEG		POS	NEG		POS	NEG	FILTRI SORDI ECESSO ODM*	POS	NEG			POS	NEG		

NOTE e/o Odm SCATURITI dal CONTROLLO

NOTE e/o Odm	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	5a settimana
		ODM 750006615 a MIGRAZ. AUTOMAZ ITAR da AC800 A AC800.	*ODM: 60011d823 PER SOSTITUZIONE FILTRI A SACCO		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	5a settimana
	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
	04/10/2023	11-10-2023	18-10-2023	25-10-2023	
	Cognome in stampatello FIANZECCHIARO Firma Leggibile Fianzecchiaro	Cognome in stampatello CALLO Firma Leggibile Callo	Cognome in stampatello INFANTE Firma Leggibile Infante	Cognome in stampatello PEZZELLA Firma Leggibile Pezzella	Cognome in stampatello Firma Leggibile



**TIRRENO
POWER**

C.le Napoli Levante - U.O. Conduzione Impianti

Verifica settimanale impianto ITAR del mese di **NOVEMBRE 2023**

Rev. 11

OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	NOTE		
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE		ALTO	<input checked="" type="checkbox"/> NORMALE	
PULIZIA FILTRI A SACCO	<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG		<input checked="" type="checkbox"/>	NEG	
NOTE e/o OdM SCATURITI dal CONTROLLO															
NOTE e/o OdM	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA		
	01/11/23			08/11/2023			15/11/2023			22-11-2023			29-11-2023		
	Cognome in stampatello TONTONA			Cognome in stampatello G.ROLAMO			Cognome in stampatello FILIPPELLI			Cognome in stampatello GALLO			Cognome in stampatello INFANTE		
	Firma Leggibile TONTONA			Firma Leggibile G.ROLAMO			Firma Leggibile FILIPPELLI			Firma Leggibile GALLO			Firma Leggibile INFANTE		










**TIRRENO
POWER**










C.le Napoli Levante - U.O. Conduzione Impianti

Verifica settimanale impianto ITAR del mese di **DICEMBRE 2023**

Rev. 11








OPERAZIONE	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE	ESITO		NOTE
STATO DI PULIZIA DEI PACCHI LAMELLARI	X	NEG		X	NEG		X	NEG		X	NEG		POS	NEG	
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO SCHIUMATORE	X	NEG		X	NEG		X	NEG		X	NEG		POS	NEG	
LIVELLO SERBATOIO RECUPERO OLIO	ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE		ALTO	NORMALE	
PULIZIA FILTRI A SACCO	X	NEG		X	NEG		X	NEG		X	NEG		POS	NEG	
NOTE e/o OdM SCATURITI dal CONTROLLO															
NOTE e/o OdM	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
CONTROLLO ESEGUITO DA	1a settimana			2a settimana			3a settimana			4a settimana			5a settimana		
	DATA			DATA			DATA			DATA			DATA		
	6.12.2023			13-12-2023			20/12/2023			27/12/2023					
	Cognome in stampatello PERRELLA			Cognome in stampatello TERNICOLA			Cognome in stampatello G. ROZZATO			Cognome in stampatello F. LUCCHINI			Cognome in stampatello		
	Firma Leggibile <i>Perrella</i>			Firma Leggibile <i>Ternicola</i>			Firma Leggibile <i>G. Rozzato</i>			Firma Leggibile <i>F. Lucchini</i>			Firma Leggibile		

VASCA	COMPONENTE	TAG	VERIFICA	DATA ESECUZIONE PROVA	ESECUTORE (Cognome in stampatello)	FIRMA	ESITO		OdM
Vasca pmp estrazione condensato	Pompa rilancio a vasche neutralizzazione	40GMB40AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			GALLEGGIANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca serbatoio drenaggi intermittenti GVR	Pompa rilancio a vasche neutralizzazione	40GMB50AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			GALLEGGIANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasche Neutralizzazione	Pompe acqua ricircolo/scarico acque	40GN*02AP005	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40GN*02AP006	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca pompe rilancio acque meteoriche (el. 2400)	Pompe rilancio a vasca 1ª pioggia (el. 2400)	40UGU01AP003	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP004	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP005	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca sedimentazione acque meteoriche (el. 2400)	Pompe rilancio a vasca disoleazione	40UGU01AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP002	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca sedimentazione acque meteoriche (el. 3750)	Pompe rilancio a vasca disoleazione	40UGU02AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CORPO A		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU02AP002	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

VASCA	COMPONENTE	TAG	VERIFICA	DATA ESECUZIONE PROVA	ESECUTORE (Cognome in stampatello)	FIRMA	ESITO	OdM
Vasca rilancio acque oleose (area dreni TV)	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB60AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Vasca raccolta acque oleose trasformatori	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40UBE01AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Vasca pmp vasca neutralizzazione	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB20AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Vasca pmp vasca disoleazione	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB30AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Vasca Disoleazione	Pompa trasferimento fanghi a filtri a sacco	40GN*01AP005	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
	Pompe acqua oleosa a filtro a pacchi lamellari	40GN*01AP002	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
		40GN*01AP003	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
	Pompa trasferimento oli a serbatoio raccolta	40GN*01AP004	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Vasca raccolta acque controlavaggio filtri	Pompa trasferimento a filtri a sacco	40GCB43AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
		40GCB44AP001	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Vasca rilancio acque acide/alcaline	Pompa trasferimento a vasca neutralizzazione	40GCB55AP001	FUNZIONALITÀ	20/01/2023	CAPPOLA		<input checked="" type="checkbox"/> NO	
		40GCB56AP001	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> NO	

VASCA	COMPONENTE	TAG	VERIFICA	DATA ESECUZIONE PROVA	ESECUTORE (Cognome in stampatello)	FIRMA	ESITO		OdM
Vasca pomp estrazione condensato	Pompa rilancio a vasche neutralizzazione	40GMB40AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			GALLEGGIANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca serbatoio drenaggi intermittenti GVR	Pompa rilancio a vasche neutralizzazione	40GMB50AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			GALLEGGIANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasche Neutralizzazione	Pompe acqua ricirco./scarico acque	45GN*02AP005	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		45GN*02AP006	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca pompe rilancio acque meteoriche (cl. 2400)	Pompe rilancio a vasca pioggia (cl. 2400)	40UGU01AP003	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP004	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP005	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca sedimentazione acque meteoriche (cl. 2400)	Pompa rilancio a vasca disoleazione	40UGU01AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP002	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca sedimentazione acque meteoriche (cl. 3750)	Pompa rilancio a vasca disoleazione	40UGU02AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	[Firma]	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU02AP002	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

VASCA	COMPONENTE	TAG	VERIFICA	DATA ESECUZIONE PROVA	ESECUTORE (Cognome in stampatello)	FIRMA	ESITO	OdM
Vasca rilancio acque oleose (area dreni TV)	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB60AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
Vasca raccolta acque o esse trasformatori	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40URE01AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
Vasca pmo vasca neutralizzazione	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB20AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
Vasca pmp vasca disoleazione	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB30AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
Vasca Disoleazione	Pompa trasferimento fogni a filtri a sacco	40GN*01AP005	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
	Pompe acqua oleosa a filtri a pacchi lamellari	40GN*01AP002	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
		40GN*01AP003	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
	Pompa trasferimento oli a serbatoio raccolta	40GN*01AP004	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
Vasca raccolta acque controlavaggio filtri	Pompa trasferimento a filtri a sacco	40GCB43AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
		40GCB44AP001	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
Vasca rilancio acque acida/caline	Pompa trasferimento a vasca neutralizzazione	40GCB55AP001	FUNZIONALITÀ	22/06/23	NITTOLO	Nero M.B.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
		40GCB56AP001	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/> OK	NO

VASCA	COMPONENTE	TAG	VERIFICA	DATA ESECUZIONE PROVA	ESECUTORE (Cognome in stampatello)	FIRMA	ESITO		OdM
Vasca pmp estrazione condensato	Pompa rilancio a vasche neutralizzazione	40GMB40AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			GALLEGGIANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca serbatoio drenaggi intermittenti GVR	Pompa rilancio a vasche neutralizzazione	40GMB50AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			GALLEGGIANTE				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasche Neutralizzazione	Pompe acqua ricircolo/scarico acque	40GN*02AP005	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40GN*02AP006	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca pompe rilancio acque meteoriche (el. 2400)	Pompe rilancio a vasca 1ª pioggia (el. 2400)	40UGU01AP003	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP004	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP005	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca sedimentazione acque meteoriche (el. 2400)	Pompe rilancio a vasca disoleazione	40UGU01AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU01AP002	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca sedimentazione acque meteoriche (el. 3750)	Pompe rilancio a vasca disoleazione	40UGU02AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40UGU02AP002	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	

VASCA	COMPONENTE	TAG	VERIFICA	DATA ESECUZIONE PROVA	ESECUTORE (Cognome in stampatello)	FIRMA	ESITO		OdM
Vasca rilancio acque oleose (area dreni TV)	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB60AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca raccolta acque oleose trasformatori	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40UBE01AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca pmp vasca neutralizzazione	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB20AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca pmp vasca disoleazione	Pompa rilancio a vasche disoleazione	40GMB30AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca Disoleazione	Pompa trasferimento fanghi a filtri a sacco	40GN*01AP005	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
	Pompe acqua oleosa a filtro a pacchi lamellari	40GN*01AP002	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40GN*01AP003	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
	Pompa trasferimento oli a serbatoio raccolta	40GN*01AP004	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca raccolta acque controlavaggio filtri	Pompa trasferimento a filtri a sacco	40GCB43AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40GCB44AP001	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Vasca rilancio acque acide/alcaline	Pompa trasferimento a vasca neutralizzazione	40GCB55AP001	FUNZIONALITÀ	16/12/2023	Sannino	<i>Pio Sannino</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		40GCB56AP001	FUNZIONALITÀ				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
		LIVELLOSTATI VASCA	LIVELLOSTATO H				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
			LIVELLOSTATO L				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	