

"ALLEGATO C" alla Istruzione Operativa AMB05

SCHEDA DI VERIFICA STRUMENTAZIONE SISTEMA GASOLIO

Ordine di Manutenzione N.

700021248

Esecutore della verifica: *Tirreno Power*

☐

Fornitore

☒

GEKO

Verifica da eseguirsi in accordo all'ISTRUZIONE OPERATIVA "AMB05":

Verifica strumentazione sistema gasolio

KKS	Descrizione	Esito		OdM generato per esito NEG
40SGA04CL002	Alto livello serbatoio motopompa	POS	NEG	
40SGA04CL001	Basso livello serbatoio motopompa	POS	NEG	
40XJ*01CL001	Alto livello serbatoio diesel emergenza	POS	NEG	
40XJ*01CL002	Basso livello serbatoio diesel emergenza	POS	NEG	

Osservazioni

Napoli, data

07/12/2023

Tecnico esecutore

In stampatello

MAZZOLA

Firma estesa

"ALLEGATO D" alla Istruzione Operativa AMB05

SCHEDA DI VERIFICA RILEVAMENTO PERDITE SISTEMA GASOLIO

Ordine di Manutenzione N.

700021248

Esecutore della verifica: *Tirreno Power*

☐

Fornitore

☒

GEKO

Verifica da eseguirsi in accordo all'ISTRUZIONE OPERATIVA "AMB05":

Verifica rilevamento perdite serbatoio gasolio

Componente	Esito		OdM generato per esito NEG
	POS	NEG	
Intero sistema monitoraggio perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonda rilievo perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unità di controllo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Osservazioni

Napoli, data

07/12/2023

Tecnico esecutore

In stampatello

MAZZOLA

Firma estesa



"ALLEGATO E" alla Istruzione Operativa AMB05

SCHEDA DI MANUTENZIONE ACCIDENTALE SISTEMA GASOLIO

Ordine di Manutenzione N. 600139167

Componente oggetto della manutenzione	Descrizione
Sistema di rilevamento perdite serbatoio gasolio	Sistema in allarme perdita gasolio

Esecutore dell'intervento: *Tirreno Power*

☐

Fornitore

☒

Diagnosi del guasto

Fuoriuscita del liquido glicole attraverso l'attacco inferiore del

contenitore LAG

Azione correttiva intrapresa

Stretta attacco inferiore e ripristino livello glicole

Napoli, data 05/01/2023

Tecnico esecutore

In stampatello

Stefano Mazzola




Firma estesa




Tabella 11: "ALLEGATO F" all'AMB05 - Registro di controllo linee distribuzione gasolio

SISTEMA	DESCRIZIONE COMPONENTE	SIGLA COMPONENTE	RILIEVO	NOTE
SERBATOIO GASOLIO	SERBATOIO GENERALE GASOLIO	S1	POS NEG	
	LINEA GASOLIO DA SERBATOIO A VLV SMISTAMENTO 40EGD03AA002	S2	POS NEG	
	LINEA GASOLIO DA SERBATOIO A VLV SMISTAMENTO 40EGD02AA002	S3	POS NEG	
LINEA GASOLIO "DA SERBATOIO A DIESEL EMERGENZA"	TRATTO ESTERNO VALLE VLV SMISTAMENTO 40EGD03AA002	D1	POS NEG	
	TRATTO INTERRATO SOTTO BOTOLA VALLE VLV SMISTAMENTO	D2	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO MONTE/VALLE VLV MANUALE	D3	POS NEG	
	TRATTO INTERNO CABINATO GENERATORE DIESEL	D4	POS NEG	
	SERBATOIO GASOLIO DIESEL EMERGENZA	D5	POS NEG	
	TRATTO DA SERBATOIO GASOLIO A MOTORE DIESEL	D6	POS NEG	
LINEA GASOLIO "DA SERBATOIO A MOTOPOMPA"	TRATTO ESTERNO VALLE VLV SMISTAMENTO 40EGD02AA002	M1	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO DA VLV SMISTAMENTO A EDIFICIO TG	M2	POS NEG	
	TRATTO INTERNO EDIFICIO TG	M3	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO DA EDIFICIO TG A GVR	M4	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO DA GVR A PIPE RACK	M5	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO SU PIPE RACK FINO A STAZIONE METANO	M6	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO IN STAZIONE METANO	M7	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO IN PROSSIMITà DEL BUNKER H2	M8	POS NEG	
	TRATTO INTERRATO SOTTO BOTOLA TRA BUNKER H2 E LOCALE ANTINCENDIO	M9	POS NEG	
	TRATTO INTERRATO SOTTO BOTOLA LOCALE SERBATOIO MOTOPOMPA	M10	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO MONTE SERBATOIO MOTOPOMPA	M11	POS NEG	
	SERBATOIO GASOLIO MOTOPOMPA	M12	POS NEG	
	TRATTO INTERRATO SOTTO BOTOLA DA SERBATOIO GASOLIO A MOTORE MOTOPOMPA	M13	POS NEG	
	TRATTO ESTERNO DA SERBATOIO GASOLIO A MOTORE MOTOPOMPA	M14	POS NEG	
Controllo eseguito da: Giuseppe Finocchiaro Firma: <i>Giuseppe Finocchiaro</i>			RSM ASM	Napoli, data: 24/11/2023

Rapporto fotografico di monitoraggio delle linee di distribuzione del gasolio 2023

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	17/11/2023	PRIMA EMISSIONE
REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
Finocchiaro G. 	Colonna A. 	Cozzolino A. 



SOMMARIO

• 1.	OGGETTO.....	3
• 2.	RIFERIMENTI.....	3
• 3.	VERIFICA DELLE LINEE.....	3
• 4.	CONCLUSIONI	14

1. OGGETTO

Il presente rapporto fotografico è redatto con cadenza annuale, così come previsto dalla procedura *AMB05 - Monitoraggio serbatoio gasolio e linee di distribuzione*, dal personale della U.O. Esercizio Impianti della Centrale di Napoli Levante. In esso è contenuta la testimonianza fotografica del controllo eseguito per la verifica dell'assenza di perdite sul sistema di distribuzione del gasolio.



2. RIFERIMENTI

- Appendice 1 PA05
- - *Monitoraggio serbatoio gasolio e linee di distribuzione*

3. VERIFICA DELLE LINEE

3.1 SERBATOIO GASOLIO (S)



S2**LINEA GASOLIO DA SERBATOIO A VLV SMISTAMENTO 40EGD03AA002****S3****LINEA GASOLIO DA SERBATOIO A VLV SMISTAMENTO 40EGD02AA002**

3.2 LINEA GASOLIO A DIESEL (D)




D3

TRATTO ESTERNO MONTE/VALLE VLV MANUALE



D4_1

TRATTO INTERNO CABINATO GENERATORE DIESEL



D4_2

TRATTO INTERNO CABINATO GENERATORE DIESEL



D5

SERBATOIO GASOLIO DIESEL EMERGENZA



TRATTO DA SERBATOIO GASOLIO A MOTORE DIESEL



3.3 LINEA GASOLIO A MOTOPOMPA (D)

M1

TRATTO ESTERNO VALLE VLV SMISTAMENTO 40EGD02AA002




M2

TRATTO ESTERNO DA VLV SMISTAMENTO A EDIFICIO TG



M3

TRATTO INTERNO EDIFICIO TG





M8


TRATTO ESTERNO IN PROSSIMITA' DEL BUNKER H2





M11	<p data-bbox="539 293 1129 322">TRATTO ESTERNO MONTE SERBATOIO MOTOPOMPA</p> 
M12	<p data-bbox="632 1153 1034 1182">SERBATOIO GASOLIO MOTOPOMPA</p> 

M13	TRATTO INTERRATO SOTTO BOTOLA DA SERBATOIO GASOLIO A MOTORE MOTOPOMPA
	

M14	TRATTO IESTERNO DA SERBATOIO GASOLIO A MOTORE MOTOPOMPA
	

4.

CONCLUSIONI

A seguito dell'ispezione non è stata riscontrata nessuna perdita pertanto non è stato necessario emettere nessun ordine di manutenzione.