



Contraente Generale

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

SCHEDA GESTIONE ANOMALIE/ATTENZIONE

MODULO

PV_MO_01_12

REV. 2

DEL 04.02.2020

RILEVAZIONE ANOMALIA

Matrice: Suolo e sottosuolo

Rilevata da: SELC Soc. Coop.

Luogo (Comune - Wbs - Km): Malo – 1.1 CS-DT

Codice: PMACOSUINTRM003133 - SUP

Data prelievo: 03 agosto 2022

ORIGINE DEL RILIEVO

Monitoraggio Ambientale → Ante Opera Corso d'opera Post opera

Controllo ambientale SGAC Altro _____

Documenti di riferimento: Rapporto di prova 22LA09856

Data esito: 31 agosto 2022

DESCRIZIONE DEL RILIEVO

Parametro	Valore rilevato - VR	Valore limite - VL 95%VS	VL =	Valore soglia - VS (Valore normativo)
Arsenico	31,1 mg/Kg	19 mg/Kg		20 mg/Kg

ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE

Arsenico da fondo naturale: nell'unità deposizionale conoidi pedemontane del sistema Leogra-Timonchio (LC) - Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto – Definizione dei valori di fondo, ARPAV Servizio Suoli, gennaio 2019

Nome e cognome del rilevatore: Michele Consentino

Firma del rilevatore 

A
N
O
M
A
L
I
A

AZIONE PROPOSTA

Ripetizione campionamento con tempistiche ordinarie PMA ovvero entro _____ gg

Ripetizione campionamento con tempistiche straordinarie ovvero entro _____ gg

Altro (specificare) _____

Note

Firma RA/REGAC

APPROVAZIONE AZIONE PROPOSTA

Approvazione dell'azione proposta RA/REGAC SI NO

Altro (specificare) _____

Si ritiene necessaria validazione ARPAV SI NO

Firma DT

VALIDAZIONE AZIONE PROPOSTA

Validazione dell'azione approvata DT SI NO

Altro (specificare) _____

Firma Resp.le Audit ARPAV

RILEVATORE

RA/REGAC

DT

ARPAV



Contraente Generale

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

SCHEDA GESTIONE ANOMALIE/ATTENZIONE

MODULO

PV_MO_01_12

REV. 2

DEL 04.02.2020

RISCONTRO 1^ RIPETIZIONE			
Parametro	Valore rilevato - VR	Valore limite - VL VL = 95%VS	Valore soglia - VS (Valore normativo)
Eventuali osservazioni			
Data	Attuata da	Firma del rilevatore	
VERIFICA ESITO ANOMALIA			
L' ANOMALIA può considerarsi CHIUSA?	<input type="checkbox"/> SI → E' necessaria l'approvazione da parte di DT		
	<input type="checkbox"/> NO → E' necessario attivare il livello di ATTENZIONE		
	CAMPIONAMENTO IN DOPPIO CON ARPAV <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
ALTRE AZIONI PROPOSTE			
Data:	Firma RA/RGAC		
APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE			
Data:	Firma DT		
VALIDAZIONE ARPAV			
Data:	Firma Resp.le Audit ARPAV		

ANOMALIA



Contrante Generale

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

SCHEDA GESTIONE ANOMALIE/ATTENZIONE

MODULO

PV_MO_01_12

REV. 2

DEL 04.02.2020

RISCONTRO 2^ RIPETIZIONE

Parametro

Valore rilevato

Valore ARPAV

Eventuali osservazioni

Data

Attuata da

Firma del rilevatore

Data

Attuata da

Firma ARPAV

VERIFICA ESITO ATTENZIONE

L' **ATTENZIONE** può considerarsi CHIUSA?

SI



É necessaria l'approvazione da parte di DT

NO



É necessario attivare il livello di **EMERGENZA**

AZIONE PROPOSTA

Data:

Firma RA/RGAC

APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE

Data:

Firma DT

VALIDAZIONE ARPAV

Data:

Firma Resp.le Audit ARPAV

A
T
T
E
N
Z
I
O
N
E

RA/RGAC

DT

ARPAV