Padova, 07/04/2022

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2022 - 0033030 / U **Del**: 07/04/2022

Destinatario: Spett.le Consorzio Stabile SIS

Indirizzo: , Città: , CAP:

Oggetto: Progetto Superstrada Pedemontana Veneta Lotto 1 Tratta C Galleria Naturale Malo Segnalazione di valori elevati di PFAS negli scarichi. Ubicazione nuovi piezometri. Riscontro vs. nota n. SIS-SPV-347-22-SVI-dda del 30.03.2022.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: ATG - Area Tecnica e Gestionale

Smistato a:

L'impiegato addetto GOTTARDO BENEDETTA Firmato ai sensi D.L.vo 39/93 Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 161365 data 07/04/2022, pagina 1 di 3







Area Tecnica e Gestionale Unità Organizzativa Valutazioni VIA, VAS, Grandi Opere, Ambiente e Salute

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Spett.le Consorzio Stabile SIS Via delle Rogge, 1 36061 – Bassano del Grappa (VI) PEC: segreteria.cantiere05@pec.sisscpa.it; nexteco@pecit.it

e p.c.

Spett.le Regione Veneto Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio c.a. Ing. Elisabetta Pellegrini PEC: area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it

Spett.le Provincia di Vicenza Area Tecnica – Servizio Ambiente c.a. Ing. Filippo Squarcina PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Spett.le Dipartimento di Prevenzione ULSS n. 7 Servizio igiene e Sanità Pubblica c.a. Dott.ssa Sonia Russo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Spett.le VIACQUA S.p.a. c.a. Ing. Paolo Ronco PEC: viacqua@pec.viacqua.it

Spett.le Sindaco del Comune di Castelgomberto c.a. Dott. Davide Dorantani PEC: castelgomberto.vi@cert.ip-veneto.net

Spett.le SPV Spa

PEC: segreteria.veneto@pec.spveneta.it

Oggetto: Progetto Superstrada Pedemontana Veneta

Lotto 1 Tratta C – Galleria Naturale Malo

Segnalazione di valori elevati di PFAS negli scarichi. Ubicazione nuovi piezometri.

Riscontro vs. nota n. SIS-SPV-347-22-SVI-dda del 30.03.2022.

Con riferimento alla comunicazione di SIS in oggetto, relativa all'ubicazione e realizzazione dei nuovi



piezometri presso l'area interessata dalla Galleria Natural Malo si rappresenta quanto segue.

La corretta localizzazione dei nuovi piezometri in questione è stata comunicata dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 118020 del 28.12.2021, a valle degli opportuni approfondimenti e confronti. Tale conclusione rispondeva alla primaria esigenza di acquisire informazioni analitiche esaustive a fronte della nota rilevazione di valori elevati di PFAS, sulla base di un'approfondita analisi dell'idrogeologia del sito, nonché delle configurazioni progettuali.

Dalla lettura della documentazione trasmessa, si evince una diversa localizzazione dei piezometri V1 e V2 senza una adeguata e completa giustificazione tecnica.

Tale difformità rispetto a quanto indicato da ARPAV, sebbene limitata in termini spaziali, potrebbe compromettere significativamente gli esiti dell'indagine. Si ribadisce quindi, in assenza di giustificazioni, la necessità di adottare l'ubicazione corretta anche per i piezometri V1 e V2.

Con la presente si vuole anche richiamare l'attenzione di codesto spettabile Consorzio sul notevole tempo trascorso rispetto alla rilevazione dei superamenti di cui trattasi e quindi sulla crescente urgenza di provvedere all'effettuazione dei campionamenti di acque sotterranee. A tal riguardo si richiamano le note prot. 21751 e 87257 rispettivamente del 19 gennaio e 24 febbraio scorsi con cui gli Uffici della Regione Veneto ha sollecitato l'avvio delle attività di terebrazione.

In attesa di conoscere con la data di avvio delle attività, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Valutazioni VIA, VAS, Grandi Opere, Ambiente e Salute
Dott.ssa Simonetta Fuser

Responsabile del procedimento: dott.ssa Simonetta Fuser Responsabile dell'istruttoria: ing. Andrea Lombardo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

