



LEGENDA

Area di impianto

PAI

Dissesti per Tipologia

Crollo e/o ribaltamento

Sprofondamento

Scorrimento

Dissesti dovuti ad erosione accelerata

Dissesti per Attività

Attivo

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Collasso

Dissesti per Attività

Attivo

Stabilizzato artificialmente o naturalmente

COCO ENERGY S.r.l.
Via Savona, 97 - 20144 Milano (MI)



MASE

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Realizzazione di parco Fotovoltaico della potenza complessiva di 88,74 MW e relativo cavidotto da realizzarsi nel territorio del comune di Melilli



Elaborato : Carta PAI - Dissesti

<p>Progettazione</p> <p>dott. ing. Giuseppe De Luca Geologia: dott. Gaetano Turco</p>		<p>Tav. n. V₂</p> <p>FORMATO: A1</p> <p>SCALA: 1 : 10.000</p> <p>NOTE:</p> <p>DATA:</p> <p>NOTE:</p> <p>DATA EMISSIONE: OTTOBRE 2023</p>
<p>Ambiente : dott.ssa Isabella Buccheri</p> <p>Collaborazione progettazione</p> <p>dott. ing. Chiara Morello geom. Antonino Deuscit</p>		