

CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 1 potenziale non valutabile - affidabilità buona

come specificato nell'Allegato alla circolare n. 53.2022, per le "Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo" il potenziale è non valutabile e il conseguente rischio risulta medio.




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 2 potenziale basso - affidabilità buona




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 3 potenziale medio - affidabilità buona

Interferenza diretta con il Regio Tratturello Orta Tressanti Barletta e il tratto del Cavidotto interrato presso località Rubbia. Ai fini della valutazione del grado di interferenza, si sottolinea che la sede stradale moderna si sovrappone già al tracciato tratturale vincolato e che sono già presenti servizi a rete (acqua, cavidotti, elettrodotti). La società si impegna, inoltre, ad attuare tutte le necessarie azioni tese a preservare e tutelare la rete tratturale esistente e a ripristinare lo stato dei luoghi ante operam.




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 4 potenziale basso - affidabilità buona




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 5 potenziale medio - affidabilità buona

Interferenza diretta con il Regio Tratturello Tressanti Barletta e il tratto del Cavidotto interrato presso Cant.ra Ponte Bonassi. Ai fini della valutazione del grado di interferenza, si sottolinea che la sede stradale moderna si sovrappone già al tracciato tratturale vincolato e che sono già presenti servizi a rete (acqua, cavidotti, elettrodotti). La società si impegna, inoltre, ad attuare tutte le necessarie azioni tese a preservare e tutelare la rete tratturale esistente e a ripristinare lo stato dei luoghi ante operam.




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 6 potenziale basso - affidabilità buona




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 7 potenziale medio - affidabilità buona

Interferenza diretta con il Regio Tratturello Tressanti Barletta e il tratto del Cavidotto interrato da località la Sperranza a Masseria La Pescia. Ai fini della valutazione del grado di interferenza, si sottolinea che la sede stradale moderna si sovrappone già al tracciato tratturale vincolato e che sono già presenti servizi a rete (acqua, cavidotti, elettrodotti). La società si impegna, inoltre, ad attuare tutte le necessarie azioni tese a preservare e tutelare la rete tratturale esistente e a ripristinare lo stato dei luoghi ante operam.




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 8 potenziale basso - affidabilità buona




CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 9 potenziale basso - affidabilità buona

Durante le attività di ricognizione si riscontra un terreno arato con visibilità ottima. Non sono state riscontrate aree interessate da presenza di elementi archeologici, pertanto il rischio è BASSO.



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 10 potenziale basso - affidabilità buona



CARTA DEL POTENZIALE - SABAP_FG_2022_00065-EN_4 - area 11 potenziale nullo - affidabilità buona

Sottostazione impianto Eolico Lucky Wing 4 - Macchia Rotonda

