

**SGC Grosseto Fano (E78).
Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Lama (E45).
Adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville - Selci Lama (E45).
Lotto 7.**

PROGETTO DEFINITIVO

PG 364

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO <i>Dott. Geol. Salvatore Marino</i> Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069	I PROGETTISTI SPECIALISTICI <i>Ing. Ambrogio Signorelli</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111	PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria) GP INGENNERIA (Mandante) <i>GESTIONE PROGETTI INGENNERIA srl</i> (Mandante)  (Mandante)  (Mandante)  Studio di Architettura e Ingegneria Moderna
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Arch. Santo Salvatore Vermiglio</i> Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270	INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA Sezione A N° 465 Dott. Ingegnere MORENO PANFILI Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657	IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) : Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035 
L'ARCHEOLOGO <i>Dott.ssa Maria Grazia Liseno</i> Elenco MIBACT n. 1646	SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE Dott. Ingegnere Claudio Muller Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754	
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO <i>Ing. Michele Consumini</i>	<i>Ing. Giovanni Suraci</i> Ordine Ingegneri Provincia di RC n. A2895	
VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO <i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i>	<i>Ing. Giuseppe Resta</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
 Analisi ambientale – Rumore
 Schede censimento recettori

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA
COMP.	PROGETTO	LIV.	ANNO	N.PROG.		
DP	LO702G	D2110				
CODICE ELAB.		T O O I A 0 8 A M B R E O 3			A	-
D						
C						
B						
A	Emissione	Marzo '24	Angeloni	Panfili	G. Guiducci	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

CODICE RICETTORE	1R001-1
-------------------------	----------------

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Monterchi
Località	Bagnaia
Progressiva	N.P.
Distanza infrastruttura	280 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

PROGETTAZIONE:

NOTE

CODICE RICETTORE

1E002-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	N.P.
Distanza infrastruttura	281 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/>	scuola	<input type="checkbox"/>	ospedale	<input type="checkbox"/>	casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/>	residenziale isolato	<input type="checkbox"/>	residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/>	attività industriale
<input type="checkbox"/>	pertinenza fs	<input type="checkbox"/>	rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/>	agricolo
<input type="checkbox"/>	edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/>	tettoia	<input type="checkbox"/>	attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1R003-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	246 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C004-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+025
Distanza infrastruttura	262 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C005-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+025
Distanza infrastruttura	275 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C006-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	N.P.
Distanza infrastruttura	78 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C007-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	29 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C008-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	N.P.
Distanza infrastruttura	52 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C009-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+000
Distanza infrastruttura	49 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E010-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+150
Distanza infrastruttura	80 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E011-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+265
Distanza infrastruttura	101 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E012-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+575
Distanza infrastruttura	82 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C013-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+575
Distanza infrastruttura	70 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E014-3

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+625
Distanza infrastruttura	73 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 3 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C015-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+600
Distanza infrastruttura	92 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E016-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+650
Distanza infrastruttura	158 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E017-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+690
Distanza infrastruttura	172 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E018-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+680
Distanza infrastruttura	170 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C019-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+625
Distanza infrastruttura	54 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C020-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+640
Distanza infrastruttura	60 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE

CODICE RICETTORE

1C021-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+750
Distanza infrastruttura	80 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C022-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+750
Distanza infrastruttura	65 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E023-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+735
Distanza infrastruttura	56 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E024-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+715
Distanza infrastruttura	43 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C025-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+760
Distanza infrastruttura	89 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E026-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+810
Distanza infrastruttura	86 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E027-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+850
Distanza infrastruttura	96 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE

CODICE RICETTORE

1E028-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+875
Distanza infrastruttura	100 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE

CODICE RICETTORE

1E029-3

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+840
Distanza infrastruttura	50 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 3 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C030-2

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	0+950
Distanza infrastruttura	141 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 2 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1C031-1

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	1+000
Distanza infrastruttura	180 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 1 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

CODICE RICETTORE

1E032-3

LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO

Regione	Toscana
Provincia	Arezzo
Comune	Anghiari
Località	Bagnaia
Progressiva	1+050
Distanza infrastruttura	228 m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO

DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:

<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva

CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:

STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: BUONO MEDIO CATTIVO

TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO MURATURA PORTANTE PIETRA PREFABBRICATO

TIPOLOGIA TETTO: A FALDE PIANO

ALTEZZA RICETTORE: N° DI PIANI 3 METRI _____

FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: LEGNO METALLO

TIPOLOGIA VETRO INFISSI: NORMALI AD ALTO ISOLAMENTO

STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO MEDIO CATTIVO

PROGETTAZIONE:

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO

CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:

RILEVATO TRINCEA RASO VIADOTTO GALLERIA NATURALE GALLERIA ARTIFICIALE

DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:

EDIFICATO AGRICOLO SEMINATIVO COLTURE LEGNOSE INCOLTO DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO DEPOSITI - PIAZZALI RESIDUALE ALTRO: _____

NOTE

TRATTO 2

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2R001-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	1+900		
Distanza infrastruttura	151 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/>	scuola	<input type="checkbox"/>	ospedale
<input checked="" type="checkbox"/>	residenziale isolato	<input type="checkbox"/>	residenziale agglomerato
<input type="checkbox"/>	pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/>	rudere/assimilabile
<input type="checkbox"/>	edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/>	tettoia
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	casa di riposo
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	attività industriale
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	agricolo
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	attività produttiva
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/>	RILEVATO
<input type="checkbox"/>	TRINCEA
<input type="checkbox"/>	RASO
<input type="checkbox"/>	VIADOTTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GALLERIA NATURALE
<input type="checkbox"/>	GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/>	EDIFICATO
<input type="checkbox"/>	AGRICOLO SEMINATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	COLTURE LEGNOSE
<input type="checkbox"/>	INCOLTO
<input type="checkbox"/>	DI
<input type="checkbox"/>	PERTINENZA DELL'EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/>	RESIDUALE
<input type="checkbox"/>	ALTRO: _____

NOTE
EDIFICIO CON ANNESSO, ISOLATO IN POSIZIONE ELEVATA, PRIVO DI STRADA DI ACCESSO, NON ISPEZIONABILE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2R002-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	1+925		
Distanza infrastruttura	171 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input checked="" type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E003-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+100		
Distanza infrastruttura	180 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input checked="" type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E004-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+150		
Distanza infrastruttura	176 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E005-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+150		
Distanza infrastruttura	185 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2C006-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+150		
Distanza infrastruttura	174 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
CHIESA DI SANT'APOLLINARE ALLA VILLA DEL POGGIO	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E007-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+300		
Distanza infrastruttura	161 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E008-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+300		
Distanza infrastruttura	166 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E009-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+325		
Distanza infrastruttura	196 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E010-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+475		
Distanza infrastruttura	143 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E011-4	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+540		
Distanza infrastruttura	264 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>4</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2C012-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+550		
Distanza infrastruttura	239 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E013-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+710		
Distanza infrastruttura	194 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E014-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+740		
Distanza infrastruttura	177 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E015-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+750		
Distanza infrastruttura	174 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E016-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+790		
Distanza infrastruttura	204 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E017-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+775		
Distanza infrastruttura	163 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E018-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+800		
Distanza infrastruttura	187 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E019-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Il Colle		
Progressiva	2+825		
Distanza infrastruttura	180 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E020-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+100		
Distanza infrastruttura	100 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E021-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+125		
Distanza infrastruttura	191 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E022-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+260		
Distanza infrastruttura	120 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2C023-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+515		
Distanza infrastruttura	61 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E024-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+535		
Distanza infrastruttura	30 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
IN RISTRUTTURAZIONE	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E025-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+620		
Distanza infrastruttura	236 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
EX STAZIONE FERROVIARIA	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E026-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+625		
Distanza infrastruttura	260 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E027-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+840		
Distanza infrastruttura	200 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E028-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	3+865		
Distanza infrastruttura	172 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E029-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	La Casina		
Progressiva	3+825		
Distanza infrastruttura	248 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E030-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+385		
Distanza infrastruttura	51 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E031-2		
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
Regione	Toscana			
Provincia	Arezzo			
Comune	Monterchi			
Località	Le Ville			
Progressiva	4+400			
Distanza infrastruttura	27 m			

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/>	scuola	<input type="checkbox"/>	ospedale
<input checked="" type="checkbox"/>	residenziale isolato	<input type="checkbox"/>	residenziale agglomerato
<input type="checkbox"/>	pertinenza fs	<input type="checkbox"/>	rudere/assimilabile
<input type="checkbox"/>	edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/>	tettoia
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	casa di riposo
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	attività industriale
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	agricolo
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	attività produttiva
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/>	RILEVATO
<input checked="" type="checkbox"/>	TRINCEA
<input type="checkbox"/>	RASO
<input type="checkbox"/>	VIADOTTO
<input type="checkbox"/>	GALLERIA NATURALE
<input type="checkbox"/>	GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/>	EDIFICATO
<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/>	COLTURE LEGNOSE
<input type="checkbox"/>	INCOLTO
<input type="checkbox"/>	DI
<input type="checkbox"/>	PERTINENZA DELL'EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/>	RESIDUALE
<input type="checkbox"/>	ALTRO: _____

NOTE	
EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E032-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+980		
Distanza infrastruttura	243 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE	
EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E033-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	5+005		
Distanza infrastruttura	266 m		

DATI CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE
EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E034-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+985		
Distanza infrastruttura	245 m		

DATI CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE
EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E035-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+800		
Distanza infrastruttura	217 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2C036-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+825		
Distanza infrastruttura	159 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		2E037-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+825		
Distanza infrastruttura	132 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
EDIFICIO ATTUALMENTE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE AD USO ABITATIVO	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21038-10M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+350		
Distanza infrastruttura	26 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 10 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
EDIFICIO INDUSTRIALE IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21039-11M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+385		
Distanza infrastruttura	58 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 11 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21040-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+410		
Distanza infrastruttura	92 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 11 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21041-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+440		
Distanza infrastruttura	123 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21042-8M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+475		
Distanza infrastruttura	200 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 8 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21043-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	4+375		
Distanza infrastruttura	200 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input checked="" type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		21044-8M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Toscana		
Provincia	Arezzo		
Comune	Monterchi		
Località	Le Ville		
Progressiva	2+250		
Distanza infrastruttura	81 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 8 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
FRANTOIO DI MONTERCHI	

PROGETTAZIONE:

TRATTO 3

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E001-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	7+075		
Distanza infrastruttura	172 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input checked="" type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E002-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	7+150		
Distanza infrastruttura	122 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 1 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input checked="" type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E003-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	7+150		
Distanza infrastruttura	106 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input checked="" type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E004-4	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	7+300		
Distanza infrastruttura	66 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 4 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E005-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+250		
Distanza infrastruttura	58 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: STRADA LOCALE _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C006-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+325		
Distanza infrastruttura	100 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R007-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+025		
Distanza infrastruttura	277 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R009-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+050		
Distanza infrastruttura	300 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R008-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+075		
Distanza infrastruttura	293 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E010-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+625		
Distanza infrastruttura	41 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C011-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Pianali		
Progressiva	8+035		
Distanza infrastruttura	44 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R012-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Strada Paradiso		
Progressiva	7+485		
Distanza infrastruttura	95 m		

DATI CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input checked="" type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE
EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R013-3		
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
Regione	Umbria			
Provincia	Perugia			
Comune	Citerna			
Località	Strada Paradiso			
Progressiva	7+5025			
Distanza infrastruttura	119 m			

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/>	scuola	<input type="checkbox"/>	ospedale
<input checked="" type="checkbox"/>	residenziale isolato	<input type="checkbox"/>	residenziale agglomerato
<input type="checkbox"/>	pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/>	rudere/assimilabile
<input type="checkbox"/>	edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/>	tettoia
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	casa di riposo
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	attività industriale
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	agricolo
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	attività produttiva
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/>	RILEVATO
<input type="checkbox"/>	TRINCEA
<input type="checkbox"/>	RASO
<input checked="" type="checkbox"/>	VIADOTTO
<input type="checkbox"/>	GALLERIA NATURALE
<input type="checkbox"/>	GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/>	EDIFICATO
<input checked="" type="checkbox"/>	AGRICOLO SEMINATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	COLTURE LEGNOSE
<input type="checkbox"/>	INCOLTO
<input type="checkbox"/>	DI
<input type="checkbox"/>	PERTINENZA DELL'EDIFICIO
<input type="checkbox"/>	DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/>	RESIDUALE
<input type="checkbox"/>	ALTRO: _____

NOTE	
EDIFICIO IN PROPRIETÀ PRIVATA – NON ISPEZIONABILE	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C014-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	8+035		
Distanza infrastruttura	40 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
STRUTTURA NON IDENTIFICATA – PROBABILE STRUTTURA TEMPORANEA	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R015-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	8+065		
Distanza infrastruttura	58 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE	
STRUTTURA NON IDENTIFICATA – PROBABILE STRUTTURA TEMPORANEA	

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3I016-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+550		
Distanza infrastruttura	224 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R017-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+675		
Distanza infrastruttura	268 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R018-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+725		
Distanza infrastruttura	220 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R019-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+715		
Distanza infrastruttura	186 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E020-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+750		
Distanza infrastruttura	225 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E021-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+760		
Distanza infrastruttura	196 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3R022-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+710		
Distanza infrastruttura	157 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input checked="" type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31023-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+625		
Distanza infrastruttura	266 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31024-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+875		
Distanza infrastruttura	45 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
DIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO	<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31025-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+850		
Distanza infrastruttura	56 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31026-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+850		
Distanza infrastruttura	55 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31027-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+900		
Distanza infrastruttura	46 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31028-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+925		
Distanza infrastruttura	48 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31029-5M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+850		
Distanza infrastruttura	55 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 5 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31030-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+865		
Distanza infrastruttura	53 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31031-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+800		
Distanza infrastruttura	38 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31032-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+975		
Distanza infrastruttura	105 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31033-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+975		
Distanza infrastruttura	66 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E034-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Via Rosciano		
Progressiva	9+950		
Distanza infrastruttura	68 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31035-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	10+040		
Distanza infrastruttura	149 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31036-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+875		
Distanza infrastruttura	19 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E037-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+865		
Distanza infrastruttura	39 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E038-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+865		
Distanza infrastruttura	66 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C039-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	9+850		
Distanza infrastruttura	64 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31040-8M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Pistrino		
Progressiva	10+150		
Distanza infrastruttura	72 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 8 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E041-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+475		
Distanza infrastruttura	116 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 1 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31042-4M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+450		
Distanza infrastruttura	73 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 4 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E043-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+485		
Distanza infrastruttura	71 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E044-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+465		
Distanza infrastruttura	30 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E045-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+485		
Distanza infrastruttura	40 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E046-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+465		
Distanza infrastruttura	52 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C047-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+475		
Distanza infrastruttura	11 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input checked="" type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C048-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+490		
Distanza infrastruttura	18 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E049-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Olmitello		
Progressiva	10+150		
Distanza infrastruttura	258 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E050-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Macchione		
Progressiva	11+850		
Distanza infrastruttura	77 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E051-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Macchione		
Progressiva	11+835		
Distanza infrastruttura	94 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input checked="" type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E052-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Casasola		
Progressiva	11+600		
Distanza infrastruttura	268 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input checked="" type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E053-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+150		
Distanza infrastruttura	157 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input checked="" type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31054-5M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+250		
Distanza infrastruttura	158 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 5 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO <input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E055-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+250		
Distanza infrastruttura	84 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E056-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+275		
Distanza infrastruttura	156 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E057-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+310		
Distanza infrastruttura	157 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E058-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+340		
Distanza infrastruttura	161 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E059-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+285		
Distanza infrastruttura	92 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E060-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+340		
Distanza infrastruttura	93 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E061-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+400		
Distanza infrastruttura	154 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E062-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+285		
Distanza infrastruttura	49 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E063-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+320		
Distanza infrastruttura	60 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E064-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	187 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E065-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	267 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E066-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	272 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 1 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E067-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	289 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E068-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	196 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E069-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	121 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E070-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	110 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input type="checkbox"/> NORMALI <input checked="" type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E071-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	258 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E072-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	236 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>2</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C073-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	155 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input checked="" type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E074-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	251 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E075-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	264 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E076-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	255 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31077-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	280 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input checked="" type="checkbox"/> EDIFICATO	<input type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E078-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	N.P.		
Distanza infrastruttura	193 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>1</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C079-2	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+350		
Distanza infrastruttura	70 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input checked="" type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 2 </u> <input checked="" type="checkbox"/> METRI <u> </u>			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: <u> </u>

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31080-11M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+400		
Distanza infrastruttura	131 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 11 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31081-7M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+400		
Distanza infrastruttura	224 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI ____7____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO <input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE	
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO <input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		31082-6M	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	San Giustino		
Località	Selci Lama		
Progressiva	12+350		
Distanza infrastruttura	283 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input type="checkbox"/> PIANO <input checked="" type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input type="checkbox"/> N° DI PIANI _____ <input checked="" type="checkbox"/> METRI _____ 6 _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input checked="" type="checkbox"/> RASO <input type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI	<input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E083-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Fontepaglia		
Progressiva	8+825		
Distanza infrastruttura	222 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input checked="" type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u>3</u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO <input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____	

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3E084-3	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Fontepaglia		
Progressiva	8+840		
Distanza infrastruttura	255 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 3 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA <input type="checkbox"/> RASO <input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO <input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE <input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO <input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE <input type="checkbox"/> INCOLTO <input type="checkbox"/> DI
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI <input type="checkbox"/> RESIDUALE <input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

CODICE RICETTORE		3C085-1	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO		DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
Regione	Umbria		
Provincia	Perugia		
Comune	Citerna		
Località	Marinello		
Progressiva	9+075		
Distanza infrastruttura	277 m		

DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO ESAMINATO			
DESTINAZIONE D'USO DEL RICETTORE:			
<input type="checkbox"/> scuola	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo	
<input type="checkbox"/> residenziale isolato	<input checked="" type="checkbox"/> residenziale agglomerato	<input checked="" type="checkbox"/> attività industriale	
<input type="checkbox"/> pertinenza fs	<input type="checkbox"/> rudere/assimilabile	<input type="checkbox"/> agricolo	
<input type="checkbox"/> edificio storico/area di pregio naturale	<input type="checkbox"/> tettoia	<input type="checkbox"/> attività produttiva	
CARATTERISTICHE DEL RICETTORE:			
STATO DI CONSERVAZIONE IMMOBILE: <input checked="" type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			
TIPOLOGIA EDIFICIO: CA/LATERIZIO <input type="checkbox"/> MURATURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA <input type="checkbox"/> PREFABBRICATO <input type="checkbox"/>			
TIPOLOGIA TETTO: A FALDE <input checked="" type="checkbox"/> PIANO <input type="checkbox"/>			
ALTEZZA RICETTORE: <input checked="" type="checkbox"/> N° DI PIANI <u> 1 </u> <input type="checkbox"/> METRI _____			
FRONTE PARALLELO ALL'OPERA: TIPOLOGIA DI INFISSI: <input type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLO			
TIPOLOGIA VETRO INFISSI: <input checked="" type="checkbox"/> NORMALI <input type="checkbox"/> AD ALTO ISOLAMENTO			
STATO CONSERVAZIONE INFISSI: <input type="checkbox"/> BUONO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> CATTIVO			

DESCRIZIONE DELLA FASCIA TRA L'INFRASTRUTTURA E L'EDIFICIO	
CARATTERISTICA DELLA INFRASTRUTTURA OGGETTO DI STUDIO IN PROSSIMITÀ DEL RICETTORE:	
<input type="checkbox"/> RILEVATO	<input type="checkbox"/> TRINCEA
<input type="checkbox"/> RASO	<input checked="" type="checkbox"/> VIADOTTO
<input type="checkbox"/> GALLERIA NATURALE	<input type="checkbox"/> GALLERIA ARTIFICIALE
DESTINAZIONE D'USO AREA INTERPOSTA TRA LA STRUTTURA/CANTIERE ED IL RICETTORE DA MONITORARE:	
<input type="checkbox"/> EDIFICATO	<input checked="" type="checkbox"/> AGRICOLO SEMINATIVO
<input type="checkbox"/> COLTURE LEGNOSE	<input type="checkbox"/> INCOLTO
<input type="checkbox"/> DI	
PERTINENZA DELL'EDIFICIO	<input type="checkbox"/> DEPOSITI - PIAZZALI
<input type="checkbox"/> RESIDUALE	<input type="checkbox"/> ALTRO: _____

NOTE

PROGETTAZIONE:

PROGETTAZIONE: