



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Ambiente, Energia e Territorio*

*Settore Sviluppo Energetico Sostenibile  
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it*

*Data (\*) e il Protocollo (\*)(\*): segnatura di protocollo  
riportato nei metadati di DoQui ACTA*

*Classificazione 13.170.40.60.8.4*

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

pec: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

c.a. Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale di VIA  
Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate  
dr. Bruno Alessi  
Piazza Piemonte, 1 – 10127 – TORINO

Oggetto: [ID\_VIP:10691], [ID\_VIP: 10690]. Procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 3 e n. 4 contenute nel provvedimento DEC\_405 del 30/10/2018, ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. 152/2006 relativa al progetto "Installazione di una nuova centrale di riserva termica con caldaie a gas naturale della potenza complessiva di 48,75 MWt nel Comune di Leinì (TO), al servizio del teleriscaldamento di Settimo T.se.  
Proponente: Engie Servizi S.p.A.  
**Riscontro alla nota del MASE prot. n. 213854 del 29.12.2023.**

Con riferimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 3 e n. 4, in esito all'istruttoria effettuata dall'Organo Tecnico Regionale, e in particolare da ARPA Piemonte (nota prot. n. 9583 del 2 febbraio 2024) si comunica quanto segue:

condizione ambientale n. 3

i livelli rilevati nel monitoraggio acustico effettuato da Engie Servizi S.p.A. nel febbraio del 2022 risultano in linea con quanto stimato previsionalmente nella valutazione eseguita dalla medesima nel giugno 2018;

condizione ambientale n. 4

i livelli rilevati nel monitoraggio acustico, effettuato da Engie Servizi S.p.A. nel febbraio 2022, risultano entro i limiti di legge secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. Le stime effettuate previsionalmente dalla Società proponente risultano verificate e i metodi di misura applicati si ritengono appropriati.

In conclusione, si ritengono ottemperate entrambe le condizioni ambientali oggetto di verifica.

Con i migliori saluti

Referente: dr. Filippo Baretti (tel. 011 4323476)

La Dirigente  
Elisa Guiot  
(firmato digitalmente)