




Diga di Vulci nei comuni di
Canino e Montalto di Castro (VT)

Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e
prestazionali dello sbarramento sul fiume Fiora
**Studio Preliminare Ambientale per la verifica
di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.**



Tavola 4
Aree Protette e/o Tutelate

scala 1: 30.000



Legenda

-  Area di intervento
-  Aree Naturali Protette
-  Zone di Protezione Speciale
-  Siti di Importanza Comunitaria