

Diga di Vulci nei comuni di Canino e Montalto di Castro (VT)


Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali dello sbarramento sul fiume Fiora

Studio Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.



Tavola 6
Carta di sintesi degli elementi morfologici, antropici e naturali del territorio

scala 1: 30.000



Legenda

- Area di intervento
- Elementi morfologici e naturali**
- Fiume Fiora
- Reticolo idrografico minore
- Aree a bosco
- 💧 Fontanili
- 🌊 Lago del Pellicone
- Elementi antropici**
- Strade provinciali
- Strada di interesse locale
- Itinerario turistico - complesso archeologico di Vulci
- 🏠 Casali e cascine
- 🏰 Castello della Badia
- 🏰 Castellaccio
- + Ponte della Badia (o del Diavolo)
- 🏛️ Ruderi
- * * * Tombe etrusche
- 🏰 Torre Crognola