

ID_VIP 9817 – PROCEDIMENTO VIA RELATIVO AL PROGETTO DI PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO DENOMINATO "GORGOGNONE 3" E SUA EVENTUALE MESSA IN PRODUZIONE UBICATO NEL COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ) NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI "GORGOGNONE"

REPORT DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLA RETE PIEZOMETRICA AFFERENTE ALL'AREA POZZO GORGOGNONE 3 (GG3) E ALLA RELATIVA FLOWLINE DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO OLIO TEMPA ROSSA

- ALLEGATO 1-

MODULI STRATIGRAFICI E SCHEMA DI ALLESTIMENTO PIEZOMETRI

STRATIGRAFIA - AST GG3_01

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_01 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1018.678 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 07/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09713422; N 40.40148669 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r s | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|-------------|----|----------------|-----------|-------------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | | 1) She < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore beige |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | 3.0 | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | Limo debolmente argilloso poco plastico di colore beige con inclusioni quarzarenitiche |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | 2) She < 6.00 7.00 | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | 7.0 | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | Materiale litoide di natura eterogenea (argilliti-calcareni) di colore grigio |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | 13.5 | |
| | | | | 15 | | 3) She < 15.00 16.00 | | | | | | | | Arenaria di colore grigio con alternanze di argilliti marnose |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) She < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA LA FALDA A 6.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3_02

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_02 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1032.086 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 06/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09391800; N 40.40271480 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r s | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|-------------|----|----------------|-----------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | 0.3 | Terreno vegetale limo argilloso di colore marrone Limo argilloso, poco plastico, di colore marrone con inclusioni ghiaiose |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | 2) < 5.00 6.00 | | | | | | | 4.5 | Limo argilloso marnoso scagliettato di colore grigio |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | 6.3 | Argillite marnosa di colore grigio scuro a tratti fratturata (11.60-13.70; 17.50-18.00; 28.00-28.40) |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | 3) < 17.00 18.00 | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA LA FALDA A 5.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 03

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST GG3 03 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1047.580 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 06/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E16.09172746; N 40.40391443 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|-----|-------------|-----------|----------|------------------|----|----------------------|--------|---|--------------------|---------|---|
| | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | 1) | < 0.00 1.00 | | | | | | 0.3 | Terreno vegetale limo argilloso di colore marrone Limo argilloso, poco plastico, di colore marrone con inclusioni ghiaiose |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 2) | < 5.00 6.00 | | | | | | | Limo argilloso marnoso scagliettato di colore grigio |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | Argillite marnosa di colore grigio scuro a tratti fratturata (11.20-11.40; 12.40-12.60; 14.20-14.50; 15.70-16.50; 19.00-19.60; 20.10-20.50) |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 3) | < 16.00 17.00 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 4) | < 29.00 30.00 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA LA FALDA A 5.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3_04

SCALA 1:125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_04 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1060.043 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 02-03/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09045135; N 40.40346173 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Pz | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE | |
|----|----------------------------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|---------|--|---|
| | | | | | | S.P.T. | N | | | | |
| 1 | [Pattern: Sand with clay] | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo argilloso sabbioso, poco plastico, di colore marrone | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | [Pattern: Silty clay] | | | | | | | | 3.3 | Argilla sabbioso/limosa poco plastica di colore grigio con inclusioni quarzoarenitiche | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | [Pattern: Marly argillite] | 2) < 6.00 7.00 | | | | | | | | 6.0 | Argillite marnosa di colore grigio scuro a tratti fratturata (10.00-10.40; 13.00-13.30) |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | [Pattern: Marly argillite] | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | [Pattern: Marly argillite] | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 6.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3_05

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_05 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1068.224 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 02-03/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.08886546; N 40.40396120 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| ø mm | R v | A r | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|----|----------------|-------------------------|----------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | 1) Dis < 0.00 1.00 | | | | | | | | | Limo argilloso sabbioso, poco plastico, con inclusioni quarzoarenitiche |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 2) Dis < 6.00 7.00 | | | | | | | 7.0 | Limo argilloso marnoso poco plastico di colore grigio | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | 3) Dis < 9.00 10.00 | | | | | | | | 10.0 | Argillite marnosa di colore grigio scuro a tratti fratturata (11.10-11.90; 12.70-13.00; 13.70-14.10; 16.40-16.60; 17.50-17.80) |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 4) Dis < 29.00 30.00 | | | | | | | | 19.0 | Arenaria di colore grigio a tratti fratturata (23.00-23.60) |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RILEVATA LA FALDA A 6.50 METRI DALP.C.
A QUOTA 22 METRI E' STATA RICONTRATA UNA FALDA IN PRESSIONE

STRATIGRAFIA - AST GG3 05A

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST GG3_05A |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1068,358 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 15-16/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.08884850; N 40.40396890 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r | S | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE | |
|---------|--------|--------|---|----|----------------|-----------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | | |
| | | | | | | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | | Limo argilloso sabbioso, poco plastico, con inclusioni quarzoarenitiche |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | 2) < 5.00 6.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | | | | | | | | 7.0 | | Limo argilloso marnoso poco plastico di colore grigio |
| | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | | | | | | | | 10.0 | | Argillite marnosa di colore grigio scuro a tratti fratturata (11.20-11.50; 12.40-12.80; 13.00-14.00) |
| | | | | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 | | | | | | | | | 17.5 | | Arenaria di colore grigio a tratti fratturata (20.00-22.00; 24.00-25.00) |
| | | | | | 19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 22 | | 3) < 22.00 23.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 23 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 26 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 27 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 30 | | | | | | | | | 29.5 | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | 30.0 | | Argillite marnosa di colore grigio scuro |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RILEVATA LA FALDA A 6.00 METRI DALP.C.
A QUOTA 22 METRI E' STATA RISCOINTRATA UNA FALDA IN PRESSIONE

STRATIGRAFIA - AST GG3 06

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_06 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1070.877 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 29-30/04/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.08602919; N 40.40477356 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r s | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|-------------|----|----------------|-----------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo argilloso sabbioso, plastico, di colore marrone con inclusioni quarzoarenitiche |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | 7.0 | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | Argilla marnosa, poco plastica, di colore grigio con inclusioni quarzoarenitiche |
| | | | | 9 | | 2) < 9.00 10.00 | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RILEVATA LA FALDA A 9.50 METRI DALP.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 07

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_07 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1060.439 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 07-08/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09432082; N 40.39462574 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r s | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|-------------|----|----------------|-----------|-----------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore marrone con inclusioni quarzoarenitiche |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 2) She < 3.00 4.00 | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | 4.0 | | Arenaria di colore grigio poco fratturata |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | | | 6.0 | | Argillite marnosa di colore grigio scuro a tratti fratturata (7.00-10.00; 11.20-11.50; 12.40-12.50; 17.00-17.30) |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 3.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 07A


SCALA 1 : 33 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_07A |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1060.482 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 08/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09430913; N 40.39463059 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Ø mm | R v | A r s | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|-------------|----|----------------|---|----------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore marrone con inclusioni quarzoarenitiche | 1) | | | < 0.00 1.00 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 2) | | | < 3.00 4.00 | | | | | |
| | | | | 4 | Arenaria di colore grigio poco fratturata | | | | | | | | 4.0 | |
| | | | | 5 | | 3) | | | < 5.00 6.00 | | | | | |
| | | | | 6 | Argillite marnosa di colore grigio scuro | | | | | | | | 5.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | 6.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA LA FALDA A 3.50 METRI DAL P.C.



STRATIGRAFIA - AST GG3 07B

SCALA 1 : 33

Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_07B |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1060.580 |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 08/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09432319; N 40.39463601 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r | Pz s | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE | |
|---------|--------|--------|---------|----------------|-----------|-------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | | |
| | | | | 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore marrone con inclusioni quarzoarenitiche |
| | | | | 2 | | 2) < 2.00 3.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 3) < 3.00 4.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | 4.0 | |

DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOSTRATA LA FALDA A 3.50 METRI DL P.C.



STRATIGRAFIA - AST GG3 08

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_08 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1046.851 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 10-13/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09880022; N 40.39537045 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|----|----------------|---------------------|----------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore da marrone chiaro a marrone scuro |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 2) < 4.00 5.00 | | | | | | | 4.5 | Arenaria di colore grigio | |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | 7.5 | Argillite marnosa di colore grigio scuro | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | 4) < 28.00 30.00 | | | | | | | 20.0 | Arenaria di colore grigio | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | 30.0 | | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 4.50 DA P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 08A

SCALA 1 : 33 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_08A |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1047.015 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 13/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09877784; N 40.39537294 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| ø mm | R v | A r | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|----|----------------|-----------|----------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | | 1) | | | < 0.10 1.00 | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore da marrone chiaro a marrone scuro |
| | | | | 2 | | 2) | | | < 2.00 3.00 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | < 3.50 4.50 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4.5 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 4.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 08B

SCALA 1 : 33 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_08B |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1046.931 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 13/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09878911; N 40.39537230 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Ø mm | R v | A r | Pz s | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|---------|----------------|-----------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | | 1) < 0.00 < 1.00 | | | | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore da marrone chiaro a marrone scuro |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | 2) < 4.00 < 5.00 | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | 4.5 | | Arenaria di colore grigio |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | 3) < 6.50 < 7.50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7.5 | | |




DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA LA FALDA A 4.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 09

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_09 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1026,533 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 14/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.10028841 N 40.39348744 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Ø mm | R v | A r | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. S.P.T. | N | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|----|----------------|-----------|---------------------|----|----|----------------------|------------------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo debolmente argilloso, poco plastico, di colore marrone con inclusi elementi quarzoartenitici |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | 2) < 4.00 5.00 | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | 5.0 | | Arenaria di colore grigio |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | 18.0 | | Argillite marnosa di colore grigio scuro |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | 20.0 | | Arenaria di colore grigio |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA FALDA A 4.80 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 10

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_10 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1046.740 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 08-09/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09816689; N 40.39317515 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. S.P.T. | N | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|----|----------------|-----------|---------------------|----|----|----------------------|------------------|---|--------------------|------------|--|
| | | | | 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo sabbioso debolmente argilloso di colore marrone |
| | | | | 2 | | | | | | | | | 2.0 | Arenaria di colore grigio a tratti fratturata (5.00-15.50; 10.00-10.50) |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | 2) < 5.00 6.00 | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | 20.0 | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | Alternanza di argillite marnosa ed arenaria di colore grigio scuro |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 5.50 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 11

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST GG3 11 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1034.819 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 09-10-13/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09555126; N 40.39193488 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Pz | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|----|-----------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo sabbioso debolmente argilloso di colore marrone con inclusioni di ciottoli arenitici |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2) < 4.00 5.00 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 5.5 | | Arenaria di colore grigio fratturata |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |

101

30.0

DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCOINTRATA LA FALDA A 4.50 METRI DAL P.C.



STRATIGRAFIA - AST GG3 11A

SCALA 1 : 33 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST GG3 11A |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1034.760 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 13/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09555706; N 40.39192519 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Ø mm | R v | A r | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. S.P.T. | N | ROD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|----|----------------|-----------|-------------------|----|----|----------------------|------------------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo sabbioso debolmente argilloso di colore marrone con inclusioni di ciottoli arenitici |
| | | | | 2 | | 2) < 2.00 3.00 | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | 3) < 4.50 5.50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5.5 | |

DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 4.50 METRI DAL P.C.



STRATIGRAFIA - AST GG3 11B

SCALA 1 : 33 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_11B |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1034.806 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 13/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09553981; N 40.39192843 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Ø mm | R v | A r | Pz s | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|--------|---------|----------------|-----------|----------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | 1 | | 1) | | | | | | | | Limo sabbioso debolmente argilloso di colore marrone con inclusioni di ciottoli arenitici |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | 2) | | | | | | | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | | 3) | | | | | | | 5.5 | Arenaria di colore grigio fratturata |
| | | | | 7 | | | | | | | | | 7.0 | |

DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA LA FALDA A 4.50 METRI DAL P.C.



STRATIGRAFIA - AST GG3 12

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_12 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1057.581 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 14/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09447168; N 40.39335707 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| o mm | R v | A r s | Pz | metri batt. | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|---------|--------|-------------|----|----------------|-----------|----------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|---|
| | | | | | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| | | | | | | 1) < | | | | | | | | Limo sabbioso debolmente argilloso di colore marrone con inclusioni di ciottoli arenitici |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 2) < | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | | | 4.0 | | |
| | | | | 5 | | | | | | | | | | Arenaria di colore grigio a tratti fratturata (5.50-6.00; 7.00-9.00; 12.40-12.50; 13.20-14.00; 17.50-18.00; 18.30-18.70; 22.00-22.90) |
| | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | 3) < | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | | | | | | | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | 4) < | | | | | | | | |
| 101 | | | | 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA FALDA A 3.70 METRI DAL P.C.

STRATIGRAFIA - AST GG3 13

SCALA 1 : 125 Pagina 1/1

| | |
|---|--------------------------------|
| Riferimento: Perforazione pozzo esplorativo GG3 e sua eventuale messa in produzione | Sondaggio: AST_GG3_13 |
| Località: Corleto Perticara (PZ) | Quota: 1039.778 mslm |
| Impresa esecutrice: G.A.P. CONSULTING SRL | Data: 15-16/05/2024 |
| Coordinate WGS84: E 16.09729737; N 40.39782481 | Redattore: Geol. Remo Biancini |
| Perforazione: Carotaggio continuo | |

| Pz | LITOLOGIA | Campioni | RP | VT | Prel. % 0 --- 100 | S.P.T. | | RQD % 0 --- 100 | prof. m | DESCRIZIONE |
|----|-----------|---------------------|----|----|----------------------|--------|---|--------------------|------------|--|
| | | | | | | S.P.T. | N | | | |
| 1 | | 1) < 0.00 1.00 | | | | | | | | Limo argilloso di colore marrone, plastico, con inclusioni lapidee |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 4.5 | Alternanza di arenaria fratturata e argillite marnosa fratturata, di colore grigio |
| 6 | | 2) < 6.00 7.00 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | 3) < 15.00 16.00 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | 4) < 29.00 30.00 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | 30.0 | |



DURANTE LA PERFORAZIONE E' STATA RISCONTRATA FALDA A 6.40 METRI DAL P.C.