


REGISTRO OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VASCHE IMHOFF

Rif. PIC pag. 114 - par. 9.8 - p.to 25 e 27

AIA DM 0000093 del 02/03/2023

Anno 2023

Data esecuzione	Vasca	Tipo di controllo	Esito	Note	Firma
16/11/2023	Vasca Imhoff scarico SF2 (Acque sanitarie prodotte dalla palazzina dedicata agli uffici e ai servizi)	- Ispezione visiva per verifica integrità pareti e linee ed identificazione eventuali anomalie; - Manutenzione e pulizia con eventuale svuotamento della vasca e smaltimento dei fanghi prodotti;	Positivo	Eseguiti svuotamento e pulizia della vasca con estrazione dei fanghi mediante apposita autobotte. Evidenza nel FIR PLX 000533 H	
16/11/2023	Vasca Imhoff scarico SF3 (Acque sanitarie prodotte dal gabinato spogliatoio ditte dedicato ai servizi per il personale delle ditte esterne)	- Ispezione visiva per verifica integrità pareti e linee ed identificazione eventuali anomalie; - Manutenzione e pulizia con eventuale svuotamento della vasca e smaltimento dei fanghi prodotti;	Positivo	Eseguiti svuotamento e pulizia della vasca con estrazione dei fanghi mediante apposita autobotte. Evidenza nel FIR PLX 000533 H	