



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

Nuova S.S.291 Lavori di costruzione del 1° lotto da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE CENTRALE PROGETTAZIONE

PROGETTISTI:

Dott. Ing. *ACHILLE DEVITOFRANCESCHI*
Ordine Ing. di Roma n. 19116

Dott. Ing. *ALESSANDRO MICHELI* Dott. Ing. *FULVIO MARIA SOCCODATO*
Ordine Ing. di Roma n. 19654 Ordine Ing. di Roma n. 18861

IL GEOLOGO

Dott. Geol. *STEFANO SERANGELI*
Ordine Geol. Lazio n. 659

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.

Dott. Ing. *FULVIO MARIA SOCCODATO*
Ordine Ing. di Roma n. 18861

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. *FABIO QUONDAM*

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. *ANTONIO SCALAMANDRE'*

PROTOCOLLO

DATA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ANAS

- | | |
|--|---------------------------------|
| Dott. Ing. <i>Piergiorgio D'Armini</i> | - Studio di traffico |
| Dott.Ing. <i>Gabriele Giovannini</i> | - Cartografia |
| Arch. <i>Barbara Banchini</i> | - Ambiente |
| Dott.Geol. <i>Giuseppe Cardillo</i> | - Ambiente |
| Dott.Geol. <i>Stefano Serangeli</i> | - Geologia |
| Dott.Ing. <i>Enrico Mittiga</i> | - Geotecnica |
| Dott.Ing. <i>Alessandro Mita</i> | - Idraulica |
| Dott.Ing. <i>Gianfranco Fusani</i> | - Strade |
| Dott.Ing. <i>Francesco Primieri</i> | - Strade |
| Dott.Ing. <i>Alessandro Piccarreta</i> | - Opere civili |
| Dott.Ing. <i>Francesca Bario</i> | - Opere civili |
| Geom. <i>Carmelo Zema</i> | - Espropri |
| Dott.Ing. <i>Pierluigi Fabbro</i> | - Interferenze |
| Dott.Ing. <i>Francesco Bezzi</i> | - Impianti |
| Geom. <i>Fabio Quondam</i> | - Comp., capitolati e sicurezza |
| Geom. <i>Pietro Tomasiello</i> | - Opere civili |

RESPONSABILI DI SERVIZI INGEGNERIA

- | | |
|---|--------------------------------|
| Dott.Ing. <i>Fulvio Maria Soccodato</i> | - Territorio |
| Dott.Ing. <i>Alessandro Micheli</i> | - Geotecnica e Impianti |
| Dott.Ing. <i>Achille Devitofranceschi</i> | - Opere Civili |
| Geom. <i>Fabio Quondam</i> | - Computi e capitolati |
| Dott.Geol. <i>Serena Majetta</i> | - Caratterizzazione ambientale |

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE COMPONENTE RUMORE Schede di censimento dei ricettori

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00IA36AMBSC01_B.dwg		
L O P L S C	D	1401	CODICE ELAB. T00IA36AMBSC01	B	-
D					
C					
B	EMISSIONE PER PROCEDURE AUTORIZZATIVE	APR. 2015	Arch. B.Banchini	Arch. F.R.letto	Ing. F.M.Soccodato
A	-				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Cod. Ricettore	0	0	1	Comune: Alghero	Via/Loc via G. Galilei 11
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442834.75 Y = 4491350.34</p>					

Progr: 380 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 225 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Scuola		
N. piani: 3	H. tot.: 11 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 20	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Fondazione Lavagna suore Francescane
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Il Carmine 16
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443448.31 Y = 4491213.21

Progr:745 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 234 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Scuola		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 11	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	3	Comune: Alghero	Via/Loc via XX Settembre
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443295.38 Y = 4490467.93

Progr:1107 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 327 m
Orientamento: S, S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Scuola		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 18	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Servizi pubblici – Sottozona S4 (servizi)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Istituto Complessivo n° 1
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	4	Comune: Alghero	Via/Loc via XX Settembre 229
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443177.77 Y = 4490387.08</p>	

Progr:1107 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 412 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Scuola		
N. piani: 3	H. tot.: 10,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Servizi pubblici – Sottozona S4 (servizi)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Liceo Scientifico Enrico Fermi
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 178
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444891.57 Y = 4494515.02

Progr: 1140	Distanza dal tracciato viario: 270 m
Orientamento: O, N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: ottima

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 176
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444879.15 Y = 4494485.84</p>					

Progr: 1185	Distanza dal tracciato viario: 246 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottimo



INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Curreli
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 174
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Progr: 1230	Distanza dal tracciato viario: 231 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 168
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444845.34 Y = 4494451.63

Progr: 1260	Distanza dal tracciato viario: 225 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottima

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Mallao – Martinelli
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	0	9	Comune:	Alghero	Via/Loc	Strada vicinale Ungias 164
							
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1444842.97 Y = 4494419.43			

Progr: 1290	Distanza dal tracciato viario: 203 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona



INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: standard
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 162
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444831.05 Y = 4494402.36

Progr: 1320	Distanza dal tracciato viario: 195 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 160
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1444829.06 Y = 4494388.07	

Progr: 1335	Distanza dal tracciato viario: 185 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 158
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444801.96 Y = 4494351.60</p>					

Progr: 1365	Distanza dal tracciato viario: 175 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 154
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444790.44 Y = 4494332.83</p>					

Progr: 1410	Distanza dal tracciato viario: 169 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona / ottima	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 152
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Progr: 1415	Distanza dal tracciato viario: 245 m
Orientamento: N, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona



INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 150
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Progr: 1440	Distanza dal tracciato viario: 171 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	6	Comune: Alghero	Via/Loc
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444795.39 Y = 4494066.30</p>					

Progr: 1575	Distanza dal tracciato viario: 0 m
Orientamento: -	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: abitazione su tracciato
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 4
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1445026.58 Y = 4494157.03</p>					

Progr: 1380	Distanza dal tracciato viario: 102 m
Orientamento: E, S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: mediocre

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: mediocre

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 6
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445033.42 Y = 4494110.17</p>					

Progr: 1455	Distanza dal tracciato viario: 153 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: molto buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	1	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 8
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444996.38 Y = 4494064.64</p>					

Progr: 1500	Distanza dal tracciato viario: 156 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreta


INFISSI	
N. Infissi esposti: 2 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreta

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 2
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Progr: 1520	Distanza dal tracciato viario: 198 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 7
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Progr: 1380	Distanza dal tracciato viario: 238 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 5
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1445068.34 Y = 4494023.46



Progr: 1430	Distanza dal tracciato viario: 226 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 3
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Progr: 1455	Distanza dal tracciato viario: 207 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: non abitato		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto / scarso


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 1
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Progr: 1500	Distanza dal tracciato viario: 206 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani:	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione: in realizzazione

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 15
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444893.92 Y = 4493963.01</p>					

Progr: 1635	Distanza dal tracciato viario: 121 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 14
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1445013.43 Y = 4493887.07</p>					

Progr: 1695	Distanza dal tracciato viario: 291 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445004.66 Y = 4493921.70</p>					

Progr: 1650	Distanza dal tracciato viario: 261 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 17
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444853.82 Y = 4493893.24</p>					

Progr: 1725	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: singolo non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Sig. Giorico
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	2	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 19
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444854.15 Y = 4493844.44</p>					

Progr: 1785	Distanza dal tracciato viario: 162 m
Orientamento: E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 21
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444860.28 Y = 4493830.45</p>					

Progr: 1800	Distanza dal tracciato viario: 180 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non risulta essere abitato
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 23
					
Coordinate Gauss-Boaga X = 1444900.65 Y = 4493812.25					

Progr: 1810	Distanza dal tracciato viario: 228 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	2	Comune: Alghero	Via/Loc
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444759.11 Y = 4493949.64</p>					

Progr: 1710	Distanza dal tracciato viario: 38 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna abitata nel periodo estivo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444792.65 Y = 4493634.22</p>					

Progr: 1980	Distanza dal tracciato viario: 217 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna non abitata utilizzata nel periodo estivo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444754.36 Y = 4493687.95</p>					

Progr: 1940	Distanza dal tracciato viario: 156 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna non abitata utilizzata nel periodo estivo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------

 <p style="text-align: center;">Coordinate Gauss-Boaga X = 1444732.48 Y = 4493770.24</p>	
--	--

Progr: 1875	Distanza dal tracciato viario: 94 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna non abitata utilizzata nel periodo estivo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444760.45 Y = 4493784.55</p>					

Progr: 1845	Distanza dal tracciato viario: 108 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro 13
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444716.42 Y = 4493475.08



Progr: 2145	Distanza dal tracciato viario: 228 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note: al momento sembra essere non abitata
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro 09
					
Coordinate Gauss-Boaga X = 1444622.03 Y = 4493520.93					

Progr: 2155	Distanza dal tracciato viario: 117 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	3	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro 06-08
----------------	---	---	---	-----------------	--



Progr: 2085	Distanza dal tracciato viario: 33 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: molto buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444399.81 Y = 4493354.12</p>					

Progr: 2410	Distanza dal tracciato viario: 0 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: molto buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: azienda agricola con abitazione.
Data sopralluogo: Marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
Coordinate Gauss-Boaga X = 1444386.75 Y = 4493631.12					

Progr: 2160	Distanza dal tracciato viario: 107 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreta	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreta

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non sembra essere abitato
Data sopralluogo: Marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 2
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443592.12 Y = 4493093.60	

Progr: 3405	Distanza dal tracciato viario: 183 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: non buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: terreno non abitato per uso agricolo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 3
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443576.49 Y = 4493120.59</p>	

Progr: 3430	Distanza dal tracciato viario: 218 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Lauro
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 5
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443526.66 Y = 4493128.83</p>	

Progr: 3480	Distanza dal tracciato viario: 222 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Ladu Bardino
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale RioCalvia 6
				<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443514.27 Y = 4493096.99</p>	

Progr: 3480	Distanza dal tracciato viario: 166 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: doppi non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 8
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443484.56 Y = 4493071.53</p>	

Progr: 3510	Distanza dal tracciato viario: 154 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 14
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga
 X = 1443371.80 Y = 4493076.20

Progr: 3620	Distanza dal tracciato viario: 160 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 14
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443386.11 Y = 4493082.36	

Progr: 3610	Distanza dal tracciato viario: 166 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto


INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	4	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 18
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443348.68 Y = 4493076.20

Progr: 3645	Distanza dal tracciato viario: 161 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 12
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443416.40 Y = 4493056.99	

Progr: 3585	Distanza dal tracciato viario: 138 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 21
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443352.11 Y = 4493152.76	

Progr: 3645	Distanza dal tracciato viario: 255 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 20
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443337.05 Y = 4493091.53</p>	

Progr: 3660	Distanza dal tracciato viario: 172 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Ceravolo Carta
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 22
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443317.56 Y = 4493087.36</p>	

Progr: 3685	Distanza dal tracciato viario: 190 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	4	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada vicinale Rio Calvia 24
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga
 X = 1443299.75 Y = 4493093.72

Progr: 3690	Distanza dal tracciato viario: 196 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 26
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443255.02 Y = 4493092.57	

Progr: 3742	Distanza dal tracciato viario: 205 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 27
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443240.96 Y = 4493116.40	

Progr: 70 (Rampa A)	Distanza dal tracciato viario: 243 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Artigianale		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: lamiera		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: laboratorio artigianale
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 28
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443224.10 Y = 4493089.28	

Progr: 90 (Rampa A)	Distanza dal tracciato viario: 212 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 29
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443172.11 Y = 4493103.64	

Progr: 530 (Rampa A)	Distanza dal tracciato viario: 209 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: possibile attività commerciale
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	5	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 32
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443165.08 Y = 4493092.26	

Progr: 515 (Rampa A)	Distanza dal tracciato viario: 185 m
Orientamento: E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 17-19
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443423.55 Y = 4493154.61</p>	

Progr: 3570	Distanza dal tracciato viario: 245 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 28
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443609.97 Y = 4493049.60</p>	

Progr: 3390	Distanza dal tracciato viario: 146 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 49
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443549.09 Y = 4492961.08	

Progr: 3450	Distanza dal tracciato viario: 48 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Casello ferroviario		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: artigianale	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa casellante disabitata
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 20
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443375.00 Y = 4492838.01</p>	

Progr: 3615	Distanza dal tracciato viario: 30 m
Orientamento: S	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Turistico alberghiero		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Agririposo Olivar
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 33
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443449.36 Y = 4492809.23	

Progr: 3555	Distanza dal tracciato viario: 76 m
Orientamento: S	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 39
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443515.75 Y = 4492808.40</p>					

Progr: 3480	Distanza dal tracciato viario: 66 m
Orientamento: S	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	6	Comune: Alghero	Via/Loc Zona artigianale
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1443081.46 Y = 4493291.31	

Progr: da 315 a 700 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: da 23 a 250 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Capannone industriale		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	7	Comune: Alghero	Via/Loc	Zona artigianale
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442921.15 Y = 4493425.35</p>						

Progr: da 315 a 700 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: da 23 a 250 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Capannone industriale		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	8	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale la Rucchetta
----------------	---	---	---	-----------------	---------	------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442739.02 Y = 4493378.26



Progr: 345 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 25 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di	Altro:
	fronte a zona artigianale	

Note: famiglia Vacca 2 abitazioni
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	6	9	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale la Rucchetta
----------------	---	---	---	-----------------	---------	------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442713.64 Y = 4493344.62



Progr: 345 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 77 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di	Altro:
	fronte a zona artigianale	

Note: edificio abbandonato
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	0	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale la Rucchetta
----------------	---	---	---	-----------------	---------	------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442710.32 Y = 4493399.39



Progr: 300 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 40 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note: Bed&Breckfast Aurora
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 29
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442647.56 Y = 4493451.</p>					

Progr: 225 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 44 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note: edificio adibito probabilmente a rimessa
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442567.52 Y = 4493431.35</p>					

Progr: 165 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 109 m
Orientamento:	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 13
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442538.01 Y = 4493386.05</p>					

Progr: 180 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 150 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	4	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale la Rucchetta
----------------	---	---	---	-----------------	---------	------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442530.77 Y = 4493353.93



Progr: 210 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 192 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 7	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	5	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale la Rucchetta
----------------	---	---	---	-----------------	---------	------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442544.35 Y = 4493346.98



Progr: 225 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 183 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 11
					
Coordinate Gauss-Boaga X = 1442545.16 Y = 4493402.29					

Progr: 165 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 142 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442570.18 Y = 4493488.26</p>					

Progr: 135 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 65 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di	Altro:
	fronte a zona artigianale	

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442460.86 Y = 4493498.07</p>					

Progr: 75 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 126 m
Orientamento:	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Azienda artigianale		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreta	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona H1 (di rispetto)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	di	Altro:
	fronte a zona artigianale		

Note: Attività commerciale
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	7	9	Comune: Alghero	Via/Loc via A. Fleming 47-49
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442760.52 Y = 4492693.19</p>					

Progr: 395 (Rampa B)	Distanza dal tracciato viario: 241 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	0	Comune: Alghero	Via/Loc via A. Fleming 45
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442786.61 Y = 4492680.47</p>					

Progr: 405 (Rampa B)	Distanza dal tracciato viario: 211 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 30	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	1	Comune: Alghero	Via/Loc via A. Fleming 43
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442789.84 Y = 4492630.95</p>					

Progr: 410 (Rampa B)	Distanza dal tracciato viario: 220 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 14 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	2	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 2
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442759.63 Y = 4492758.22</p>					

Progr: 255 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 240 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: uso per coltivazioni, non abitata
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	3	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 7
----------------	---	---	---	-----------------	-------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442836.82 Y = 4492892.01



Progr: 160 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 125 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: famiglia Maresca
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	4	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 13-15
----------------	---	---	---	-----------------	-----------------------------



Progr: 175 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 23 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani:	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: famiglia Cadeddu e famiglia Murru. 2 abitazioni
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	5	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 19
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442883.52 Y = 4493013.70



Progr: 52 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 51 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreta	


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Azienda Galleri
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	6	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 14
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Progr: 15 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 161 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreta	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: discreta

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: sembra essere non abitata
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	7	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 16
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Progr: 0 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 188 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: discreta

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	8	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso
----------------	---	---	---	-----------------	-----------------------



Progr: 90 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 197 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	8	9	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442796.56 Y = 4492915.93</p>					

Progr: 130 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 159 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: in ristrutturazione	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	0	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso
					
Coordinate Gauss-Boaga X = 1442754.15 Y = 4492854.16					

Progr: 175 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 227 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 6	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	1	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 3
----------------	---	---	---	-----------------	-------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442786.87 Y = 4492801.26



Progr: 205 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 198 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:

Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	2	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 11
					
Coordinate Gauss-Boaga X = 1442858.83 Y = 4492909.10					

Progr: 160 (Rampa C)	Distanza dal tracciato viario: 99 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	3	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 72
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------



Progr: 1805 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 229 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	4	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 66
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------



Progr: 1795 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 158 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	5	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 62
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------



Progr: 1725 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 174 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	6	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 60
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------



Progr: 1710 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 129 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Baracca		
N. piani:	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: risulta essere non abitata
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	7	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 56
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443483.05 Y = 4492283.87</p>						

Progr: 1655 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 83 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI		
N. Infissi esposti: 6	Tipologia vetro: non fonoisolanti	
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono	

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE		
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2		
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: edificio bifamiliare
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	8	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 50-52
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443465.24 Y = 4492205.87</p>						

Progr: 1720 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 80 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: doppi non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: ottimo

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: edificio bifamigliare
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	0	9	9	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 48
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------



Progr: 1770 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 73 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	0	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443434.93 Y = 4492119.52</p>						

Progr: 1815 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 78 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	1	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada 44
----------------	---	---	---	-----------------	---------	-------------------



Progr: 1790 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 121 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese 36
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443530.84 Y = 4492006.04</p>					

Progr: 1870 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 203 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	3	Comune: Alghero	Via/Loc	Contu 4 Strada
----------------	---	---	---	-----------------	---------	----------------



Progr: 1740 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 184 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: metallo e compensato	Stato di conservazione: discreto	



INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: uso coltivazione e rimessa
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	4	Comune:	Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale Montagnese 32
----------------	---	---	---	---------	---------	---------	-------------------------------



Progr: 1870 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 106 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: famiglia Mura
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese 30
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443448.73 Y = 4491956.93



Progr: 1935 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 161 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese 28
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga
 X = 1443492.31 Y = 4491891.37



Progr: 1965 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 235 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Casa Salis
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese 26
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga
 X = 1443467.78 Y = 4491894.12



Progr: 1965 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 218 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: metallo		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese 24
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443431.96 Y = 4491871.15</p>					

Progr: 1950 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 196 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	0	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese 22
----------------	---	---	---	-----------------	---------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443416.34 Y = 4491850.16



Progr: 1980 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 202 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443133.03 Y = 4491612.27</p>					

Progr:210(Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 94 m
Orientamento: E, N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: molto buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: molto buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: famiglia Fadda
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro
				 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444482.85 Y = 4493685.15</p>	

Progr: 2070	Distanza dal tracciato viario: 50 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 6	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro

Progr: 2360	Distanza dal tracciato viario: 29 m
Orientamento: O, N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo e legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444286.98 Y = 4493451.68</p>					

Progr: 2360	Distanza dal tracciato viario: 91 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Ungias 79

Progr: 2265	Distanza dal tracciato viario: 143 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro 18
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444752.95 Y = 4493622.69</p>					

Progr: 1990	Distanza dal tracciato viario: 194 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro 16b
----------------	---	---	---	------------------------	---



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444728.68 Y = 4493611.44



Progr: 2010	Distanza dal tracciato viario: 176 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione:	

INFISSI		
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:	
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:	

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE		
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2		
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro 16a
----------------	---	---	---	------------------------	---



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444718.59 Y = 4493633.20



Progr: 2010	Distanza dal tracciato viario: 149 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 99
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444692.86 Y = 4494057.77</p>					

Progr: 1635	Distanza dal tracciato viario: 45 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: scarso	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	1	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444564.29 Y = 4494148.25</p>					

Progr: 1665	Distanza dal tracciato viario: 215 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Deposito		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Deposito agricolo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 97
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444654.12 Y = 4494001.11</p>					

Progr: 1710	Distanza dal tracciato viario: 44 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: molto buona	


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 95
----------------	---	---	---	-----------------	-----------------------------------



Progr: 1785	Distanza dal tracciato viario: 51 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444561.52 Y = 4493882.23</p>					

Progr: 1850	Distanza dal tracciato viario: 64 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani:	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: edificio non visibile
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 91
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444465.57 Y = 4493850.21</p>					

Progr: 1935	Distanza dal tracciato viario: 115 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	4	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada vicinale Ungias 126
----------------	---	---	---	-----------------	---------	----------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444427.35 Y = 4493882.87



Progr: 1945	Distanza dal tracciato viario: 197 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444374.93 Y = 4493847.78</p>					

Progr: 1985	Distanza dal tracciato viario: 219 m
Orientamento: O, N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 89
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444416.53 Y = 4493763.94</p>					

Progr: 2025	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: 2 edifici
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 96
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444268.86 Y = 4493725.66</p>					

Progr: 2130 m	Distanza dal tracciato viario: 250 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 94
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444219.48 Y = 4493651.39</p>					

Progr: 2220	Distanza dal tracciato viario: 262 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	2	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 73
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444235.22 Y = 4493477.48</p>					

Progr: 2355	Distanza dal tracciato viario: 163 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 3
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443827.85 Y = 4493139.31</p>					

Progr: 3165	Distanza dal tracciato viario: 238 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 9-11
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443946.12 Y = 4493196.16</p>					

Progr: 2865	Distanza dal tracciato viario: 236 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI		
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante	
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono	

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE		
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2		
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note: Villa Maria
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443995.99 Y = 4493187.95</p>					

Progr: 2730	Distanza dal tracciato viario: 207 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI		
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante	
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono	

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE		
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2		
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no	

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444034.82 Y = 4493289.43</p>					

Progr: 2595	Distanza dal tracciato viario: 246 m
Orientamento: 0	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444032.04 Y = 4493151.99</p>					

Progr: 2765	Distanza dal tracciato viario: 138 m
Orientamento: O, N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 7 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444069.26 Y = 4493220.74</p>					

Progr: 2650	Distanza dal tracciato viario: 179 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 14
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444076.12 Y = 4493202.24</p>					

Progr: 2670	Distanza dal tracciato viario: 137 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Carta Soggiu
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 16
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444149.10 Y = 4493165.53</p>					

Progr: 2685	Distanza dal tracciato viario: 81 m
Orientamento: O, N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 18
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444183.28 Y = 4493229.75</p>					

Progr: 2610	Distanza dal tracciato viario: 85 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	3	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444160.72 Y = 4493293.56</p>					

Progr: 2560	Distanza dal tracciato viario: 134 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444130.49 Y = 4493349.53</p>					

Progr: 2520	Distanza dal tracciato viario: 184 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani:	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444154.34 Y = 4493279.91</p>					

Progr: 2580	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 32
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444247.30 Y = 4493137.57</p>					

Progr: 2670	Distanza dal tracciato viario: 0 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: sorge sul tracciato di progetto
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444216.95 Y = 4493179.63</p>					

Progr: 2640	Distanza dal tracciato viario: 30 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Casello ferroviario		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: scarso	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444305.62 Y = 4493178.53</p>					

Progr: 2590	Distanza dal tracciato viario: 20 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444330.23 Y = 4493104.49</p>					

Progr: 2645	Distanza dal tracciato viario: 75 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 30
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444308.14 Y = 4493036.45</p>					

Progr: 2715	Distanza dal tracciato viario: 88 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet

Progr: 2745	Distanza dal tracciato viario: 15 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: scarso	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: sembra non essere abitata
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444334.77 Y = 4492964.80</p>					

Progr: 2775	Distanza dal tracciato viario: 166 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: sembra non essere abitata
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	4	9	Comune: Alghero	Via/Loc	Strada Vicinale Poneddu Puntet
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444383.54 Y = 4493022.23</p>						

Progr: 2685	Distanza dal tracciato viario: 170 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 22
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1444339.02 Y = 4493093.82</p>					

Progr: 2620	Distanza dal tracciato viario: 127 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444432.33 Y = 4493072.96</p>					

Progr: 2650	Distanza dal tracciato viario: 186 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 24
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444436.73 Y = 4493087.97</p>					

Progr: 2610	Distanza dal tracciato viario: 175 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non risulta essere abitata
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444426.64 Y = 4493116.04</p>					

Progr: 2595	Distanza dal tracciato viario: 149 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444467.44 Y = 4493126.27</p>					

Progr: 2565	Distanza dal tracciato viario: 184 m
Orientamento: S-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444026.87 Y = 4493078.51</p>					

Progr: 2825	Distanza dal tracciato viario: 110 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: abitazione uso coltivazione
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 31
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443425.42 Y = 4492702.64</p>					

Progr: 3570	Distanza dal tracciato viario: 170 m
Orientamento: S	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 29
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443364.18 Y = 4492712.39</p>					

Progr: 1320 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 121 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona


INFISSI	
N. Infissi esposti: 7	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443330.34 Y = 4492668.12



Progr: 1310 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 77 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Commerciale		
N. piani: 1	H. tot.: 4	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note: Deposito bombole
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	5	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443408.88 Y = 4492630.14



Progr: 1380 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 122 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Tilloca
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore 1 6 0 Comune: Alghero Via/Loc Strada vicinale Ungias 23



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443502.76 Y = 4492600.73



Progr: 1425 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 188 m
Orientamento: N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443493.70 Y = 4492432.95</p>					

Progr: 1560 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 117 m
Orientamento: E, N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 17
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443190.59 Y = 4492468.55</p>					

Progr: 1425 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 122 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 10-12
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443140.83 Y = 4492412.98



Progr: 1425 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 195 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 11-13
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443107.23 Y = 4492332.23



Progr: 1545 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 246 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferroviaria

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 9
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443095.82 Y = 4492156.40</p>					

Progr: 1980 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 144 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: scarso	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: disabitato
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 3
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 14433057.47 Y = 4491925.44</p>					

Progr: 2190 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 36 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443342.35 Y = 4491739.88</p>					

Progr: 2070 (Urbana di quartiere 1)	Distanza dal tracciato viario: 245 m
Orientamento:	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: in ristrutturazione

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443092.53 Y = 4491594.31</p>					

Progr:222 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 38 m
Orientamento: N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: molto buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	6	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443080.41 Y = 4491623.30</p>					

Progr:190 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 35 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: in ristrutturazione

INFISSI	
N. Infissi esposti: 7	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443115.30 Y = 4491647.08</p>					

Progr:175 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 74 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani:	H. tot.:	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Fermi 27
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442733.81 Y = 4491709.14</p>					

Progr: 60 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 219 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 13,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Fermi 27 b
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442745.91 Y = 4491736.34</p>					

Progr: 45 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 215 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 18	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Fermi 29
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442753.37 Y = 4491761.72</p>					

Progr: 30 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 197 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 13,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Fermi 27d
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442764.58 Y = 4491786.71</p>					

Progr: 19 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 196 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 14	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Fermi 27e
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442782.46 Y = 4491825.83</p>					

Progr:0 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 177 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 13,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	6	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 70
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442795.73 Y = 4491844.57</p>					

Progr: 0 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 164 m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 15 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 40	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 66
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442828.69 Y = 4491818.30</p>					

Progr: 0(Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 145 m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 15 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 20	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno e pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 60
					
Coordinate Gauss-Boaga					
X = 1442843.62				Y = 4491797.61	

Progr: 5 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 128 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 15 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	7	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 54
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442859.13 Y = 4491777.43</p>					

Progr: 25 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 113 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 16 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 29	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 48
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443092.53 Y = 4491594.31</p>					

Progr: 37 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 98 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo: 2
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 38
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442892.99 Y = 4491734.96</p>					

Progr: 50 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 80 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 42	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 32
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442912.60 Y = 4491709.16</p>					

Progr: 75 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 63 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 15 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 35 + 10 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442924.32 Y = 4491730.08</p>					

Progr: 45 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 23 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: palestra		
N. piani: 2	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 35
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1442888.37 Y = 4491771.47	

Progr: 15 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 66 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 7 (1 comm e 1 mansardato)	H. tot.: 24 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 24	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 63
					

Progr: 0 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 84 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	6	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 26
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442880.62 Y = 4491665.30

Progr: 90 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 63 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 40	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442913.17 Y = 4491648.97</p>					

Progr:115 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 57 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Luogo di culto		
N. piani: 1	H. tot.: 5,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Sala del Regno – Testimoni di Geova
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico
				<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442925.07 Y = 4491608.59</p>	

Progr: 155 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 51 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Rimessa		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: metallo		Stato di conservazione: discreto


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	8	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 46
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442925.65 Y = 4491577.45

Progr: 195 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 86 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto


INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 24 - 42
----------------	---	---	---	-----------------	-------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442950.61 Y = 4491542.31

Progr: 225 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 79 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 28	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno e pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 12 - 22
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442962.00 Y = 4491513.62</p>					

Progr: 270 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 72 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3 + 1 comm	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: in ristrutturazione	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 24	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 10
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442975.63 Y = 4491492.69

Progr: 290 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 68 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti: 18	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	3	Comune: Alghero	Via/Loc	via Copernico 6 - 8
----------------	---	---	---	-----------------	---------	---------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442988.70 Y = 4491476.42

Progr: 310 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 57 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3+1 comm	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: in ristrutturazione	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 15	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 2
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442993.02 Y = 4491436.36</p>					

Progr: 340 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 52 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 16 + 24 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Progr: 3530	Distanza dal tracciato viario: 235 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Cardogna
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 7
					
				<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443484.31 Y = 4493140.51</p>	

Progr: 3510	Distanza dal tracciato viario: 232 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	7	Comune: Alghero	Via/Loc	viale Mediterraneo 16 - 18
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443512.56 Y = 4490973.53</p>						

Progr: 975(Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 160 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 10	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	8	Comune: Alghero	Via/Loc	via Fidel Cilliano 13- 15
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443450.70 Y = 4491023.33</p>						

Progr: 915 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 146 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	1	9	9	Comune: Alghero	Via/Loc	via Fidel Cilliano 3 - 7
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443141.88 Y = 4491093.07</p>						

Progr: 825(Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 146 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 38	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	0	Comune: Alghero	Via/Loc	via Vittorio Giglio 2 - 4
----------------	---	---	---	-----------------	---------	---------------------------



Coordinate Gauss-Boaga
 X = 1443407.99 Y = 4491000.18



Progr: 915 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 98 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
 Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Vittorio Giglio 5 - 39
----------------	---	---	---	-----------------	------------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443348.00 Y = 4490999.39



Progr: 885 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 58 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 112	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno e metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Miguel Chessa 1 - 29
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Progr: 890 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 28 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 112	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno e metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Sari 2 -24
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443296.73 Y = 4491074.90</p>					

Progr: 795 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 28 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 40	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Sari 1 - 21
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443308.14 Y = 4491090.51</p>					

Progr: 785 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 64 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono


INFISSI	
N. Infissi esposti: 44	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Pasqual Scanu 2 - 22
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------------



Progr: 775 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 83 m
Orientamento: N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	6	Comune: Alghero	Via/Loc	via Pasqual Scanu 1 - 19
						
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443351.02 Y = 4491131.76</p>						

Progr: 765 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 120 m
Orientamento: N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 50	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443196.68 Y = 4491245.37</p>					

Progr: 590 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 32 m
Orientamento: N-E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: in realizzazione	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 30	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: verranno costruite altre 2 palazzine oltre a quella in costruzione
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa 26
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442955.65 Y = 4491198.04</p>					

Progr: 545 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 184 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: lamiera	Stato di conservazione: scarso	



INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: deposito uso agricolo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	0	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa 20
----------------	---	---	---	-----------------	-----------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga
 X = 1443038.80 Y = 4491238.83

Progr: 540 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 87 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa
					<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443171.60 Y = 4491069.77</p>

Progr: 745 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 46 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: rudere

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Mediterraneo
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443239.39 Y = 4490832.94</p>					

Progr: 990 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 84 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Mediterraneo
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443179.41 Y = 4490837.59</p>					

Progr: 975 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Mediterraneo
 <p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443253.51 Y = 4490623.04</p>					

Progr: 1227 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 212 m
Orientamento: S, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: rudere accanto
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoine de Saint-Exupery 14
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443469.21 Y = 4490671.69</p>					

Progr: 1227 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 157 m
Orientamento: S, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: deposito uso agricolo
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoine de Saint-Exupery 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1443585.79 Y = 4490729.35</p>					

Progr: 1227 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 222 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: si (muro)

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	6	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 137
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------



Progr: 395 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 60 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 17 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 44	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	7	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 162
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442958.35 Y = 4491447.30</p>					

Progr: 330 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 96 m
Orientamento:	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3+garage	H. tot.: 12 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 27+6 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	8	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 160
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442933.71 Y = 4491406.16</p>					

Progr: 360 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 112 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 12 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	1	9	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 154
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442935.77 Y = 4491363.02</p>					

Progr: 395 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 130 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 24	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	0	Comune: Alghero	Via/Loc Salto don Peppino 13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444966.69 Y = 4494027.29</p>					

Progr: 1560	Distanza dal tracciato viario: 151 m
Orientamento: E	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: vetrocamera (esposti)
Tipologia infisso: alluminio e legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 25
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442871.64 Y = 4491627.36</p>					

Progr: 140 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 120 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 15 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 18	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Volterra 6
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1442897.80 Y = 4491586.72	

Progr: 180 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 116 m
Orientamento: O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 16 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 34	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 23
					

Progr: 150 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 131 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 16 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 22	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito abitativo	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 19
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442845.67 Y = 4491605.36

Progr: 155 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 150 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 16 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 8	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:

Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Torricelli 2
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 14428280.11 Y = 4491580.91</p>					

Progr: (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 152 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 16 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 18	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	6	Comune: Alghero	Via/Loc via Volterra 7
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442891.86 Y = 4491561.68</p>					

Progr: 200 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 115 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 13 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 14	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 18

Progr: 140 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 160 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	


INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 22
----------------	---	---	---	-----------------	--------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1442852.50 Y = 4491632.69

Progr: 120 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 138 m
Orientamento: O, S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Officina		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	2	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 24
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442852.50 Y = 4491661.53</p>					

Progr: 95 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 135 m
Orientamento: O, S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Volta 49
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442926.63 Y = 4491334.89</p>					

Progr: 420 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 152 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 12	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	1	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 150
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442911.91 Y = 4491304.89</p>					

Progr: 430 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 173 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 22	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	2	Comune: Alghero	Via/Loc via G. Galilei 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442845.67 Y = 4491605.36</p>					

Progr: 440 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 199 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 7	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	3	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 148
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga X = 1442872.11 Y = 4491286.85</p>					

Progr: 440 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 221 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	



INFISSI	
N. Infissi esposti: 6	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	4	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 146
----------------	---	---	---	-----------------	----------------------------



Progr: 460 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 236 m
Orientamento: S-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 13 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	5	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 131
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442918.63 Y = 4491289.49</p>					

Progr: 457 (Urbana di quartiere 2)	Distanza dal tracciato viario: 172 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Figu Ruia
					<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445610.07 Y = 4494981.18</p>

Progr: 315.00	Distanza dal tracciato viario: 132 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE			
Destinazione d'uso: Abitazione			
N. piani:	1	H. tot.:	4
Sotterraneo:			
Tipologia strutturale:		muratura e cls	
Stato di conservazione:			

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non raggiunta perché privata. Informazioni ottenute da lavoratore
Data sopralluogo: marzo 2015

Cod. Ricettore	2	3	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 180
					
				Coordinate Gauss-Boaga X = 1444912.89 Y = 4494530.61	

Progr: 1110.00	Distanza dal tracciato viario: 270 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4 (più 6 laterali)	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: ottima

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Ledda
Data sopralluogo: marzo 2015