

**ELETTRODOTTO A 380 kV IN DOPPIA TERNA
S.E. UDINE OVEST – S.E. REDIPUGLIA
e opere connesse**

**ALLEGATO 2 AL DOC.N. RGCR10001CGL00170
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (AL 23 LUGLIO 2015)**

SCHEDE DI DETTAGLIO

3 TRE ESSE S.R.L.
INGG. GUIDO OMETTO, CRISTIANO BERTO, ALESSANDRO TURATTO,
ARCH. LUCA BERTOLIN
VIA SAN MARCO, 14
30030 Z.A. TOMBELLE DI VIGONOVO - VENEZIA
TEL. 049 8705564 - FAX 049 8705572
E-MAIL TRE.ESSE.SRL@LIBERO.IT



Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
00	21/08/2015	Prima emissione	A. Milani	L. Bertolin	L. Bertolin

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
00	21/08/2015	Prima emissione		S. Salaro ING-REA_APRI-NE	G. Paziienza ING-REA_APRI-NE

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	1 - AEdt-27	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a valle (Picch. 1÷2).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:	<input type="checkbox"/>	Attività calata portale Stazione:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori	<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione	<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura	<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura	<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere			
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree		
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.1



Area di micro cantiere del sostegno n.1
all'interno dell'area di S.E. Udine Sud

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	2 - AMdt-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 1÷2) e a valle (Picch. 2÷3).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassimati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	3 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 2÷3) e a valle (Picch. 3÷4).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.3



Area di micro cantiere del sostegno n.3

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	4 - ALdt-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 2÷3) e a valle (Picch. 3÷4).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

 <p>Campata dal sostegno n.3 al sostegno n.4</p> <p>Campata dal sostegno n.4 al sostegno n.5</p> <p>Sostegno n.4</p>	 <p>Area di micro cantiere del sostegno n.4</p>
--	--

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	5 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 4÷5) e a valle (Picch. 5÷6).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.5



Area di micro cantiere del sostegno n.5

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	6 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 5÷6) e a valle (Picch. 6÷7).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Area di micro cantiere del sostegno n.6

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	7 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 6÷7) e a valle (Picch. 7÷8).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	8 - ANdt-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte (Picch. 7÷8) e a valle (Picch. 8÷9).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.8

Sostegno n.9



Area di micro cantiere del sostegno n.8

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	9 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 8÷9) e a valle (Picch. 9÷10).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Campata dal sostegno n.8 al sostegno n.9

Campata dal sostegno n.9 al sostegno n.10

Sostegno n.9

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	10 - PDT-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 9÷10) e a valle (Picch. 10÷11).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.10

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	11 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 10÷11) e a valle (Picch. 11÷12).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.11

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	12 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 11÷12) e a valle (Picch. 12÷13).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	13 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 12÷13) e a valle (Picch. 13÷14).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	14 - AMdt-33	Ubicazione:	Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulla campata a monte (Picch. 13÷14). Il sostegno risulta controventato a valle (verso Picch. 15).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.14



Area di zavorra del sostegno n.14



Area di micro cantiere del sostegno n.14



Area di zavorra del sostegno n.14

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	15 - MDT-36	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.15



Area di micro cantiere del sostegno n.15

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	16 - MDT-36	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassimati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.16

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	17 - AMdt-33	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.17



Area di micro cantiere del sostegno n.17



Ingresso al micro cantiere del sostegno n.17

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	18 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.18 e pista di accesso al sostegno

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	19 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.19 e pista di accesso al sostegno

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	20 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.20

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	21 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Trivignano Udinese (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.21

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	22 - ALdt-30	Ubicazione:	Comune di Palmanova (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.22

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	23 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Palmanova (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.23

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	24 - NDT-33	Ubicazione:	Comune di Palmanova (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.24 e pista di accesso al sostegno

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	25 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di Palmanova (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.25 e pista di accesso al sostegno



Area di micro cantiere del sostegno n.25

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	26 - RDT-33	Ubicazione:	Comune di Palmanova (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato. Il sostegno risulta controventato a valle (verso Picch. 27).		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.26



Area di zavorra del sostegno n.26



Area di micro cantiere del sostegno n.26

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	27 - AMdt-33	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.27



Area di micro cantiere del sostegno n.26



Ingresso al micro cantiere del sostegno n.26

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	28 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	29 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	30 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	31 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	32 - RDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input checked="" type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n. 32



Ingresso al micro cantiere del sostegno n. 32

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	33 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Completate la fondazione iniziate le attività di montaggio del sostegno.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input type="checkbox"/>	Completato
<input checked="" type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: 4 n° conci a terra: 1 dei quali preassiemati: 1
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n. 33



Ingresso al micro cantiere del sostegno n. 33

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	34 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n. 34



Ingresso al micro cantiere del sostegno n. 34

SCHEDE DI DETTAGLIO


Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	35 - MDT-33	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.35

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	36 - RDT-33	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n. 36 e pista di accesso al sostegno



Area di micro cantiere del sostegno n. 36

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	37 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di Campolongo Campotagliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.37

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	38 - MDT-30	Ubicazione:	Comune di San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Pista di accesso al micro cantiere del sostegno n.38



Area di micro cantiere del sostegno n.38

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	1b) Elettrodotto a 380 kV Udine Sud - Redipuglia
Sostegno n.:	39 - AMdt-30	Ubicazione:	Comune di Campolongo Tapogliano (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.39



Ingresso al micro cantiere del sostegno n.39

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	38/a - CAst-27	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno parzialmente montato.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input type="checkbox"/>	Completato
<input checked="" type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: 1 n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Pista di accesso al sostegno n.38/a



Sostegno n.38/a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	39/a - NST-24	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input type="checkbox"/>	Regolazione
<input type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Pista di accesso al sostegno n.39/a



Ingresso al micro cantiere del sostegno n.39/a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	40/a - NST-24	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n. 40/a



Pista di accesso al sostegno n. 40/a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	41/a - NST-24	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n. 41/a



Pista di accesso al sostegno n. 41/a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	42/a - MST-27	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Pista di accesso al sostegno n. 42/a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	43/a - PST-27	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole


SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.43/a



Pista di accesso al sostegno n.43/a

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Raccordo elettrodotto a 220 kV Udine Nord Est – Udine Sud
Sostegno n.:	44/a - ANst-27	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD)
Stato di fatto:	Sostegno montato e conduttori tesati sulle campate a monte e a valle.		

ATTIVITA' ESEGUITE	
Attività propedeutiche	
<input type="checkbox"/>	Esecuzione della bonifica da ordigni bellici (BOB)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica della Picchettazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Recinzione del microcantiere
<input checked="" type="checkbox"/>	Assistenza archeologica.
Opere di fondazione	
<input type="checkbox"/>	Realizzazione di fondazioni speciali (qualora previste)
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione degli scavi di fondazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio della base (tirafondi o flangia di base)
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecuzione del getto
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinterro e M. a T.
Montaggio sostegni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifica tracciato/sostegni
<input checked="" type="checkbox"/>	Stoccaggio della carpenteria metallica costituente il sostegno
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio del sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Completato
<input type="checkbox"/>	Eseguito in parte: n° conci montati: n° conci a terra: dei quali preassiemati:
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio dei conci ad incastro tramite martinetti
<input checked="" type="checkbox"/>	Serraggio della bulloneria
<input checked="" type="checkbox"/>	Realizzazione del collare alla base del sostegno (getto di completamento – grouting – alla base del sostegno).
<input type="checkbox"/>	Opere di finitura (cartelli monitori, spinose parasalita,)
Tesatura	
<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input checked="" type="checkbox"/>	Montaggio isolatori
<input type="checkbox"/>	Montaggio carrucole

SCHEDE DI DETTAGLIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:	<input checked="" type="checkbox"/>	Attività calata portale Stazione:
<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori	<input checked="" type="checkbox"/>	Stendimento conduttori
<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura	<input checked="" type="checkbox"/>	Morsettatura
<input type="checkbox"/>	Pendinatura	<input type="checkbox"/>	Pendinatura
Ripiegamento aree di cantiere			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ripristino aree		
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Sostegno n.44/a



Pista di accesso al sostegno n.44/a e collegamento dei conduttori dal sostegno al portale di Stazione

SCHEDE DI DETTAGLIO

Tratta n.:	2	Progetto:	Demolizione linea 220kV Udine NE – Redipuglia: Sost. 38 ÷ 80
Sostegno n.:	38 ÷ 80	Ubicazione:	Comune di Pavia di Udine (UD), Trivignano Udinese (UD), Palmanova (UD), San Vito al Torre (UD)
Stato di fatto:	Linea tuttora in esercizio: nessuna attività eseguita		

ATTIVITA' ESEGUITE

Rimozioni e demolizioni

<input type="checkbox"/>	Attività sulla campata avanti:
<input type="checkbox"/>	Rimozione conduttori
<input type="checkbox"/>	Attività sul sostegno:
<input type="checkbox"/>	Rimozione isolatori
<input type="checkbox"/>	Demolizione sostegno
<input type="checkbox"/>	Demolizione fondazione (fino a q.ta -..... m da piano campagna)

Ripristino aree

<input type="checkbox"/>	Ripristino aree
<input type="checkbox"/>	Liquidazione dei danni ai proprietari interessati dalle opere già realizzate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

--	--