



Autorità Portuale di Augusta

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCHINE CONTAINERS -

IMPRESE:



Condotte S.p.A. Fondata il 7 aprile 1880

(MANDATARIA)



Cosedil spa

(MANDANTI)

PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

3	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
1	<input type="text"/>				
0	<input type="text" value="081114"/>	PRIMA EMISSIONE	E. D'ACCARDI	E. D'ACCARDI	F. GIORDANO
REV.	DATA	EMISSIONE	RED.	VER.	APPR.
PROGETTO		OPERA	TIPO ELAB.	N° ELAB.	REV.
<input type="text" value="1073"/>		<input type="text" value="GE00"/>	<input type="text" value="E"/>	<input type="text" value="005"/>	<input type="text" value="A"/>
					SCALA:

TITOLO ELABORATO:

OPERE DI MITIGAZIONE E MONITORAGGI AMBIENTALI

Piano caratterizzazione - Analisi ambientali sedimenti marini

PROGETTAZIONE:



(MANDATARIA)



SIGMA INGEGNERIA s.r.l. Via della Libertà, 201/A 90143 PALERMO Tel. 091/6254742 - Fax 091/307909 C.F. e P.IVA 02939310826 e-mail: sigmaingsr1@gmail.com



(MANDANTE)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Venerando Toscano



STRUTTURA TERRITORIALE
UOC DI SIRACUSA COD. 08.00.00.00
CL. DOC. 01.13.00
UOS A.E.R.C.A. COD. 08.03.00.00
Via E. Bufardeci, 22 – 96100 Siracusa (SR)
tel. 0931 484444 /484446 – fax. 0931 754374
E-mail dapchimicosr@arpa.sicilia.it

D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.
Controllo siti contaminati e
bonifiche

ARPA SICILIA - ST. Siracusa



Tit. 01.13.00 Interno
Nr.0047821 Data 29/07/2014

**VERBALE DI ISPEZIONE E
CAMPIONAMENTO**

20140729SR001488/1493

In data 28/07/2014, alle ore 9.30, il sottoscritto verbalizzante Dott. Marcello Farina in servizio presso la Struttura Territoriale ARPA di Siracusa (di seguito denominata ARPA), si è recato, su disposizione del Responsabile U.O. A.E.R.C.A., presso il Porto Commerciale di Augusta sito in località Punta Cugno nel territorio del Comune di Augusta, per seguire le attività di caratterizzazione ambientale nell'area in cui dovrà essere realizzato la banchina containers del Porto Commerciale di Augusta III^ Fase I° e II° Stralcio (Ente appaltante Autorità Portuale di Augusta, appaltatore MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l.).

Sono presenti:

- 1) L'Ing. Ferdinando Gubelli della MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l., nella qualità di Direttore di Cantiere.
- 2) Il Dott. Angelo Laudani della TREERRE S.p.A. (società subappaltatrice per l'esecuzione delle caratterizzazioni in situ e dei monitoraggi ambientali) nella qualità di Responsabile Operativo.

Dopo essersi presentato e aver dichiarato i motivi della visita, il sottoscritto:

- Ha preso visione delle attività di perforazione a carotaggio continuo e prelievo di campioni di sedimento marino dai sondaggi denominati AU35-AU36-AU37 verificando che queste sono conformi a quanto previsto nella normativa vigente e nel Protocollo elaborato da ICRAM per la Rada di Augusta (rif. CII-Pr-SI-P-05.02 anno 2005).
- Ha prelevato, secondo un criterio casuale, i seguenti campioni:

N°	Codice campione	Denominazione	Matrice	Georeferenziazione
1	1492	C35 0,00-0,50	Sedimento marino	
2	1489	C35 1,00-1,50	Sedimento marino	
3	1488	C36 0,50-1,00	Sedimento marino	
4	1491	C36 1,50-2,00	Sedimento marino	
5	1493	C37 0,00-0,50	Sedimento marino	
6	1490	C37 1,50-2,00	Sedimento marino	

TIPOLOGIA DI CAMPIONI PRELEVATI, OPERAZIONI COMPIUTE, ANALISI RICHIESTE

Campioni di sedimento marino

Secondo il metodo di campionamento previsto dal Protocollo ICRAM sono stati prelevati 50 cm di carota di sedimento miscelati al fine di ottenere un campione composito omogeneo. Dallo stesso, previa riduzione volumetrica a mezzo quartatura, sono state ricavate n. 3 aliquote, di cui una per la 'Azienda e una da conservare a carico dell'Azienda, secondo le modalità indicate nel Protocollo ICRAM, per eventuali contestazioni e ulteriori controanalisi. L' aliquota destinata ad ARPA viene a sua volta ripartita in 2 campioni di laboratorio riposti in altrettanti contenitori – secondo quanto indicato nella sottostante tabella - etichettati con la sigla identificativa.


Campioni di sedimento marino per l'analisi di laboratorio


Check	Replicato	N° e tipo Contenitore		Determinazioni
√	1	1	Barattolo in HDPE da 500 gr.	THC>12, IPA, metalli (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sn, V, Zn), PCB, diossine
√	2	1	Vials da 40 ml	aromatici, THC<12, esaclorobenzene


L'ispezione si è conclusa alle ore 14.20.

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale in due copie che il rappresentante dell'appaltatore *ha firmato* dopo averne dato lettura.

Una copia del presente verbale, nonché l'aliquota destinata all'eventuale contraddittorio, sono state consegnate all'Ing. Gubelli.

Firma del rappresentante l'appaltatore


Firma del tecnico verbalizzante


PER TREERRE SPA


STRUTTURA TERRITORIALE

UOC DI SIRACUSA COD. 08.00.00.00

CL. DOC. 01.13.00

UOS A.E.R.C.A. COD. 08.03.00.00

Via E. Bufardeci, 22 – 96100 Siracusa (SR)

tel. 0931 484444 /484446 – fax. 0931 754374

E-mail dapchimicosr@arpa.sicilia.it

D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.
Controllo siti contaminati e
bonifiche

ARPA SICILIA - ST. Siracusa



Tit. 01.13.00 Interno

Nr.0048804 Data 31/07/2014

**VERBALE DI ISPEZIONE E
CAMPIONAMENTO**

20140731 SR001501/1505

In data 31/07/2014, alle ore 9,10, il sottoscritto verbalizzante Dott. Marcello Farina in servizio presso la Struttura Territoriale ARPA di Siracusa (di seguito denominata ARPA), si è recato, su disposizione del Responsabile U.O. A.E.R.C.A., presso il Porto Commerciale di Augusta sito in località Punta Cugno nel territorio del Comune di Augusta, per seguire le attività di caratterizzazione ambientale nell'area in cui dovrà essere realizzato la banchina containers del Porto Commerciale di Augusta III^a Fase I^o e II^o Stralcio (Ente appaltante Autorità Portuale di Augusta, appaltatore MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l.).

Sono presenti:

- 1) ~~Il~~ Ing. *Piero D'Albona* *CAPO* Ferdinando Gubelli della MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l., nella qualità di ~~Direttore~~ di Cantiere.
- 2) Il Dott. Angelo Laudani della TREERRE S.p.A. (società subappaltatrice per l'esecuzione delle caratterizzazioni in situ e dei monitoraggi ambientali) nella qualità di Responsabile Operativo.

Dopo essersi presentato e aver dichiarato i motivi della visita, il sottoscritto:

• Ha preso visione delle seguenti attività:

- Perforazione e prelievo campioni di suolo dai sondaggi a carotaggio continuo denominati *1058-1056-1060*;
- Scavo e prelievo campioni di suolo dal sondaggio denominato *1061* ;
- Prelievo di n. 2 campioni di top soil.

E' stato verificato che le suddette attività sono state eseguite conformemente a quanto previsto nella normativa vigente e al "Protocollo generale per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo" (di seguito denominato Protocollo) redatto da ARPA, ISPRA e ISS (settembre 2009).

• Ha prelevato, secondo un criterio casuale, i seguenti campioni:

N°	Codice campione	Denominazione	Matrice	Georeferenziazione
1	<i>1501</i>	<i>058 2,00-3,00</i>	<i>50010</i>	
2	<i>1505</i>	<i>060 1,00-2,00</i>	<i>4</i>	
3	<i>1503</i>	<i>056 0,00-1,00</i>	<i>4</i>	
4	<i>1502</i>	<i>061 1,00-2,00</i>	<i>4</i>	
5	<i>1504</i>	<i>top soil 062</i>	<i>TOP SOIL</i>	
6				



TIPOLOGIA DI CAMPIONI PRELEVATI, OPERAZIONI COMPIUTE, ANALISI RICHIESTE

Attività, lavorazioni e destinazioni d'uso del suolo: Servizi industriali – destinazione d'uso industriale

Campioni di suolo e top soil

Secondo il metodo di campionamento previsto dal Protocollo sono stati prelevati per il campione di suolo 1 m di carota di terreno (da 2 m a 3 m) e per il campione di top soil n. 10 campioni elementari di terreno provenienti dallo scotico di 1 mq per 0,1 m di profondità. Per ciascun campione i volumi di terreno prelevati sono stati miscelati al fine di ottenere un campione composito omogeneo. Dallo stesso, previa riduzione volumetrica a mezzo quartatura, sono state ricavate n. 3 aliquote, di cui una per ARPA, una per l'Azienda e una da conservare a carico dell'Azienda, secondo le modalità indicate nel Protocollo ~~XXXXXX~~, per eventuali contestazioni e ulteriori controanalisi. L'aliquota destinata ad ARPA viene a sua volta ripartita in 2 campioni di laboratorio riposti in altrettanti contenitori – secondo quanto indicato nella sottostante tabella - etichettati con la sigla identificativa.

Campioni di suolo per l'analisi di laboratorio				
Check	Replicato	N° e tipo Contenitore		Determinazioni
√	1	1	Barattolo di vetro	THC>12, IPA, metalli (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn)
√	2	1	Vial da 40 ml	aromatici, THC<12, alifatici clorurati e alogenati, XXXXXX , MTBE


Campioni di top soil per l'analisi di laboratorio				
Check	Replicato	N° e tipo Contenitore		Determinazioni
√	1	1	Barattolo di vetro	PCB, diossine e furani
√	2	1	Barattolo di vetro	Amianto

L'ispezione si è conclusa alle ore 11.45


Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale in due copie che il rappresentante dell'appaltatore *ha firmato* dopo averne dato lettura.

Una copia del presente verbale, nonché l'aliquota destinata all'eventuale contraddittorio, sono state consegnate all'Ing. Gubelli.


Firma del rappresentante l'appaltatore





Firma del tecnico verbalizzante



X TREERRE



 <p>ARPA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</p> <p>STRUTTURA TERRITORIALE UOC DI SIRACUSA COD. 08.00.00.00 CL. DOC. 01.13.00 UOS A.E.R.C.A. COD. 08.03.00.00 Via E. Bufardeci, 22 - 96100 Siracusa (SR) tel. 0931 484444 / 484446 - fax. 0931 754374 E-mail dapchilmcosr@arpa.sicilia.it</p>	D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. Controllo siti contaminati e bonifiche	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ARPA SICILIA - ST. Siracusa  Tit. 01.13.00 Interno Nr.0049919 Data 06/08/2014 </div>
	VERBALE DI ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO	DAL 20140806SR001522 - AL 20140806SR001540

In data 04/08/2014, alle ore 9.30, il sottoscritto verbalizzante Dott. Marcello Farina in servizio presso la Struttura Territoriale ARPA di Siracusa (di seguito denominata ARPA), si è recato, su disposizione del Responsabile U.O. A.E.R.C.A., presso il Porto Commerciale di Augusta sito in località Punta Cugno nel territorio del Comune di Augusta, per seguire le attività di caratterizzazione ambientale nell'area in cui dovrà essere realizzato la banchina containers del Porto Commerciale di Augusta III^a Fase I^o e II^o Stralcio (Ente appaltante Autorità Portuale di Augusta, appaltatore MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l.).

Sono presenti:


- 1) L'Ing. Ferdinando Gubelli della MEGARA IBLEA Società Consortile a.r.l., nella qualità di Direttore di Cantiere.
- 2) Il Dott. Angelo Laudani della TREERRE S.p.A. (società subappaltatrice per l'esecuzione delle caratterizzazioni in situ e dei monitoraggi ambientali) nella qualità di Responsabile Operativo.

Dopo essersi presentato e aver dichiarato i motivi della visita, il sottoscritto:

- Ha preso visione delle attività di perforazione a carotaggio continuo e prelievo di campioni di sedimento marino dai sondaggi denominati AU47-AU46-AU40-AU33, verificando che queste sono conformi a quanto previsto nella normativa vigente e nel Protocollo elaborato da ICRAM per la Rada di Augusta rif. CII-Pr-SI-P-05.02 anno 2005 (di seguito denominato Protocollo ICRAM).
- Ha preso visione delle attività di rilievo freaticometrico, spurgo e campionamento dei n. 2 piezometri denominati AU51-AU63 e verificato che queste sono conformi a quanto previsto nella normativa vigente e al "Protocollo generale per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione e di collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale di Priolo" (di seguito denominato Protocollo ARPA) redatto da ARPA, ISPRA e ISS (settembre 2009). In particolare si precisa che:
 - Sono stati riscontrati, dalle misure freaticometriche e dalle stratigrafie dei piezometri, i seguenti valori:

Piezometro	A	B	C	D	E
	Superficie piezometrica	Base acquifero (top delle argille)	Fondo foro	Spessore acquifero (B-A)	Battente d'acqua (C-A)
AU51	-1,70 m	-2,30 m	-5 m	0,6 m	3,3 m
AU63	-2,18 m	-2,30 m	-5 m	0,12 m	2,82 m

- Sono stati prelevati n. 2 campioni d'acqua coincidenti con il numero di piezometri realizzati. Si rettifica pertanto quanto indicato a pag. 51 del "Piano di caratterizzazione ambientale e monitoraggio delle acque marine" - nel quale era previsto un prelievo di n. 5 campioni. Tale rettifica è motivata dall'esiguità di spessore dell'acquifero riscontrato.



- Ha prelevato, secondo un criterio casuale, i seguenti campioni:

N°	Codice campione	Denominazione	Matrice	Gcoreferenziazione
1		C47 0,0-0,5	Sedimento marino	
2		C47 0,5-1,0	Sedimento marino	
3		C47 1,5-2,0	Sedimento marino	
4		C47 2,0-4,0	Sedimento marino	
5		C47 6,0-8,0	Sedimento marino	
6		C46 0,5-1,0	Sedimento marino	
7		C46 1,0-1,5	Sedimento marino	
8		C46 2,0-4,0	Sedimento marino	
9		C46 4,0-6,0	Sedimento marino	
10		C46 8,0-10,0	Sedimento marino	
11		C40 0,0-0,5	Sedimento marino	
12		C40 1,0-1,5	Sedimento marino	
13		C40 1,5-2,0	Sedimento marino	
14		C40 4,0-6,0	Sedimento marino	
15		C40 6,0-8,0	Sedimento marino	
16		C33 0,0-0,5	Sedimento marino	
17		C33 1,0-1,5	Sedimento marino	
18		C33 2,0-4,0	Sedimento marino	
19		S51	Acqua	

TIPOLOGIA DI CAMPIONI PRELEVATI, OPERAZIONI COMPIUTE, ANALISI RICHIESTE

Campioni di sedimento marino

Secondo il metodo di campionamento previsto dal Protocollo ICRAM sono stati prelevati 50 cm di carota di sedimento miscelati al fine di ottenere un campione composito omogeneo. Dallo stesso, previa riduzione volumetrica a mezzo quartatura, sono state ricavate n. 3 aliquote, di cui una per l'Azienda, una per ARPA e una da conservare a carico dell'Azienda, secondo le modalità indicate nel Protocollo ICRAM, per eventuali contestazioni e ulteriori controanalisi. L' aliquota destinata ad ARPA viene a sua volta ripartita in 2 campioni di laboratorio riposti in altrettanti contenitori – secondo quanto indicato nella sottostante tabella - etichettati con la sigla identificativa.

<i>Campioni di sedimento marino per l'analisi di laboratorio</i>				
<i>Check</i>	<i>Replicato</i>	<i>N° e tipo Contenitore</i>		<i>Determinazioni</i>
√	1	1	Barattolo in HDPE da 500 gr.	THC>12, IPA, metalli (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sn, V, Zn), PCB, diossine
√	2	1	Vials da 40 ml	aromatici, THC<12, esaclorobenzene

Campioni di acqua

Secondo il metodo di campionamento statico sono state prelevate, per il suddetto campione, n. 2 aliquote, opportunamente sigillate, di cui una per l'Azienda ed una per ARPA. L' aliquota destinata ad ARPA viene a sua volta ripartita in 3 campioni di laboratorio riposti in altrettanti contenitori etichettati – secondo quanto indicato nella sottostante tabella - con la sigla identificativa.

Campioni di acqua per l'analisi di laboratorio				
Check	Replicato		N° e tipo Contenitore	Determinazioni
√	1	1	Vial da 20 ml	aromatici, alifatici clorurati e alogenati, MTBE
√	2	1	Bottiglia di vetro scuro da 1 litro	IPA e idrocarburi totali (espressi come n-esano).
√	3	1	Bottiglia in materiale plastico da 250 ml	metalli (Al, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Cu, Hg, Pb, Sb, Se, Zn), previa stabilizzazione secondo i metodi IRSA


L'ispezione si è conclusa alle ore 16.45.

Con le attività eseguite in data odierna si sono ufficialmente concluse le attività di campionamento in situ previste nel "Piano di caratterizzazione ambientale e monitoraggio delle acque marine".


Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale in due copie che il rappresentante dell'appaltatore ha firmato dopo averne dato lettura.

Una copia del presente verbale, nonché l'aliquota destinata all'eventuale contraddittorio, sono state consegnate all'Ing. Gubelli.

Firma del rappresentante l'appaltatore



X TREEBRE



Firma del tecnico verbalizzante



Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18163; N4121887

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
1	C1	0-50	22410/C1-0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB Dissolone	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 05 – 00144 Roma
Tel. +39 06 52279815 – 39 06 54218903 Fax +39 06 52274845 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. info@treerrespa.com
C.F./P.IVA 05210341003 - R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18162; N4121821

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
3	C3	0-50	22410/C3-0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB Dissolone	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 05 – 00144 Roma
Tel. +39 06 52279815 – 39 06 54218903 Fax +39 06 52274845 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. info@treerrespa.com
C.F./P.IVA 05210341003 - R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18202; N4121856

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	Conservazione	Verifica RfP
2	C2	0-50	22410/C2-0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB Dissolone	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 05 – 00144 Roma
Tel. +39 06 52279815 – 39 06 54218903 Fax +39 06 52274845 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. info@treerrespa.com
C.F./P.IVA 05210341003 - R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18112; N4121785

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
4	C4	0-50	22410/C4-0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB Dissolone	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
				Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	25/07/2014	Si	Si
				Veicoli	Vial vetro	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL/SUD	25/07/2014	Si	Si
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	25/07/2014	Si	Si
Concomitante	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	25/07/2014	Si	Si				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 05 – 00144 Roma
Tel. +39 06 52279815 – 39 06 54218903 Fax +39 06 52274845 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. info@treerrespa.com
C.F./P.IVA 05210341003 - R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE-OPRAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014

Coordinate: ES18246; N4121822

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RiP. Rows include stations 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 and various analyses like Microbologia, Staggi Biologici, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Rocceco Riccobigo Rutilizo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00104 Roma. Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 861792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE-OPRAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18135; N4121722

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RiP. Rows include stations 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 and various analyses like Microbologia, Staggi Biologici, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Rocceco Riccobigo Rutilizo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00104 Roma. Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 861792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE-OPRAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18276; N4121796

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RiP. Rows include stations 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 and various analyses like Microbologia, Staggi Biologici, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Rocceco Riccobigo Rutilizo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00104 Roma. Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 861792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE-OPRAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18135; N4121722

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RiP. Rows include stations 0-50, 50-100, 100-150, 150-200 and various analyses like Microbologia, Staggi Biologici, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Rocceco Riccobigo Rutilizo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00104 Roma. Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 861792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014

Coordinate: E518271, N4121783

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contiene, Destinazione, Spediziona, Conservazione, Verifica R/P. Includes details for stations 0-50, 50-100, 100-150, and 150-200.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52279819 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274866 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@treerrespa.it www.treerrespa.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014

Coordinate: E518200, N4121716

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contiene, Destinazione, Spediziona, Conservazione, Verifica R/P. Includes details for stations 0-50, 50-100, 100-150, and 150-200.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52279819 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274866 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@treerrespa.it www.treerrespa.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014

Coordinate: E518248, N4121750

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contiene, Destinazione, Spediziona, Conservazione, Verifica R/P. Includes details for stations 0-50, 50-100, 100-150, and 150-200.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52279819 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274866 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@treerrespa.it www.treerrespa.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014

Coordinate: E518163, N4121681

Table with 10 columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contiene, Destinazione, Spediziona, Conservazione, Verifica R/P. Includes details for stations 0-50, 50-100, 100-150, and 150-200.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52279819 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274866 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@treerrespa.it www.treerrespa.com



Check list M.7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data preliminare: 24/07/2014

Coordinate: ES18314; N4121751

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RUP
13	C13	0-50	22410C13150-150	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Chimica B	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S				
Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S				
Contraionali	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Rifiutolo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5227816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52278485 e-mail: info@treerrepa.com P.E.C. treerrepa@postmaster.it www.treerrepa.com
C.F. P.IVA 02610241000-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M.7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data preliminare: 24/07/2014

Coordinate: ES18314; N4121751

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RUP
15	C15	0-50	22410C15150-150	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Chimica B	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S				
Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S				
Contraionali	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Rifiutolo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5227816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52278485 e-mail: info@treerrepa.com P.E.C. treerrepa@postmaster.it www.treerrepa.com
C.F. P.IVA 02610241000-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M.7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data preliminare: 24/07/2014

Coordinate: ES18272; N4121726

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RUP
14	C14	0-50	22410C14150-150	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Chimica B	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S				
Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S				
Contraionali	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Rifiutolo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5227816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52278485 e-mail: info@treerrepa.com P.E.C. treerrepa@postmaster.it www.treerrepa.com
C.F. P.IVA 02610241000-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M.7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data preliminare: 24/07/2014

Coordinate: ES18272; N4121726

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RUP
16	C16	0-50	22410C16150-150	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
				Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S
				Chimica B	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rimmi	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rimmi B	29/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vial vetro	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S
Granal PCB	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	29/07/2014	S	S				
Contraionali	HDPE 500 ml	Chetab	29/07/2014	S	S				
Contraionali	2x HDPE 500 ml	ARPA Scella	29/07/2014	S	S				

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Rifiutolo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5227816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52278485 e-mail: info@treerrepa.com P.E.C. treerrepa@postmaster.it www.treerrepa.com
C.F. P.IVA 02610241000-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010-0261000010
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014

Coordinate: ES18184; N4121613

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contaminante, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RHP. Includes analysis results for various parameters like Chlora, Microbologia, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 66 - 00144 Roma...



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 25/07/2014


Coordinate: ES18092; N4121587

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contaminante, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RHP. Includes analysis results for various parameters like Chlora, Microbologia, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 66 - 00144 Roma...



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 25/07/2014


Coordinate: ES18174; N4121530

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contaminante, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RHP. Includes analysis results for various parameters like Chlora, Microbologia, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 66 - 00144 Roma...



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 25/07/2014

Coordinate: ES18074; N4121530

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contaminante, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RHP. Includes analysis results for various parameters like Chlora, Microbologia, etc.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 66 - 00144 Roma...



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 02/06/2014 Coordinate: E518143, N41121497

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenzione, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RCP. Includes rows for stations 21 and 22.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@post.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 381792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0


ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenzione, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RCP. Includes rows for station 21.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@post.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 381792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.


Data prelievo: 26/07/2014 Coordinate: E517923, N41121467

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenzione, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RCP. Includes rows for stations 21 and 22.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@post.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 381792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 26/07/2014 Coordinate: E517923, N41121467

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenzione, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RCP. Includes rows for stations 21 and 22.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@post.italy.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 381792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014 Coordinate: ES18706, N4121404

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuati	conservazione	Verifica RUP
24	C26	0-50	22410/C26/0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Vali vetro	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB	HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S
				Vali vetro	Vali vetro sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
25	C25	100-150	22410/C25/100-150	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Vali vetro	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riutilizzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 15 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52278486 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it
C.F./P.IVA 05210041000 R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014 Coordinate: ES18706, N4121404

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuati	conservazione	Verifica RUP
26	C27	150-200	22410/C26/150-200	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Vali vetro	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riutilizzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 15 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52278486 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it
C.F./P.IVA 05210041000 R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014 Coordinate: ES18747, N4121714

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuati	conservazione	Verifica RUP
27	C27	0-50	22410/C26/0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Vali vetro	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riutilizzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 15 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52278486 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it
C.F./P.IVA 05210041000 R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014 Coordinate: ES18706, N4121649

Stazione	Carata	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuati	conservazione	Verifica RUP
28	C28	0-50	22410/C27/0-50	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	PE 120 ml sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Vali vetro	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	Vali vetro sterile	ECCOCONTROL.SUD	24/07/2014	S	S
				General PCB Dioxine	HDPE 500 ml	Chetab	24/07/2014	S	S
				Contraanalisi	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia	24/07/2014	S	S
				Staggi Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	24/07/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	24/07/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riutilizzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 15 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52278486 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postoffice.italy.it
C.F./P.IVA 05210041000 R.E.A. n. 861782
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievi: 28/07/2014

Coordinate: ES18238; N4121613

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RDP. Includes analysis types like Chimica, Microbiologia, and parameters like COD, BOD, etc.

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Riscopio Realizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52738115 - Fax +39 06 54218033. P. IVA: 052748496. E-mail: info@treerrespa.com P.F.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievi: 28/07/2014

Coordinate: ES18203; N4121579

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RDP. Includes analysis types like Chimica, Microbiologia, and parameters like COD, BOD, etc.

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Riscopio Realizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52738115 - Fax +39 06 54218033. P. IVA: 052748496. E-mail: info@treerrespa.com P.F.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievi: 28/07/2014

Coordinate: ES18116; N4121545

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RDP. Includes analysis types like Chimica, Microbiologia, and parameters like COD, BOD, etc.

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Riscopio Realizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52738115 - Fax +39 06 54218033. P. IVA: 052748496. E-mail: info@treerrespa.com P.F.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievi: 28/07/2014

Coordinate: ES18128; N4121512

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RDP. Includes analysis types like Chimica, Microbiologia, and parameters like COD, BOD, etc.

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Riscopio Realizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52738115 - Fax +39 06 54218033. P. IVA: 052748496. E-mail: info@treerrespa.com P.F.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Stazione	Carica	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RDP
32	C32	224°10'02"00"-100°00'00"	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Generali PCB Dossane	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S
			Stagii Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	Chem Control	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	Chem Control	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S			

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52278816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.telecomitalia.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 1000/00010/V
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Stazione	Carica	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RDP
33	C33	224°10'02"00"-100°00'00"	Chimica B	HDPE 500 ml	Ecoc Surf	04/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
			Generali PCB Dossane	HDPE 500 ml	Chetab	04/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	04/08/2014	S	S
			Stagii Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	04/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	Chem Control	04/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	04/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	04/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	04/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	04/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	04/08/2014	S	S			

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52278816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.telecomitalia.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 1000/00010/V
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Stazione	Carica	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RDP
32	C32	224°10'02"00"-100°00'00"	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Generali PCB Dossane	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S
			Stagii Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	Chem Control	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	Chem Control	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S			

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52278816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.telecomitalia.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 1000/00010/V
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Stazione	Carica	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RDP
33	C33	224°10'02"00"-100°00'00"	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Generali PCB Dossane	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S
			Stagii Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	Chem Control	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
			Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S
			Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
			Volatili	Vai vetro	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S
Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECOCONTROL SUD	06/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S			
Conoscenza	2x HDPE 500 ml	ARPA Scilla	06/08/2014	S	S			

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52278816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274849 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.telecomitalia.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 1000/00010/V
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014

Coordinate: E518347; N4121644

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes rows for stations 34 and 35.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52778916 - Fax +39 06 54218033 - e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.it www.treerre.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014

Coordinate: E518311; N4121611

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes rows for stations 35 and 36.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52778916 - Fax +39 06 54218033 - e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.it www.treerre.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014

Coordinate: E518278; N4121576

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes rows for stations 36 and 37.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52778916 - Fax +39 06 54218033 - e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.it www.treerre.com



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014

Coordinate: E518238; N4121541

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Analisi, Contenitore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes rows for stations 37 and 38.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma. Tel. +39 06 52778916 - Fax +39 06 54218033 - e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.it www.treerre.com

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014 Coordinate: ES18K03; N4121507

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica ROP
38	C38	100-150	22410C38/100-150	Chimica	HDFE 500 ml	LAV Rimini	29/07/2014	S	S
				Vetri	Vali vetro	ECCONTROLSUD	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	24/07/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 1000 ml	Chim. Centrali	29/07/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	24/07/2014	S	S
				Corrosivita	HDFE 500 ml	Chimab	29/07/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 500 ml	Chim. Centrali	29/07/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	24/07/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	24/07/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	29/07/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riscaldamento Riscaldamento S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - Fax +39 06 54218033 E-mail: info@treerre.com P.E.C.: info@treerre.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 24/07/2014 Coordinate: ES18K03; N4121507

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica ROP
39	C39	100-150	22410C39/100-150	Chimica	HDFE 500 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	Vali vetro	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 1000 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	HDFE 500 ml	Chimab	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 500 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riscaldamento Riscaldamento S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - Fax +39 06 54218033 E-mail: info@treerre.com P.E.C.: info@treerre.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 02/08/2014 Coordinate: ES18K03; N4121474

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica ROP
39	C39	100-150	22410C39/100-150	Chimica	HDFE 500 ml	LAV Rimini	06/08/2014	S	S
				Vetri	Vali vetro	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 1000 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	HDFE 500 ml	Chimab	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 500 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riscaldamento Riscaldamento S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - Fax +39 06 54218033 E-mail: info@treerre.com P.E.C.: info@treerre.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 04/08/2014 Coordinate: ES18K07; N4121633

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica ROP
40	C40	100-150	22410C40/100-150	Chimica	HDFE 500 ml	LAV Rimini	06/08/2014	S	S
				Vetri	Vali vetro	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 1000 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	HDFE 500 ml	Chimab	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDFE 500 ml	Chim. Centrali	06/08/2014	S	S
				Vetri	HDFE 500 ml	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECCONTROLSUD	06/08/2014	S	S
				Corrosivita	2x HDFE 500 ml	ARPA Sicilia	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riciclaggio Riscaldamento Riscaldamento S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - Fax +39 06 54218033 E-mail: info@treerre.com P.E.C.: info@treerre.com
Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792
Cassa di Roma S.p.A. - C.C. n. 181792



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Table with columns: Stazione, Carica, Livello, Codice campione, Anzilia, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RGP. Includes details for station 43 and 41.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Risciclaggio Riutilizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52278169 Fax +39 06 52278465 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Data prelievo: 24/07/2014

Table with columns: Stazione, Carica, Livello, Codice campione, Anzilia, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RGP. Includes details for station 41.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Risciclaggio Riutilizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52278169 Fax +39 06 52278465 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Data prelievo: 24/07/2014

Table with columns: Stazione, Carica, Livello, Codice campione, Anzilia, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RGP. Includes details for station 42.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Risciclaggio Riutilizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52278169 Fax +39 06 52278465 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

Data prelievo: 24/07/2014

Table with columns: Stazione, Carica, Livello, Codice campione, Anzilia, Contenitore, Destinazione, Spedizioni effettuate, Conservazione, Verifica RGP. Includes details for station 42.

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Risciclaggio Riutilizzo S.p.A. Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma Tel. +39 06 52278169 Fax +39 06 52278465 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C. treerrespa@postmail.it www.treerrespa.com Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792 Certificata ISO 9001 e ISO 14001



Check list M 7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Coordinate: E518231; N4121466

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contatore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes details for stations 45 and 46.

FIRMA VERIFICATORE

DATA CHIUSURA VERIFICA
TREERRE Riciclaggio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma



Check list M 7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Coordinate: E518440; N4121492

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contatore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes details for station 46.

FIRMA VERIFICATORE

DATA CHIUSURA VERIFICA
TREERRE Riciclaggio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma



Check list M 7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Coordinate: E518361; N4121494

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contatore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes details for station 44.

FIRMA VERIFICATORE

DATA CHIUSURA VERIFICA
TREERRE Riciclaggio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma



Check list M 7.5.0

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Table with columns: Stazione, Carota, Livello, Codice campione, Anali, Contatore, Destinazione, Specificazione effettuata, Conservazione, Verifica RfP. Includes details for stations 45 and 46.

FIRMA VERIFICATORE

DATA CHIUSURA VERIFICA
TREERRE Riciclaggio Rifiuto S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
46	C46	400-800	22410/C46/400-800	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB Dissiense	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
47	C47	800-1000	22410/C47/800-1000	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A.
 Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274858 e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.unicredit.it
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792
 Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 04/08/2014 Coordinate: E518484; N4121561

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
47	C47	100-150	22410/C47/100-150	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
48	C48	200-400	22410/C48/200-400	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A.
 Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274858 e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.unicredit.it
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792
 Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
47	C47	600-800	22410/C47/600-800	Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A.
 Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274858 e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.unicredit.it
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792
 Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Data prelievo: 04/08/2014 Coordinate: E518484; N4121523

Stazione	Carica	Livello	Codice campione	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizioni effettuate	conservazione	Verifica RfP
48	C48	90-100	22410/C48/90-100	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
49	C49	150-200	22410/C49/150-200	Chimica	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S
				Contaminanti	Maxi 40 ml	ARPA Sicilia	Consiglia 04/08/2014	S	S
				Stagni Biologici	HDPE 1000 ml	LAV Rinnvi	06/08/2014	S	S
				Chimica B	HDPE 500 ml	LAV Rinnvi B	06/08/2014	S	S
				Veicoli	Vial vetro	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Microbiologia	PE 120 ml sterile	ECONCONTROL SUD	04/08/2014	S	S
				Granal PCB	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014	S	S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Rutilzo S.p.A.
 Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 52279816 - 39 06 54218033 Fax +39 06 52274858 e-mail: info@treerre.com P.E.C. treerre@postoffice.italy.unicredit.it
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. 081792
 Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Stazione	Carica	Livello	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RCP
4E	C48	400-1000	22410 C48/800-1000	Chimica B	HDPE 500 ml	Chimica B	06/08/2014		S
				Vegetali	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	LAV Rimini	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.it
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Stazione	Carica	Livello	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RCP
49	C49	100-150	22410 C49/100-150	Chimica B	HDPE 500 ml	Chimica B	06/08/2014		S
				Vegetali	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	LAV Rimini	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.it
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Stazione	Carica	Livello	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RCP
49	C49	100-150	22410 C50/100-150	Chimica B	HDPE 500 ml	Chimica B	06/08/2014		S
				Vegetali	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	LAV Rimini	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.it
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE-OPERAM - CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI.

Stazione	Carica	Livello	Coordinate	Analisi	Contenitore	Destinazione	Spedizione effettuata	conservazione	Verifica RCP
50	C50	100-150	22410 C50/100-150	Chimica B	HDPE 500 ml	Chimica B	06/08/2014		S
				Vegetali	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Microbiologia	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S
				Granuli	HDPE 500 ml	Chetab	06/08/2014		S
				Contaminanti	2x HDPE 500 ml	ARPA Sicilia			S
				Vegetali	HDPE 500 ml	LAV Rimini	06/08/2014		S
				Chimica B	PE 120 ml sterili	ECOCONTROL SUD	03/08/2014		S

DATA CHIUSURA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Recupero Rischio Ruckzo S.p.A.
Sede legale e operativa: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
Tel. +39 06 52279816 - +39 06 54218033 Fax +39 06 52274848 e-mail: info@treerrespa.com P.E.C.: treerrespa@postoffice.italy.it
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V.
Certificata ISO 9001 e ISO 14001

ANTE OPERAM – CHECK LIST CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI

50	C50	400-600	22410 C50/400-600	Chimica B Vibrazione Giramul Dinamul Comonomeriti Chimica Vibrazione Giramul Dinamul Comonomeriti SISOP Biologica	HOPE 500 ml Vasi vetro HOPE 500 ml 2x HOPE 500 ml HOPE 500 ml Vasi vetro HOPE 1000 ml 2x HOPE 500 ml HOPE 500 ml Vasi vetro HOPE 500 ml PE 120 ml parete HOPE 500 ml 2x HOPE 500 ml	EnoC Sud ECCOCONTROSLUD ECCOCONTROSLUD Dinabul ARPA Sicula LAV Rinnata ECCOCONTROSLUD ECCOCONTROSLUD ARPA Sicula LAV Rinnata ECCOCONTROSLUD Dinabul ARPA Sicula	05/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 06/09/2014 06/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 06/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 03/09/2014 06/09/2014	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
----	-----	---------	-------------------	---	--	---	--	--

DATA DI SUIERA VERIFICA

FIRMA VERIFICATORE

TREERRE Riscossioni Riscossioni Di. Felice S.p.A.
 Sede legale e operativa: Viale Principe, 69 - 10114 Lodi (LO)
 Tel. +39 051 52779816 - +39 051 54218003 Fax +39 051 52274426 e-mail: info@treerre.com P.E.C.: treerre@treerre.com
 Indirizzo e-mail: treerre@treerre.com
 Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. n. 0451796
 Certificata ISO 9001 e ISO 14001