

METANODOTTO CERVIGNANO - MORTARA DN 1400 (56"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE**1****SCHEDE RICETTORI****FOTO:****Comune:** Gambolò (PV)**Cap:** 27025**Ubicazione:** Via Vigevano in Garbana**CARATTERISTICHE****N° PIANI** 2+st**Tipologia infisso** Legno**Altezza edificio** 9m**Tipologia vetro** Vetrocamera**Classe Acustica** II**Stato di conservazione** Buono**DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE****DESTINAZIONE DI USO** Residenziale**ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA** No**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI****STRADE** Sì**FIUMI, TORRENTI** Fosso**FERROVIA** No**INDUSTRIE** No**Note:** **ALTRO:** No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

2

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Via Vigevano in Garbana

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

3m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Scarso

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

3

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Via Roma

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

4

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Roma

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno/metallo

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

5

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Cascina Roverina

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: Avifauna

Complesso abitativo con annessa una cava di materiali inerti, sabbie ghiaia.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

6

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Strada di Sopra

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica I

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

7

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Roggia Nuova

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica I

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

8

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica I

Stato di conservazione Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

9

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 10m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica I

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Fauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

10

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica I

Stato di conservazione Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE NO

Note: ALTRO: Avifauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

11

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Cascina Cantarana

CARATTERISTICHE

N° PIANI /

Tipologia infisso /

Altezza edificio /

Tipologia vetro /

Classe Acustica II

Stato di conservazione /

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO /

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA /

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Sì

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Complesso di edifici situato all'interno di un parco adibito ad azienda agricola , con accesso severamente vietato da impianto allarme e cani da guardia.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

12

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via G. Matteotti

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 3m

Tipologia vetro Vetro

Classe Acustica II

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio immerso nel verde interno ad un giardino privato, il proprietario non ha dato il permesso per fare una foto all'edificio

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar


Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

13

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via casa dei Blocchi

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

14

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Motta Visconti (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via casa dei Blocchi

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

15

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Molini

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso /

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro /

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale/commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA /

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio in completamente adibito a residenziale, capannone commerciale.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

16

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casorate Primo (PV)

Cap: 27022

Ubicazione: SP190

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Resinziale/produttivo

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Edificio residenziale (custode) facente parte di un'azienda produttiva.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

17

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casorate Primo (PV)

Cap: 27022

Ubicazione: Via Europa

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno/metallo

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA NO

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

18

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Europa

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica II

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

19

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Trovo (PV)

Cap: 27020

Ubicazione: Frazione Papiago

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Complesso di edifici che costituiscono una cascina medievale ristrutturata con annessa chiesa

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

20

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: frazione Ronchetto

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Reidenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

21

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Lombardia

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

22

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via fratelli Rosselli

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

23

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: SP27

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: Avifauna

E' presente un Impianto trattamento prodotti agricoli

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

24

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Cavo Marozzi Rainoldi

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Pessimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

25

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Lacchiarella (MI)

Cap:

20084

Ubicazione:

Via Turago Bordone

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

26

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Cascina Birolo

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Canale

FERROVIA Sì

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Cascina Agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

27

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Vigentina

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Pessimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Canale

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56'')/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

28

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via Milano

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Canale

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

29

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via S. Pertini

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 10m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica II

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

30

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via Milano

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

31

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Cascina Faino

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Canale

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

32

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

S.Zenone al Lambro (MI)

Cap:

20070

Ubicazione:

Via Ada Negri

CARATTERISTICHE

N° PIANI

/

Tipologia infisso

/

Altezza edificio

/

Tipologia vetro

/

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

/

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Cimitero

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Si tratta di un cimitero

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

33

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Tavazzano con Villavesco (L)

Cap:

26838

Ubicazione:

Via XX settembre (Modigliani)

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

34

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Mulazzano

Cap:

26837

Ubicazione:

Località Sabbione

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

35

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Mulazzano

Cap:

26837

Ubicazione:

Via Quartiano

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Edificio facente parte di un'azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar


Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

36

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Mulazzano

Cap:

26837

Ubicazione:

Via Quartiano

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Edificio facente parte di un'azienda agricola

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

37

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cervignano d'Adda (LO)

Cap:

26832

Ubicazione:

SP16

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

38

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cervignano d'Adda (Lo)

Cap:

26832

Ubicazione:

SP16

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

39

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cervignano d'Adda (LO)

Cap:

26832

Ubicazione:

SP16

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Si tratta di un complesso di edifici che costituiscono un'antica cascina.

METANODOTTO CERVIGNANO - MORTARA DN 1400 (56"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

1A

SCHEDE RICETTORI**FOTO:**

Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Viale dell'Industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

3m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

V

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sterrata

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

2A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

5m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sterrata

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

3A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Pessimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sterrata

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

4A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

5A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1+int.

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

5m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

6A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Metallo

Altezza edificio 5m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Attività artigianale/Uffici

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

7A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Una parte di edificio è in completamento

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

8A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

9A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Strada Belcredio

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

5m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

10A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Strada Belcredio

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 6m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

11A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Corso Pavia/SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno/metallo

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

V

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Uffici/ ed. commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

12A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Via XXV Aprile /SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

V

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Uffici

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

13A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Ugo da Gambolate

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 6m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

14A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Via Ugo da Gambolate

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Uffici

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

15A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Via XXV Aprile /SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Edificio annesso ad attività artigianale

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

16A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

Via XXV Aprile /SP206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

V

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Uffici

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

17A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Gambolò (PV)

Cap:

27025

Ubicazione:

SP 206

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Complesso di edifici destinato a cascina agricola/allevamento.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

18A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Vernate (MI)

Cap:

20080

Ubicazione:

Bell'Aria Vecchia

CARATTERISTICHE

N° PIANI

/

Tipologia infisso

/

Altezza edificio

/

Tipologia vetro

/

Classe Acustica

II

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Cimitero

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

/

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

19A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Vernate (MI)

Cap:

20080

Ubicazione:

SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

20A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Vernate (MI)

Cap:

20080

Ubicazione:

SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

21A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: P.zza 4 Nov. / SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Uffici

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Sede del Comune di Vernate, al momento del sopralluogo erano presenti cantieri stradali.

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

22A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: SP163

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Metallo

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Centro civico

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

23A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: S.P. Binasco-Melegnano

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Metallo

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Uffici/commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

24A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via Toscana

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

25A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via Toscana

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Sì

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

26A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: via Isonzo

CARATTERISTICHE

N° PIANI 4

Tipologia infisso PVC

Altezza edificio 12m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

27A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Lacchiarella (MI)

Cap:

20084

Ubicazione:

via Falcetti

CARATTERISTICHE

N° PIANI

3+semin.

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

12m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

28A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Umbria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

29A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Giussago (PV)

Cap:

27010

Ubicazione:

Via Rosselli

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+int+sot

Tipologia infisso

PVC

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

30A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Rosselli

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Metallo

Altezza edificio 6m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

31A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Rosselli

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

32A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Giussago (PV)

Cap:

27010

Ubicazione:

Via Milano

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

8m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

33A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Giussago (PV)

Cap:

27010

Ubicazione:

Via di Vittorio

CARATTERISTICHE

N° PIANI

/

Tipologia infisso

/

Altezza edificio

/

Tipologia vetro

/

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Cimitero

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

34A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Giussago (PV)

Cap:

27010

Ubicazione:

SP148

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

12m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Uffici/attività artigianale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Sì

FERROVIA

Sì

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

35A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: SP2

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

36A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune: Cerro al Lambro (MI)

Cap: 20070

Ubicazione: Via Primo Maggio

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Metallo

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: No

Situato nei pressi dell'Autostrada A1

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

37A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Sordio

Cap:

26858

Ubicazione:

Via delle Industrie

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Commerciale/artigianale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

38A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Casalmaiocco (LO)

Cap:

26831

Ubicazione:

Via Consortile delle guardie

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

5

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

39A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casalmaiocco (LO)

Cap: 26831

Ubicazione: Via Consortile delle guardie

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

40A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Sordio

Cap:

26858

Ubicazione:

Via Papa Giovanni XXIII

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

41A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Sordio

Cap:

26858

Ubicazione:

via Papa Giovanni XXIII

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Scuola Media

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

42A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Sordio

Cap:

26858

Ubicazione:

Via Mazzini

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

Sì

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

43A

SCHEDA RICETTORI

FOTO:



Comune:

Sordio

Cap:

26858

Ubicazione:

Via delle Azalee

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Sì

FERROVIA

Sì

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Metanodotto Cervignano-Mortara e opere connesse: DN1400 (56")/vari, DP 75/24 bar

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

44A

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Sordio

Cap:

26858

Ubicazione:

Statale Emilia

CARATTERISTICHE

N° PIANI

3

Tipologia infisso

PVC

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Sì

FERROVIA

Sì

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No