

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

1

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Vigevano in Garbana

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

2

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via Vigevano in Garbana

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 3m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Scarso

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

3

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via dell'industria/SP183

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

4

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Via dell'industria/SP183

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

5

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

6

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Gambolò (PV)

Cap: 27025

Ubicazione: Viale dell'industria

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

7

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Corso Pavia

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

II

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

8

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Strada di Sopra

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sterrata

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

9

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Roggia Nuova

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

10

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

9m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

11

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 10m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Fauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

12

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vigevano (PV)

Cap: 27029

Ubicazione: Via Carola

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE NO

Note: **ALTRO:** Avifauna

Costituito da complesso di edifici adibito ad azienda agricola.

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

13

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Cascina Cantarana

CARATTERISTICHE

N° PIANI /

Tipologia infisso /

Altezza edificio /

Tipologia vetro /

Classe Acustica II

Stato di conservazione /

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO /

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA /

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Sì

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

Complesso di edifici situato all'interno di un parco adibito ad azienda agricola, con accesso severamente vietato da impianto allarme e cani da guardia.

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

14

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via G. Matteotti

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 3m

Tipologia vetro Vetro

Classe Acustica II

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

Edificio immerso nel verde interno ad un giardino privato, il proprietario non ha dato il permesso di fotografare l'edificio

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

15

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via casa dei Blocchi

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sterrata

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

16

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Besate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via Molini

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso /

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro /

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale/commerciale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA /

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

Edificio in completamente adibito a residenziale, commerciale.

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

17

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casorate Primo (PV)

Cap: 27022

Ubicazione: SP190

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Metallo

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: No

Edificio del custode di un complesso produttivo.

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

18

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vernate (MI)

Cap: 20080

Ubicazione: Via delle Vigne

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sterrata

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

19

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Trovo (PV)

Cap: 27020

Ubicazione: Frazione Papiago

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

Complesso di edifici che costituiscono una cascina medievale ristrutturata con annessa chiesa

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**


Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

20

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Rognano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Traversa SP22

CARATTERISTICHE

N° PIANI /

Tipologia infisso /

Altezza edificio /

Tipologia vetro /

Classe Acustica III

Stato di conservazione /

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Sì

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Villa immersa in un parco privato nel quale non è possibile accedere.

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

21

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: **ALTRO:**

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

22

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: **ALTRO:**

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

23

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: **ALTRO:**

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

24

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: **ALTRO:**

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

25

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Giussago (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: SP27

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: Avifauna

E' presente un Impianto trattamento prodotti agricoli

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

26

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune:

Cap:

Ubicazione:

CARATTERISTICHE

N° PIANI

Tipologia infisso

Altezza edificio

Tipologia vetro

Classe Acustica

Stato di conservazione

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note: **ALTRO:**

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

27

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Cavo Marozzi Rainoldi

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Pessimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

28

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Lacchiarella (MI)

Cap: 20084

Ubicazione: Via Turago Bordone

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE** Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

29

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Casatico

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Sì

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

30

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Casatico

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

6m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE** Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

31

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via de Filippo

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE** Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

32

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Campomorto/SP154

CARATTERISTICHE

N° PIANI /

Tipologia infisso /

Altezza edificio /

Tipologia vetro /

Classe Acustica II

Stato di conservazione /

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Cimitero

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

/

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

33

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Siziano (PV)

Cap: 27010

Ubicazione: Via Campomorto/SP154

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 8m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Discreto

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

34

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Via S. Pertini

CARATTERISTICHE

N° PIANI 3

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 10m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica II

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

35

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Landriano (PV)

Cap: 27015

Ubicazione: Cascina Faino

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Canale

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

Avifauna

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

36

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Carpiano (M)

Cap: 20080

Ubicazione: S. com. da Carpiano

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE Sì

Note: ALTRO: Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

37

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Vizzolo Predabissi (MI)

Cap: 20077

Ubicazione: Traversa via Emilia

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA Sì

INDUSTRIE Sì

Note: **ALTRO:** Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE** Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

38

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio

Cap: 26858

Ubicazione: Via delle Industrie

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

IV

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Commerciale/artigianale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

Sì

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

Sì

Note:

ALTRO:

No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

39

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Sordio (LO)

Cap: 26858

Ubicazione: Strada Provinciale Sordio

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI Fosso

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** No

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE** Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

40

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Casalmaiocco (LO)

Cap: 26831

Ubicazione: Strada Consortile ex 159

CARATTERISTICHE

N° PIANI

1

Tipologia infisso

Metallo

Altezza edificio

5m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Ottimo

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Centro sportivo, palestra

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

/

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Sì

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

41

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Mulazzano(Lo)

Cap: 26837

Ubicazione: Località Sabbione

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Sufficiente

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

42

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Mulazzano(Lo)

Cap: 26837

Ubicazione: Via Quartiano

CARATTERISTICHE

N° PIANI 1

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 4m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

Edificio facente parte di un'azienda agricola

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**


Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

43

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Mulazzano(Lo)

Cap: 26837

Ubicazione: Via Quartiano

CARATTERISTICHE

N° PIANI

2

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

7m

Tipologia vetro

Semplice

Classe Acustica

III

Stato di conservazione

Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Sì

FIUMI, TORRENTI

Fosso

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

Avifauna

Edificio facente parte di un'azienda agricola non si può accedere all'interno.

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

44

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cervignano d'Adda (Lo)

Cap: 26832

Ubicazione: SP16

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 7m

Tipologia vetro Vetrocamera

Classe Acustica III

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

45

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cervignano d'Adda (Lo)

Cap: 26832

Ubicazione: SP16

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: ALTRO: Avifauna

**METANODOTTO SERGNANO – MORTARA, TRATTO CERVIGNANO – MORTARA DN 750 (30”), MOP 70 BAR,
E OPERE CONNESSE Rimozione condotte esistenti**

Scheda Caratterizzazione degli edifici

RICETTORE

46

SCHEDE RICETTORI

FOTO:



Comune: Cervignano d'Adda (Lo)

Cap: 26832

Ubicazione: SP16

CARATTERISTICHE

N° PIANI 2+st

Tipologia infisso Legno

Altezza edificio 9m

Tipologia vetro Semplice

Classe Acustica IV

Stato di conservazione Buono

DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA No

SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE Sì

FIUMI, TORRENTI No

FERROVIA No

INDUSTRIE No

Note: **ALTRO:** Avifauna

Si tratta di un complesso di edifici che costituiscono un'antica cascina.