


<b>DATA</b> 26-05-2015	<b>CODICE</b> DG87 S_017	<b>RAPPORTO</b> S_003/15
------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>REGIONE</b> Calabria	<b>PROVINCIA</b> Reggio Calabria	<b>COMUNE</b> Scilla
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Immagine Fotografica

Riferimento Cartografico



<b>Coordinate geografiche Gauss-Boaga</b>
<b>N = 4233658,21</b>
<b>E = 2581161,21</b>

VALORI MISURATI IN CAMPO	
Temperatura Aria (°C)	<b>21,8</b>
Temperatura Acqua (°C)	<b>18,5</b>
pH	<b>7,2</b>
ORP (mV)	<b>76</b>
TDS (ppm)	<b>278</b>
Ossigeno disciolto (mg/l)	<b>6,9</b>
Saturazione Ossigeno (%)	<b>73</b>
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	<b>560</b>
Portata (l/s)	<b>0,42</b>

**GEOCONSULT s.r.l.**

Via Campobello, 28 - 00040 POMEZIA (RM)  
P. IVA 01349661007

