

DATA 17-11-2015

CODICE DG87 PIEZ_030

RAPPORTO PIEZ_007/15

REGIONE

Calabria

PROVINCIA

Reggio Calabria

COMUNE

Villa San Giovanni


Immagine Fotografica

Riferimento Cartografico


**Coordinate geografiche
Gauss-Boaga**
N = 4231970,00
E = 2578130,00
VALORI MISURATI IN CAMPO

Lunghezza piezometro (m)	44,97
Quota piezometrica (m)	10,54
Temperatura Aria (°C)	17,9
Temperatura Acqua (°C)	18,8
pH	6,2
ORP (mV)	59
TDS (ppm)	335
Ossigeno disciolto (mg/l)	4,8
Saturazione Ossigeno (%)	61
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	666

GEOCONSULT s.r.l.
 Via Campobello, 28 C - 00040 POMEZIA (RM)
 P. IVA 01249661007


Geoconsult S.r.l.: Via Campobello 28/c - 00040 Pomezia (Rm)

 Tel. 06/9105686-88 - Fax 06/9105693 - web: www.geoconsult.it - e-mail direzione@geoconsult.it

Cap. Soc. € 100.000,00 - Trib. di Roma 4091/81 - Registro Società CCIAA Roma 476720 - Cod. Fisc. 05064490583 - P.Iva 01349661007

Laboratorio Autorizzato con D.M. 24031 del 05/09/1983 e successive proroghe all'esecuzione di prove su materiali da costruzione.

Sede laboratorio: Via Battifollo, 44 - 19038 Sarzana (Sp) - Tel 0187/622402 - Fax 0187/622405