

DATA 17-11-2015

CODICE DG87 S_017

RAPPORTO S_009/15

REGIONE

Calabria

PROVINCIA


Reggio Calabria

COMUNE

Scilla

Immagine Fotografica

Riferimento Cartografico


**Coordinate geografiche
Gauss-Boaga**
N = 4233658,21
E = 2581161,21
VALORI MISURATI IN CAMPO

Temperatura Aria (°C)	17,3
Temperatura Acqua (°C)	18,6
pH	6,5
ORP (mV)	82
TDS (ppm)	332
Ossigeno disciolto (mg/l)	6,7
Saturazione Ossigeno (%)	73
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	664
Portata (l/s)	0,59

GEOCONSULT s.r.l.

Via Campobello, 28 C - 00040 POMEZIA (RM)

P. IVA 01349661007



Geoconsult S.r.l.: Via Campobello 28/c - 00040 Pomezia (Rm)

 Tel. 06/9105686-88 - Fax 06/9105693 - web: www.geoconsult.it - e-mail direzione@geoconsult.it

Cap. Soc. € 100.000,00 - Trib. di Roma 4091/81 - Registro Società CCIAA Roma 476720 - Cod. Fisc. 05064490583 - P.Iva 01349661007

Laboratorio Autorizzato con D.M. 24031 del 05/09/1983 e successive proroghe all'esecuzione di prove su materiali da costruzione.

Sede laboratorio: Via Battifollo, 44 - 19038 Sarzana (Sp) - Tel 0187/622402 - Fax 0187/622405