

DATA 07-07-2015

CODICE DG87 PIEZ_00

RAPPORTO PIEZ_004/15

REGIONE

Calabria

PROVINCIA


Reggio Calabria

COMUNE

Villa San Giovanni

Immagine Fotografica


Riferimento Cartografico


**Coordinate geografiche
Gauss-Boaga**
N = 4232950,00
E = 2579750,00
VALORI MISURATI IN CAMPO

Lunghezza piezometro (m)	30,00
Quota piezometrica (m)	23,60
Temperatura Aria (°C)	30,5
Temperatura Acqua (°C)	21
pH	7,6
ORP (mV)	55
TDS (ppm)	451
Ossigeno disciolto (mg/l)	4,7
Saturazione Ossigeno (%)	63
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	903

GEOCONSULT s.r.l.

 Via Campobello, 28/c - 00040 POMEZIA (RM)
 P. IVA 01349661007



Geoconsult S.r.l.: Via Campobello 28/c - 00040 Pomezia (Rm)

 Tel. 06/9105686-88 - Fax 06/9105693 - web: www.geoconsult.it - e-mail direzione@geoconsult.it

Cap. Soc. € 100.000,00 - Trib. di Roma 4091/81 - Registro Società CCIAA Roma 476720 - Cod. Fisc. 05064490583 - P.Iva 01349661007

Laboratorio Autorizzato con D.M. 24031 del 05/09/1983 e successive proroghe all'esecuzione di prove su materiali da costruzione.

Sede laboratorio: Via Battifollo, 44 - 19038 Sarzana (Sp) - Tel 0187/622402 - Fax 0187/622405