

DATA 07-09-2015

CODICE DG87 PIEZ_00

RAPPORTO PIEZ_006/15

REGIONE

Calabria

PROVINCIA

Reggio Calabria

COMUNE

Villa San Giovanni

Immagine Fotografica

Riferimento Cartografico


**Coordinate geografiche
Gauss-Boaga**
N = 4232950,00
E = 2579750,00
VALORI MISURATI IN CAMPO

Lunghezza piezometro (m)	30,00
Quota piezometrica (m)	23,30
Temperatura Aria (°C)	34,5
Temperatura Acqua (°C)	23
pH	7,5
ORP (mV)	53
TDS (ppm)	436
Ossigeno disciolto (mg/l)	4,5
Saturazione Ossigeno (%)	60
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	899

Geoconsult S.r.l.: Via Campobello 28/c – 00040 Pomezia (Rm)

 Tel. 06/9105686-88 – Fax 06/9105693 – web: www.geoconsult.it - e-mail direzione@geoconsult.it

Cap. Soc. € 100.000,00 – Trib. di Roma 4091/81 – Registro Società CCIAA Roma 476720 – Cod. Fisc. 05064490583 – P.Iva 01349661007

Laboratorio Autorizzato con D.M. 24031 del 05/09/1983 e successive proroghe all'esecuzione di prove su materiali da costruzione.

Sede laboratorio: Via Battifollo, 44 – 19038 Sarzana (Sp) – Tel 0187/622402 – Fax 0187/622405