

<b>DATA</b> 05-11-2015	<b>CODICE</b> DG87 IDR_001	<b>RAPPORTO</b> IDR_106/15
------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>REGIONE</b> Calabria	<b>PROVINCIA</b> Reggio Calabria	<b>COMUNE</b> Scilla
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Immagine Fotografica



Riferimento Cartografico



<b>Coordinate geografiche Gauss-Boaga</b>
<b>N = 4233669,79</b>
<b>E = 2582555,00</b>

VALORI MISURATI IN CAMPO	
Temperatura Aria (°C)	<b>18,6</b>
Temperatura Acqua (°C)	<b>17,1</b>
pH	<b>8</b>
ORP (mV)	<b>88</b>
TDS (ppm)	<b>245</b>
Ossigeno disciolto (mg/l)	<b>6,1</b>
Saturazione Ossigeno (%)	<b>64</b>
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	<b>491</b>
Portata (l/s)	<b>5,98</b>

**GEOCONSULT s.r.l.**  
 Via Campobello, 28 C - 00040 POMEZIA (RM)  
 P. IVA 01349661007  
