

**DATA** 05-11-2015

**CODICE** DG87 IDR002

**RAPPORTO** IDR\_107/15

**REGIONE**

Calabria

**PROVINCIA**

Reggio Calabria

**COMUNE**

Scilla

Immagine Fotografica

Riferimento Cartografico


**Coordinate geografiche  
Gauss-Boaga**
**N = 4233849,95**
**E = 2582006,95**
**VALORI MISURATI IN CAMPO**

Temperatura Aria (°C)	<b>21,3</b>
Temperatura Acqua (°C)	<b>17,8</b>
pH	<b>8,2</b>
ORP (mV)	<b>81</b>
TDS (ppm)	<b>349</b>
Ossigeno disciolto (mg/l)	<b>6,1</b>
Saturazione Ossigeno (%)	<b>71</b>
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	<b>697</b>
Portata (l/s)	<b>3,90</b>

**GEOCONSULT s.r.l.**

Via Campobello, 28 C - 00040 POMEZIA (RM)

P. IVA 01849661007


**Geoconsult S.r.l.:** Via Campobello 28/c – 00040 Pomezia (Rm)

 Tel. 06/9105686-88 – Fax 06/9105693 – web: [www.geoconsult.it](http://www.geoconsult.it) - e-mail [direzione@geoconsult.it](mailto:direzione@geoconsult.it)

Cap. Soc. € 100.000,00 – Trib. di Roma 4091/81 – Registro Società CCIAA Roma 476720 – Cod. Fisc. 05064490583 – P.Iva 01349661007

**Laboratorio Autorizzato** con D.M. 24031 del 05/09/1983 e successive proroghe all'esecuzione di prove su materiali da costruzione.

Sede laboratorio: Via Battifollo, 44 – 19038 Sarzana (Sp) – Tel 0187/622402 – Fax 0187/622405