


<b>DATA</b> 04-11-2015	<b>CODICE</b> DG87 IDR_014 bis	<b>RAPPORTO</b> IDR_118/15
------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>REGIONE</b> Calabria	<b>PROVINCIA</b> Reggio Calabria	<b>COMUNE</b> Villa San Giovanni
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Immagine Fotografica



Riferimento Cartografico



<b>Coordinate geografiche Gauss-Boaga</b>
<b>N = 4230576,06</b>
<b>E = 2576708,21</b>

VALORI MISURATI IN CAMPO	
Temperatura Aria (°C)	<b>19,4</b>
Temperatura Acqua (°C)	<b>19,3</b>
pH	<b>7,8</b>
ORP (mV)	<b>83</b>
TDS (ppm)	<b>351</b>
Ossigeno disciolto (mg/l)	<b>7,5</b>
Saturazione Ossigeno (%)	<b>84</b>
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	<b>705</b>
Portata (l/s)	<b>3,57</b>

**GEOCONSULT s.r.l.**  
 Via Campobello, 28 - 00040 POMEZIA (RM)  
 P. IVA 01249661007  
