

DATA 14-10-2015	CODICE DG87 IDR_014 bis	RAPPORTO IDR_106/15
------------------------	-----------------------------------	----------------------------

REGIONE Calabria	PROVINCIA Reggio Calabria	COMUNE Villa San Giovanni
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Immagine Fotografica



Riferimento Cartografico



Coordinate geografiche Gauss-Boaga
N = 4230576,06
E = 2576708,21

VALORI MISURATI IN CAMPO	
Temperatura Aria (°C)	23,3
Temperatura Acqua (°C)	21,7
pH	8,2
ORP (mV)	85
TDS (ppm)	524
Ossigeno disciolto (mg/l)	7,9
Saturazione Ossigeno (%)	87
Conducibilità Elettrica (µS/cm)	1053
Portata (l/s)	2,88

GEOCONSULT s.r.l.
Via Campobello, 28 C - 00040 POMEZIA (RM)
P. IVA 01349861007

