



PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Orzinuovi 23 NOV 2016

prot.



cat. 6 cl. 10

Geom Michele Mercanti
RCO – SGA Responsabile Ambientale Operativo
Cepav Due Via Sorbonella 30 – 25125 Travagliato (BS)

Oggetto: sopralluogo per verifica stato dei luoghi post-intervento di taglio e ripiantumazione di specie arboree e arbustive presso "Linea AV/AC IA01 VR10 e VR10 e VR11 in località Calcio (BG) viadotto Oglio, foglio 51 mapp 21 foglio 56 mapp. 303 foglio 54.

In riferimento alla vostra nota pervenuta agli uffici dello scrivente Ente in data 18/11/2016 a mezzo e-mail, si comunica alla ditta richiedente che il personale tecnico forestale ha effettuato sopralluogo in data 21/11/2016 nell'area di cui in oggetto. Gli interventi eseguiti sono conformi alle prescrizioni dettate.

Cordiali saluti

Il responsabile del procedimento
Dott. For. Salvatore Agliata

Il Direttore Parco Oglio Nord

Claudia Ploja

