

LEGENDA


- Permesso di ricerca Friddani
- Permesso di ricerca Passo di Piazza

Linee sismiche

- Vibro
- Dinamite
- Da valutare
- Non fattibile

TAV. 1/2

TAV. 2/2



| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------|--|------------------------|-----------|-----------------|--------|--|
| EX-DE | 00 | 01/2017 | Emissione per Enti | | | | | |
| Validity Status | Revision Number | Date | Description | Checked | Approved | Approved | | |
| Company Logo and Business Name | | | Project Name | Company Document ID | | | | |
| | | | Permessi di ricerca "Friddani" e "Passo di Piazza" | SAGE/SA/001/2017 | | | Job N. | |
| Contractor Logo and Business Name | | | | Contractor Document ID | | | | |
| Vendor Logo and Business Name | | | | Vendor Document ID | | | | |
| Facility and Sub Facility Name | | | | Order N. | Scale | Sheet of Sheets | | |
| PROGETTO DEFINITIVO | | | | | 1:200.000 | 1/1 | | |
| Document Title | | | TAVOLA A - COROGRAFIA | | | | | |
| | | | Supersedes N. | Plant Area | | | | |
| | | | | n.a. | | | | |