



Gallerie Grottaminarda Uscita emergenza pedonale F1

TABELLA DI DANNEGGIAMENTO EDIFICI
Categorie di danneggiamento degli edifici e deformazione di trazione limite.

CATEGORY OF DAMAGE	NORMAL DEGREE OF SEVERITY	LIMITING TENSILE STRAIN (ε _{lin}) (%)
0	Negligible	0 - 0.05
1	Very Slight	0.05 - 0.075
2	Slight	0.075 - 0.15
3	Moderate	0.15 - 0.3
4	Severe to Very Severe	> 0.3

LEGENDA
Livello massimo di danno per Vp=2.0%

▲	Categoria ≤ 1	▲	Categoria 2
▲	Categoria 3	▲	Categoria 4

TIPOLOGIA EDIFICI

■ Edifici interferenti analizzati nei confronti del rischio di danneggiamento in seguito allo scavo della galleria naturale.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**

INTERFERENZE
Planimetria opere interferenti con livello di danno Tav. 3 di 3

SCALA:
1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IF00G 01 D 07 P7 GNO000 003 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Mariani	Luglio 2017	P. Pizzoli	Luglio 2017	D. Agnelli	Luglio 2017	A. Scuderi	Luglio 2017