



|        |          |             |              |                               |
|--------|----------|-------------|--------------|-------------------------------|
|        |          |             |              |                               |
| 0      | 26/05/17 | D. BRAMUCCI | M. FORNAROLI | V. FORLIVESI<br>G. GIOVANNINI |
| INDICE | DATA     | DISEGN.     | CONTR.       | APPROV.                       |

**METANODOTTO DERIVAZIONE PER  
 VILLACIDRO DN 150 (6") DP 75 bar**

|           |               |  |  |  |                            |
|-----------|---------------|--|--|--|----------------------------|
| Dis.      | <b>DF-404</b> |  |  |  | Foglio<br><b>1</b><br>di 4 |
| Comm.     |               |  |  |  |                            |
| Revisioni | 0             |  |  |  |                            |

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

- FOTO n. 1      Panoramica del tratto iniziale della condotta in localita' Sa Zirva De Sa Carroccia, in Comune di Villacidro
- FOTO n. 2      Percorrenza del tracciato in prossimita' della Strada comunale Campu Pertunta, in Comune di Villacidro
- FOTO n. 3      Panoramica del tracciato in localita' Su Craccuri, in Comune di Villacidro
- FOTO n. 4      Attraversamento di uliveti a nord-est della S.S. n. 196, in Comune di Villacidro
- FOTO n. 5      Panoramica del tratto terminale in localita' Risoni, in Comune di Villacidro

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## FOTO n. 1



Panoramica del tratto iniziale della condotta in localita' Sa Zirva De Sa Carroccia, in Comune di Villacidro

## FOTO n. 2



Percorrenza del tracciato in prossimita' della Strada comunale Campu Pertunta, in Comune di Villacidro

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

### FOTO n. 3



Panoramica del tracciato in localita' Su Craccuri, in Comune di Villacidro

### FOTO n. 4



Attraversamento di uliveti a nord-est della S.S. n. 196, in Comune di Villacidro

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# FOTO n. 5



Panoramica del tratto terminale in localita' Risoni, in Comune di Villacidro

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.