



NUOVA S.S.291
COLLEGAMENTO SASSARI - ALGHERO - AEROPORTO

Lavori di costruzione del 1° lotto Mamuntanas - Alghero
e del 4° lotto di collegamento con l'aeroporto di Fertilia

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA29

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:

Dott. Ing. ACHILLE DEVITOFRANCESCHI
Ordine Ing. di Roma n. 19116

Dott. Ing. ALESSANDRO MICHELI
Ordine Ing. di Roma n. 19654

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Serena MAJETTA
Ordine Geol. Lazio n. 928

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.

Dott. Arch. GIOVANNI MAGARO'
Ordine Arch. di Roma n. 16183

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. FABIO QUONDAM

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. SALVATORE FRASCA

PROTOCOLLO

DATA

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO RIFERIMENTO AMBIENTALE - Rumore
Schede di Censimento dei Ricettori Acustici

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

LOPLSC D 1601

NOME FILE

T00IA36AMBSC01A

REVISIONE

CODICE ELAB. T00IA36AMBSC01

A

D

C

B

A

Nuova emissione a seguito indirizzo MIT del 11-05-2016

SET 2017

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Cod. Ricettore	0	0	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Figu Ruia
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445610.07 Y = 4494981.18</p>					

Progr: 315.00	Distanza dal tracciato viario: 132 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: muratura e cls	Stato di conservazione:	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non raggiunta perché privata. Informazioni ottenute da lavoratore
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 180
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444912.89 Y = 4494530.61</p>					

Progr: 1110.00	Distanza dal tracciato viario: 270 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4 (più 6 laterali)	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: ottima

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Ledda
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 178
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444891.57 Y = 4494515.02</p>					

Progr: 1140	Distanza dal tracciato viario: 270 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: ottima

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 176
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444879.15 Y = 4494485.84</p>					

Progr: 1185	Distanza dal tracciato viario: 246 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Curreli
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 175
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444887.49 Y = 4494464.16</p>					

Progr: 1260	Distanza dal tracciato viario: 208 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottima

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 174
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444863.93 Y = 4494466.22</p>					

Progr: 1230	Distanza dal tracciato viario: 231 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 168
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444845.34 Y = 4494451.63</p>					

Progr: 1260	Distanza dal tracciato viario: 225 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: ottima

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Mallao – Martinelli
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	8	Comune:	Alghero	Via/Loc	Strada vicinale Ungias 164
							
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444842.97 Y = 4494419.43</p>							

Progr: 1290	Distanza dal tracciato viario: 203 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: standard
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	0	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 162
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444831.05 Y = 4494402.36</p>					

Progr: 1320	Distanza dal tracciato viario: 195 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 160
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444829.06 Y = 4494388.07</p>					

Progr: 1335	Distanza dal tracciato viario: 185 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 158
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444801.96 Y = 4494351.60</p>					

Progr: 1365	Distanza dal tracciato viario: 175 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 154
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444790.44 Y = 4494332.83</p>					

Progr: 1410	Distanza dal tracciato viario: 169 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona / ottima

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 152
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444725.48 Y = 4494378.44</p>					

Progr: 1415	Distanza dal tracciato viario: 245 m
Orientamento: N, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 150
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444752.71 Y = 4494300.88</p>					

Progr: 1440	Distanza dal tracciato viario: 171 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 4
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445026.58 Y = 4494157.03</p>					

Progr: 1380	Distanza dal tracciato viario: 102 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: mediocre

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: mediocre

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 6
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445033.42 Y = 4494110.17</p>					

Progr: 1455	Distanza dal tracciato viario: 153 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: molto buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444996.38 Y = 4494064.64</p>					

Progr: 1500	Distanza dal tracciato viario: 156 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreta

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreta

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 2
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445030.46 Y = 4494054.31</p>					

Progr: 1520	Distanza dal tracciato viario: 198 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	1	9	Comune: Alghero	Via/Loc
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444795.39 Y = 4494066.30</p>					

Progr: 1575	Distanza dal tracciato viario: 0 m
Orientamento: -	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: abitazione su tracciato
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 7
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445105.18 Y = 4494037.92</p>					

Progr: 1380	Distanza dal tracciato viario: 238 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 5
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445068.34 Y = 4494023.46</p>					

Progr: 1430	Distanza dal tracciato viario: 226 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	2	Comune: Alghero	Via/Loc Salto don Peppino 13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444966.69 Y = 4494027.2</p>					

Progr: 1560	Distanza dal tracciato viario: 151 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: vetrocamera (esposti)
Tipologia infisso: alluminio e legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	3	Comune: Alghero	Via/Loc Str. vicinale Salto Don Peppino
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444953.55 Y = 4494022.59</p>					

Progr: 1520	Distanza dal tracciato viario: 145 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: non abitato		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 3
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445040.58 Y = 4494022.54</p>					

Progr: 1455	Distanza dal tracciato viario: 207 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: non abitato		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto / scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rumani 2
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445097.66 Y = 4494009.92</p>					

Progr: 1380	Distanza dal tracciato viario: 250 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	6	Comune: Alghero	Via/Loc Str. Vicinale Salto Don Peppino 12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445020.30 Y = 4493975.74</p>					

Progr: 1500	Distanza dal tracciato viario: 222 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445004.66 Y = 4493921.70</p>					

Progr: 1650	Distanza dal tracciato viario: 261 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 15
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444893.92 Y = 4493963.01</p>					

Progr: 1635	Distanza dal tracciato viario: 121 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	2	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 99
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444692.86 Y = 4494057.77</p>					

Progr: 1635	Distanza dal tracciato viario: 45 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 97
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444654.12 Y = 4494001.11</p>					

Progr: 1710	Distanza dal tracciato viario: 44 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: molto buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 95
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444606.59 Y = 4493931.07</p>					

Progr: 1785	Distanza dal tracciato viario: 51 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	2	Comune: Alghero	Via/Loc
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444759.11 Y = 4493949.64</p>					

Progr: 1710	Distanza dal tracciato viario: 38 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna abitata nel periodo estivo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 17
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444853.82 Y = 4493893.24</p>					

Progr: 1725	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: E, S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: singolo non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Sig. Giorico
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444854.15 Y = 4493844.44</p>					

Progr: 1785	Distanza dal tracciato viario: 162 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 21
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444860.28 Y = 4493830.45</p>					

Progr: 1800	Distanza dal tracciato viario: 180 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non risulta essere abitato
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444760.45 Y = 4493784.55</p>					

Progr: 1845	Distanza dal tracciato viario: 108 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Salto don Peppino 23
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444900.65 Y = 4493812.25</p>					

Progr: 1810	Distanza dal tracciato viario: 228 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444732.48 Y = 4493770.24</p>					

Progr: 1875	Distanza dal tracciato viario: 94 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna non abitata utilizzata nel periodo estivo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	3	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444561.52 Y = 4493882.23</p>					

Progr: 1850	Distanza dal tracciato viario: 64 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione: Buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 126
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444427.35 Y = 4493882.87</p>					

Progr: 1945	Distanza dal tracciato viario: 197 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444374.93 Y = 4493847.78</p>					

Progr: 1985	Distanza dal tracciato viario: 219 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 91
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444465.57 Y = 4493850.21</p>					

Progr: 1935	Distanza dal tracciato viario: 115 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 89
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444416.53 Y = 4493763.94</p>					

Progr: 2025	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE	
Destinazione d'uso: Abitazione	
N. piani: 2	H. tot.: 7 m
Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: 2 edifici
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444482.85 Y = 4493685.15</p>					

Progr: 2070	Distanza dal tracciato viario: 50 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 6	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444754.36 Y = 4493687.95</p>					

Progr: 1940	Distanza dal tracciato viario: 156 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna non abitata utilizzata nel periodo estivo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444792.65 Y = 4493634.22</p>					

Progr: 1980	Distanza dal tracciato viario: 217 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa di campagna non abitata utilizzata nel periodo estivo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro 16a
----------------	---	---	---	------------------------	---



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1444718.59 Y = 4493633.20

Progr: 2010	Distanza dal tracciato viario: 149 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro 18
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444752.95 Y = 4493622.69</p>					

Progr: 1990	Distanza dal tracciato viario: 194 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE	
Destinazione d'uso: Abitazione	
N. piani: 1	H. tot.: 4 m
Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	4	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro 16b
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444728.68 Y = 4493611.44</p>					

Progr: 2010	Distanza dal tracciato viario: 176 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro 06-08
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444570.16 Y = 4493611.76</p>					

Progr: 2085	Distanza dal tracciato viario: 33 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: molto buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro 09
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444622.03 Y = 4493520.93</p>					

Progr: 2155	Distanza dal tracciato viario: 117 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro 13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444716.42 Y = 4493475.08</p>					

Progr: 2145	Distanza dal tracciato viario: 228 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: al momento sembra essere non abitata
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444386.75 Y = 4493631.12</p>					

Progr: 2160	Distanza dal tracciato viario: 107 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreta

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreta

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non sembra essere abitato
Data sopralluogo: Maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Ungias 79
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444286.10 Y = 4493559.23</p>					

Progr: 2265	Distanza dal tracciato viario: 143 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE	
Destinazione d'uso: Abitazione	
N. piani: 1	H. tot.: 4 m
Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444286.98 Y = 4493451.68</p>					

Progr: 2360	Distanza dal tracciato viario: 91 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444345.82 Y = 4493437.93</p>					

Progr: 2360	Distanza dal tracciato viario: 29 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo e legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 73
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444235.22 Y = 4493477.48</p>					

Progr: 2355	Distanza dal tracciato viario: 163 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Punta Moro
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444399.81 Y = 4493354.12</p>					

Progr: 2410	Distanza dal tracciato viario: 0 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: molto buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: azienda agricola con abitazione.
Data sopralluogo: Maggio 2017

Cod. Ricettore	0	5	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Ungias 65
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444141.49 Y = 4493370.53</p>					

Progr: 2510	Distanza dal tracciato viario: 185 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Edificio non raggiungibile da accesso pubblico. Informazioni avute da un residente del luogo.
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Ungias 65
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444198.16 Y = 4493337.98</p>					

Progr: 2505	Distanza dal tracciato viario: 124 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

<p>Note: non raggiungibile da accesso pubblico. Informazioni avute da un residente del luogo.</p> <p>Data sopralluogo: maggio 2017</p>
--

Cod. Ricettore	0	6	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Ungias 65
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444187.21 Y = 4493305.97</p>					

Progr: 2550	Distanza dal tracciato viario: 117 m
Orientamento: N-O	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: magazzino agricolo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Ungias 61
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444096.41 Y = 4493311.83</p>					

Progr: 2580	Distanza dal tracciato viario: 202 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non raggiungibile da accesso pubblico. Informazioni avute da un residente del luogo.

Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444160.72 Y = 4493293.56</p>					

Progr: 2560	Distanza dal tracciato viario: 134 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444154.34 Y = 4493279.91</p>					

Progr: 2580	Distanza dal tracciato viario: 136 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444034.82 Y = 4493289.43</p>					

Progr: 2595	Distanza dal tracciato viario: 246 m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444069.26 Y = 4493220.74</p>					

Progr: 2650	Distanza dal tracciato viario: 179 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 14
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444076.12 Y = 4493202.24</p>					

Progr: 2670	Distanza dal tracciato viario: 137 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Carta Soggiu
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 18
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444183.28 Y = 4493229.75</p>					

Progr: 2610	Distanza dal tracciato viario: 85 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	6	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444216.95 Y = 4493179.63</p>					

Progr: 2640	Distanza dal tracciato viario: 30 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Casello ferroviario		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 16
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444149.10 Y = 4493165.53</p>					

Progr: 2685	Distanza dal tracciato viario: 81 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia
Note:		
Data sopralluogo: maggio 2017		

Cod. Ricettore	0	7	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444305.62 Y = 4493178.53</p>					

Progr: 2590	Distanza dal tracciato viario: 20 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 32
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444247.30 Y = 4493137.57</p>					

Progr: 2670	Distanza dal tracciato viario: 0 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: sorge sul tracciato di progetto
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444330.23 Y = 4493104.49</p>					

Progr: 2645	Distanza dal tracciato viario: 75 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444467.44 Y = 4493126.27</p>					

Progr: 2565	Distanza dal tracciato viario: 184 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444426.64 Y = 4493116.04</p>					

Progr: 2595	Distanza dal tracciato viario: 149 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 22
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444339.02 Y = 4493093.82</p>					

Progr: 2620	Distanza dal tracciato viario: 127 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 24
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444436.73 Y = 4493087.97</p>					

Progr: 2610	Distanza dal tracciato viario: 175 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: non risulta essere abitata
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444432.33 Y = 4493072.96</p>					

Progr: 2650	Distanza dal tracciato viario: 186 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	7	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 30
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444308.14 Y = 4493036.45</p>					

Progr: 2715	Distanza dal tracciato viario: 88 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444232.08 Y = 4493049.98</p>					

Progr: 2745	Distanza dal tracciato viario: 15 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE	
Destinazione d'uso: Abitazione	
N. piani: 2	H. tot.: 7 m
Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: sembra non essere abitata
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 25
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444383.54 Y = 4493022.23</p>					

Progr: 2685	Distanza dal tracciato viario: 170 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444334.77 Y = 4492964.80</p>					

Progr: 2775	Distanza dal tracciato viario: 166 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: sembra non essere abitata
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444032.04 Y = 4493151.99</p>					

Progr: 2765	Distanza dal tracciato viario: 138 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 7 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443995.99 Y = 4493187.95</p>					

Progr: 2730	Distanza dal tracciato viario: 207 m
Orientamento: O, N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 9-11
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443946.12 Y = 4493196.16</p>					

Progr: 2865	Distanza dal tracciato viario: 236 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Villa Maria
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444026.87 Y = 4493078.51</p>					

Progr: 2825	Distanza dal tracciato viario: 110 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: abitazione uso coltivazione
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Poneddu Puntet 3
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443827.85 Y = 4493139.31</p>					

Progr: 3165	Distanza dal tracciato viario: 238 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 28
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443609.97 Y = 4493049.60</p>					

Progr: 3390	Distanza dal tracciato viario: 146 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	8	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 2
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443592.12 Y = 4493093.60</p>					

Progr: 3405	Distanza dal tracciato viario: 183 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: non buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: terreno non abitato per uso agricolo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 3
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443576.49 Y = 4493120.59</p>					

Progr: 3430	Distanza dal tracciato viario: 218 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.:5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Lauro
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 5
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443526.66 Y = 4493128.83</p>					

Progr: 3480	Distanza dal tracciato viario: 222 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.:8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione:buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Ladu Bardino
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 6
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443514.27 Y = 4493096.99</p>					

Progr: 3480	Distanza dal tracciato viario: 166 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: doppi non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 49
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443549.09 Y = 4492961.08</p>					

Progr: 3450	Distanza dal tracciato viario: 48 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Casello ferroviario		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area:	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: casa casellante disabitata
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443484.56 Y = 4493071.53</p>					

Progr: 3510	Distanza dal tracciato viario: 154 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 7
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443484.31 Y = 4493140.51</p>					

Progr: 3510	Distanza dal tracciato viario: 232 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443459.63 Y = 4493143.13</p>					

Progr: 3530	Distanza dal tracciato viario: 235 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Cardogna
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443416.40 Y = 4493056.99</p>					

Progr: 3565	Distanza dal tracciato viario: 155 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 14
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443386.11 Y = 4493082.36</p>					

Progr: 3575	Distanza dal tracciato viario: 188 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	0	9	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 14
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443371.80 Y = 4493076.20</p>					

Progr: 20 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 182 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 18
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443348.68 Y = 4493076.20</p>					

Progr: 30 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 184 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 20
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443337.05 Y = 4493091.53</p>					

Progr: 35 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 200 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Ceravolo Carta
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 22
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443317.56 Y = 4493087.36</p>					

Progr: 50 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 213 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	cls e muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 24
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443299.75 Y = 4493093.72</p>					

Progr: 60 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 225 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 26
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443255.02 Y = 4493092.57</p>					

Progr: 90 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 235 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: ottimo

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Rio Calvia 28
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443224.10 Y = 4493089.28</p>					

Progr: 90 (rampa nord Alghero)	Distanza dal tracciato viario: 212 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:	muratura	Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 39
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443515.75 Y = 4492808.40</p>					

Progr: 3480	Distanza dal tracciato viario: 62 m
Orientamento: S	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 33
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443449.36 Y = 4492809.23</p>					

Progr: 3555	Distanza dal tracciato viario: 63 m
Orientamento: S	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 8 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 20
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443375.00 Y = 4492838.01</p>					

Progr: 60 della rampa	Distanza dal tracciato viario: 12 m
Orientamento: S	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Turistico alberghiero		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Agririposo Olivar
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	0	9	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 29
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443364.18 Y = 4492712.39</p>					

Progr: 210 della rampa	Distanza dal tracciato viario: 98 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 7	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buona

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	0	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 31
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443425.42 Y = 4492702.64</p>					

Progr: 165 della rampa	Distanza dal tracciato viario: 154 m
Orientamento: S	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443408.88 Y = 4492630.14</p>					

Progr: 240 della rampa	Distanza dal tracciato viario: 178 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: famiglia Tilloca
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443330.34 Y = 4492668.12</p>					

Progr: 250 della rampa	Distanza dal tracciato viario: 95 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Commerciale		
N. piani: 1	H. tot.: 4	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Deposito bombole
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442570.18 Y = 4493488.26</p>					

Progr: 140 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 64 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di fronte a zona artigianale	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 29
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442648.07 Y = 4493446.06</p>					

Progr: 225 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 44 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE			
Destinazione d'uso: Abitazione			
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di fronte a zona artigianale	Altro:

Note: edificio adibito probabilmente a rimessa
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 29
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442700.70 Y = 4493417.72</p>					

Progr: 225 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 32 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di fronte a zona artigianale	Altro:

Note: Rudere
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 33
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442710.32 Y = 4493399.39</p>					

Progr: 300 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 40 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di fronte a zona artigianale	Altro:

Note: Bed & Breckfast Aurora. Ricettore costituito da due edifici.
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 37-
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442713.64 Y = 4493344.62</p>					

Progr: 345 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 77 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: scarso

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di fronte a zona artigianale	Altro:

Note: edificio abbandonato
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	8	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale la Rucchetta 10 -
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442739.02 Y = 4493378.26</p>					

Progr: 345 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 25 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona G2 (rimboschimento)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali: di fronte a zona artigianale	Altro:

Note: famiglia Vacca. 2 abitazioni
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	1	9	Comune: Alghero	Via/Loc Zona artigianale
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442921.15 Y = 4493425.35</p>					

Progr: da 315 a 560 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: da 23 a 100 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Capannone industriale		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Industriale e artigianale – Sottozona D2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Vari capannoni industriali
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	0	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442883.52 Y = 4493013.70</p>					

Progr: 780 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 52 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreta	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Azienda Galleri
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	1	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 11
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442858.83 Y = 4492909.10</p>					

Progr: 890 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 99 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	2	Comune: Alghero	Via/Loc via P.Picasso 13-15
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442940.24 Y = 4492893.14</p>					

Progr: 910 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 20 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7	Sotterraneo:
Tipologia strutturale:		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

<p>Note: famiglia Cadeddu e famiglia Murru.</p> <p>Data sopralluogo: maggio 2017</p>
--

Cod. Ricettore	1	2	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 17
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443190.59 Y = 4492468.55</p>					

Progr: 250 della rampa nord	Distanza dal tracciato viario: 65 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 10-12
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443140.83 Y = 4492412.98</p>					

Progr: 195 della rampa nord	Distanza dal tracciato viario: 19 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: discreto	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 11-13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443120.74 Y = 4492360.77</p>					

Progr: 140 della rampa nord	Distanza dal tracciato viario: 30 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 11-13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443107.23 Y = 4492332.23</p>					

Progr: 110 della rampa nord	Distanza dal tracciato viario: 26 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443044.57 Y = 4492258.57</p>					

Progr: 1580 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 1 m
Orientamento: S-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Edificio che verrà demolito
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	8	Comune: Alghero	Via/Loc Fortunato Busonera
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442944.35 Y = 4492327.87</p>					

Progr: 360 della rampa sud	Distanza dal tracciato viario: 75 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	2	9	Comune: Alghero	Via/Loc Fortunato Busonera
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442958.57 Y = 4492300.22</p>					

Progr: 375 della rampa sud	Distanza dal tracciato viario: 52 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	0	Comune: Alghero	Via/Loc Fortunato Busonera
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442975.84 Y = 4492289.50</p>					

Progr: 390 della rampa sud	Distanza dal tracciato viario: 35 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: Non accessibile da accesso pubblico. Probabile uso agricolo.
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	1	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 9
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443103.39 Y = 4492173.29</p>					

Progr: 1620 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 98 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: scarso	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: vicinanza ferrovia

Note: adibito a magazzino agricolo
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	2	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 3
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443010.80 Y = 4491954.02</p>					

Progr: 1960 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 80 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Stesso proprietà del ricettore 133
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	3	Comune: Alghero	Via/Loc Strada vicinale Ungias 3
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443044.35 Y = 4491915.18</p>					

Progr: 2000 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 99 m
Orientamento: N-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 63
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442866.48 Y = 4491798.91</p>					

Progr: 2060 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 60 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 35
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442888.37 Y = 4491771.47</p>					

Progr: 2100 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 50 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 7 (1 comm e 1 mansardato)	H. tot.: 24 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 24	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	6	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442924.32 Y = 4491730.08</p>					

Progr: 2130 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 15 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: palestra		
N. piani: 2	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 56
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442857.35 Y = 4491773.02</p>					

Progr: 2100 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 97 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 16 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 25	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 48
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443092.53 Y = 4491594.31</p>					

Progr: 2110 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 91 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo: 2
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	3	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 38
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442892.99 Y = 4491734.96</p>					

Progr: 2140 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 75 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 42	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 32
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442912.60 Y = 4491709.16</p>					

Progr: 2170 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 59 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 15 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 35 + 10 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: zona stazione ferroviaria e autobus

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti 26
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442880.62 Y = 4491665.30</p>					

Progr: 2190 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 100 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 18 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 40	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Pacinotti
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442913.17 Y = 4491648.97</p>					

Progr:2220 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 56 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Edificio di culto		
N. piani: 1	H. tot.: 5,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Dei servizi pubblici – Sottozona S4	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Sala del Regno – Testimoni di Geova
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442925.07 Y = 4491608.59</p>					

Progr: 2260(Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 46 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Rimessa		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: metallo		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 0	Tipologia vetro:
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: scarso

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Dei servizi pubblici – Sottozona S4	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	4	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443115.30 Y = 4491647.08</p>					

Progr: 2270 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 78 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione:

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Non accessibile da accesso pubblico
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	5	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443133.03 Y = 4491612.27</p>					

Progr:2310(Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 95 m
Orientamento: E, N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: molto buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: molto buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: famiglia Fadda
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	6	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443080.41 Y = 4491623.30</p>					

Progr: 2285 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 35 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE	
Destinazione d'uso: Abitazione	
N. piani: 2	H. tot.: 7 m
Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: in ristrutturazione

INFISSI	
N. Infissi esposti: 7	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	7	Comune: Alghero	Via/Loc Strada Vicinale Montagnese
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443092.53 Y = 4491594.31</p>					

Progr:2320 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 38 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 6 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: molto buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Interesse agricolo – Sottozona E2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 46
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442925.65 Y = 4491577.45</p>					

Progr: 2300 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 84 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	4	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 24 - 42
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442950.61 Y = 4491542.31</p>					

Progr: 2335 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 71 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 28	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno e pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 12 - 22
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442962.00 Y = 4491513.62</p>					

Progr: 2370 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 70 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3 + 1 comm	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: in ristrutturazione

INFISSI	
N. Infissi esposti: 24	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 10
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442975.63 Y = 4491492.69</p>					

Progr: 2390 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 69 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 18	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 6 - 8
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442988.70 Y = 4491476.42</p>					

Progr: 2410 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 54 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3+1 comm	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: in ristrutturazione	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 15	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: discreto

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Copernico 2
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442993.02 Y = 4491436.36</p>					

Progr: 2440 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 50 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 16 + 24 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	4	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 162
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442958.35 Y = 4491447.30</p>					

Progr: 2430 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 94 m
Orientamento:	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3+garage	H. tot.: 12 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: discreto

INFISSI	
N. Infissi esposti: 27+6 laterali	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	5	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 160
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442933.71 Y = 4491406.16</p>					

Progr: 2460 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 105 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 12 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	6	Comune: Alghero	Via/Loc via degli Orti 137
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442981.64 Y = 4491297.70</p>					

Progr: 2480 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 53 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 17 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 44	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa 20
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443038.80 Y = 4491238.83</p>					

Progr: 2640 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 82 m
Orientamento: O, S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 3,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443196.68 Y = 4491245.37</p>					

Progr: 2670 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 32 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 30	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Dietro c'è una palazzina in costruzione di 4 piani. Ne verrà costruita anche un'altra
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	5	9	Comune: Alghero	Via/Loc via Pasqual Scanu 1 - 19
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443351.02 Y = 4491131.76</p>					

Progr: 2860 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 116 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 50	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	0	Comune: Alghero	Via/Loc via Pasqual Scanu 2 - 22
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443337.64 Y = 4491118.07</p>					

Progr: 2860 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 83 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Sari 1 - 21
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443308.14 Y = 4491090.51</p>					

Progr: 2880 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 62 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 44	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Sari 2 -24
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443296.73 Y = 4491074.90</p>					

Progr: 2890 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 28 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 40	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Antoni Simon Mossa
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443171.60 Y = 4491069.77</p>					

Progr: 2850 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 42 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 2 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: rudere	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Rudere
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Vittorio Giglio 2 - 4
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443407.99 Y = 4491000.18</p>					

Progr: 3010 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 93 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Vittorio Giglio 5 - 39
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443348.00 Y = 4490999.39</p>					

Progr: 3000 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 53 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 112	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno e metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	6	Comune: Alghero	Via/Loc via Miguel Chessa 1 - 29
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443322.95 Y = 4490982.97</p>					

Progr: 3000 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 25 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 12,5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 112	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno e metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	7	Comune: Alghero	Via/Loc via Fidel Cilliano 3 - 7
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443141.88 Y = 4491093.07</p>					

Progr: 2930 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 142 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10 m	Sotterraneo: 1
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 38	Tipologia vetro: non fonoisolanti
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	8	Comune: Alghero	Via/Loc via Mediterraneo
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443239.39 Y = 4490832.94</p>					

Progr: 3090 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 84 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde – Sottozona S1 (verde pubblico)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	6	9	Comune: Alghero	Via/Loc via E. Torricelli 35
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442923.39 Y = 4491445.48</p>					

Progr: 2420 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 126 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 4	H. tot.: 13 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 9	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	0	Comune: Alghero	Via/Loc via E. Torricelli 34
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442927.88 Y = 4491486.68</p>					

Progr: 2390 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 100 m
Orientamento: S-O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 6	H. tot.: 19 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 30	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: misto	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	1	Comune: Alghero	Via/Loc via Pisa 7
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442757.30 Y = 4491987.68</p>					

Progr: 105 (Deviazione Strada Vicinale Ungias Ovest)	Distanza dal tracciato viario: 80 m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 5	H. tot.: 17 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buona

INFISSI	
N. Infissi esposti: 36	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: misto	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: Ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Pisa 13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442767.77 Y = 4492000.14</p>					

Progr: 110 (Deviazione Strada Vicinale Ungias Ovest)	Distanza dal tracciato viario: 70 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 9 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 9	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: Ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	3	Comune: Alghero	Via/Loc via Pisa 11
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442754.78 Y = 4492012.74</p>					

Progr: 110 (Deviazione Strada Vicinale Ungias Ovest)	Distanza dal tracciato viario: 84 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 4	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: Ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	4	Comune: Alghero	Via/Loc via Pisa 9
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442739.96 Y = 4491998.00</p>					

Progr: 110 (Deviazione Strada Vicinale Ungias Ovest)	Distanza dal tracciato viario: 97 m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 3	H. tot.: 10	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Completamento residenziale – Sottozona B2	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: Ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	5	Comune: Alghero	Via/Loc via Pisa 15
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442807.60 Y = 4492064.36</p>					

Progr: 0 (Rotatoria 2)	Distanza dal tracciato viario: 72m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: Buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde pubblico – Sottozona S1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: Ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	6	Comune: Alghero	Via/Loc via Pisa 17
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442821.48 Y = 4492080.00</p>					

Progr: 0 (Rotatoria 2)	Distanza dal tracciato viario: 62 m
Orientamento: 0	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti:3	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Verde pubblico – Sottozona S1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro: Ferrovia

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	7	Comune: Alghero	Str. V.le Giovannino Chessa
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445465.05 Y = 4495347.70</p>					

Progr: 600 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 211 m
Orientamento: S	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Terziario		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di interesse agricolo tradizionale (Sottozona E ₂ bis)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Stazione di Mamuntanas. Uffici al secondo piano
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	8	Comune: Alghero	Str. V.le Figuruja
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445585.65 Y = 4495707.93</p>					

Progr: 400 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 75 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	7	9	Comune: Alghero	Str. Vicinale Figuruja
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445589.41 Y = 4495778.40</p>					

Progr: 420 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 128 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buona	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso:	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	0	Comune: Alghero	Str. Vicinale Figuruja
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445579.24 Y = 4495815.40</p>					

Progr: 420 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 174 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	1	Comune: Alghero	Str. Vicinale Figuruja
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445597.28 Y = 4495853.81</p>					

Progr: 420 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 204 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	2	Comune: Alghero	Str. Vicinale Figuruja
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445637.28 Y = 4495898.68</p>					

Progr: 350 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 240 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	3	Comune: Alghero	Str. Vicinale Figuruja
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445559.15 Y = 4495846.98</p>					

Progr: 450 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 205 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	4	Comune: Alghero	Str. Vicinale Figuruja n.9
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1445366.57 Y = 4495790.24</p>					

Progr: 625 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 210 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 5	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	5	Comune: Alghero	Str. V.le Mamuntanas 22
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444893.70 Y = 4495887.59</p>					

Progr: 1+470 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 113 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di interesse agricolo tradizionale (Sottozona E ₂ bis)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Stessa proprietà del ricettore R-171
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	6	Comune: Alghero	Str. Vicinale Mamuntanas
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444864.70 Y = 4496030.95</p>					

Progr: 1+620 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 159 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Di interesse agricolo tradizionale (Sottozona E ₂ bis)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	7	Comune: Alghero	Str. Vicinale Mamuntanas
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444817.50 Y = 4496090.04</p>					

Progr: 1+700 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 138 m
Orientamento: E	

DESCRIZIONE RICETTORE	
Destinazione d'uso: Abitazione	
N. piani: 2	H. tot.: 7 m
Sotterraneo:	
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: si	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	8	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444135.90 Y = 4496669.67</p>					

Progr: 2+480 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 70 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Capannone industriale		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: lastre		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	8	9	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444113.02 Y = 4496691.64</p>					

Progr: 2+500 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 85 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 2	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	0	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444120.10 Y = 4496707.85</p>					

Progr: 2+500 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 102 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: cattivo

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	1	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444136.44 Y = 4496710.35</p>					

Progr: 2+480 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 107 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Un piano più sottotetto
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	2	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444124.37 Y = 4496739.27</p>					

Progr: 2+500 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 132 m
Orientamento: N	


DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	3	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444146.61 Y = 4496753.01</p>					

Progr: 2+500 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 146 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	4	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444094.03 Y = 4496722.90</p>					

Progr: 2+525 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 108 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 1	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: pvc	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	5	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444090.95 Y = 4496734.11</p>					

Progr: 2+525 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 117 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Edificio di culto		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: medio

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: vetro	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Chiesa
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	6	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà 20
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1444088.40 Y = 4496819.09</p>					

Progr: 2+540 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 193 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: medio	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	7	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443763.48 Y = 4496671.79</p>					

Progr: 2+820 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 56 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	8	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443788.95 Y = 4496696.22</p>					

Progr: 2+800 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 77 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 1	H. tot.: 4 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti:	Tipologia vetro:
Tipologia infisso:	Stato di conservazione:

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	1	9	9	Comune: Alghero	Str. Vicinale Tanca Farrà 13
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1443777.00 Y = 4496736.14</p>					

Progr: 2+820 (Extraurbana secondaria C1)	Distanza dal tracciato viario: 113 m
Orientamento: N	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Abitazione		
N. piani: 2	H. tot.: 7 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 3	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: medio

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Del verde di rispetto (Sottozona H)	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	S	0	1	Comune: Alghero	Via/Loc via G. Galilei 11
					
<p>Coordinate Gauss-Boaga</p> <p>X = 1442834.75 Y = 4491350.34</p>					

Progr: 2460 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 240 m
Orientamento: O	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Scuola		
N. piani: 3	H. tot.: 11 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura		Stato di conservazione: buono

INFISSI	
N. Infissi esposti: 20	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: legno	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Ambito urbano	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note: Fondazione Lavagna suore Francescane
Data sopralluogo: maggio 2017

Cod. Ricettore	S	0	2	Comune: Alghero	Via/Loc via Il Carmine 16
----------------	---	---	---	------------------------	----------------------------------



Coordinate Gauss-Boaga

X = 1443448.31 Y = 4491213.21

Progr: 2860 (Urbana di scorrimento D)	Distanza dal tracciato viario: 250 m
Orientamento: N-E	

DESCRIZIONE RICETTORE		
Destinazione d'uso: Scuola		
N. piani: 1	H. tot.: 5 m	Sotterraneo:
Tipologia strutturale: cls e muratura	Stato di conservazione: buono	

INFISSI	
N. Infissi esposti: 11	Tipologia vetro: non fonoisolante
Tipologia infisso: metallo	Stato di conservazione: buono

DESCRIZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TRACCIATO DI PROGETTO ED IL RICETTORE	
Destinazione d'uso dell'area: Espansione residenziale – Sottozona C1	
Presenza di vegetazione: no	Presenza di schermature: no

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE		
Infrastrutture stradali:	Insedimenti industriali:	Altro:

Note:
Data sopralluogo: maggio 2017