



Fonti:

www.pcn.minambiente.it
<http://sitap.beniculturali.it>
<http://vincoliinrete.beniculturali.it>
www.istat.it
<http://siat.regione.umbria.it.it>


ALLEGATO 4

Classificazione sismica
















Inquadramento dell'opera

-  Nuovo palo porta terminali
-  Variante in cavo

Legenda

 Buffer 15km

Classificazione Sismica

-  1
-  1 / 2A
-  2
-  2A
-  2A / 2B
-  2B
-  2B / 3A
-  2B / 3A / 3B
-  3
-  3/4
-  3A
-  3A / 3B
-  3B
-  3s
-  4



1:150.000

