

VERBALE SOPRALLUOGO
Interconnessione A35 – A4

MATRICE AMBIENTALE: Atmosfera Acque Superficiali Acque Sotterranee
 Rumore Vibrazioni Suolo
 Vegetazione Fauna Paesaggio CEM

FASE: Ante opera Corso d'opera Post opera

ATTIVITA' ARPA: Osservazione / verifica Campionamento / misura

DATI IDENTIFICATIVI DEL SITO

CODICE PUNTO BBM-CN-GR3-06 (SUBSOIL), BBM-CN-GR3-09 (SUBSOIL), BBM-CN-GR2-06

COMUNE CASTEGNATO **DATA** 12/10/2017

PRESENTI AL SOPRALLUOGO

Per ARPA: GHERZI, MONTI, DE FINIS, GOSBI, GUARNERI

Per altre società: SAN MARCO (INTERCONNESSIONE), CAUCCI (DL ONLINE),
 BERNARDINI (INTERCONNESSIONE), ARDENTI - BANCHICALI - BIFFI - CASATI (SINA)
 COLAUTTI (INTERCONNESSIONE), NAPOLI (BAEBEMI)

STATO DI AVANZAMENTO DEL CANTIERE E TIPOLOGIA DI LAVORI PREVISTI DURANTE IL PERIODO DI MISURA (IN FASE DI CORSO D'OPERA) POST OPERA

CODICE PUNTO	CODICE CAMPIONE	TIPOLOGIA CAMPIONE
BBM-CN-GR3-06 TOPSOIL SUBSOIL	AT5-PO6 "	strato superficiale (50-60cm) sottostante lo strato superficiale
BBM-CN-GR3-09 TOPSOIL "	AT8-PO9 AT8-PO9	strato superficiale (50-60cm) strato sottostante lo strato sup.

ATTIVITA' SVOLTE

CODICE DEI PUNTI CAMPIONATI (SUBSOIL e TOPSOIL) ^{COMPOSITO}
BBM-CN-GR3-06 / BBM-CN-GR3-09 e BBM-CN-GR2-06.
VERIFICA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO: ANALISI PROFILO E CAMPIONAMENTO
PRELIEVO DI DUE CAMPIONI COMPOSITI NEL CANTIERE S
e DI DUE CAMPIONI COMPOSITI NEL CANTIERE R.
PROFILO NEL CANTIERE S.
 SI CONVIENE DI ESEGUIRE UN SOLO PROFILO, CONSIDERATO RAPPRESENTATIVO PER L'INTERO MONITORAGGIO SUPPORTATO DALL'APERTURA DI 12 TRINCEE ESPORATIVE DISTRIBUITE NELLE DUE AREE DI CANTIERE
 COORDINATE PROFILO: 45° 32' 38,08" 10° 7' 33,07"

OSSERVAZIONI DI ARPA ED EVENTUALI CRITICITA' RILEVATE

Ap1	0-250	molto compresso	molto compresso
Ap2	25-45	meno compresso	"
Be1	45-70	Presenza di ciottoli di cui attribuibili al cantiere	"
Bb2	70-90		"
Bc	90-120 Bc		"
Cb	120-180	presenza di ciottoli	"

IN SUPERFICIE
 NARA PRESENZA DI MATERIALE ANTROPICO (materiale plastico e resti cementizi). si chiede di procedere con la rimozione degli stessi
 si richiede DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AVVENUTA RIMOZIONE

OSSERVAZIONI DELLA PARTE

DURANTE IL SOPRALLUOGO A SEGUITO DELLA SEGNALEZIONE SI E' SUBITO PROVVEDUTO ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI ANTROPICI SEGNALEATI. SEGURA' DOC FOTOGRAFICA.

SE PRELEVATI CAMPIONI IN PARALLELO DA ARPA

Numero campioni 4 (012422 PIN 9403)
 Laboratorio di destinazione BRESCIA

ALLEGATI

Per ARPA:
 Firma

[Handwritten signature]

Per la Parte:
 Firma

[Handwritten signatures]

AREA RISERVATA AD ARPA

Codice di accettazione del campione _____
 Verbale di campionamento n° _____