



| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| Contraente:  | Progetto: Variante per inserimento PIDI n.18.2 sul met. Chieti-San-Salvo DN550 (22") MOP 70 bar e opere connesse | | Cliente:  |
| | N° Contratto: N° Commessa: | | |
| N° documento: 03503-ENV-RE-000-0004 | Foglio 1 di 6 | Data 18-04-2018 | N° documento Cliente: RE-RU-004 |



ALLEGATO 3

POSTAZIONI DEI PUNTI DI MISURA, REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI
 LUOGHI E DATI DI TRAFFICO SUI RECETTORI MONITORATI.



| | | | | | |
|-----|------------|------------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | 18-04-2018 | EMISSIONE | MAINO | PANARONI | CAPRIOTTI |
| REV | DATA | TITOLO REVISIONE | PREPARATO | CONTROLLATO | APPROVATO. |

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Variante per inserimento PIDI n.18.2 sul met. Chieti-San-Salvo DN550 (22") MOP 70 bar e opere connesse | | | |
| ALLEGATO 3 | | | |
| POSTAZIONI DEI PUNTI DI MISURA, REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI E DATI DI TRAFFICO SUI RECETTORI MONITORATI | | | |
| N° Documento: 03503-ENV-RE-000-0004 | N° Documento: 2 di 6 | N° Documento: 00 | N° Documento: RE-RU-004 |

INDICE

POSTAZIONI E PUNTI DI MISURA.

- **Fig. 1- Postazione 1: Punto P1.**
- **Fig. 2 - Postazione 2: Punto P2.**
- **Fig. 3 – Postazione 3: Punto P3.**

REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI.

- **Foto 1 – Vista frontale Via Monte – Contrada Capriccio.**
- **Foto 2 – Vista frontale area di progetto.**
- **Foto 3 – Vista frontale ponte sul fiume Osento.**
- **Foto 4 – Vista Area SIC.**
- **Foto 5 – Vista Area SIC.**
- **Foto 6 – Vista incrocio prospiciente Area SIC.**

DATI DI TRAFFICO VEICOLARE.

- **Tab. 1 - Rilievo Strada Comunale Via Monte - Contrada Capriccio**

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Variante per inserimento PIDI n.18.2 sul met. Chieti-San-Salvo DN550 (22'') MOP 70 bar | | | |
| e opere connesse | | | |
| ALLEGATO 3 | | | |
| POSTAZIONI DEI PUNTI DI MISURA, REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI E DATI DI TRAFFICO SUI RECETTORI MONITORATI | | | |
| N° Documento: 03503-ENV-RE-000-0004 | N° Documento: 3 di 6 | N° Documento: 00 | N° Documento: RE-RU-004 |




Fig. 1 - Postazione 1: Punto P1.




Fig. 2 - Postazione 2: Punto P2.

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Variante per inserimento PIDI n.18.2 sul met. Chieti-San-Salvo DN550 (22") MOP 70 bar | | | |
| e opere connesse | | | |
| ALLEGATO 3 | | | |
| POSTAZIONI DEI PUNTI DI MISURA, REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI E DATI DI TRAFFICO SUI RECETTORI MONITORATI | | | |
| N° Documento: 03503-ENV-RE-000-0004 | N° Documento: 4 di 6 | N° Documento: 00 | N° Documento: RE-RU-004 |




Fig. 3 - Postazione 3: Punto P3.

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Variante per inserimento PIDI n.18.2 sul met. Chieti-San-Salvo DN550 (22") MOP 70 bar e opere connesse | | | |
| ALLEGATO 3 | | | |
| POSTAZIONI DEI PUNTI DI MISURA, REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI E DATI DI TRAFFICO SUI RECETTORI MONITORATI | | | |
| N° Documento: 03503-ENV-RE-000-0004 | N° Documento: 5 di 6 | N° Documento: 00 | N° Documento: RE-RU-004 |

REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI.



Foto 1: Vista frontale Via Monte – Contrada Capriccio.



Foto 2: Vista frontale area di progetto.



Foto 3: Vista frontale ponte sul fiume Oseno.



Foto 4: Vista Area SIC.



Foto 5: Vista Area SIC.



Foto 6: Vista incrocio prospiciente Area SIC.

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|
| Variante per inserimento PIDI n.18.2 sul met. Chieti-San-Salvo DN550 (22") MOP 70 bar e opere connesse | | | | | | | |
| ALLEGATO 3 | | | | | | | |
| POSTAZIONI DEI PUNTI DI MISURA, REPORT FOTOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI E DATI DI TRAFFICO SUI RECETTORI MONITORATI | | | | | | | |
| N° Documento: 03503-ENV-RE-000-0004 | | N° Documento: 6 di 6 | | N° Documento: 00 | | N° Documento: RE-RU-004 | |

DATI DI TRAFFICO VEICOLARE.

Rilievo eseguito il 03/03/2018
 Sorgente: Strada Comunale Via Monte - Contrada Capriccio.
 Direttrice: **Est – Ovest.**

| Direzione Est (MARE) | Misura | Inizio | Fine | Veicoli Leggeri | Veicoli Pesanti | Altro | Traffico orario pesato |
|----------------------------|--|--------|-------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|
| | Mis.1 | 08:36 | 08:51 | 24 | 0 | 0 | 96 |
| | Mis.2 | 09:06 | 09:21 | 26 | 0 | 1 | 116 |
| | Mis.4 | 10:30 | 10:45 | 26 | 0 | 1 | 116 |
| | Mis.5 | 10:50 | 11:05 | 23 | 0 | 1 | 104 |
| | Mis.6 | 13:12 | 13:27 | 15 | 0 | 2 | 72 |
| | Mis.7 | 13:31 | 13:46 | 22 | 0 | 1 | 100 |
| | Mis.10 | 15:23 | 15:38 | 18 | 2 | 1 | 132 |
| | Mis.11 | 15:42 | 15:57 | 21 | 0 | 3 | 120 |
| | Totale (Traffico Orario pesato) | | | | | | |
| Direzione Ovest (MONTAGNA) | Misura | Inizio | Fine | Veicoli Leggeri | Veicoli Pesanti | Altro | Traffico orario pesato |
| | Mis.1 | 08:36 | 08:51 | 21 | 0 | 2 | 108 |
| | Mis.2 | 09:06 | 09:21 | 18 | 0 | 1 | 84 |
| | Mis.4 | 10:30 | 10:45 | 24 | 0 | 1 | 108 |
| | Mis.5 | 10:50 | 11:05 | 16 | 0 | 0 | 64 |
| | Mis.6 | 13:12 | 13:27 | 13 | 0 | 2 | 76 |
| | Mis.7 | 13:31 | 13:46 | 18 | 0 | 3 | 108 |
| | Mis.10 | 15:23 | 15:38 | 19 | 1 | 1 | 112 |
| | Mis.11 | 15:42 | 15:57 | 14 | 0 | 2 | 80 |
| | Totale (Traffico Orario pesato) | | | | | | |

Tab. 1 - Rilievo Strada Comunale Via Monte - Contrada Capriccio.