

Allegato D8

IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL RUMORE E CONFRONTO CON
VALORE MINIMO ACCETTABILE



IDENTIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL RUMORE E CONFRONTO CON VALORE MINIMO ACCETTABILE

Il presente Allegato contiene una sintesi grafica dei risultati dei monitoraggi di rumore ambientale misurati al perimetro di Centrale, della zonizzazione acustica vigente, nel comune di S. Rocco, posto a nord della Centrale, in Provincia di Lodi e di uno studio per la zonizzazione acustica, non ancora vigente, commissionato dal Comune di Piacenza.

Dalla carta di sintesi si evince il rispetto dei limiti ipotizzati presso tutti i ricettori antropici individuati, localizzati nel territorio del comune di Piacenza.

Le distanze della Centrale dai più prossimi ricettori antropici o non antropici localizzati nel comune di San Rocco, nonché la tipologia di zonizzazione adottata, escludono la possibilità di criticità.

