

ALLEGATO 7**Quadro complessivo della situazione autorizzativa in merito alla prevenzione incendi**

RIF AIA	Situazione autorizzativa	Individuazione ex DM 16/02/82	Parere conformità	Domanda visita di collaudo e rilascio CPI
001	Impianto cloro/soda			Scaduto il 13.10.1981. Domanda rinnovo CPI 27.04.1992
002	Impianto Cloroparaffine – Fase I (progetto Chimica fine)		5.8.1992 – parere per impianto	20.03.97 – collaudo per oli minerali (DPR 412) 22.7.1992 – richiesto sopralluogo VVF
003	Impianto Cloroparaffine – Fase II		29.01.94	06.05.94 – richiesto sopralluogo VVF
004	Impianto TAED sintesi	12-15	01.10.96 prot. 2088	03.10.96 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 9834 del 16.3.1998
005	Impianto Benzofenone	12-13-15	24.06.96 prot. 8865	08.08.96 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 8103 del
006	Impianto Chetoni	12-13-15	16.12.96 prot. 8515	18.12.96 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 12810 del 30.12.96
007	Impianto IPN	12-15	24.12.97 prot. 2089	24.12.97 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 15059 del 5.1.98
008	Montacarichi Multifunzionale	95	18.06.99 prot. 775	
009	Impianto Multifunzionale	12-13-15	26.11.97 prot. 6892	28.11.97 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 14444 del 19.2.08
010	Stoccaggio benzaldeide	12	14.03.96 prot. 1519	28.09.98 – richiesto sopralluogo VVF
011	Rete adduzione metano	6	01.04.97 prot. 11874	27.05.97 – richiesto sopralluogo VVF
012	Rete adduzione metano – ampliamento	6	01.04.97 – prot. 7106 Prescrizioni: n. 2 idranti UNI70 e produrre relazione su regime funzionamento torce	
013	Pipe rack + gruppo elettrogeno Multifunzionale	13	26.11.97	
014	Olio diatermico per multifunzionale	17	14.06.99 prot. 3722	
015	Stazione di pompaggio antincendio, variante pipe rack, tettoie, locali in servizio e locale schiuma	13	18.06.99 prot. 10759	
016	Impianto TAED granulazione	12-15	01.10.96 prot. 3949	21.10.96 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 9828 del 15.10.96
017	TAED sezione di recupero/resa	13-15	24.08.99 prot. 10598	
018	Termodistruttore	1-12-91	24.08.99 – prot. 10599	
019	Rete di trasporto e distribuzione gas metano (fiaccola)	6	02.09.99	
020	Deposito di carbone fossile	46	14.06.99 – prot. 14256	
021	Nuova installazione di un deposito di benzoil cloruro	13	26.07.00 – prot. 2317	
022	Installazione di un compressore per l'utilizzo di H2 ad un bruciatore della centrale	1-2a-6-91	20.07.00 – prot. 2167	03.02.03 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF del 3.6.03 prot. 1083

ALLEGATO 7

RIF AIA	Situazione autorizzativa	Individuazione ex DM 16/02/82	Parere conformità	Domanda visita di collaudo e rilascio CPI
023	Impianto di compressione e imbottimento H2	2-4-6	30.10.01 – prot. 729	28.07.03 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF del 5.2.04 prot. 27356
024	Installazione nuovo reattore di idrogenazione	1-2-6-13-15	17.01.02 – prot. 5933	30.01.04 – richiesto sopralluogo VVF
025	Lavori di modifica impianto Multifunzionale per la produzione di para metilmercapto benzil cloruro	12-13	22.01.02 – prot. 9464	
026	Centrale termica caserma carabinieri	91		CPI prot. 7610/14178 del 24.4.04 Scade il 6.4.2010
027	Centrale termica casa dell'orologio	91		CPI prot. 5880 con scadenza 20/06/2008
028	Infustaggio peci TAED (relazione preparata da Artes)	12	Richiesto parere il 18.2.04 prot. 16431 Presente riscontro presentazione del 17.3.04	
029	Cabina decompressione idrogeno a Spin	2-6	30.10.01 prot. 729	21.05.02 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF prot. 4858 del 6.6.02
030	Mensa ristoro	91	17.9.97 – prot. 223	09.03.98 – richiesto sopralluogo VVF Risposta VVF del 24.3.98 prot. 3717
031	CHPK	13-17-91	04.08.06 – prot. 3867	
032	Serbatoio Benzoil Cloruro (Impianto Cloroparaffine)	13	21.07.00 prot. 2317	
033	Serichim srl Centro ricerche		Richiesto parere per box autoclavi in data 10.11.1983 Manca risposta Parere favorevole per box bombole in data 6.11.1982 prot. 542/VII/4	
034	Produzione Biodiesel (Impianto MTF)	12, 13, 15b	Parere favorevole fatta in data 23/11/06. Manca lettera approvazione	
035	Realizzazione impianto CAOR	12, 13, 15	Richiesta parere conformità per impianto CAOR in data 11 Aprile 2008.	
036	Installazione sorgente radioattiva	75	Richiesta parere conformità per installazione sorgente radioattiva in data 09 Aprile 2009.	

ALLEGATO 7

Copia della Sezione A6 della Scheda A dell'istanza AIA di Stabilimento, come aggiornata ad Ottobre 2009, con riferimenti della documentazione attestante lo stato di Avanzamento della Istruttoria per il rilascio del CPI