



Ministero Dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lodi

V.le Piacenza 83 26900 Lodi Tel. 0371 428101. Fax 0371 428102

04/02/2010
170



Prot. n

Lodi li 03/02/2010

fascicolo pos 317173

VERBALE DI ACCERTAMENTO

I sottoscritti D. Ing. Pasquale Casaburi e C.R.E. Andrea Colombo, Ufficiali di Polizia Giudiziaria (U. P. G.) in servizio presso il Comando provinciale VV.F. indicato in epigrafe, in data odierna, alle ore 10,00 hanno effettuato un sopralluogo di verifica a seguito di un incendio di un trasformatore avvenuto in data 01/02/2010 presso la Ditta E-ON PRODUZIONE SPA CENTRALE DI TAVAZZANO E MONTANASO, sita in Tavazzano e Montanaso SS 9 12/A, di cui risulta titolare l' Ing. Andrea Bellocchio.

In fase di sopralluogo i su citati U.P.G., hanno accertato quanto di seguito verbalizzato.

Le cause tecniche dell'incidente sul trasformatore (C.T.P.) sono ancora in fase di definizione, il Capo Centrale Ing. Andrea Bellocchio invierà al Comando scrivente quanto prima una relazione tecnica esplicativa di quanto accaduto.

Al momento del sopralluogo si acquisivano:

- la scheda di sicurezza dell'olio dielettrico contenuto all'interno del trasformatore incendiato; (allegato A del presente verbale);
- copia del piano d'emergenza interno aggiornato al gennaio 2009; (allegato B del presente verbale)
- notifica al C.T.R. del 3 marzo 2006, di uscita dall'ambito di applicazione del D.Lgs 334/99 (allegato C del presente verbale), con annessi n° 2 allegati denominati "C1 e C2";
- estratto del D.V.R. relativo al trasformatore incendiato; (allegato D del presente verbale).

In sede di sopralluogo si è concordato quanto segue:

La E-ON PRODUZIONE SPA CENTRALE DI TAVAZZANO E MONTANASO fornirà quanto prima una raccolta di documentazione inerente all'antincendio contenente almeno la seguente documentazione:

- Planimetria generale aggiornata dello stabilimento indicante le attività soggette al rilascio del CPI, ai sensi del DM 16 febbraio 1982 ed eventualmente i relativi presidi antincendio;

SH
Bellocchio



1
SH



Ministero Dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lodi

V.le Piacenza 83 26900 Lodi Tel. 0371 428101. Fax 0371 428102

- Planimetria per ognuna delle singole attività soggette al rilascio del CPI, ai sensi del DM 16 febbraio 1982, indicante i relativi presidi antincendio;
- Relazione tecnica esplicativa aggiornata relativa ai presidi antincendio;
- Schede di sicurezza delle principali sostanze pericolose presenti in stabilimento;
- Planimetria generale aggiornata dello stabilimento indicante i luoghi dove sono stoccate, manipolate o prodotte le suddette sostanze pericolose;
- Piano d'emergenza interno aggiornato (P.E.I.) e relativo foglio di sintesi.

Presso gli impianti si sono rilevati i principali presidi antincendio ed il relativo stato, si sono controllati i registri antincendio ed inoltre si è constatata l'attività tecnica di accertamento e verifica del trasformatore (C.T.P.) coinvolto dall'incendio dell'01/02/2010 e del relativo turbogas C (TGC).

Nel parco combustibili nord, numero un serbatoio da 50.000 mc di olio combustibile denso risulta completamente dismesso e rimosso; numero un serbatoio da 50.000 mc di olio combustibile denso risulta dismesso e bonificato e numero due serbatoi da 50.000 mc di olio combustibile denso risultano vuoti ma non bonificati.

Nel parco combustibili sud, numero un serbatoio da 50.000 mc e numero un serbatoio da 21.000 mc di olio combustibile denso, risultano completamente dismessi e rimossi.

Alle ore 17,30 si terminava il sopralluogo.

Al sopralluogo era presente il titolare Ing. Andrea Bellocchio ed il Sig Rocco Tinirello in qualità di R.S:P.P. della ditta E-ON PRODUZIONE SPA CENTRALE DI TAVAZZANO E MONTANASO.

Il presente verbale viene stampato in due copie, di cui una data alla proprietà e l'altra trattenuta presso il Comando, dagli intervenuti viene riletto, confermato e sottoscritto.

La Parte

Rocco Tinirello

Andrea Bellocchio

I Verbalizzanti

C.R.E. Andrea Colombo

D. Pasquale Casaburi



DIPARTIMENTO DI LODI

U.O. Territorio e Sistemi Ambientali

Il giorno 01 del mese di FEBBRAIO anno 2010 a partire dalle ore 2120 sottoscritti/o funzionari/o dell'A.R.P.A della Lombardia - Dipartimento di Lodi (nominativo e qualifica: pubblico ufficiale U.P.E.) FUMI CARLO - RICCOBONDI GIOVANNI

nell'esercizio delle proprie funzioni ha/hanno effettuato un sopralluogo presso (Impresa/Ente/recettore) BON PRODUZIONI SPA

con insediamento sito in Comune di MONTANARO LORRANSO via/p.za BRULLA n. 12/A

e sede legale (solo per Impresa/Ente, se diversa dal sito di accertamento) in Comune di SASSARI Loc. FIVIS SANTO via/p.za CARU ASPU n. -

Tipo di attività esercitata: PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Legale rappresentante: ANALIA DELLO COLO nato a -

il -, residente a c/o CENTRALE DI MONTANARO X LA CAGLIA in via/p.za - n. -

Sopralluogo effettuato alla presenza di (nominativo, dati anagrafici e residenza, qualifica del soggetto che presenza per l'Impresa/Ente): GIORGIO GOVINA, CARO SEZIOVE ESERCIZIO, NATO A VOGHERA IL 4.1.1957; LUCCA LUIGI, SUPPLISANTO IN TURNO.

Personale di altri Enti/Imprese presenti al sopralluogo (nominativo e qualifica): VIGILI DEL FUOCO DI LODI, CARO SPINARA ING. CASABURI

Motivo del sopralluogo: CHIAMA VVF PER INCENDIO C/O CENTRALE BON.

Durante il sopralluogo si è rilevato/eseguito quanto segue: IL TRASFORMATORE C.T.P. TAVINI A SERVIZIO DEL TORO GAS C. MODULO 6, DURANTE L'ESERCIZIO, È STATO INTERESSATO DA UN MINORILE D'INCENDIO OCCORRENTE 1932, PER PROBABILE CORTO CIRCUITO INTERNO CON SEGUENTE SOVRAPRESSIONE E ABBANDONA VALVOLE AL SICUREZZA. UN QUANTITATIVO LIMITATO DI OLIO DIELETTRICO (ESENTE DA PCB) È FUORUSCITO DA DETTE VALVOLE, INCENDIANDOSI E PROVOCANDO L'IMMEDIATO INTERVENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A MOTIONE DELLO STESSO TRASFORMATORE. IL PERSONALE IN TURNO È INTERVENUTO PROVVEDENDO CONTEMPORANEO ALLO SPEGNIMENTO CON IDRANTE. DALLE INFORMAZIONI ACQUISITE, ALL'ARRIVO DEL VVF (ME 140 CIRCA) L'INCENDIO ERA GIÀ SLENTO. AL MOMENTO L'IMPIANTO RISULTA SEZIONATO DALLA RETE ELETTRICA E CON LE APPROPRIATE MISURE IN SICUREZZA; IN PARTICOLARE, SOTTO AL TRASFORMATORE C'È UNA VASCA DI RACCOLTA DELLE RESIDUE OLIOSE, COLLEGATA ALLA VASCA "RACCOLTA OLIOSE", PER IL SUCCESSIVO INVIO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO AEFULI. NELLA STESSA VASCA SOTTOCOSTANTE IL TRASFORMATORE SONO CONFLUITE LE ACQUE DI SPEGNIMENTO. UNA PICCOLA PARTE È DEFLUITA NELLA RETE DI RACCOLTA ALGHE RESIDUOSE, COLLEGATA ALLA VASCA DI MIRAPIOGGIA UBICATA NEI PRESSI DEL CVRA; PER PRECAUZIONE È STATO INTERESSATO LO SCALDO N° 5.





DIPARTIMENTO DI LODI

U.O. Territorio e Sistemi Ambientali

(segue verbale del 1/2/10 presso BON)

presso IL CANALE BELGARDINO. IL TRASFORMATORE CONTIENE CERCA 450 QUINOLI DI OLIO DIESELERO. NON SI MUEVANO AUNTI A PERSONE.

Durante il sopralluogo è stata acquisita e/o richiesta la seguente documentazione:

- 1. SCHEMA SEMPLIZIA OLIO DIESELERO.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La documentazione di cui ai punti è stata subito consegnata a ... funzionari... dell'A.R.P.A.; si chiede che la documentazione di cui ai punti 1, venga inviata al Dipartimento di Lodi dell'A.R.P.A entro 10 giorni dalla data del sopralluogo.

Le parti presenti hanno dichiarato:

Il sopralluogo si è concluso alle ore 23:00. Il presente verbale, costituito da n. 2 pagine, viene redatto in n. 2 copia/e, di cui una viene rilasciata all'Impresa/Ente (oppure) verrà inviata a mezzo BOSINA GIOVANNA, che legge, conferma e sottoscrive, (ovvero) non sottoscrive e rifiuta la copia del verbale, e si impegna inoltre a farla pervenire al Legale Rappresentante.

il/i verbalizzante/i: [Signature]

la parte: [Signature]

per altri enti presenti: