

AceaElectrabel

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali **AceaElectrabel Produzione SpA**

E.prot DVA - 2010 - 0022698 del 27/09/2010

Viale dell'Aeronautica, 7
00144 Roma

tel: +39 06 57991

fax: +39 06 5799 43 03


www.aceaelectrabel.it

I.S.P.R.A.

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
c.a. Ing. Pini Alfredo

TRASMISSIONE GIPOSTA ELETTRONICA
controlli-ai@isprambiente.it

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione Salvaguardia Ambientale -
Divisione VI - RIS
Via C. Colombo, 44
00147 Roma



A.R.P.A. Lazio

Via Boncompagni, 101
00187 - Roma
c.a. Dr. Rino Felici - Direzione Tecnica

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della
"Centrale Termoelettrica Tor di Valle" - Roma.
DSA-DEC-2009-0000268 del 14.4.09 - G.U. n. 106 del 9.05.2009.
Verifica Biennale prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo dei
giorni 7 e 8 settembre 2010.

Facendo seguito alla verifica in oggetto, relativamente al punto n. 5 del verbale conclusivo di Ispezione Programmata, si trasmette il rapporto di manutenzione degli strumenti di misura dei sistemi SME.

In esito all'intervento di manutenzione eseguito, si fa presente che la condizione di anomalia del valore di O₂ pari al 20,95% per la Caldaia B2 al 20% del carico nominale è da imputarsi ad un malfunzionamento degli strumenti e non ad un difetto di combustione della caldaia.

.Distinti saluti.

Il Gestore
(Dr. Ing. M. Passeggeri)

Allegato: Rapporto di intervento di manutenzione.



AceaElectrabel Produzione SpA - Viale dell'Aeronautica, 7 - 00144 Roma - Tel. 06 5799 - Fax 06 57994303
CF e P.IVA 02019870696 - CCIA REA 1025049 - Cap. Soc. Euro 102.100.000,00 i.v.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento congiunto di Acea SpA CF 05394801004 e GDF SUEZ Energia Italia SpA CF 06289781004, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del cod. civ.

www.aceaelectrabel.it

Commessa: 03SRV10498- **Cliente:** ACEA ELECTRABEL PRODUZIONE SPA TOR DI VALLE
Targa: DW687EP **Indirizzo:** VIA DELL'EQUITAZIONE 32 ROMA EUR - TOR DI VALLE ()
Ticket: 9901C **c/o:**
Intervento: I8339C **Matricole:**
Referente: GIUSEPPE PICCINI

Descrizione Intervento: ESEGUITA MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA SU SISTEMI ANALISI B1 -B2-B3.
 E' STATA RISCOINTRATA CONDENSA SUGLI STRUMENTI ANALISI O2 SECCO DI TUTTI I SISTEMI (TG1-TG2-TG3-B1-B2-B3).
 TALE CONDENSA CREAVA UNA MISURA ERRATA DEL VALORE DELL'OSSIGENO SECCO.
 ESEGUITA PULIZIA E MODIFICA PER EVITARE IL RIPRESENTARSI DEL PROBLEMA.
 LO STRUMENTO ULTRAMAT/OXYMAT 6 SISTEMA B3(CO-O2)(N1-XD-397) E' GUASTO E NECESSITA UNA RIPARAZIONE IN LABORATORIO, VIENE QUINDI PRELEVATO.
 RISCOINTRATI ALCUNE IMPERFEZIONI SUL SOFTWARE DI ACQUISIZIONE , SI RICHIEDE UN INTERVENTO PER AGGIUSTARE OGNI DETTAGLIO SOFTWARE.

Attività

DA 09/09/2010 8.30.00 **H21 - Manutenzione preventiva**
A 09/09/2010 13.00.00 **Tecnico:** Bertì Michele
Note:
DA 09/09/2010 13.00.00 **H21 - Manutenzione preventiva**
A 09/09/2010 18.30.00 **Tecnico:** Bertì Michele
Note:
DA 10/09/2010 8.30.00 **H21 - Manutenzione preventiva**
A 10/09/2010 12.30.00 **Tecnico:** Bertì Michele
Note:
DA 10/09/2010 14.00.00 **H01 - Viaggio**
A 10/09/2010 18.00.00 **Tecnico:** Bertì Michele
Note:

Dettagli Trasferta

DATA/ORA	DESCRIZIONE	KM	TECNICI	NOTI
----------	-------------	----	---------	------

Materiali

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA
--------	-------------	----------



Pm Service +39 0731 816 816

Data

10/09/2010

Firma Tecnico

Firma Cliente

Il Responsabile del Nucleo
Ter di Valle - Montemartini
P.I. Giuseppe Piccini

Loccioni

General Impianti srl Via Monteschivato 3. 60030 Mole di Maiolati, Ancona, Italy
Phone +39 0731 8161 Fax 0731 814700 info@loccioni.com

Cap. Soc. € 250.000,00

R.I. - C.F. - P. Iva 01073910422

A socio unico, soggetta a controllo e coordinamento di Summa srl Via Fiume 16 60030 Angeli di Rosora
Ancona Italy