

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - DVA - DIV III  
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma  
**[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)**

TERMICA MILAZZO S.r.l.  
Contrada Mangiavacca, 31  
98057 Milazzo (ME)  
**[termicamilazzo@legalmail.it](mailto:termicamilazzo@legalmail.it)**

**Copia** ARPA Sicilia  
Dipartimento Provinciale di Messina  
Via La Farina, is. 105  
98100 Messina  
**[arpamessina@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpamessina@pec.arpa.sicilia.it)**

ARPA Sicilia  
U.O. Autorizzazioni Ambientali  
Corso Calatafimi, 217/219  
90129- Palermo  
**[arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)**

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo DVA/DEC/2010/0000369 del 06 luglio 2010 della Società Termica Milazzo S.r.l., per l'impianto termoelettrico sito nel Comune di Milazzo con avviso pubblicato su G.U. n°175 del 29 luglio 2010.

**OGGETTO:** Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata il 26 e 27 settembre 2017, redatta da ARPA Sicilia, d'intesa con ISPRA.

Distinti saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

**Dr. Ing. Gaetano Battistella**

**Allegato:** Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per Termica Milazzo S.r.l.  
All. 1,2,3 Verbali visita ispettiva.  
All. 4 Verbale campionamento scarico SF1-2.  
All. 5 Rapporti di prova scarico SF1-2.