



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**STRUTTURA TERRITORIALE ARPA DI
SIRACUSA- UOS CONTROLLI**

Via E. Bufardeci, 22 - 96100 Siracusa (SR)
tel. 0931 753508 - fax. 0931 754374
E-mail dapchimosr@arpa.sicilia.it

CL 01.09.00
COD. 08.02.00.00

**VERBALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e smi
ART. 29 decies COMMA 3**

**AUTORIZZAZIONE DECRETO DVA-DEC-2009-975 del
03/08/10**

**Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. Impianto di
produzione Idrogeno di Priolo Gargallo (SR)**

Verbale di attività

Il giorno 07/07/2015 alle ore 10.15, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso gli impianti di proprietà della Air Liquide Italia Produzione S.r.l., allo scopo di svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA e ARPA Sicilia, in attuazione del decreto autorizzativo sopra richiamato.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari in servizio presso ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa:

Dott.ssa Dora Profeta

Dott. Corrado Lo Curzio (dopo le 12.00)

Tpa Sig. Carmelo Pennisi

A.T. Sig. Angelo Di Luciano (dopo le 12.00)



Tit. 01.09.00 Interno
Nr.0041327 Data 08/07/2015

Per la Società sono presenti:

Ing. Ermanno Salamone

Ing. Giampaolo Pelliccia

Ing. Carmelo Manitta

Ing. Domenica Cantile

Ing. Antonio Bastone

Direttore Impianto

Direzione Industriale Sicilia e Sardegna

Direzione Industriale Sicilia e Sardegna

Responsabile Qualità, Ambiente e IPPC

Responsabile di Processo

Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda per l'accesso alle aree di interesse; a tal proposito si è rilevato come necessario l'uso dei seguenti dispositivi di sicurezza: calzature di sicurezza, elmetto e mezzi individuali di protezione dell'udito.

Alle ore 10.30, terminata la riunione di avvio del controllo si è proceduto come appresso specificato:

L'attività ispettiva ha riguardato la verifica delle prescrizioni contenute nel decreto AIA succitato come elencate nella tabella seguente:

EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA	
Descrizione della prescrizione	
1 Stato degli impianti al momento dell'ispezione	Gli impianti sono in funzione regolarmente, con medio carico rispetto alla capacità massima per minore richiesta degli utenti.
2 Verifica dati SME	L'impianto è dotato di un punto di emissione denominato G1 dotato di SME per il quale vengono chiesti a campione i dati inerenti i mesi di febbraio e aprile (all. 1), inoltre vengono acquisite informazioni sulla esecuzione delle verifiche di QAL 3. Le verifiche vengono effettuate ogni 45 giorni, di esse si acquisiscono tutte quelle effettuate nel 2015 (all.2) La verifica annuale è prevista la prossima settimana dal 13 al 17.
3 Verifica degli obblighi di comunicazione per malfunzionamenti/anomalie (2015)	Da gennaio 2015 non sono stati segnalati malfunzionamenti particolari.
4 Verifica eventuali indisponibilità dati SME 2015	Non ci sono stati guasti che abbiano comportato l'indisponibilità dei dati SME.
5 Gestione dei rifiuti	E' stata effettuata una ispezione presso il deposito temporaneo dei rifiuti (n. 16 foto all. 5) accertando il mantenimento delle condizioni già verificate in precedenti sopralluoghi, ovvero che l'area di 50 m ² è coperta chiusa e impermeabilizzata. In merito alla gestione vengono acquisiti i seguenti documenti (all. 3): 1. fotocopia frontespizio registro di carico e scarico 2015 regolarmente vidimato. 2. MUD 2015 (per l'anno 2014) e relative attestazioni di presentazione e pagamento. 3. Copie della registrazione in scarico n. 15/15 e relativi formulari (1° e 4° copia). 4. Documentazione del destinatario del rifiuto. 5. Rapporto di prova n. 13033-15 del 25/02/2015. E' stata verificata la documentazione inerente lo smaltimento del rifiuto denominato "rifiuto misto da attività di ricostruzione/demolizione contenente sostanze pericolose" cod. CER 17.09.03*. Il rifiuto è stato smaltito il 27/05/2015.
6 Autocontrollo consumi/utilizzi	Viene acquisito il report da gennaio ad oggi dei consumi di materie prime (all.4) nonché la

[Handwritten signatures and initials]






	materie prime e risorse idriche	contabilità ambientale dell'impianto.
7	Acque di scarico: verifica a campione certificati di analisi reflui effettuati da laboratori accreditati in regime di autocontrollo	Il GI acquisisce la seguente documentazione inerente i controlli sulle acque di scarico effettuati nel 2015 (all.6): 1. Scarico 02 rapporti di prova n. 21920 del 26/03/2015 e n. 21921 del 26/03/2015 inerenti rispettivamente l'ingresso e l'uscita acqua mare e i relativi verbali di campionamento del 19/03/2015.
8	Verifica programma LDAR -	Il GI acquisisce copia del registro 2015 dei controlli mensili e della relazione 2015 (all. 7)

In data 07/07/2015 alle ore 16.00 è terminata l'attività di controllo. ARPA si riserva di effettuare ulteriori attività di campionamento o controllo a completamento dell'attività svolta.
Letto approvato e sottoscritto.

Per il Gruppo Ispettivo




Per l'Azienda



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**STRUTTURA TERRITORIALE ARPA DI
SIRACUSA- UOS CONTROLLI**

Via E. Bufardeci, 22 - 96100 Siracusa (SR)
tel. 0931 753508 - fax. 0931 754374
E-mail dapchimicosr@arpa.sicilia.it

CL 01.09.00
COD. 08.02.00.00

**VERBALE DI ISPEZIONE PROGRAMMATA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e smi
ART. 29 decies COMMA 3**

**AUTORIZZAZIONE DECRETO DVA-DEC-2009-975 del
03/08/10**

**Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. Impianto di
produzione Idrogeno di Priolo Gargallo (SR)**

Elenco allegati

n. allegati	descrizione	tipo
1	Dati SME camino G1 febbraio, aprile	Cartaceo e PDF
2	verifiche di QAL 3	PDF
3	Documentazione gestione rifiuti 1. fotocopia frontespizio registro di carico e scarico 2. MUD 2015 (per l'anno 2014) e relative attestazioni di presentazione e pagamento 3. Copie della registrazione in scarico n. 15/15 e relativi formulari (1° e 4° copia) 4. Documentazione del destinatario del rifiuto 5. Rapporto di prova n. 13033-15 del 25/02/2015	Cartaceo e PDF
4	report da gennaio ad oggi dei consumi di materie prime	Cartaceo e PDF
5	n. 16 foto impianti e deposito temporaneo dei rifiuti	PDF
6	controlli effettuati per acque di scarico nel 2015	Cartaceo e PDF
7	registro 2015 dei controlli mensili relazione 2015	Cartaceo e PDF